






# ट्रैक्टर सर्विसिंग एण्ड ड्राइविंग गाइड



पुस्तक संख्या: 123456789  
निदेशक प्रकाशक माल

प्रस्तावना - यह किताब किसानों के लिए है जो ट्रैक्टर का उपयोग करना चाहते हैं। इसमें ट्रैक्टर की रचना, कार्य, और देखभाल के बारे में जानकारी दी गई है।

अध्याय 1 - ट्रैक्टर की रचना और कार्य

1.1 इंजन - ट्रैक्टर का मुख्य हिस्सा है जो उसे चलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

1.2 गियर्स - ट्रैक्टर को अलग-अलग गति पर चलाने के लिए गियर्स का उपयोग किया जाता है।

1.3 ब्रेक - ट्रैक्टर को रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है।

1.4 स्टीयरिंग - ट्रैक्टर को सही दिशा में चलाने के लिए स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है।

1.5 टायर्स - ट्रैक्टर के टायर्स को सही ढंग से देखभाल करना आवश्यक है।

1.6 फिल्टर - ट्रैक्टर के फिल्टर को समय पर बदलना आवश्यक है।

1.7 लुब्रिकेशन - ट्रैक्टर के लुब्रिकेशन को समय पर करना आवश्यक है।

1.8 इलेक्ट्रिकल सिस्टम - ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समय पर चेक करना आवश्यक है।

1.9 फ्यूअर - ट्रैक्टर के फ्यूअर को समय पर चेक करना आवश्यक है।

1.10 सफाई - ट्रैक्टर को समय पर सफाई करना आवश्यक है।

अध्याय 2 - ट्रैक्टर की देखभाल

2.1 इंजन - इंजन की देखभाल करना आवश्यक है।

2.2 गियर्स - गियर्स की देखभाल करना आवश्यक है।

2.3 ब्रेक - ब्रेक की देखभाल करना आवश्यक है।

2.4 स्टीयरिंग - स्टीयरिंग की देखभाल करना आवश्यक है।

2.5 टायर्स - टायर्स की देखभाल करना आवश्यक है।

2.6 फिल्टर - फिल्टर की देखभाल करना आवश्यक है।


2.7 लुब्रिकेशन - लुब्रिकेशन की देखभाल करना आवश्यक है।

2.8 इलेक्ट्रिकल सिस्टम - इलेक्ट्रिकल सिस्टम की देखभाल करना आवश्यक है।

2.9 फ्यूअर - फ्यूअर की देखभाल करना आवश्यक है।

2.10 सफाई - सफाई की देखभाल करना आवश्यक है।

12/3/20





## ऑटोमोबाईल पर हमारे अन्यान्य प्रकाशन

माडर्न मोटरकार ट्रे० मैनुअल (तीनों भाग) — कृष्णानन्द	२४-७५
मोटरकार इन्जिनियर (प्रथम भाग) — कृष्णानन्द	८-२५
मोटरकार इन्जन (दूसरा भाग) — कृष्णानन्द	८-२५
मोटरकार सर्विसिंग (तीसरा भाग) — कृष्णानन्द	८-२५
मोटरकार इन्स्ट्रक्टर — कृष्णानन्द	१५-००
मोटर मैकेनिक टीचर — कृष्णानन्द	६-००
मोटर ड्राइविंग — कृष्णानन्द	४-५०
मोटरकार ओवरहालिंग — कृष्णानन्द	६-००
मोटर मैकेनिक टीचर गुरुमुखी — कृष्णानन्द	६-००
मोटर प्रश्नोत्तर — कृष्णानन्द	६-००
आधुनिक टिपिकल मोटर गाइड — कृष्णानन्द	४-५०
स्कूटर व ऑटोरिक्षा गाइड — कृष्णानन्द	४-५०
मोटर साइकिल गाइड — कृष्णानन्द	४-५०
ऑटोमोबाईल इन्जिनियरिंग — कृष्णानन्द	१२-००
डीजल इन्जन गाइड — कृष्णानन्द	१२-००
ट्रक एण्ड ट्रैक्टर गाइड — कृष्णानन्द	२०-२५
मोटरकार प्राइमर — कृष्णानन्द	१-५०
खेती और ट्रैक्टर (ट्रैक्टर गाइड) — कृष्णानन्द	८-२५
मोटरकार वार्यरिंग — प्रो० नरेन्द्रनाथ	६-००
ट्रैक्टर प्राइमर — कृष्णानन्द	१-५०
ऑटोमोबाईल वर्कशॉप प्रैक्टिस — कृष्णानन्द	६-००
इण्टरनल कम्बश्चन इन्जन — कृष्णानन्द	६-००
ऑटोमोबाईल सर्विसिंग एण्ड ओवर हालिंग — कृष्णानन्द	६-००
ऑटो डीजल मैकेनिक टीचर (तीनों भाग) — कृष्णानन्द शर्मा	१८-००
ट्रैक्टर सर्विसिंग एण्ड ड्राइविंग गाइड — कृष्णानन्द शर्मा	१८-००



**हिन्द पुस्तक भण्डार<sup>(३)</sup>, खारी बावली, दिल्ली-६**

शोक बिक्री केन्द्र: गली केदार नाथ, चाँवड़ी बाजार, दिल्ली-६.  
शो रुम: नई सड़क, दिल्ली-६. फोन: 269314. 265403. 264191



I. T. I., टैक्निकल स्कूलों, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटरों, किसान भाईयों तथा मैकेनिकों  
के लिए सहायक पुस्तक

# ट्रैक्टर सर्विसिंग एराउ ड्राइविंग गाइड

TRACTOR SERVICING & DRIVING GUIDE

लेखक

कृष्णानन्द शर्मा

ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर मैकेनिक टीचर, डीजल इंजन गाइड,  
मोटर ड्राइविंग तथा अन्योन्य पुस्तकों के लेखक



हिन्दु पुस्तक भण्डार<sup>(३)</sup>, रवारी बावली, दिल्ली-६

शोक बिक्री केन्द्र: गली केदार नाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६.  
शो रुम: नई सड़क, दिल्ली-६। फोन: 269314-265403-264191

दिल्ली



●  
प्रकाशक

देहाती पुस्तक भण्डार

चावड़ी बाजार, देहली-६

●  
लेखक

कृष्णानन्द शर्मा

●  
© कॉपीराइट

देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली

●

<p>मूल्य</p> <p><b>25.50</b></p> <p>हिन्दू पुस्तक भण्डार</p> <p>खारी बावली, दिल्ली 110006</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ए  
लिंग

●  
मुद्रक

टेक्नीकल प्रिंटिंग प्रेस,

सोनीपत (निकट दिल्ली)

चे

ता

व

नो

भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अधीन इस पुस्तक का कॉपीराइट भारत सरकार के कॉपीराइट आफिस द्वारा हो चुका है। अतः कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, अन्दर का मैटर, डिजाइन, चित्र, सेटिंग या किसी भी अंश को भारत की किसी भी भाषा में नकल या तोड़-मरोड़ कर छापने का साहस न करे; अन्यथा कानूनी तौर पर हर्ज-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।

## प्रकाशकीय

ऑटोमोबाइल विषय पर हमने हिन्दी भाषा में भारतवर्ष में सर्वाधिक पुस्तकें प्रकाशित कीं लेकिन उनमें से ट्रैक्टर सर्विसिंग विषय पर पुस्तक का अभाव हमेशा खटकता रहा और पाठकों ने हमें निरन्तर इस विषय पर कोई अच्छी सी पुस्तक छापने के लिए प्रोत्साहित किया ।

पाठकों की आवश्यकता तथा आज के इस युग में ट्रैक्टर के महत्व को देखते हुए हमने इस पुस्तक का प्रकाशन करने का निश्चय किया । यह पुस्तक आपके जाने-माने ऑटोमोबाइल विषय पर पारंगत लेखक श्री कृष्णानन्द शर्मा जी द्वारा लिखी गई है । इस पुस्तक को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है जिससे यह विषय और सरल तथा सुग्राह्य बन गया है । प्रथम खण्ड में ट्रैक्टरों का आविष्कार तथा उनका आज के युग में महत्व तथा ट्रैक्टर मैकेनिज्म की सम्पूर्ण जानकारी दी गई है । इस खण्ड में ट्रैक्टर ड्राईविंग तथा मेन्टीनेन्स का भी विवरण दिया गया है ।

दूसरे खण्ड में ट्रैक्टर सर्विसिंग जिसमें विद्युत, इञ्जन के मूविंग तथा स्टेशनरी पार्ट्स तथा ओवरहॉलिंग पर सम्पूर्ण जानकारी दी गई है ।

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से पुस्तक के तीसरे खण्ड अथवा परिशिष्ट में ट्रैक्टरों के इञ्जनों में होने वाली खराबियां और उनका इलाज करना बताया गया है और साथ-साथ लगभग ५५ पृष्ठ में ट्रैक्टर सर्विसिंग के विषय को चित्रों द्वारा समझाया गया है ।

पुस्तक को बढ़िया आफसैट पेपर पर डिमाई साइज तथा क्लायथ बाईंडिंग द्वारा सुसज्जित किया गया है । चित्र संख्या ४१५ देकर मूल्य केवल अठारह रुपये रखे गये हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठा सके ।

—प्रकाशक



## मोटारकार ओवरहालिंग

कृष्णानन्द शर्मा

आटो मैकेनिक, ट्रेनीज, आपरेटरों के लिए प्रामाणिक पुस्तक। थ्योरी मेन्टी-नेत्स व मुरम्मत की सम्पूर्ण व्याख्या तबीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

विषय : ओवरहालिंग व उसके भेद मुख्य औजार, जांच करने की विधि टाप ओवरहालिंग, आटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इंजन खोलना, इंजन के आन्तरिक दोष, इंजन ओवरहालिंग व रिकंडीशनिंग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, गेयर बाक्स तथा ब्रेकिंग सिस्टम इत्यादि।

पृष्ठ २६१ चित्र १०० मूल्य छह रुपये

## स्कूटर और आटो रिक्षा गाइड

कृष्णानन्द शर्मा M. M. (M.E.S.)

आटो रिपेयर वर्कशाप, लम्बेटा व वेस्पा मैकेनिक, कारीगर, मिस्त्री, आटो-मैकेनिक आदि के लिए सर्वप्रथम हिन्दी की प्रामाणिक पुस्तक।

विषय : स्कूटर व मोटर साइकल के भाग, इंजन स्टोक व साइकल, इंजन चालू होने के लिए सिस्टम, मैग्नेटों व डायनेमो, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टेयरिंग व ब्रेकिंग सिस्टम, खराबियां व मरम्मत करने की विधियां।

पृष्ठ १४० चित्र ५६ मूल्य साढ़े चार रु०



**हिन्द पुस्तक भण्डार, खारी बावली, दिल्ली-६**

थोक बिक्री केन्द्र : गली केदार नाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६.  
श्री रुम : नई सड़क, दिल्ली-६. फोन: 269314, 265403, 264191



# विषय-सूची

## भाग पहला

### ट्रैक्टर मैकेनिज्म-ड्राइविंग एण्ड मैटीनैस

१: ट्रैक्टरों का आविष्कार तथा महत्त्व	६
भारतवर्ष में ट्रैक्टरों का प्रचलन	१७
ट्रैक्टरों के विभिन्न उपयोग (चित्रों की सहायता से)	१६
ट्रैक्टरों का 'आविष्कार	२५
खेती सम्बन्धी ट्रैक्टरों द्वारा किये जाने वाले कार्य	३०
ट्रैक्टर और खेती के उपकरण	३१
पावर यूनिट और मशीन	३३
ट्रैक्टर मैकेनिज्म का मुख्य विवरण	३६
२: इन्जन और उनका मुख्य विवरण	४१
पयूअल सप्लाई सिस्टम	४४
लुब्रीकेशन सिस्टम	४५
इलैक्ट्रिकल सिस्टम	४५
इन्जन स्टार्टिंग सिस्टम	४७
क्रैंक शाफ्ट घुमाने की विधियां	४६
इन्जन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए	५२
गैसोलीन इन्जन स्टार्ट करने की विधि	५४
हैंडिल द्वारा डीजल इन्जन को स्टार्ट करने की विधि	५६
गैसोलीन आगजीलियरी इन्जन स्टार्ट करने की विधि	६०
बड़ा इन्जन स्टार्ट करने का ढंग	६०
३: सैद्धान्तिक बातें	६४
न्यूटन का सिद्धान्त	६४
टैविनकल इकाईयां	६६

## ४: शक्ति उत्पादक सिद्धान्त

७१

इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन की क्रिस्में	७१
ईंधन की खोज	७१
डीजल इन्जन का आविष्कार	७३
ऑटो का सिद्धान्त	७३
स्ट्रोक	७४
कम्बश्चन तथा कम्बश्चन इन्जन	७५
इन्जन सिलेंडर के अन्दर कम्बश्चन का तरीका	७५
कम्बश्चन में मिलावट की मात्रा	७५
मालीक्यूल	७६

## ५: डीजल इन्जन का आविष्कार

७७

इग्नीशन कम्प्रेशन इन्जनों का काम करने का ढंग	७८
पेट्रोल फ्युअल सप्लाय सिस्टम	८१
फ्युअल सप्लाय की खराबी व मरम्मत सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	८७
इग्नीशन सिस्टम	८८
क्वायल इग्नीशन सिस्टम	९२
क्वायल इग्नीशन के पुर्जों का मुख्य विवरण	९४
लुब्रिकेशन सिस्टम	९७

## ६: डीजल फ्युअल सप्लाय सिस्टम

१०५

कूलिंग सिस्टम	१११
कूलिंग सिस्टम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	११५

## ७: ट्रैक्टर ड्राईविंग

११७

ट्रैक्टर चालू करने की तैयारी	११७
ट्रैक्टर चालू करने से पहले मुख्य देखभाल	११८
ट्रैक्टर चालू करने का तरीका	११९
ट्रैक्टर गेयर में डालने का तरीका	१२०
ब्रेकों का प्रयोग	१२१
चेन टाईप ट्रैक्टर चलाने की विधि	१२३
व्हील ट्रैक्टर का कन्ट्रोल सिस्टम	१२५
गेयरों का प्रयोग	१२६
लोड के अनुसार गेयरों का प्रयोग	१३३
स्टेरियरिंग का प्रयोग	१३४
डिफ्रेंशियल लॉकर का प्रयोग	१३५
ट्रैक्टर को लोड करके सड़क पर चलाने की विधि	१३६



हाईड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग	१४०
काम करने के पश्चात् ट्रैक्टर रोकने की विधि	१४२
८ : मेनटीनेन्स	१४४
ट्रैक्टर की प्रतिदिन देखभाल	१४४
ट्रैक्टर की तिमाही देखभाल	१४६
ट्रान्समिशन	१५०
क्लच सर्विस	१५६
क्लच सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	१६३
फ्रण्ट एक्सिल	१६४

## भाग दूसरा

# विद्युत, इन्जन पार्ट्स तथा ओवरहॉलिंग

१: विद्युत या बिजली	१७१
विजली की उत्पत्ति का इतिहास	१७२
विजली की इकाई और उसको ज्ञात करने के उपाय	१७४
मोटर गाड़ी की बैट्री	१८०
लैड एसिड टाईप बैट्री सैल	१८०
बैट्री प्लेट की फिटिंग	१८१
इलैक्ट्रोलाइट	१८२
इलैक्ट्रोलाइट बनाना व बैट्री चार्ज करना	१८२
बैट्री की देखभाल व सुरक्षा	१८५
डायनेमो और जेनरेटर	१८५
डायनेमो के पुर्जे	१८६
मैग्नेटिक फोर्स	१८७
डायनेमो के सर्किट	१८८
डायनेमो के करैण्ट पर नियन्त्रण	१९०
थर्ड ब्रश कन्ट्रोल सिस्टम रैगुलेटर	१९०
वोल्टेज करैण्ट कन्ट्रोल रैगुलेटर	१९१
चार्जिंग सर्किट	१९२
चार्जिंग सर्किट की खराबियां व मरम्मत	१९३
सैल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर	१९४



## ४: शक्ति उत्पादक सिद्धान्त

७१

इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन की किस्में	७१
ईंधन की खोज	७१
डीजल इन्जन का आविष्कार	७३
ऑटो का सिद्धान्त	७३
स्ट्रोक	७४
कम्बश्चन तथा कम्बश्चन इन्जन	७५
इन्जन सिलेंडर के अन्दर कम्बश्चन का तरीका	७५
कम्बश्चन में मिलावट की मात्रा	७५
मालीक्यूल	७६

## ५: डीजल इन्जन का आविष्कार

७७

इग्नीशन कम्प्रेशन इन्जनों का काम करने का ढंग	७८
पेट्रोल फ्युअल सप्लाई सिस्टम	८१
फ्युअल सप्लाई की खराबी व मरम्मत सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	८७
इग्नीशन सिस्टम	८८
क्वायल इग्नीशन सिस्टम	९२
क्वायल इग्नीशन के पुर्जों का मुख्य विवरण	९४
लुब्रीकेशन सिस्टम	९७

## ६: डीजल फ्युअल सप्लाई सिस्टम

१०५

कूलिंग सिस्टम	१११
कूलिंग सिस्टम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	११५

## ७: ट्रैक्टर ड्राईविंग

११७

ट्रैक्टर चालू करने की तैयारी	११७
ट्रैक्टर चालू करने से पहले मुख्य देखभाल	११८
ट्रैक्टर चालू करने का तरीका	११९
ट्रैक्टर गेयर में डालने का तरीका	१२०
ब्रेकों का प्रयोग	१२१
चैन टाईप ट्रैक्टर चलाने की विधि	१२३
व्हील ट्रैक्टर का कन्ट्रोल सिस्टम	१२५
गेयरों का प्रयोग	१२६
लोड के अनुसार गेयरों का प्रयोग	१३३
स्टेयरिंग का प्रयोग	१३४
डिफ्रेन्शियल लॉकर का प्रयोग	१३५
ट्रैक्टर को लोड करके सड़क पर चलाने की विधि	१३६

हाईड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग	१४०
काम करने के पश्चात् ट्रैक्टर रोकने की विधि	१४२
८ : मेनटीनेंस	१४४
ट्रैक्टर की प्रतिदिन देखभाल	१४४
ट्रैक्टर की तिमाही देखभाल	१४६
ट्रान्समिशन	१५०
क्लच सर्विस	१५६
क्लच सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	१६३
फ्रण्ट एक्सिल	१६४

## भाग दूसरा

# विद्युत, इन्जन पार्ट्स तथा ओवरहॉलिंग

१: विद्युत या बिजली	१७१
बिजली की उत्पत्ति का इतिहास	१७२
बिजली की इकाई और उसको ज्ञात करने के उपाय	१७४
मोटर गाड़ी की बैट्री	१८०
लैड एसिड टाईप बैट्री सैल	१८०
बैट्री प्लेट की फिटिंग	१८१
इलैक्ट्रोलाइट	१८२
इलैक्ट्रोलाइट बनाना व बैट्री चार्ज करना	१८२
बैट्री की देखभाल व सुरक्षा	१८५
डायनेमो और जेनरेटर	१८५
डायनेमो के पुर्जे	१८६
मैग्नेटिक फोर्स	१८७
डायनेमो के सर्किट	१८८
डायनेमो के करैण्ट पर नियन्त्रण	१९०
थर्ड ब्रुश कन्ट्रोल सिस्टम रैगुलेटर	१९०
वोल्टेज करैण्ट कन्ट्रोल रैगुलेटर	१९१
चार्जिंग सर्किट	१९२
चार्जिंग सर्किट की खराबियां व मरम्मत	१९३
सैल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर	१९४



स्टार्टर की मुख्य खराबियां व मरम्मत	१६७
फंसी हुई बैण्डेक्स पिनियन निकालना	१६६
लाईटिंग और हॉर्न सर्किट	२००
<b>२: कम्बश्चन इन्जन के स्टेशनरी व मूविंग पार्ट्स</b>	<b>२०४</b>
सिलैण्डर हैड	२०४
सिलैण्डर ब्लाक व क्रैंक केस	२०५
ऑयल पम्प	२०६
इन्जन के मूविंग पार्ट्स	२०७
पिस्टन	२०७
पिस्टन रिंग	२१२
पिस्टन पिन	२१५
कनैक्टिंग रॉड	२१७
क्रैंक शाफ्ट	२१८
केम शाफ्ट	२२२
इन्जन वाल्व	२२४
वाल्व गेयर	२२७
टैपिट	२२८
वाल्व स्प्रिंग	२३०
वाल्व गार्ड	२३०
वाल्व शीट	२३१
रौकर व रौकर शाफ्ट	२३१
वाल्व टायमिंग	२३१
केम एंगिल	२३२
फलाई व्हील	२३३
इन्जन के पुर्जों का आपसी सम्बन्ध तथा काम करने का ढंग	२३४
<b>३: ओवरहॉलिंग तथा मेनटीनेंस</b>	<b>२३७</b>
ट्रैक्टर तथा मोटर कार सर्विसिंग के लिए	
अोजार व यन्त्र	२३७
इन्जन को खोलना	२४३
खोले हुए इन्जन के पुर्जों की जांच	२५१
सर्विसिंग व फिटिंग	२६५
सिलैण्डर रिबोरिंग	२६५
हॉनिंग	२६७
वाल्व सर्विस	२७०



क्रैंक शाफ्ट सर्विस	२७४
वेयरिंग सर्विस	२७६
पिस्टन सर्विस	२८०
वाल्व टाइमिंग सेट करना	२८३
चैम्बर ठीक करना	२८४
इन्जन की फिटिंग	२८५

## परिशिष्ट

# ट्रैक्टरों के इन्जनों में होने वाली खराबियां और उनका इलाज

गैसोलीन और गैसोलीन कैरोसीन इन्जन	२८६
इन्जन स्टार्ट नहीं होता	२८६
इन्जन बन्द हो जाना	२८२
इन्जन में पावर कम होना	२८३
विचित्र आवाज आना	२८५
घुआं बहुत ज्यादा है	२८६
इन्जन बहुत गरम होना	२८७
ऑयल प्रेशर कम या अधिक होना	२८८
डीजल इन्जन की खराबियां	२८९
इन्जन स्टार्ट नहीं होता	२८९
इन्जन रुक जाता है	३००
इन्जन की पावर कम है	३०१
असाधारण आवाज	३०२
बहुत अधिक घुआं	३०२
इन्जन गरम होना	३०४
ऑयल प्रेशर कम-अधिक होना	३०४

## परिशिष्ट चित्रों में आपका ट्रैक्टर

प्लेट नं० १ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्नीशियन इंजन (फरग्यूसन)	३०६
प्लेट नं० २ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन (फरग्यूसन)	३०७
प्लेट नं० ३ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्नीशियन इंजन में स्ट्रोकों की दशा	३०८
प्लेट नं० ४ टू स्ट्रोक स्पार्क इग्नीशियन इंजन में स्ट्रोकों की दशा	३०८
प्लेट नं० ५ टू स्ट्रोक डीजल इंजन (जनरल मोटर्स)	३०९
प्लेट नं० ६ टू-स्ट्रोक डीजल इंजन (मार्शल)	३१०
प्लेट नं० ७ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में टाइमिंग प्रबन्ध (पकिन्स)	३११
प्लेट नं० ८ स्पार्क इग्नीशियन इंजनों के कम्बश्चन सिस्टम	३१२
प्लेट नं० ९ एक गैसोलीन/कैरोसीन इंजन ट्रैक्टर में फ्युअल और कम्बश्चन का साधारण प्रबन्ध	३१३
प्लेट नं० १० डीजल इंजन का कम्बश्चन सिस्टम	११४
प्लेट नं० ११ फ्युअल इन्जेक्शन पम्प (C.A.V.)	३१५
प्लेट नं० १२ नोजिल्स	३१६
प्लेट नं० १३ डीजल इंजन ट्रैक्टरों में फ्युअल व कम्बश्चन का साधारण प्रबन्ध	३१६
प्लेट नं० १४ कालर में फ्युअल व कम्बश्चन प्रबन्ध	३१७
प्लेट नं० १५ फ्युअल लिफ्ट पम्प	३१७
प्लेट नं० १६ फ्युअल फिल्टर	३१८
प्लेट नं० १७ गैसोलीन स्टार्टिंग इंजन में फ्युअल सिस्टम	११९
प्लेट नं० १८ डीजल इंजन जिसमें गैसोलीन से डीजल इंजन स्टार्ट करने का भी प्रबन्ध है	३२०
प्लेट नं० १९ सैन्ट्रीफ्युगल गवर्नर (स्पार्क इग्नीशियन इंजन)	३२१
प्लेट नं० २० सैन्ट्रीफ्युगल गवर्नर (डीजल इंजन)	३२२
प्लेट नं० २१ कम्बश्चन हीटर	३२२
प्लेट नं० २२ न्यूमेटिक गवर्नर का साधारण प्रबन्ध	३२३
प्लेट नं० २३ आयल बाथ एअर क्लीनर	३२४
प्लेट नं० २४ क्वायल इग्नीशन सिस्टम का सिद्धांत	३२५
प्लेट नं० २५ क्वायल इग्नीशन सिस्टम का उदाहरण	३२५



प्लेट नं० २६ मैग्नेटो के सिद्धांत	३२६
प्लेट नं० २७ रोटेटिंग ग्राम्फोन मैग्नेटो	३२७
प्लेट नं० २८ केमशाफ्ट ड्राइव के लिए रोटेटिंग-मैग्नेटो	३१८
प्लेट नं० २९ क्वायल इग्नीशियन सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटर (लूक्स)	२२९
प्लेट नं० ३० लैंड/एसिड बैट्री (एक्ससाइड)	३३०
प्लेट नं० ३१ इलैक्ट्रोलाइट का टैस्टिंग	३३१
प्लेट नं० ३२ निकल कैडमियम/अल्कली सैल	३३२
प्लेट नं० ३३ जनरेटर	३३३
प्लेट नं० ३४ कटआउट और वोल्टेज रैगुलेटर	३३३
प्लेट नं० ३५ स्टार्टर मोटर सर्किट डायग्राम	३३४
प्लेट नं० ३६ सॉलिनाइड टाइप स्टार्टर स्विच	३३४
प्लेट नं० ३७ एयर कूल्ड इंजन	३३५
प्लेट नं० ३८ थर्मो साइफोनिक लीक्विड कूलिंग सिस्टम (जानडियर)	३३६
प्लेट नं० ३९ इंजन में स्प्लैश लुब्रिकेशन (फोर्डसन)	३३७
प्लेट नं० ४० स्प्लैश लुब्रिकेशन में तेल का दौरा	३३८
प्लेट नं० ४१ ट्रांसमिशन सिस्टम (मैसी हैरिस)	३३९
प्लेट नं० ४२ ट्रांसमिशन सिस्टम (वर्टिकल इंजन)	३४०
प्लेट नं० ४३ ट्रांसमिशन सिस्टम (मार्शल) हॉरीजन्टल इंजन	३४१
प्लेट नं० ४४ सिंगल प्लेट ड्राप क्लच (डेविड ब्राउन)	३४२
प्लेट नं० ४४ चेंज स्पीड गेयर ट्रेन (फोर्डसन मेजर)	३४३
प्लेट नं० ४५ स्पीड गेयर ट्रेन (फोर्डसन)	३४३
प्लेट नं० ४६ चेन्ज स्पीड गेयर ट्रेन (डेविड ब्राउन)	३४४
प्लेट नं० ४७ डिफ्रैशियल के सिद्धांत	३४४
प्लेट नं० ४८ ट्रांसमिशन सिस्टम (डेविड ब्राउन)	३४५
प्लेट नं० ४९ फोर्डसन ट्रैक्टर की जनरल असेम्बली और लुब्रिकेशन	३४६
प्लेट नं० ५० फोर्डसन मेजर ट्रैक्टर की जनरल असेम्बली और लुब्रिकेशन	३४७
प्लेट नं० ५१ कालर ट्रैक्टर (कैटरपीलर) की जनरल असेम्बली व लुब्रिकेशन	३४८
प्लेट नं० ५२ कालर ट्रैक्टर (इन्टरनेशनल) की जनरल असेम्बली व लुब्रिकेशन	३४९
प्लेट नं० ५३ क्रॉलर ट्रैक शू के नमूने (इन्टरनेशनल)	३५०

प्लेट नं० ५४ सैंन्टर-व्हील रो-क्राप ट्रैक्टर (जान डियर) का फ्रन्ट व्हील प्रबन्ध	३५१
प्लेट नं० ५५ फ्रन्ट व्हील बेयरिंग (डेविड ब्राउन)	३५२
प्लेट नं० ५६ स्टीयरिंग प्रबन्ध (फोर्डसन मेजर)	३५३
प्लेट नं० ५७ स्टीयरिंग प्रबन्ध (मैसी हैरिस)	३५४
प्लेट नं० ५८ स्टीयरिंग प्रबन्ध (फर्गुसन)	३५४
प्लेट नं० ५९ स्टीयरिंग गेयर बाक्स	३५५
प्लेट नं० ६० क्रॉलर ट्रैक्टर में स्टीयरिंग गेयर और ब्रेक	३५६
प्लेट नं० ६१ अन्दर से फैलने वाले ब्रेक और ब्रेक कन्ट्रोल	३५७
प्लेट नं० ६२ बाहर से अन्दर से सुकड़ने वाले ब्रेक	३५८
प्लेट नं० ६३ क्रालर ट्रैक (फाउलर)	३५८
प्लेट नं० ६४ क्रालर ट्रैक्टर (फाउलर) में सस्पेंशन और ग्राउण्ड ड्राइव	३५९
प्लेट नं० ६५ ट्रैक रोलर और उनका लुब्रीकेशन	३६०





ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पहला भाग

# ट्रैक्टर मैकेनिज़्म, ड्राईविंग तथा मेन्टीनैस

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



## ट्रैक्टरों का आविष्कार तथा महत्त्व

आधुनिक काल में ट्रैक्टर का नाम केवल किसानों की जुवान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जुवान पर है। क्योंकि इस समय भारत में खाद्य समस्या ही एक महान समस्या है, जिसको समाप्त करने का एक मात्र उपाय खेती की उपज बढ़ाना है।

जहाँ खेती की उपज बढ़ाने की चर्चा होती है, वहाँ ट्रैक्टरों का नाम पहले आता है। यदि किसी ने ट्रैक्टर देखा भी न हो तो नाम अवश्य लिया होगा। ट्रैक्टर की सहायता से कम समय में बंजर भूमि अधिक-से-अधिक जोती जा सकती है। इसलिए इस संकट के समय में अपना सहायक या अन्नदाता ट्रैक्टर का नाम प्रत्येक नागरिक की जुवान पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

अधिक अन्न उपजाने के लिए ट्रैक्टर प्रयोग ही नहीं; बल्कि इसके सहायक अच्छा बीज, अधिक व अच्छी खाद भी शामिल है। लेकिन हमारे देश में इन तीनों की महान कमी है। यही कारण है कि भारत जैसा खेतिहर देश अकाल ग्रस्त हो रहा है।

### भारतवर्ष में ट्रैक्टरों का प्रचलन

साधारणतौर पर भारत में द्वितीय महायुद्ध के बाद कहीं-कहीं बड़े फार्मों में ट्रैक्टरों का प्रचलन हो गया था। किन्तु वह नाम मात्र था। किसान लोग भी उस समय ट्रैक्टरों को उतना पसन्द नहीं करते थे, जितना कि अब करते हैं।

स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में फारमिंग की प्रथा आरम्भ हुई। सरकार ने कुछ तो खुद सरकारी फारम बनाए और कुछ बंजर भूमि धनवान लोगों को जो अपने खर्च से फारम बना सकते थे, बांट दी।

इसके अतिरिक्त भूमिहीन नागरिकों, जो पंजाब से आए आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक थे, को बुला-बुलाकर बंजर भूमि आबाद करके उसमें इन लोगों को बसा दिया और साथ ही हल, बैल तथा मकान बनाने के लिए नकद रुपये भी दिए। तत्पश्चात् ये लोग भी भूमि का विस्तार करते रहे और इस तरह ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई।



इसके अलावा भूमि की चकवन्दी प्रथा भी ट्रैक्टरों का विस्तार बढ़ाने का एक कारण है। तबसे हमारे देश में ट्रैक्टरों की मांग बढ़ती गई और बढ़ती ही जा रही है। यह भी सुना गया है कि फिलहाल हमारी सरकार रूस से पांच-पांच हजार ट्रैक्टरों को एक साथ मंगा रही है और साथ ही जल्दी-से-जल्दी अपने देश में भी व्यापक पैमाने पर ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए कारखाना खोलने जा रही है।

इसलिए जान पड़ता है कि वह दिन अब दूर नहीं, जबकि प्रत्येक भारतीय किसान के घर के आगे बेलों की जोड़ी के बजाय ट्रैक्टर खड़ा मिलेगा, जो कि हल की जगह पर हल का तथा मोटरकार की जगह मोटर का काम देगा। इसी के द्वारा रहट, टिकली के स्थान पर जब कूप से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है, तब भी यह काम आता है। प्रत्येक ट्रैक्टर में उपर्युक्त मुख्य गुण पाए जाने के कारण यह लोकप्रिय बन चुका है। इसीलिए इस समय भी देश में हजारों ट्रैक्टर चल रहे हैं किन्तु उनके मालिक अपने ट्रैक्टर का पूरा लाभ या उसका पूरा मूल्य अदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे जल्दी ही अपने समय से पूर्व खराब हो जाते हैं या अपनी मरम्मत में अपने से भी ज्यादा कीमत खा जाते हैं, जिसका एक मात्र कारण उनकी सही देख-भाल न होना तथा सही ढंग से प्रयोग न करना है।

कुछ समय पहले या कहीं-कहीं अब भी कई ट्रैक्टर मालिक ऐसे मिलेंगे जो कि उसके मकेनिज्म से कोसों दूर हैं। और वही लोग अपने ट्रैक्टरों में ऐसा ड्राइवर रखेंगे जो कम-से-कम वेतन ले। कम वेतन वही ड्राइवर लेगा जो ट्रैक्टर का काम भली प्रकार से नहीं जानता होगा। ऐसे मालिकों का ट्रैक्टर पूरी सविस कैसे देगा ?

**मकेनिज्म का महत्त्व**—ट्रैक्टर से पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब कि प्रत्येक ट्रैक्टर मालिक मकेनिज्म से भली प्रकार परिचित हो, भले ही ट्रैक्टर पर वह स्वयं काम न करे। प्रश्न उठता है कि ट्रैक्टर पर काम करना ही नहीं है तो उसके मकेनिज्म को सीखने से क्या लाभ है। इस बात का एक मात्र लाभ यह है कि यदि मालिक मकेनिज्म से परिचित होगा, तो कम-से-कम होशियार ड्राइवर तथा मकेनिक की राय व पैसों की परवाह किये बिना ट्रैक्टर को ठीक कर सकेगा और अपने ट्रैक्टर में जो खराबियां पड़ गई हों या पड़ने जा रही हों, उनके विषय में ड्राइवर व मकेनिक को अवगत करा सकेगा।

इसी प्रकार ट्रैक्टर ड्राइवर को अपने ड्राइविंग सम्बन्धी सारे कार्य व प्रत्येक मकेनिक को हर प्रकार के ट्रैक्टर के मकेनिज्म तथा उनकी मरम्मत की विधि में निपुण होना अति आवश्यक है।

उपर्युक्त सुभाव के अनुसार भारत के समस्त किसान और उतने ही ट्रैक्टर ड्राइवर तथा ट्रैक्टर मकेनिकों को ट्रैक्टर मकेनिज्म में निपुण होना है। तो इसमें सारे देश की लगभग २५ प्रतिशत जनता सम्मिलित हो सकती है।

इस कमी को पूरा करने के लिए इस विषय पर एक सरल साहित्य की आवश्यकता है। और वह साहित्य प्रत्येक किसान तथा इस व्यवसाय के करने वालों के हाथों तक पहुंचना चाहिए। वह साहित्य इतना साधारण तथा सरल हो, ताकि




सर्व-साधारण की समझ में आसानी से व कम-से-कम समय में आ जाए तथा एक लम्बे विवरण को कम-से-कम शब्दों में पूरा-पूरा समझाया जा सके ।

अब सोचना यह है कि ऐसे अनोखे साहित्य को लिखने के लिए कौन-सा ढंग अपनाया जाय, जिसमें उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त हर प्रकार के ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल तथा मशीनों आदि का विवरण एक साथ ही दिया जा सके ।


यदि किसी खास एक मेकर, मॉडल या टाइप के ट्रैक्टर या मशीन को ध्यान में रख कर लिखा जाय तो इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें लिखनी होंगी । ना तो इतनी पुस्तकें लिखी जायेंगी और ना ही इन सबों को पढ़ने वाला कोई मिलेगा ।

यदि दूसरे प्रकार के ऑटोमोबाइल को छोड़कर केवल ट्रैक्टरों को ही ध्यान में रख कर लिखा जाय, तो ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे—एस्कोर्ट, फर्डसन, फारगोशन, बुल डोजर (कई टाइप में) मोटर ग्रेडर तथा ४ व ५ प्रकार के रशियन ट्रैक्टर मुख्य हैं । किन्तु मेरा विचार है, कि प्रत्येक ट्रैक्टर का मकेनिज्म एक ही सिद्धान्त पर बना हुआ है । अन्तर केवल नाम मात्र का ही है, जिसकी जानकारी के लिए प्रत्येक मशीन के साथ प्रत्येक मेकर की अनुदेशार्थ पुस्तक (Instruction book) साथ आती है । इसलिए प्रत्येक मेकर या मॉडल या टाइप के पीछे न जाकर सम्मिलित ऑटोमोबाइल ब्यौरा तथा खेती के हर प्रकार के अनुकरणों को विवरण सहित यहाँ लिखा जा रहा है ।

## ट्रैक्टरों के विभिन्न उपयोग (चित्रों की सहायता से)




चित्र १ फरगुसन ट्रैक्टर द्वारा प्राइम भ्रवर का प्रयोग



चित्र २ टेक्स हेरो का प्रयोग






चित्र ३ फरगुसन मेजर ट्रैक्टर द्वारा भाड़ी काटने के खेत का प्रयोग




चित्र ४ न्युसन डी जल इंजन लाइट ट्रैक्टर द्वारा आलू की खेती






चित्र ५ फरग्युसन ट्रैक्टर द्वारा डिस्क प्लो की सहायता से ऊबड़-खाबड़ भूमि को जुताई




चित्र ६ कैटरपिलर D-2 द्वारा डबल फेंगे प्लो की सहायता से बरज़र भूमि की जुताई





चित्र ८ बेला रूस ट्रैक्टर पर बाड़ी की फिटिंग






चित्र ६ ट्रैक्टर के अन्दरूनी पुर्जे




चित्र १० न्यू फील्ड ट्रैक्टर द्वारा फसल की बुलाई






चित्र ११ ट्रैक्टर की पावर से कुएं से पानी खींच कर खेती की सिंचाई



चित्र १२ चैन ड्राइव मारशल ट्रैक्टर






चित्र १३ ह्वील ड्राइव फोल्ड मार्शल ट्रैक्टर के अन्दरूनी भाग

## ट्रैक्टरों का आविष्कार

कहा जाता है कि खेत जोतने के लिए बैल व घोड़ों की शक्ति के बजाय मकेनिकल शक्ति प्रयोग करने की तरफ सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर्व-प्रसिद्ध किसान व वैज्ञानिक श्री जैम कौल का ध्यान गया था। उन्होंने सन् १७८२ ई० में एक हाथ से घुमाने वाली मशीन बनाई। वह चाहते थे कि हल को सीधा बैलों या घोड़ों की शक्ति से खींचने की बजाय इस मशीन को घुमाकर रस्सी द्वारा खींचा जाय। और इसी मशीन के द्वारा लेटी हुई घास को भी इकट्ठा किया जाय और गट्टे बनाये जाय, किन्तु यह आविष्कार प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा।

सन् १८७१ ई० में वर्तानिया की रायल एग्रीकल्चरल सोसायटी ने स्टीम इंजन की शक्ति को इस क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उस काल में स्टीम इंजनों का आविष्कार बड़ी धूम-धाम से हो रहा था, किन्तु इसकी प्रगति नहीं हो पाई थी जितनी कि चोटी पर पहुंचने के बाद अब कम भी हो गई है। उस समय गैसोलीन इंजन तथा डीजल इंजन भी प्रचलित नहीं हो पाये थे। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में पूरी तरह प्रयोग किया।






चित्र १४ पुराने नएने के सिंगल सिलिण्डर हारीजन्टल टाइप आयल  
इंजन ट्रैक्टर के अन्दरूनी पुर्जे

जहां तक भी सम्भव हो सका, एक साधारण यन्त्र बनाया गया, जिसको उस समय खेत जोतने की मशीन का नाम दिया गया। जिसको हम 'ट्रैक्टर' कह रहे हैं। वास्तव में वह यन्त्र आधुनिक काल के चलने-फिरने वाले ट्रैक्टरों की तरह न था; क्योंकि उस समय यह वात मस्तिष्क में नहीं थी कि बिना उठाए हुए इंजन चल फिर भी सकता है। इसलिए उन्होंने वाष्प द्वारा चलने वाले अपने यन्त्र को अपने फार्म के एक कोने में स्थित कर दिया। उसकी शाफ्ट पर दो-तरफा लम्बी-लम्बी रस्सियां लपेट दीं। रस्सियों का एक-एक सिरा हल पर जोड़ दिया। इंजन चालू करने पर जब शाफ्ट घूमी, तो रस्सी शाफ्ट पर लिपटती गई, साथ ही हल इंजन की तरफ खिंचता हुआ आता था। इस प्रयोग से कार्य-क्षमता को कोई हानि तो नहीं हो पाई, परन्तु बैल, घोड़ों का कुछ बोझ हलका जरूर हो गया।

कुछ समय बाद स्टीम मोटर वैन का आविष्कार हुआ, यानी वाष्प (स्टीम) इंजन द्वारा चलने वाली मोटरनुमा गाड़ी बनाई गई, जो कि ५ सवारियों को लेकर ५ मील प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती थी। इसी सिद्धान्त पर एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों की सलाह से मैकेनिकल इंजीनियरों ने एक विशेष प्रकार की स्टीम इंजन गाड़ी बनाई और उस पर जमीन जोतने के लिए लकड़ी के उपकरण बनाकर जोड़े, जिसके द्वारा फार्म की जुताई आरम्भ हो गई। इस प्रकार की मशीन को "ट्रैक्टर" का नाम दिया गया था। किन्तु आधुनिक ट्रैक्टर और उस ट्रैक्टर में जमीन-ग्रासमान का अन्तर था, यानी उस ट्रैक्टर में कई खास कमियां थीं, जिनके कारण वह ट्रैक्टर प्रचलित न हो सका।

सन् १८७७ में आयल इंजन (इन्टरनल कम्बिशन इंजन) का आविष्कार हो गया था, जोकि सन् १९०० में पूर्णतया मैदान में आ गया था। वैज्ञानिकों ने






चित्र १५ स्टेशनरी आयल इञ्जन सिंगल सिलेण्डर टाइप  
 1 सिलेण्डर हैड 2 वेपोराइजर 3 क्रैंक शाफ्ट 4 इञ्जन  
 5 एअर इनटेक वाल्व 6 फलाई व्हील

१८६७ ई० में आयल इन्जन द्वारा चलने वाला ट्रैक्टर तैयार किया ।

उस काल के आयल इन्जन और आधुनिक काल के आयल इन्जन की बनावट में जमीन-आसमान का अन्तर था । तात्पर्य यह है कि उस काल में जो आयल इन्जन बनाये गए थे वह अधिक भटका लो थे, इसलिए उनको जनाने के लिए मजबूत




चित्र १६ आधुनिक डीजल इञ्जन (आटोमोबाइल का)  
 1 स्टार्टर पेट्रोल इञ्जन 2 कारबुरेटर 3 प्रोटल  
 लंबर 4 चोक लीवर 5 मेगनेट असेम्बली (6 से 15  
 तक के पुर्जे चित्र 108 में देखिए)



नोंव की आवश्यकता होती थी जो कि चलते-फिरते ट्रैक्टरों में बनाना सम्भव नहीं था। यही कारण है कि साधारण आयाल ट्रैक्टर ज्यादा प्रचलित नहीं हो सके। सन् १८९९ में आयाल इन्जनों की बनावट में कुछ सुधार किया गया। उस काल में ट्रैक्टरों को संशोधित आयाल इन्जन व गैस इन्जन द्वारा चलाने की प्रथा चली।

सन् १९१० में ऑटोडीजल इन्जनों का पूर्णतया विकास हो गया और रायल एग्रीकल्चर सोसायटी ने डीजल इन्जनों द्वारा चलने वाले कामयाब ट्रैक्टरों का आविष्कार किया। तत्पश्चात् ट्रैक्टरों को हलका व छोटा बनाने की होड़ लगी, क्योंकि



चित्र १७ ट्री साइकिल टाइप जानडीयर ट्रैक्टर के साथ रो ग्राव एलीमेंट का प्रयोग


भारी ट्रैक्टर गीली जमीन में धंस जाया करते थे। इसलिए ट्रैक्टरों को हलका व उनके पहियों में सुधार करने की आवश्यकता हुई।

अपने ट्रैक्टरों को अधिक सुविधा-जनक बनाने के लिए एक भाग पर ब्लेड लगा दी जाती है, जो कि मिट्टी को खोदकर एक किनारे लगा देती है और यदि इसके पीछे खेती के उपकरण जोड़ दिये जाएं तो जुताई भी हो सकती है।


ये मशीनें कई-एक प्रकार की होती हैं। जैसे—D—4, D—6, D—8। वास्तव में यह भारी मशीनें हैं, इसलिए खास स्थान पर ही प्रयोग होती हैं। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार की एक मशीन और होती है, जिसको मोटर ग्रेडर कहते हैं। इस पर ब्लेड के अतिरिक्त सख्त भूमि खोदने के लिए लोहे के डन्डे भी लगे होते हैं। यह मशीन अधिकतर पक्की डामर वाली सड़क को खोदने के काम आती है।



इसके अलावा स्टोन क्रेसर, कंकरीट मिक्चर, रोड रोलर, क्रेन इत्यादि सबके इंजनों की मशीनरी मिलती-जुलती है।




चित्र १८ आयरन हार्स ट्रैक्टर (ये ट्रैक्टर मुलायम भूमि में जुताई के काम आते हैं।)



चित्र १९ फाउलर मार्शल चैन ट्रैक्टर द्वारा काफ़ी राइट तथा लेंफ्ट जुताई। (इस ट्रैक्टर का इंजन सिंगल सिलिंडर टू स्ट्रोक टाइप का होता है)





चित्र २० मोटर ग्रेडर (यह भारी ट्रैक्टर है जो बज्जर भूमि की जुताई और मिट्टी को हटा कर भूमि समतल करने के काम आता है)

## खेती सम्बन्धी ट्रैक्टरों द्वारा किए जाने वाले कार्य

वास्तव में कृषि-सम्बन्धी ट्रैक्टरों द्वारा केवल खेत जोतने का ही काम नहीं लिया जाता है; बल्कि खेती का हर काम लिया जाता है। जैसे—जुताई करना, आलू का बीज बोना तथा आलू खोदना, ढेला तोड़ना, पाटा चलाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल काटना, दाने निकालना, घास काटना, घास के गड्ढे बनाना, बोझ ढोना और सफाई करना इत्यादि। तात्पर्य यह है कि ट्रैक्टर एक प्रकार का पावर यूनिट है। हर काम करने के लिए अलग-अलग उपकरण बने होते हैं, जो कि ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं।

किसी मेकर ने अपने ट्रैक्टर को हलका वानने के लिए गैसोलीन इंजन का प्रयोग किया। किसी ने अपने ट्रैक्टर के पहियों के नीचे लोहे की चेन फिट की है।

अतः विभिन्न प्रयोगों के फलस्वरूप आज हम कई प्रकार के ट्रैक्टर देखते हैं, जो एक दूसरे से बढ़कर हैं और अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे—कोई ट्रैक्टर




मैट्रोल से चलता है और कोई मिट्टी के तेल से चलता है । कोई ग्रायल इन्जन द्वारा चलते हुए भी मोटरगाड़ी की तरह सड़क पर भागता है तो कोई भारी डीजल इन्जन द्वारा जमीन पर चैन बिछाकर चलता है । हर प्रकार के ट्रैक्टरों का विधिपूर्वक विवरण इस पुस्तक में आगे दिया जा रहा है ।

वास्तव में ट्रैक्टर उस यन्त्र को कहते हैं, जो विशेषकर खेती के उपकरणों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किन्तु इसी प्रकार की मशीनरी और दूसरे काम करने के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जाता है । जैसे—कटर-पिलर टाइप बुलडोजर, इसका प्रयोग ऊँची-नीची भूमि को समतल बनाने तथा सड़क बनाने के लिए तथा पहाड़ों के बीच में मैदान बनाने के लिए किया जाता है । एक ही इन्जन में थोड़ा-बहुत रद्दो-वदल करके हर मशीन के साथ जोता जा सकता है ।

ट्रैक्टर के ऊपर इन्जन फिट कर देने पर ट्रैक्टर गाड़ी बन जाती है, जो कि दो या तीन सवारियों को लेकर सड़क या उबड़-खावड़ भूमि पर चल सकती है । पूर्ण-तया मालगाड़ी का काम लेने के लिए इसके पीछे एक ठेला (ट्राली) जोड़ दिया जाता है । किन्तु ट्रैक्टर का असली उद्देश्य तो भूमि जोतना या जुताई करना है ।

### ट्रैक्टर और खेती के उपकरण


वास्तव में जमीन हल द्वारा ही जोती जाती है, भले ही हल पुराने ढंग का हो या आधुनिक ढंग का । इसको खींचने के लिए पावर यूनिट यानी शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे-बैल । यह जरूरी नहीं कि बैलों का कार्य ट्रैक्टर ही कर सकता है; बल्कि यह काम मोटर गाड़ी द्वारा भी लिया जा सकता है । परन्तु ट्रैक्टर पर खेती



चित्र २१ मोटरगाड़ी द्वारा खेती के उपकरणों का प्रयोग



के उपकरणों को प्रयोग करने की सुविधाएं सुलभ होने के कारण यह खेती के लिए अधिक उपयुक्त है।



**चित्र २२ फरगुसन ट्रैक्टर द्वारा हाईड्रालिक अप्रेटेड डबल फैंरो का प्रयोग**

प्रश्न उठता है कि खेती के उपकरण भी तो एक प्रकार की मशीन है। इन मशीनों को पावर यूनिट द्वारा ही क्यों नहीं चलाया जाता है और ट्रैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

वास्तव में पावर यूनिट स्वयं आगे-पीछे न चलकर एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, परन्तु खेती के उपकरणों को आगे-पीछे चलाने की आवश्यकता होती है, इसलिए पावर यूनिट को चलने-फिरने योग्य बनाने के लिए ट्रैक्टर मशीन बनाने की आवश्यकता हुई।

उपर्युक्त विवरण से सिद्ध होता है कि ट्रैक्टर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है—

- (अ) पावर यूनिट (Power Unit)
- (ब) मशीन या ट्रैक्टर (Machine or Tractor)
- (स) खेती के उपकरण (Elements)

कृषि व्यवसाय के पूर्ण विवरण के अतिरिक्त पावर यूनिट मशीन का कार्य, मरम्मत तथा प्रयोग का पूरा विवरण देने का पूर्णतया प्रयास किया जा रहा है।




## पावर यूनिट और मशीन

शक्तिवर्द्धक यन्त्र को पावर यूनिट (Power Unit) कहते हैं। वास्तव में पावर यूनिट द्वारा केवल शक्ति उत्पन्न की जाती है।

पावर यूनिट द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

यह जरूरी नहीं है कि पावर यूनिट केवल इन्जन से ही दर्शाया जाता है। बल्कि शक्ति उत्पन्न करने वाला जो भी यन्त्र हो जैसे—इलैक्ट्रिक मोटर (Electric Motor), हाइड्रोलिक पम्प, टुरबिन पम्प इत्यादि भी पावर यूनिट में ही सम्मिलित हैं।




**चित्र २३** एक साइड में जुताई करने वाले उपकरण का प्रयोग (इसके प्रयोग द्वारा जुती हुई भूमि में ट्रैक्टर के पहिए नहीं आते)

कोई भी मशीन ऐसी नहीं है, जो कि बिना पावर यूनिट की सहायता से चल सके। उदाहरण के लिए सिलाई मशीन को ही ले लीजिये। वह तभी चल सकती है, जबकि उसे शारीरिक शक्ति द्वारा चलाया जाय, इसलिए सिलाई मशीन का पावर यूनिट दर्जी की शारीरिक ताकत है।


साधारणतया हल जोतने वाली पूरी मशीन का ट्रैक्टर कहा जाता है। वास्तव में ट्रैक्टर केवल उस ढाँचे को कहते हैं, जो कि चार पहियों के सहारे एक गाड़ी के रूप में जमीन से ऊपर उठा रहता है और जो उसके बीच में शक्ति-वर्द्धक यन्त्र है, उसको ट्रैक्टर का इन्जन भी तब तक ही कह सकते हैं, जब तक कि वह ट्रैक्टर पर फिट किया हुआ हो। यदि उसी इन्जन को उतार कर मोटर पर फिट किया जाय, तो मोटर का इन्जन और यदि चक्की में लगा दिया जाय तो चक्की का इन्जन कहेंगे।





चित्र २४ दू ह्वील बाकिंग ट्रैक्टर (इस पर गेअर बाक्स तथा ऐक्सल पादि पुर्जे मौजूद होते हैं)

चित्र नं० २२ में पेट्रोल ट्रैक्टर के पीछे दोहरा हल (Two Farrow Plough) द्वारा जुताई करने का दृश्य दिखाया गया है।



चित्र २५ फरगुसन ट्रैक्टर पर दो लाइनों में एक साथ आलू बोने वाला उपकरण


चित्र नं० २५ में दो कतारों में एक साथ आलू बोने वाले उपकरणों का प्रयोग दिखाया गया है।





चित्र २६ फरगसन ट्रैक्टर पर आलू खोदने वाला उपकरण फिट किया हुआ


चित्र नं० २६ में आलू निकालने या आलू की खुदाई करने का प्रयोग दिखाया गया है।




चित्र. २७ डिस्क हैरो का प्रयोग

चित्र नं० २७ में डिस्क हैरो का प्रयोग दिखाया गया है। जब फैंरो प्लो द्वारा खेत जोतने पर मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले निकल आते हैं, तो इस उपकरण को ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर ढेलों के ऊपर घुमा दिया जाता है, ताकि इसके द्वारा ढेले महीन हो जाएं। ढेले महीन होने के बाद उन पर एक और उपकरण फेर दिया जाता है, जिससे खेत की मिट्टी महीन हो जाती है।





चित्र २८ अमेरिकन ह्वीलड स्माल ट्रैक्टर द्वारा सिंगल प्लो १२" का प्रयोग




चित्र २९ फसल में लगे कीड़े मारने के लिये ऐग्रेहास फेस द्वारा दवाई छिड़कना



## ट्रैक्टर मैकेनिज्म का मुख्य विवरण

साधारणतया ट्रैक्टर एक प्रकार की गाड़ी ही नहीं; बल्कि पावर यूनिट उपलब्ध होने के कारण मोटर गाड़ी के समान है, जो कि लुढ़कने वाले चार पहियों के सहारे जमीन से ऊंचा उठा रहता है, इसके पहिए खोखले व खड़ और कैंडेज के बने होते हैं, खोखली जगह के बीच में एक खड़ की ट्यूब फिट की जाती है, जिसके अन्दर हवा भरी जाती है। ये पहिए एक लोहे के रिम पर फिट किए जाते हैं।




चित्र ३० फोर्डसन मेजर ट्रैक्टर (इसमें पराकिन्स डीजल इंजन फिट रहता है। इस पर बेल्ट द्वारा पम्प चला कर कुएं से पानी भी खींचा जा सकता है)

रिम समेत पहियों को ब्रेक ड्रम के साथ नट व बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। ब्रेक ड्रम का सम्बन्ध रियल ऐक्सल (पिछला घुरा) के द्वारा डिफ्रेंसल के साथ रहता है।

उदाहरण—गेयर बॉक्स व ट्रांसमिशन शाफ्ट द्वारा इंजन का सम्बन्ध भी डिफ्रेंसल के साथ रहता है। इस प्रकार इंजन व पावर यूनिट का सम्बन्ध ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक हो जाता है। जब इंजन चालू किया जाता है, तो इंजन की चाल गेयर बॉक्स के अन्दर तक पहुंच जाती है और बलच ऑफ (off) करने के



बाद गेयर लगाकर क्लच ऑन (on) किया जाय तो इंजन को चाल या शक्ति पिछले पहियों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण वह भी घूमने लगते हैं । जमीन




चित्र ३१ ह ह्रील बार्किंग ट्रैक्टर द्वारा हल्की जुताई




चित्र ३२ लाईन में गेहूं की जुताई



पर टिके होने के कारण पिछले पहिए लुढ़कने लगते हैं, जो कि अगले पहियों को भी अपने साथ ही धकेलते हैं, जिससे ट्रैक्टर गाड़ी चलने लगती है।



चित्र ३३ बेला रूस ट्रैक्टर



चित्र ३४ ट्रैक्टर कंट्रोल



ट्रैक्टर गाड़ी के अगले पहियों का लगाव स्टेयरिंग व्हील के साथ रहता है । यही कारण है कि स्टेयरिंग व्हील को जिस तरफ घुमाया जाय, उसी दिशा को अगले पहिये भी घूम जाते हैं । ट्रैक्टर को दायें-बाएं मोड़ने का एक यह ही साधन है ।

ट्राइवर की सीट के पास दाहिने पैर के सामने एक ब्रेक पैडल लगा रहता है, जिसका सम्बन्ध हाइड्रोलिक या मकेनिकल ढंग से पिछले ब्रेक-ड्रमों के अन्दर व्हील सिलैण्डर से होता हुआ ब्रेक-शू के साथ रहता है । ब्रेक-शू ब्रेक ड्रम के अन्दर फिट रहते हैं ।

जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है, तो ब्रेक-शू बाहर की तरफ फैलते हैं, जो कि घूमते हुए ब्रेक ड्रम को जकड़ लेते हैं, जिससे यह चलते हुए ट्रैक्टर के पहियों को चलने से रोक देता है ।

नोट—यह संक्षिप्त विवरण साधारणतया एक बार पढ़ने से समझ में तो नहीं आ सकता है, किन्तु पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद परीक्षा में टिप्पणी लिखने के काम अवश्य आयेगा ।

यदि देखा जाय तो मरम्मत के अतिरिक्त ट्रैक्टर मकेनिज्म का संक्षिप्त विवरण इतना ही है ।






: २ :

# इंजन और उनका मुख्य विवरण

इंटरनल कम्बर्शन इंजन का मुख्य विवरण—इंजन का नाम लेने में तो सरल है और यह कहना भी सरल ही है कि इंजन स्टार्ट कर दिया जाए तो चलने




चित्र ३५ इंटरनल कम्बर्शन इंजन की बनावट

- |                                                                    |                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| १ कैमशाफ्ट ड्राइव गेअर                                             | २ कैमशाफ्ट                   | ३ टैपिट         |
| ४ वाल्व स्प्रिंग                                                   | ५ ऐग्जहास्ट पाइप (मेनीफोल्ड) |                 |
| ६ इनलेट पाइप (मेनीफोल्ड)                                           | ७ कारबुरेटर                  |                 |
| ८ ऐग्जहास्ट वाल्व                                                  | ९ H. I. तार                  | १० स्पार्क प्लग |
| ११ इनलेट वाल्व                                                     | १२ सिलेण्डर हेड              | १३ सिलेण्डर     |
| १४ वाटर जैकट                                                       | १५ पिस्टन                    | १६ पिस्टन पिन   |
| १७ कनेक्टिंग राड                                                   | १८ फ्लाइंग्वील               | १९ क्रैंक शाफ्ट |
| २० आयल सप्प (इन पुंजों का अलग-अलग दृश्य तथा विवरण भाग ३ में देखिए) |                              |                 |



लग जाता है या घूमने लग जाता है। यदि हम इस ओर ध्यान दें कि यह लोहे के बने हुए पुर्जों, जो कि सदा से ही निर्जीव हैं, वे जीवधारी की तरह कैसे चलते हैं; या इनमें चलने की शक्ति कैसे पैदा हो जाती है, तो कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ जायेंगे।

साधारण व्यक्ति के लिए तो यह बात स्वाभाविक है, किन्तु अचानक किसी इन्जीनियर से भी यह सवाल किया जाय तो वह भी कुछ क्षण सोचने के बाद ही



चित्र ३६ गैसोलिन इन्जन सिलेण्डर में ईंधन के प्रवेश होने का ढंग

जवाब देगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई साधारण व्यक्ति चलते हुए इन्जन के सामने कुछ क्षण भर ध्यानपूर्वक इस सम्बन्ध में सोचता रहे तो कम-से-कम इस प्रश्न का ९० प्रतिशत सही उत्तर दे सकता है, क्योंकि चालू इन्जन को देखने से कम-से-कम यह तो ज्ञात हो सकता है कि इस इन्जन के अन्दर एक तरफ से तो जलने वाला तेल प्रवेश कर रहा है और दूसरी तरफ से धुँआ निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि इसके अन्दर ईंधन के जलने से गर्मी पैदा हो रही है, (Heat Converted into Power) और जो इसके एक भाग में पानी भरा हुआ है, इसके द्वारा यह इन्जन किसी सीमा तक ठंडा रखा जाता है। (चित्र नं० ३६ कूलिंग सिस्टम देखो)


इन्जन के एक भाग में चिकना तेल (Mobil Oil) भरा हुआ है, जो कि चलते हुए पुर्जों के जोड़ों को चिकना रखता है।

वास्तव में इन्जन को चलाने के लिए फ्यूअल, ठण्डा करने के लिए पानी (कूलिंग सिस्टम) तथा पुर्जों को ठण्डा व चिकना रखने के लिए तेल (लुब्रिकेशन सिस्टम) की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्यूअल ऑयल (डीजल या पेट्रोल) इन्जन की खुराक है,




जो कि ईंधन के रूप में जलकर शक्ति पैदा करता है। ईंधन के जलने से इंजन के अन्दर आवश्यकता से अधिक गरमी हो जाना स्वाभाविक है।

इंजन के निचले भाग में चिकना तेल (Mobil Oil) भरा रहता है, जो कि चाखू करने वाले पुर्जों में पहुंच कर उन्हें चिकना रखता है, ताकि वे पुर्ज आसानी से चल सकें। (आगे चित्र नं० ४२ में लुब्रिकेशन सिस्टम देखिए)



चित्र ३७ डीजल व फ्युअल सप्लाय



चित्र ३८ टैंक से आया हुआ डीजल इंजन सिलेण्डर के अन्दर इंजेक्ट करने की विधि


वास्तव में इन्टरनल कम्बश्चन इंजन का चलाने के लिए निम्नलिखित तीन सिरटमों की आवश्यकता होती है—



- (१) पेट्रोल या डीजल ईंधन (Fuel) के रूप में;
- (२) इन्जन सिलेंडर के अन्दर पानी का दौरा (Cooling System);
- (३) लुब्रिकेशन या इन्जन के अन्दर तेल का दौरा ।

**पयूल सप्लाई सिस्टम का मुख्य विवरण**—प्रत्येक ट्रैक्टर के किसी एक भाग में पयूल टैंक फिट रहता है, जिसके अन्दर डीजल भरा जाता है । टैंक से लेकर पम्प तक और पम्प से आगे इन्जेक्टरों तक पाइप लगे रहते हैं, जिनके मार्ग से पयूल-टैंक में भरा हुआ डीजल इन्जन सिलेंडरों के अन्दर तक पहुंचता है । टैंक में भरा हुआ डीजल सिलेंडर में इतनी आसानी से नहीं पहुंचता है । इन्जन व टैंक के मध्य में एक इन्जेक्शन पम्प लगा रहता है, जो कि इन्जन की ताकत से चलता है और अपनी ताकत से टैंक में से डीजल को खींचकर प्रेशर के साथ आगे इन्जेक्टरों को देता है । प्रत्येक सिलेंडर पर एक-एक इन्जेक्टर वाल्व फिट रहता है, जिनका सम्बन्ध पाइपों द्वारा इन्जेक्शन पम्प के साथ रहता है । यही कारण है कि पम्प के चलने पर इन्जेक्शन पम्प का फैला हुआ डीजल इन्जेक्टर वाल्व के मुँह से सिलेंडर के अन्दर एयर-कम्प्रेशन के ऊपर फुवारे के रूप में छिड़का जाता है और इससे इन्जन चालू हो जाता है ।

**कूलिंग सिस्टम**—इन्जन सिलेंडर के अन्दर लगातार फायरिंग स्ट्रोक आने के कारण इन्जन गर्म हो जाता है । इस कमी को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर के अगले भाग पर एक रेडिएटर यन्त्र फिट रहता है, जिसके अन्दर पानी भरा जाता है । रेडिएटर में भरा पानी इन्जन के अन्दर प्रवेश कराने के लिए खड़ हौज पाइपों द्वारा



चित्र ३६ इन्जन सिलेंडर के अन्दर पानी का दौरा


- |                    |           |             |
|--------------------|-----------|-------------|
| १ रेडिएटर अपर टैंक | २ रेडिएटर | ३ लोअर टैंक |
| ४ इन्जन इनलेट होज  | पाइप      | ५ वाटर जैकट |
| ६ आउटलेट होज       |           |             |

इन्जन व रेडिएटर का सम्बन्ध जुड़ा रहता है । जब रेडिएटर के फिलर कैप खोलकर रेडिएटर के अन्दर पानी भरा जाता है, तो वह पानी रेडिएटर की ट्यूब के भाग से



होकर टैंक तक पहुंच जाता है और इनलेट रड्ड होज के मार्ग से हांकर इन्जन रिलैण्डर के वाटर-जैक्टों में भी भर जाता है।

इन्जन के चलने पर जब वाटर जैक्टों का पानी गर्म हो जाता है, तो वाटर-पम्प उन जैक्टों के गर्म पानी को निकालकर वापस रेडिएटर के ऊपरी कैप में ले आता है और निचले टैंक का ठण्डा पानी इन्जन के वाटर-जैक्टों में भर देता है। वाद में ऊपरी टैंक का गर्म पानी रेडिएटर की ट्यूब में पंखे की हवा से ठण्डा होकर रेडिएटर के निचले टैंक में आ जाता है।



चित्र ४० पम्प द्वारा पानी का दौरा


इन्जन के अगले भाग पर पंखा (Fan) लगा होता है और इसी के पिछले भाग पर वाटर-पम्प लगा रहता है, जो कि फैन बेल्ट द्वारा इन्जन की चाल से चलकर पानी का दौरा करता है।

**लुब्रीकेशन सिस्टम**—प्रत्येक इंटरनल इन्जन के निचले भाग (बक्कन) को आयल सम्प कहते हैं, जिसके अन्दर मोबिल ऑयल यानी जिसमें इन्जन आयल (H.D. 30 or H.D. 40) भरा जाता है। इसी सम्प के अन्दर एक आयल पम्प या गेयर व्हील पम्प लगा रहता है, जो कि इन्जन की ही चाल से चलकर इन्जन के अन्दर के तमाम चलने वाले पुर्जों के जोड़ों (Bearings) में सम्प का आयल पहुंचाता है, जिससे पुर्जे आसानी से घूम सकें व घिसने से बचें और गर्म न होने पाएं।


**इलेक्ट्रिकल सिस्टम (Electrical System)**—प्रत्येक ट्रैक्टर तथा मोटर इन्जन के दगल में एक डायनमो लगा रहता है, जो कि फैन बेल्ट द्वारा इन्जन की चाल से



घूमकर बिजली पैदा करता है। प्रत्येक ट्रेक्टर पर एक बैट्री भी लगी रहती है, जो कि डायनमो के द्वारा पैदा की हुई बिजली को अपने अन्दर जमा करती है। बैट्री में



चित्र ४१ पेट्रोल से स्टार्ट होने वाले  
डोजल इञ्जन का सेवशनल व्यू



चित्र ४२ इञ्जन के अन्दर पुर्जों के जोड़ों में आयल का दौरा  
१ आयल सम्प २ आयल पम्प ३ मेन गैलरी पाइप  
४ सिलेण्डर बोर ५ टैपिट कवर ६ रोककर शाफ्ट  
७ आयल सम्प में मोबिल आयल का लेविल ८ आयल  
मेनीफोल्ड ९ टार्यमिंग गेअर



जमा की हुई बिजली द्वारा सैरु स्टार्टर चलाया जाता है, वस्त्र जलाए जाते हैं और हॉर्न भी बजाया जाता है। डायनमो बिजली तब ही पैदा करता है, जब कि इन्जन चालू दशा में हो। इन्जन को चालू करना हो तो बैट्री में जमा की हुई बिजली द्वारा सैरु स्टार्टर चलाना पड़ता है, जो कि इन्जन को घुमाकर स्टार्ट करता है। बाकि चित्र नं० ५२ और ५५ में देखिये।

**इन्जन स्टार्टिंग सिस्टम**—इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन तभी स्टार्ट हो सकता है, जबकि उसके सिलैण्डर के अन्दर पिस्टन नीचे-ऊपर की चाल करे और पिस्टन तब ही चाल कर सकता है, जबकि क्रैंक-शाफ्ट के साथ रहता है।


अब सोचना यह है कि सिलैण्डर के अन्दर पिस्टन के चलने से इन्जन कैसे स्टार्ट हो जाता है? यदि किसी जानकार व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाय तो फौरन उत्तर मिलेगा कि पिस्टन के चलने से सिलैण्डर के अन्दर एग्जर कम्प्रेशन तैयार होता है। कम्प्रेशन पर फ्युअल का छिड़काव होने से फायरिंग तथा पावर स्ट्रोक होता है जो कि शक्तिवर्द्धक स्ट्रोक है।

**उदाहरण**—प्रयोग द्वारा यह देखिए कि फुटबाल या साईकिल में हवा कैसे भरी जाती है। बंदूक की गोली दूर कैसे जाती है। पिचकारी द्वारा पानी की धार कैसे दूर चली जाती है।

पम्प का राड अपनी तरफ खींचा जाय, तो पम्प सिलैण्डर के अन्दर हवा भर जाती है। और यदि पम्प का राड वापस दबाया जाये तो पम्प सिलैण्डर के नीजल से हवा बाहर निकलती है। यदि नीजल को उंगली से बन्द करके राड को दबाया जाए तो उंगली पर दबाव पड़ेगा और कुछ गर्मी का भी प्रभाव अनुभव होगा। वास्तव में जब सिलिण्डर के अन्दर पिस्टन नीचे की तरफ जाता है तो पम्प की ही तरह सिलिण्डर के अन्दर हवा भर जाती है। हवा भर जाने के बाद वाल्व बन्द हो जाते हैं। यही कारण है जब पिस्टन ऊपर को आता है तो हवा बाहर निकलने की बजाए दब जाती है, क्योंकि हवा का बाहर निकलने का रास्ता बन्द होता है। अतः हवा पिस्टन के अधिक दबाव से दब जाती है और गर्म भी हो जाती है। ठीक ऐसे ही समय पर इन्जेक्टर द्वारा उस गर्म हवा पर डीजल का छिड़काव हो जाता है, जिसके कारण वह धमाके के साथ फटता है या धमाका होता है, जिसके द्वारा एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है जो कि पिस्टन को वापस दबा देती है। इसी प्रकार लगातार एक के बाद दूसरा धमाका होने के कारण पिस्टन नीचे ऊपर की चाल करते हुए क्रैंकशाफ्ट को घुमाने लगता है और इन्जन चालू हो जाता है।


इस विवरण से स्पष्ट होता है कि पिस्टन को चालू कराने के लिये क्रैंक शाफ्ट को घुमाना पड़ता है और फायरिंग स्ट्रोक होने के बाद पिस्टन अपनी चाल या ताकत द्वारा क्रैंक शाफ्ट को घुमाने लगता है जिससे इन्जन चालू हो जाता है।





चित्र ४३ फोर स्ट्रोक इंजन का सेक्शनल व्यू

(बाकि आगे चित्र नं० ६६ और ६८ आटोमोबाइल आफ ऑपरेशन में देखिये ।




चित्र ४४ डीजल इंजन स्टार्टर को इंजन स्टार्ट करने की विधि



क्रैंक शाफ्ट घुमाने की विधियाँ (Cranking System)—इन्जन स्टार्ट करने या इन्जन क्रैंक शाफ्ट घुमाने की निम्नलिखित तीन विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं।

- १ हैंडिल द्वारा (Hand Cranking)।
- २ विजली की मोटर या सेल्फ स्टार्टर द्वारा (By Electric Starter)।
- ३ छोटा पेट्रोल इन्जन द्वारा (Auxiliary Gasolene Petrol Engine)।

१ हैंडिल द्वारा स्टार्टिंग—वास्तव में यह सिस्टम अधिकतर पेट्रोल इन्जनों में पाया जाता है। ऐसे इन्जनों में यदि काइल इग्निशन सिस्टम हो तो साथ ही सेल्फ स्टार्टर सिस्टम भी उपलब्ध रहता है, क्योंकि इन्जन के सिलेंडर के अन्दर पेट्रोल और हवा मिला हुआ गैस का कम्प्रेसन बनता है और उस पर फायरिंग



चित्र ४५ कम्प्रेसन इग्निशन इन्जन सिलेंडर के अन्दर फ्युअल इन्जेक्शन

विजली के शोला द्वारा किया जाता है। इसलिये ऐसे इन्जन के सिलेंडर के अन्दर अधिक शक्तिशाली कम्प्रेसन की आवश्यकता नहीं होती है। गैसोलीन, इन्जन सिलेंडर के अन्दर ११० से १२५ पौण्ड प्रति वर्ग इंच में होता है इसलिए हैंडिल घुमाने में अधिक शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है और हैंडिल को ४० से ५० चक्कर प्रति मिनट की गति पर घुमाने से इन्जन स्टार्ट हो जाता है।



इसके विपरीत कम्प्रेशन इग्निशन इन्जन (डीजल इन्जन) सिलैण्डर के अन्दर ३५० से ५०० पौण्ड प्रति वर्ग इंच कम्प्रेशन की आवश्यकता होती है और ऐसे इन्जन के क्रैंक शाफ्ट को २०० से ३०० चक्कर प्रति मिनट की गति से घुमाया जाय तब इसका कम्प्रेशन गर्म होता है, क्योंकि जब एयर-कम्प्रेशन ७०० डिग्री फारिनहेट के लगभग गर्म हो तब ही यह आग पकड़ने योग्य होता है।

बहुत से डीजल इन्जन भी हैण्डिल द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं, किन्तु उसमें निम्नलिखित विशेष प्रबन्ध रखे जाते हैं।

(i) हाफ कम्प्रेशन सिस्टम—इस सिस्टम में एक हाफ कम्प्रेशन लीवर उपलब्ध रहता है, जिसको उठाने से इन्जन के इनलेट वाल्व थोड़ा खुल जाते हैं, जिससे हैण्डिल आसानी से घूमने लगता है। जब इन्जन कुछ गर्म हो जाता है और हैण्डिल गति पकड़ जाता है, तब एकाएक कम्प्रेशन लीवर को गिराया जाता है, तो इन्जन स्टार्ट हो जाता है।

(ii) पेट्रोल स्टार्टिंग सिस्टम—इस सिस्टम में डीजल इन्जनों में एक मैग्नेट फिट किया हुआ रहता है और इन्जन के एक साईड में स्पाकिंग प्लग तथा दूसरी तरफ इन्जेक्टर लगे रहते हैं तथा इसमें एक छोटा सा पेट्रोल टैंक भी लगा रहता है। पेट्रोल को हैण्ड पम्प द्वारा इन्जन सिलैण्डर के अन्दर पहुंचाया जाता है। हैण्डिल घुमाते समय कम्प्रेशन हाफ कम्प्रेशन को उठा दिया जाता है। ऐसा इन्जन पहले पेट्रोल इन्जन की तरह स्टार्ट किया जाता है, या होता है, बाद में डीजल चालू कर दिया जाता है। जैसे—वेकाश इन्जन, फारगुसन इत्यादि में है।

(ii) हीटिंग सिस्टम—कई इन्जनों में सिलैण्डर कम्प्रेशन चैम्बर के वगल पर बिजली का हीटर प्लग लगा हुआ रहता है, जिससे कम्प्रेशन को गर्म किया जाता है, ताकि कम्प्रेशन जल्दी आग पकड़ ले जैसे —II २० ट्रेक्टर इन्जनों में हैं। इसके अतिरिक्त कई इन्जनों में इनलेट मैनीफोल्ड पर हीटर प्लग लगा रहता है ताकि इन्जन सिलैण्डर के अन्दर प्रवेश करने वाली वायु गर्म होकर जाए।

कई इन्जनों में फायरिंग ट्यूब लगी रहती है, जिसको मिट्टी के तेल के जलने वाले स्टोव द्वारा गर्म करके फ्यूअल को गर्म किया जाता है ताकि जल्दी आग पकड़ ले।


बिजली की मोटर द्वारा स्टार्टिंग—सैल्फ स्टार्ट को इलैक्ट्रिक मोटर या स्टार्ट मोटर भी कहते हैं, क्योंकि यह बिजली द्वारा चलकर इन्जन क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। यह मोटर इन्जन के वगल में लगी रहती है। इस शाफ्ट के अगले सिरे पर एक छोटी सी गरारी लगी रहती है जिसको बेंडक्स पिनिनयन कहते हैं। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर एक पहिया लगा रहता है, जिसको फलाई व्हील कहते हैं। फलाई व्हील के बाहरी तरफ एक रिंग गेयर चढ़ा हुआ रहता है। जब सैल्फ स्टार्ट स्विच दबाया जाता है, तो स्टार्ट की शाफ्ट बिजली की शक्ति द्वारा घूमने लगती



है। इसके धूमने पर इसकी वैन्डक्स पिनियन फ्लाई व्हील रिंग गेयर के साथ जा मिलता है और अपने साथ ही फ्लाई व्हील समेत क्रैंक शाफ्ट को घुमाने लगता है, जिसके कारण इन्जन स्टार्ट हो जाता है। इन्जन स्टार्ट होते ही स्टार्टर स्विच को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि सैल्फ स्टार्ट चलने से रुक जाता है। आधुनिक ट्रैक्टर या मोटरकार, लारी सभी में सैल्फ स्टार्टर सिस्टम पाया जाता है और सैल्फ स्टार्टर होते हुए भी कई इन्जनों में हाफ कम्प्रेशन सिस्टम व हीटर सिस्टम भी पाया जाता है।

(४) स्टार्टिंग इन्जन सिस्टम—इस सिस्टम में डीजल इन्जन के बगल में एक छोटा-सा पेट्रोल इन्जन लगा रहता है, जो कि सैल्फ स्टार्टर की तरह बड़े इन्जन की क्रैंक शाफ्ट घुमाने का काम करता है।

छोटा इन्जन भी तभी स्टार्ट होता है, जबकि उसकी शाफ्ट घुमायी जाय। इस इन्जन की क्रैंक शाफ्ट को स्टार्ट करने के लिए इसकी क्रैंक पुली पर रस्सी लपेट कर घुमाया जाता है। छोटा इन्जन स्टार्ट होने पर स्टार्टिंग क्लच लीवर को ऊपर उठाकर स्टार्टिंग गेयर क्लच को आगे की तरफ धकेलते हुए छोटे इन्जन के क्लच गेयर को बड़े इन्जन के फ्लाई व्हील के दांतों के साथ मिला दिया जाता है।




चित्र ४६ स्टार्ट इन्जन की चाल बढ़ाने के लिए  
पेट्रोल लीवर का प्रयोग

स्टार्टिंग इन्जन का क्लच ऑन (on) करने से पहले हाफ कम्प्रेशन या स्टार्ट पर रख देना चाहिए। जब बड़ा इन्जन गति पकड़ जाय, तब हाफ कम्प्रेशन लीवर



को खींचकर रन (Run) के स्थान पर ले आना चाहिए। बड़ा इन्जन स्टार्ट हो जाने के बाद छोटे इन्जन का स्विच ऑफ करके उसे बन्द कर देना चाहिए और क्लच लीवर को पीछे खींच लेना चाहिए।



चित्र ४७ स्टार्टिंग पेट्रोल इन्जन का क्लच आन करके डीजल इन्जन स्टार्ट करने के लिए गेअर लगाना।


छोटे इन्जन द्वारा बड़ा इन्जन स्टार्ट करते समय यह सावधानी करनी चाहिए कि स्टार्टिंग पिनियन के दांत न टूटने पाए, क्योंकि इन्जन स्टार्ट करते समय छोटे इन्जन की स्टार्टिंग पिनियन घूमती हुई बड़े इन्जन के फ्लाई व्हील रिंग गेयर पर जा मिलती है और अपने साथ ही उसको भी घुमाने लगती है, जिसके साथ ही बड़े इन्जन की क्रैंक-शाफ्ट घूमने लगती है। यह सिस्टम बड़े डीजल इन्जनों में पाया जाता है, जैसे—कटर पिलर डीजल इन्जन तथा K II M. 100 ट्रैक्टर डीजल इन्जन इत्यादि।

## इंजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए

इन्टरनल कम्बश्चन इंजन स्टार्ट करने से पहले कई एक तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे—टंकी में पशुअल भरा हुआ है, जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। आयल पंप के अन्दर से डिप-स्ट्रोक को निकालकर साफ कपड़े से साफ करने के बाद फिर सम्प में डुबोकर निकाल लेना चाहिए। अब देखो कि सम्प में मोबिल आयल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। डिप स्ट्रोक पर कई एक निशान बने होते हैं। सम्प के अन्दर मोबिल आयल पूरे भरे हुए निशान तक होना चाहिए। यदि आयल इस निशान से कम हो तो पूरा कर लेना चाहिए।

एअर क्लीनर को खोलकर उसका आयल चैक करो, यदि निशान से कम हो, तो पूरा कर देना चाहिए। इन्जेक्टर पम्प के गवर्नर वाक्स के अन्दर भी मोबिल आयल भरा होता है। इसका डिप स्ट्रोक निकालकर आयल का निशान चैक कर लेना चाहिए। फैन पुली में दो-चार पम्प ग्रीस भर देना चाहिए। रेडिएटर कप खोल





चित्र ४८ स्टार्टिंग क्लच के पुर्जे-


(A) इंगेज (B) डिस इंगेज दशा

- १-ड्राइव गेयर २-ड्रम ३-वैक प्लेट ४-क्लच लाइनर  
 ५-फ्लोटिंग प्लेट ६-स्प्रिंग ७-प्रेसर प्लेट ८-क्लच  
 ड्राइविंग स्टड ९-रजिस्टर पिन १०-क्लच प्रेशर स्प्रिंग  
 ११-ब्रस्ट शू १२-क्लच कंट्रोल लीवर १३-स्पिन्दल  
 १४-थ्रोआउट शू १५-ब्रेक शू लाइनर १६-नट १७-क्लच  
 शाफ्ट १८-स्प्रिंग गाइड १९-ड्राइव डिस्क २०-क्लच  
 हाउसिंग कवर २१-ब्रेक शू पिवट २२-ब्रेक शू २३-कैप  
 २४-स्प्रिंग


कर उसका पानी चैक करो, यदि कम हो तो भर दो। यदि छोटा इन्जन लगा हुआ हो तो उसका भी ग्रायल सम्प, ऐअर क्लीनर का ग्रायल व लेवल चैक कर लेना चाहिए।

उपर्युक्त कार्य के बाद मशीन (ट्रैक्टर या मोटर गाड़ी) का नम्बर आता है, क्योंकि इन्जन चालू हो जाने के बाद गाड़ी चलानी होगी, इसलिए मेन गेयर बॉक्स, आंग्जिलियरी गेयर बॉक्स तथा स्टेयरिंग गेयर बॉक्स का भी ग्रायल लेवल चैक कर लो। तमाम नट-बोल्टों पर नजर डालकर यह देखो कि कोई नट-बोल्ट ढीला तो नहीं है। यदि ढीला हो तो कस दो। तमाम चाल करने वाले पुर्जे, जो बाहर से नजर आते हैं, उनके जोड़ों में ग्रायल केन द्वारा मोबिल ग्रायल की दो या चार बूंद डाल देनी चाहिए।






चित्र ४९ एयर क्लीनर साफ करने की विधि



चित्र ५० डिपस्टिक द्वारा इन्जन आयल चैक करना


गैसोलीन इंजन (छोटे ट्रैक्टर का इंजन) स्टार्टर करने की विधि—पीछे बतलाई हुई स्टार्टिंग विधि की तैयारी के बाद सीट पर बैठकर प्रत्येक कण्ट्रोल पर हाथ रखकर हिला-डुला कर व मामूली तौर पर प्रयोग करके देखो। तत्पश्चात् क्लच पैडल दबाकर गेयर लीवर को न्यूट्रल की दशा में ले आओ। पैराफीन को आफ करके पैट्रोल ऑन कर दो, तत्पश्चात् इग्नीशन स्विच को ऑन कर दो। अब दाहिने पैर को एक्सीलरेटर पर रखकर एक-दो बार पम्प करके  $\frac{1}{4}$  दबा कर रखो। बाएं पैर से या बाएं हाथ से स्टार्टर स्विच को दबाओ। ऐसा करने से इन्जन घूमने लगेगा। स्टार्टर स्विच को १५ से २० सैकण्ड तक दबाने के बाद इतने ही समय तक





चित्र ५१ डिपस्टिक द्वारा स्टार्टिंग इञ्जन का ग्रायल चैक करना तथा सम्प में ग्रायल भरना

के लिए छोड़ दो। यदि इञ्जन स्टार्ट न हुआ हो तो फिर दुबारा, तबारा इसी प्रकार सैल्फ स्टार्ट स्विच को दबाते रहो, जब तक इञ्जन स्टार्ट न हो जाय। यदि इञ्जन में कोई खराबी न हो तो तीन या चार बार ऐसा करने से इञ्जन स्टार्ट हो जायेगा। ध्यान रहे कि दाहिने पैर का दबाव एक्सीलरेटर पैडिल पर अवश्य रहे। यदि इञ्जन ठण्डा हो तो थोड़ा चोक लीवर को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए, ताकि इञ्जन जल्दी स्टार्ट हो जाय। इञ्जन स्टार्ट हो जाने के बाद चोक लीवर को बन्द कर देना चाहिए।



चित्र ५२ स्टार्टिंग मोटर का इलैक्ट्रिक सर्किट

ठण्डे मौसम में इञ्जन पहली बार स्टार्ट करने में देरी करता है। इसलिए कई इञ्जनों में हीटर प्लग लगे होते हैं। ऐसे सिस्टम के इञ्जनों को स्टार्ट करने से




पहले हीटर प्लग का स्विच ऑन कर लेना चाहिए, ताकि प्लग गरम होकर कम्प्रेशन को गरम कर दे।

कई बार बैट्री कमजोर होने के कारण सैल्फ स्टार्टर नहीं घूमता है। ऐसी दशा में हैण्डिल द्वारा इञ्जन को घुमाकर स्टार्ट करना चाहिए।

हैण्डिल द्वारा डीजल इञ्जन को स्टार्ट करने की विधि—पीछे बतलाया जा चुका है कि डीजल इञ्जन को हैण्डिल की सहायता से स्टार्ट करना कठिन होता है, किन्तु इस कठिनाई को सरल करने के लिए एक विशेष प्रबन्ध उपलब्ध रहता है, जिससे हैण्डिल द्वारा डीजल इञ्जन सरलता से स्टार्ट किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दो सिस्टमों का प्रयोग (विवरण) निम्नलिखित है।

(१) पेट्रोल स्टार्टिंग डीजल इंजन सिस्टम—ऐसे इञ्जन को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल टैंक में थोड़ा-सा पेट्रोल भरकर हैण्ड पम्प को चार या पांच बार पम्प करते हुए इञ्जन सिलिण्डर के अन्दर पेट्रोल पहुंचा देना चाहिए। तत्पश्चात् मैग्नेट का स्विच ऑन करके हैण्डिल घुमाना चाहिए। ऐसा करने से इञ्जन पेट्रोल पर स्टार्ट हो



चित्र ५३ कम्प्रेशन रिलीज गेअर

१-कम्प्रेशन रिलीज लीवर २-नट ३-स्प्रिण्डल ४-वोल्ट  
५-रोकर आर्म ६-वाल्व ७-ब्रेकिट ८-पुश रॉड ९-ऐड-  
जस्टिंग स्कू १०-नट

जाएगा और वाद में खुद ही फौरन डीजल पकड़ लेगा। यदि इञ्जन पेट्रोल पर स्टार्ट होने के बाद बन्द होने लगता है तो समझो कि डीजल नहीं पहुंच रहा है। ऐसी दशा में पेट्रोल हैण्ड पम्प को पम्प करते रहना चाहिए, ताकि इञ्जन पेट्रोल पर




कुछ समय तक स्टार्ट रह सके। इञ्जन स्टार्ट की दशा में डीजल लाइन को एग्जरक्लीनिंग करना चाहिए।

यदि डीजल सप्लाय लाइन के अन्दर थोड़ी भी हवा घुस जाय तो डीजल इञ्जन सिलिण्डर के अन्दर तक नहीं पहुँच पाता है। डीजल चलने के बाद पेट्रोल हैण्ड पम्प को चलाना छोड़ दें।

(२) हाफ कम्प्रेशन सिस्टम—ट्रैक्टर के हैड बोर्ड पर एक हाफ कम्प्रेशन लीवर लगा रहता है, जिसको खींचने से इञ्जन के वाल्व सीट पर से कुछ ढीले हो जाते हैं, जिसके मार्ग से कम्प्रेशन लीक हो जाता है और हैण्डिल आसानी से घूमने लगता है। कुछ देर तक हैण्डिल का राउण्ड लगाने पर कम्प्रेशन गरम हो जाता है। ऐसी दशा में हाफ कम्प्रेशन लीवर को गिरा देने पर इञ्जन स्टार्ट हो जाता है। यही हाफ कम्प्रेशन लीवर इञ्जन बन्द करने का भी काम देता है।

उपर्युक्त दोनों सिस्टम वाले ट्रैक्टर में सैल्फ स्टार्टर भी उपलब्ध रहता है। हैण्डिल को अधिकतर ऐसी दशा में प्रयोग किया जाता है, जबकि सैल्फ स्टार्टर खराब हो जाय या बैट्री कमजोर पड़ जाय।



चित्र ५४ कम्प्रेशन रिलीज गेअर की दूसरी किस्म

- १-इनलेट वाल्व २-रोकर आर्म ३-पुश रॉड ४-टैपिट  
५-कैम ६-स्पिण्डल ७-व ८-लीवर ९-फार्क पुल रॉड  
१०-शाफ्ट ११-सेगमेन्ट १२-कम्प्रेशन रिलीज वाल्व  
१३-पुल रॉड


हीटिंग सिस्टम—अधिकतर डीजल इञ्जनों में हीटर प्लग लगा रहता है, ताकि ठण्डी दशा में इञ्जन सिलिण्डर कम्बुश्न चेम्बर को गरम किया जा सके,



किन्तु कई इञ्जनों को स्टार्ट करने के लिए हर बार हीटर प्लग का प्रयोग करना पड़ता है। हीटर प्लग का स्विच प्रायः हर ट्रैक्टर के डैस बोर्ड पर लगा रहता है। इञ्जन स्टार्ट करने से पहले हीटर स्विच को ऑन कर देना चाहिए। ४-५ मिनट के बाद स्टार्टर या हैण्डिल चलाना चाहिए। कई इण्डस्ट्रियल डीजल इञ्जनों में कंप्रेशन को गरम करने के लिए एक इग्नीशन ट्यूब लगी रहती है, जिसको स्टोव द्वारा मिट्टी के तेल से गरम किया जाता है। जब यह ट्यूब लाल गरम हो जाती है, तब हैण्डिल या पहिया घुमाकर इञ्जन स्टार्ट किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कई बड़े इण्डस्ट्रियल टाइप डीजल इञ्जन हवा के दबाव (Air Compressor) द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। इस सिस्टम में पेट्रोल इञ्जन द्वारा हवा का दबाव पैदा किया जाता है। उस हवा को एक सिलेंडर के अन्दर जमा किया जाता है तथा इञ्जन स्टार्ट करने के लिए उस प्रेशर को काम में लाया जाता है।

सैल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन स्टार्ट करना—पहले भी बतलाया गया था कि कोई भी इंटरनल कम्बश्चन इञ्जन तब ही स्टार्ट हो सकता है, जबकि उसकी क्रैंक शाफ्ट को किसी प्रकार घुमाया जाए। प्रत्येक मोटर-गाड़ी तथा दरम्यानी किस्म के ट्रैक्टरों के इञ्जन को स्टार्ट करने का प्रबन्ध सैल्फ स्टार्टर सिस्टम से ही होता है। वह बात दूसरी है कि यदि बैट्री कमजोर हो या स्टार्टर खराब होने के कारण हैण्डिल




चित्र-५५ स्टार्टर मोटर का इञ्जन फ्लाइंग्वील के साथ सम्बन्ध  
१-स्टार्टर मोटर २-स्टार्टर स्विच टर्मिनल ३-सोलिनायड  
स्विच एसेम्बली ४-प्लन्जर ५-सेन्ट लीवर ६-शिफ्टिंग  
फार्क ७-स्टार्टर बेंडैक्स पिनियन ८-फ्लाइंग्वील रिंग  
गेअर

प्रयोग करना पड़े। किन्तु कई बड़ी लारियों में तो हैण्डिल लगाने का कोई प्रबन्ध उपलब्ध नहीं रहता जैसे—टाटा मरसरी, लैलेण्ड इत्यादि में। यदि ऐसी गाड़ियों का स्टार्टर खराब हो जाए, तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाने या दूसरी गाड़ी से खींचकर स्टार्ट करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि गाड़ी घकेलने व खींचने से इञ्जन कैसे स्टार्ट हो जाता है। किन्तु हमारा मतलब



इञ्जन की क्रैंक शाफ्ट घुमाने से है। जब गाड़ी को धकेला जाता है तो गेयर लगाने पर इञ्जन की क्रैंक शाफ्ट घूमने लगती है, क्योंकि पिछले पहियों की चाल गेयर बाक्स के अन्दर तक पहुँच जाती है और गेयर लगाने पर वह चाल इञ्जन के क्रैंक शाफ्ट तक पहुँच जाती है जिससे क्रैंक शाफ्ट घूमने लगती है।

**सैल्फ स्टार्टर का प्रयोग**—ट्रैक्टर या मोटर-गाड़ी के वोनट खोलने पर इञ्जन के एक साइड पर डायनमो की ही तरह का एक यन्त्र लगा रहता है, इसी को सैल्फ स्टार्टर कहते हैं। चित्र नं० ५५ के अनुसार सैल्फ स्टार्टर गाड़ी के बीच में एक आर्मोचर लगा रहता है। जब डैस बोर्ड पर लगा हुआ स्टार्टर बटन दबाया जाता है, स्टार्टर स्विच के दोनों टर्मिनलों में बिजली का करंट पहुँच जाता है। एक टर्मिनल करंट सैल्फ स्टार्टर कॉयल में चला जाता है और स्लाइडिंग स्विच को मैग्नेट बना कर पीछे की तरफ खींच देता है जिससे कि स्विच प्लन्जर द्वारा सिपिंग लीवर पीछे को खिंच जाता है। इस लीवर का दूसरा सिरा पुश बैरिंग के साथ सम्बन्धित रहता है। यह बैरिंग आगे को दबकर बैण्डक्स पिनियन को धकेलकर फ्लाइंङ्ग व्हील के रिंग गेयर के साथ मिला देता है। इसलिए सैल्फ स्टार्टर आर्मोचर शाफ्ट की चाल के साथ ही फ्लाइंङ्ग व्हील भी घूमने लगता है और फ्लाइंङ्ग व्हील के साथ क्रैंक शाफ्ट लगा रहने के कारण साथ ही वह भी घूमने लगती है, जिससे कि इञ्जन स्टार्ट हो जाता है।




चित्र ५६ गैसोलीन इञ्जन का फ्युअल सप्लाय सिस्टम

इञ्जन स्टार्ट होते ही सैल्फ स्टार्टर बटन को छोड़ देना चाहिए, ताकि स्विच पर से बिजली का सम्बन्ध टूट जाय। इधर से बिजली का सम्बन्ध टूटते ही रिटर्न स्प्रिंग की सहायता से बैण्डक्स पिनियन वापस आ जाती है और स्टार्टर चलने से रुक जाता है। सैल्फ स्टार्टर को लगातार न दबाकर केवल ५-७ सैकण्ड दबाकर फौरन छोड़ देना चाहिए। इतने समय में या एक बार दबाने से इञ्जन स्टार्ट न हो तो दुबारा, तबारा इसी प्रकार दबा सकते हैं, जब तक इञ्जन स्टार्ट न हो। पूरा विवरण खण्ड २ में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखें।



### ग्रॉजोलियरी गैसोलीन इञ्जन द्वारा

स्टार्टिंग—भारी किस्म के हाई कम्प्रेशन डीजल इञ्जन को स्टार्ट करने के लिए उसी के साथ एक छोटा-सा पेट्रोल इञ्जन लगा रहता है, जिसको ग्रॉजोलियरी या स्टार्टिंग इञ्जन कहते हैं। यह एक छोटा-सा दो सिलैण्डर का इञ्जन होता है, जो V के रूप में या आमने-सामने बने होते हैं। इसके ऊपर एक पेट्रोल की टंकी लगी रहती है, जिसमें पेट्रोल भरा जाता है। यह पेट्रोल पतली नलकियों (Petrol Supply Pipes) द्वारा कारबुरेटर में पहुंचता है, जहां से उसमें हवा मिलकर गैस के रूप में बन जाता है। यह गैस पिस्टन की सक्शन से इनलैट वाल्व के मार्ग से इञ्जन सिलैण्डर में पहुंचता है।




IGNITION SYSTEM

चित्र ५७ इग्नीशन सिस्टम

इस छोटे इञ्जन के बगल पर एक मैग्नेट लगा रहता है, जो कि बिजली का हाई करेंट पैदा करके स्पार्क प्लगों द्वारा सिलैण्डर के अन्दर कम्प्रेशन पर चिनगारी (Spark) देता है।

### गैसोलीन ग्रॉजोलियरी इञ्जन

स्टार्ट करने की विधि—स्टार्टिंग इञ्जन की क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए स्टार्टिंग हैण्डिल के स्थान पर रस्सी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हैण्डिल फंसाने की श्रौसत नहीं है। पेट्रोल फिट-कार्क को खोलकर छोटे इञ्जन के क्रैंक पुली के खांचे में रस्सी को तीन फेरा इस प्रकार लपेटो कि रस्सी खींचने पर




चित्र ५८ कूलिंग सिस्टम

पुली दाहिने हाथ की तरफ घूमे। तत्पश्चात् मैग्नेट स्विच ऑन (on) करके रस्सी को भटके के साथ अपनी तरफ खींचो। इस दशा में चोक लीवर तथा थ्रॉटल लीवर को खींचकर रखना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि एक ही बार रस्सी खींचने पर




इंजन स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि कई बार ऐसा करना होता है, जब तक इंजन स्टार्ट न हो जाय। यदि इंजन स्टार्ट होने में देर लगे तो पेट्रोल फिट कार्क को बन्द कर देना चाहिए, ताकि कच्चा पेट्रोल न भर जाय। यदि सिलेंडर के अन्दर ज्यादा कच्चा पेट्रोल भर जाय तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ऐसी दशा में सिलेंडर ब्लाक के निचली तरफ लगे हुए ड्रेन कार्क को खोल कर इंजन घुमाना चाहिए, ताकि कच्चा पेट्रोल बाहर निकल जाय।



चित्र ५२ इंजन लुब्रिकेशन

पेट्रोल या आक्जीलियरी इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद उसको पूरी रफ्तार पकड़ने देना चाहिए और बाद में बड़े इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्वच लगाना चाहिए।

बड़ा इंजन या डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए छोटा इंजन का सम्बन्ध बड़े इंजन के साथ जोड़ने का ढंग—जिस प्रकार मैल्क स्टार्टर की बैन्डक्स पिनियन प्लाइ व्हील रिंग गेयर के साथ मिलकर क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है, उसी प्रकार इस सिस्टम में छोटे इंजन क्रैंक शाफ्ट का सम्बन्ध गेयर्स द्वारा बड़े इंजन के प्लाइ व्हील के साथ किया जाता है ताकि इसकी चाल बड़े इंजन की क्रैंक शाफ्ट को घुमाए। किन्तु इस सम्बन्ध को जोड़ते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि घुमाते




चित्र ६० ट्रेक्टर का इन्स्ट्रूमेंट पैनल

हुए गेयर्स को बड़े गेयर्स के साथ मिलाना होता है। यदि इस कार्य को करते समय जबरदस्ती की जाय या असावधानी बरती जाय तो गेयर्स का टूटने का खतरा होता है।



बड़ा इन्जन स्टार्ट करने का ढंग—बड़े इन्जन के साथ छोटे इन्जन का सम्बन्ध जोड़ने से पहले विधि के अनुसार (१) हैंड प्रीमिंग नाव को चलाओ और (२) फैन फिल्टर ब्लेडर को ढीला कर दो ताकि प्युअल लाइन के अन्दर जो हवा घुसी हुई हो, वह निकल जाय। यह कार्य तब-तक करते रहना चाहिए, जब तक ब्लेडर से बुल-बुले निकलना बन्द न हो जाय। ब्लीडिंग पूरा हो जाने के बाद ब्लेडर को बन्द कर दो। (४) (५) स्टार्टिंग इन्जन का चोक और थ्रोटल को खींचकर उसकी चाल तेज कर दो। स्टार्टिंग कलच कन्ट्रोल लीवर को ऊपर की तरफ उठाते हुए छोटे इन्जन का सम्बन्ध स्टार्टिंग गेयर के साथ कर दो। ऐसा करते समय कर-कर की आवाज



चित्र ६१ स्टार्टिंग कन्ट्रोल तथा लीवर

१-कम्प्रेसन रिलीज लीवर २-क्लच लीवर ३-रिडक्शन गेयर यूनिट शिफ्ट लीवर ४-ट्रिप डिवाइड लीवर

आती है। इसलिए आहिस्ता व बड़ी सावधानी वरतनी चाहिए। गेयर लगवाने के बाद हाफ कम्प्रेसन लीवर को ऊपर उठाते हुए हाफ कम्प्रेसन स्टार्ट (Start) पर लगा दो, इसके बाद में इन्जन स्टार्टिंग कलच लीवर को आहिस्ता से नीचे की तरफ दबाकर रखो। ऐसा करने से बड़ा इन्जन घूमने लग जाएगा। सुबह के समय या पहली बार स्टार्ट करते समय बड़े इन्जन को इसी दशा में २-३ मिनट तक घूमने देना चाहिए, ताकि गर्म हो जाय। बड़ा इन्जन गर्म हो जाने के बाद हाफ कम्प्रेसन की नाव को नीचे खींचते हुए कम्प्रेसन रन (Run) पर ले आओ, ऐसा करने से बड़ा इन्जन पूरी तरह स्टार्ट हो जाने पर कलच लीवर को वापस ऊपर उठा लेना चाहिए ताकि छोटे इन्जन का सम्बन्ध बड़े इन्जन के साथ से टूट जाय। यदि छोटे इन्जन का सम्बन्ध तोड़ने के बाद बड़ा इन्जन चालू रहता है तो ठीक है और यदि बन्द होने लगता है तो फिर दुबारा कलच लगाकर बड़े इन्जन के डीजल प्युअल लाइन की हवा निकालनी पड़ेगी। (इस सम्बन्ध में आगे ऐंशर ब्लीडिंग का तरीका देखिए)।

बड़ा इन्जन स्टार्ट हो जाने के बाद स्टार्टिंग गेयर कलच लीवर को डिसइंगेज (Disengage) की दशा में ले आना चाहिए और मैगनट स्विच को आफ (Off)।



की दिशा में लाकर छोटे इन्जन को बन्द कर देना चाहिए तथा साथ ही पेट्रोल फिट कार्क को भी बन्द कर देना चाहिए। बड़े इन्जन के स्टार्ट होने में यदि अधिक देर लगे, तो छोटे इन्जन को थोड़ी देर बन्द करके ठण्डा होने देना चाहिए, यानी छोटे इन्जन को लगभग १० या १५ मिनट से ज्यादा देर तक एक साथ या लगातार स्टार्ट नहीं रहने देना चाहिए। बड़े इन्जन को स्टार्ट करते समय थ्रोटल लीवर को बीच में रख देना चाहिए। यदि यह लीवर (१) आफ (Off) की दशा में होगा, तो बड़ा इन्जन स्टार्ट नहीं होगा। इसी लीवर द्वारा इन्जन की रफ्तार घटाई व बढ़ाई जाती है। यदि ऐक्सीलेटर लीवर को खींच कर (२) की दशा में रखा जाय, तो इन्जन पूरी रफ्तार में चलने लगता है।

ट्रैक्टर चालू करने या लोड पर लाते समय थ्रोटल लीवर को (२) की दशा में होना चाहिए, और बड़े इन्जन को बन्द करना हो तो थ्रोटल लीवर को (१) की दशा में लाना चाहिए, ताकि डीजल की सप्लाई बन्द हो जाय, और इन्जन चलने से बन्द हो जाय।

उपर्युक्त आक्जीलियरी सिस्टम कटर पिलर इन्जन तथा बड़े ट्रैक्टर इन्जनों में होता है, जैसे—I १०० M ट्रैक्टर, II ५४ A तथा T ७४ ट्रैक्टरों में पाया जाता है।




: ३ :

## सैद्धांतिक बातें

### न्यूटन का सिद्धांत

प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित रहता है या यह कहा जाय कि पहले फारमूला तैयार होता है और उसके बाद आविष्कार मैदान में आता है। यान्त्रिक शक्ति का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था इस लिए नीचे लिखे तीन सिद्धांतों को न्यूटन का सिद्धान्त कहते हैं।

(१) कोई भी पदार्थ किसी अन्य शक्ति के बिना अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता चाहे वह पदार्थ क्रियाशील हो अथवा स्थिर। तात्पर्य यह कि शक्ति के बिना किसी भी अवस्था में उसमें कोई विशेषता नहीं आ सकती।



चित्र ६२ वर्क का सिद्धान्त


(२) किसी भी पदार्थ पर जो बाहरी शक्ति का प्रभाव अथवा प्रतिक्रिया (Reaction) होती है वह उस शक्ति की मात्रा पर या सीमा के ऊपर निर्भर होती है।

(३) किसी पदार्थ में उत्पन्न की गई क्रिया अथवा प्रतिक्रिया (Action or reaction) एक दूसरे के बराबर और विपरीत होती है।


उपर्युक्त सिद्धान्त रसायन तथा भौतिक शास्त्र दोनों के लिए लागू होता



है, और इन्हीं के आधार पर आगे चल कर विभिन्न ऐक्शन और रिएक्शन होते हैं। साधारणतः इन तीनों सिद्धान्तों से अनुभव होता है कि शक्ति और कार्य का परस्पर कितना गहरा सम्बन्ध है। इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर आगे विभिन्न प्रकार के इन्जीनियरिंग कार्य होते हैं और यंत्रों का परस्पर सम्बन्ध भी जोड़ा जाता है, जिसको कपलिंग ((Coupling)) कहते हैं, जैसे एक पानी खींचने वाले पम्प को किसी डीजल



चित्र ६३ पाँवर



चित्र ६४ पाँवर यूनिट और मशीन  
क-मशीन (पम्प) ख-पाँवर यूनिट (इन्जन)

या पेट्रोल इन्जन द्वारा जोड़ा जाय तो यह हिसाब लगाना पड़ता है, कि पम्प को उसकी कैपेसिटी के अनुसार चलाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता



होगी। यह हिसाब भी पानी की निचाई और उसको ऊपर उठाने की दूरी तथा प्रति-घंटा पानी खींचने की क्षमता पर निर्भर होगा। यह विवरण निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सिद्ध हो जाता है।

**उदाहरण**—यदि किसी कुंए से पानी खींचने के लिए एक पम्प लगाया जाय तो पम्प स्वयं पानी नहीं खींचेगा जब तक कि उस पम्प को किसी शक्ति द्वारा चलाया न जाय और उसको चलाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाने के लिए यह देखना होगा कि पम्प का सक्शन कितने फुट है, उसके सक्शन व डिलीवरी पाइप का साइज क्या है, पानी कितनी ऊंचाई पर फेंकना होगा तथा पम्प के R. P. M. कितने हैं आदि। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस पम्प को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित फार्मूला बना हुआ है जिसके द्वारा उस को चलाने के लिए डीजल इंजन का साइज ज्ञात किया जा सकता है या डिजाइन किया जा सकता है। ऐसे ही यदि इलैक्ट्रिक मोटर द्वारा किसी वाटर पम्प को चलाना हो तो पम्प की शक्ति के अनुसार इलैक्ट्रिक मोटर का डिजाइन बनाना होगा। इसी प्रकार मोटर-कार तथा ट्रैक्टर का इंजन भी उसकी कार्य क्षमता या आवश्यकता पर डिजाइन किया जा सकता है।

## टैक्निकल इकाइयां

वास्तव में प्रत्येक वस्तु या माप की इकाई होती है जिसको मान बिन्दु मान कर आगे की गणना की जाती है। जैसे भार की इकाई ग्राम, लम्बाई की इकाई मिलीमीटर, द्रव की इकाई लीटर इत्यादि मान लेते हैं और ताप की इकाई को सेन्टीग्रेड अथवा फारेनहाइट कहते हैं। यह साधारण रीति है। वास्तव में ये इकाइयां किसी निश्चित नियमानुसार नियुक्त की जाती हैं, जैसे एक पौंड पानी को एक डिग्री फारेनहाइट गर्म करने के लिए जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है, उस ताप को एक डिग्री ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। थर्मल का अर्थ ताप होता है। यदि एक पौंड पानी बिल्कुल जमने की दशा में चूल्हे पर रखा जाय और उसको उबाला जाय (अर्थात् बर्फ को गरम करके उबाल आने तक उबाला जाय) तो इस कार्य को करने के लिए १८० B. Th. U. ताप खर्च होगा।

इसी प्रकार फुट पाउण्ड का हिसाब है। वास्तव में कार्य की इकाई को फुट पाउण्ड कहते हैं जैसे कि एक पाउण्ड भार को एक फुट ऊंचा उठाने में कितनी शक्ति खर्च होगी। उदाहरणतः ७७८ फुट पाउण्ड का अर्थ है कि ७७८ पाउण्ड भार को एक फुट ऊपर उठाने में या एक पाउण्ड भार को ७७८ फुट ऊंचाई तक उठाने में जितनी मैकेनिकल शक्ति खर्च होगी। इसी प्रकार एक पाउण्ड पानी को एक डिग्री फारेनहाइट टैम्प्रेचर ऊंचा उठाने के लिए या दूसरे शब्दों में B. Th. U. ताप शक्ति खर्च बराबर है ७७८ फुट पाउण्ड कार्य या मैकेनिकल शक्ति का खर्च।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कार्य की इकाई को फुट पौंड द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जैसे एक पौंड भार को एक पौंड ऊंचा उठाया जाय तो हम कह सकते हैं कि एक फुट पौंड कार्य हो गया है।



वास्तव में शक्ति या पावर की इकाई को हासपावर कहते हैं जो कि बराबर है ३३००० पाँड भार को एक मिनट में एक फुट ऊंचा उठाने लायक शक्ति या पावर के ।

प्रेशर—प्रेशर वह वस्तु है जो कि किसी बहती हुई वस्तु को हवा देती है या किसी वस्तु को दबाने में जो शक्ति लगती है । या यों कहा जाय कि किसी बहने वाली वस्तु जो वेग से बह रही हो उसको रोकते हुए वापस किया जाय तो उसमें एक प्रकार की तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे बहती हुई हवा को रोक दिया जाय तो (१) हवा की ताकत (२) रोकने वाली वस्तु की ताकत (३) जमा होने के बाद हवा फैलने की कोशिश करती है उस की ताकत ।

वास्तव में पृथ्वी पर प्राकृतिक वायु का कुछ न कुछ दबाव रहता है जिसको ऐटमास्फेरिक (प्राकृतिक) दबाव कहते हैं । यह दबाव पृथ्वी के हर भाग में मौजूद रहता है । यह अलग बात है कि नीचे स्थान पर ज्यादा और ऊंचे स्थान पर कम रहता है । समुद्र की सतह पर प्राकृतिक दबाव की मात्रा १४.७ पाँड प्रति वर्ग इंच मानी गई है । ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाओ यह दबाव कम होता जाता है । यही कारण है कि अधिक ऊंचाई में चढ़ने पर श्वास लेने में कठिनाई होती है । इसलिए ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले और अधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाले हवाई जहाज चालक अपने साथ कृत्रिम वायु की बोतल ले जाते हैं । हवा के कम दबाव वाले स्थानों पर इन्जनों की शक्ति भी कम हो जाती है क्योंकि इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन की शक्ति भी हवा के दबाव पर निर्भर करती है । किन्तु प्रश्न यह पूछा जाता है कि यह कैसे ज्ञात हो सकता है कि किस स्थान पर प्राकृतिक हवा का दबाव कितना है । वास्तव में वैज्ञानिकों ने यह निश्चित कर रखा है कि समुद्र की सतह से प्रति १०० फुट ऊंचाई पर कितना दबाव घटता है किन्तु इसके अतिरिक्त हर स्थान पर हवा का दबाव ज्ञात करने के लिए एक यन्त्र बनाया गया है जिसको बैरोमीटर कहते हैं । यह एक घड़ी की शक्ल की बनी होती है । इसकी सुई हवा के दबाव द्वारा चलकर यह बतला देती है कि किस स्थान की ऊंचाई समुद्र की सतह से इतने फुट ऊंचाई पर है ।

मशीन के अन्दर का दबाव व चूस (Pressure and suction) ज्ञात करने के लिए अलग-अलग प्रकार की घड़ियां बनी होती हैं जिनको सक्शन गेज व प्रेशर गेज कहते हैं ।

(क) टैक्निकल टर्मस और आटोमोबाइल फिजिक्स परिचय—टैक्निकल विषय विज्ञान का मुख्य भाग होने के कारण इस क्षेत्र में कुछ गिने-चुने ऐसे शब्द हैं जिनका ज्ञान प्रत्येक आटोमोबाइल मैकेनिक को होना चाहिए । यह शब्द एक प्रकार की ग्राम टैक्निकल भाषा में सम्मिलित करने के लिए साधारण भाषा में लिखे जा रहे हैं ताकि कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसको समझ सकें । भले ही ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं और उनका अर्थ भी बहुत कठिन है, परन्तु जानकार मैकेनिक लोग इसको मामूली




बोलचाल की भाषा की तरह प्रयोग करते हैं या समझते हैं जैसे गेयरिंग, रिडक्शन, वोल्टेजिटी, ऐक्सीलरेशन, मोमेंटम, इनशिया, कन्टेक्ट ब्रेकर, यूनि यन वैल्विंग, सोल्डरिंग आदि। उपर्युक्त शब्द पूर्णतः अंग्रेजी भाषा के टैक्निकल शब्द हैं जिनका पूर्ण अर्थ अच्छी खासी अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। परन्तु मैकेनिकल क्षेत्र में काम करने वाला साधारण व्यक्ति भी इन शब्दों का अर्थ लगा लेता है क्योंकि वह अपने उस्तादों की जुबानी सुनता है और देखता है किन्तु ऐसी जानकारी दो-तीन वर्ष ट्रेनिंग करने से होती है जो कि आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ने से प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) पदार्थों की अवस्था—संसार में पाई जाने वाली समस्त वस्तुओं को तीन भागों में बांटा जाता है—

- (१) गैस या भाप
- (२) द्रव (Liquid)
- (३) ठोस (Solid)।

(ग) ग्रेविटी—इस शब्द का सम्बन्ध उस खिंचाव से है जिसके प्रभाव से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरने का प्रयत्न करती है।

(घ) सेंटर आफ ग्रेविटी—वह स्थान है जहाँ पर से कोई वस्तु भौंक रहित होकर ठहर सकती है।



चित्र ६५ वर्क और पावर

(ङ) सैन्टीप्यूगल फोर्स—किसी वस्तु (पंखे) को गोलाई में घुमाया जाय तो वह हवा देने लगता है जो कि एक प्रकार की शक्ति है। इसी शक्ति को सैन्टी-



पयूगल फोर्स कहते हैं। इस शक्ति द्वारा मैकेनिकल क्षेत्र में कई काम लिए जा सकते हैं जैसे आयरल पम्प, वाटर पम्प इत्यादि का कार्य है।

(च) मोमेन्टम—The power of overcoming resistance possessed by the body and by virtue of its motion.

(छ) इनर्शिया—वस्तु की वह बनावट जिसके आधार पर वह अपने स्थान पर स्थिर रहती है।

(ज) वैलोसिटी—इसका सम्बन्ध मोशन अथवा चाल द्वारा उत्पन्न होने वाली फोर्स किस रफ्तार से चल रही है, उसकी इकाई फुट प्रति सैकन्ड है जैसे हवा की रफ्तार कितनी तेज रफ्तार से चल रही है, उस की वैलोसिटी क्या है?

(झ) ऐक्सिलरेशन—हवा की रफ्तार बढ़ाने वाली शक्ति या इस कार्य के प्रबन्ध को कहते हैं।

(ञ) कार्य (Work)—कार्य का सम्बन्ध फुट पाउंड से है। इस सम्बन्ध की पूरी जानकारी के लिए पावर, मोमेन्टम तथा इनर्शिया इत्यादि की जानकारी आवश्यक है क्योंकि वर्क समय निकालने में इन का भी ध्यान रखना पड़ता है। वर्क-डन (Work done) द्वारा हार्स पावर ज्ञात किया जाता है जो कि मैकेनिकल शक्ति की इकाई है। अर्थात्  $\frac{\text{Work done}}{33000} = \text{हार्सपावर}$ । वर्क-डन ज्ञात करने के लिए कई बातों का अध्ययन करना पड़ता है।

(ट) ताप परिवर्तन—ताप और कार्य का घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि गर्मी द्वारा मैकेनिकल फोर्स (चाल) उत्पन्न होती है इसलिए गर्मी मैकेनिकल फोर्स में परिवर्तनशील होती है और गर्मी कार्य में भी परिवर्तित होती है। इसी प्रकार ताप भी परिवर्तनशील होता है जो कि धातुओं की छड़ों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित की जा सकती है किन्तु इस प्रयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार की धातुओं में अलग-अलग रेजिस्टेंस होती है।




: ४ :

## शक्ति उत्पादक सिद्धान्त

**परिचय**—वास्तव में शक्ति व कार्य का घनिष्ठ संबंध है। कार्य कोई भी किया जाय, उसको करने में कुछ-न-कुछ शक्ति अवश्य खर्च होती है। मशीनरी को चलाने के लिए मैकेनिकल शक्ति की आवश्यकता होती है और मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न करने का एक मात्र उपाय ताप (गरमी) है या यूँ कहा जाय कि गरमी को ही मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। किन्तु यह इतना सरल नहीं है, जितना समझा जाता है; वल्कि इस कार्य के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती है और ढंग भी अलग-अलग हैं, जैसे कोयला या लकड़ी जलाकर उस गरमी से प्राप्त स्टीम को मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित करने वाले इन्जन को स्टीम इन्जन कहते हैं।

कोयला या लकड़ी के स्थान पर पेट्रोल या डीजल द्वारा गरमी उत्पन्न करके उस गरमी को मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तन करने वाले इन्जन को इन्टरनल कम्बर्शन इन्जन कहते हैं।

उपरोक्त ठोस (कोयला, लकड़ी) और तरल (पेट्रोल व डीजल) दोनों प्रकार के ईंधन मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न करने के एक मात्र उपाय हैं, किन्तु इन दोनों



चित्र ६६ इग्नीशन स्ट्रोक

A-गैसोलीन इन्जन का इग्नीशन स्ट्रोक

B-कम्प्रेशन इग्नीशन इन्जन का फायरिंग स्ट्रोक



प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में काफी अन्तर है जैसे स्टीम इंजन चलाने के लिए कोयला या लकड़ी जलाकर वायलर के अन्दर पानी गरम करके भाप (स्टीम) तैयार की जाती है, जो कि नलकियों द्वारा इंजन सिलैण्डर के अन्दर प्रविष्ट की जाती है, जिसकी ताकत से स्टीम इंजन चलता है किन्तु इसके विपरीत इन्टरनल कम्बश्चन इंजन में सिलैण्डर के अन्दर ही ईंधन (डीजल-पेट्रोल) जलकर अपनी गरमी द्वारा शक्ति उत्पन्न करता है। इसीलिए इस प्रकार के इंजन इन्टरनल कम्बश्चन इंजन कहलाते हैं।

**इन्टरनल कम्बश्चन इंजन की किस्में**—आगे चलकर इन्टरनल कम्बश्चन इंजनों की भी दो किस्में हो जाती हैं—(क) गैसोलीन इंजन (ख) कम्प्रेशन इग्नीशन इंजन।

गैसोलीन इंजन सिलैण्डर के अन्दर वायु और पेट्रोल मिलाकर सिलैण्डर से बाहर ही गैस के रूप में तैयार किया जाता है। तत्पश्चात् उस गैस को सिलैण्डर के अन्दर प्रविष्ट किया जाता है और उस पर आग लगाने के लिए विजली का शोला (Electric spark) छोड़ा जाता है, जिससे कि धमाके के साथ गैस फटने से मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न होती है।

किन्तु कम्प्रेशन इग्नीशन इंजन के अन्दर केवल शुद्ध वायु को प्रविष्ट करके उसको दबाया जाता है जिससे वह गरम हो जाती है। उस गरम कम्प्रेशन के ऊपर तेल (डीजल आयल) का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि डीजल पर आग लग जाती है। आग लगने से कम्प्रेशन धमाके के साथ फटता है। इसी धमाके से मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा ट्रैक्टर, मोटरगाड़ी तथा कल-कारखाने चलाए जाते हैं।

**ई धन (Fuel) की खोज**—यह तो एक सैद्धांतिक बात है कि आग ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा शीघ्रता से व अधिक-से-अधिक गरमी पैदा हो सकती है और आग तब ही जलेगी जब उसको जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन मिले। संसार में दो प्रकार के ईंधन पाए जाते हैं—तरल और ठोस। ठोस ईंधन में कोयला-लकड़ी इत्यादि सम्मिलित हैं और तरल ईंधन में डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, प्रावरीन आदि आते हैं। इन दो प्रकार के ईंधनों के आधार पर इंजनों की भी दो किस्में हैं।


मैकेनिकल युग आरंभ होते समय केवल ठोस ईंधन की ही जानकारी थी और यही ईंधन उपलब्ध भी था। इसलिए उस काल में स्टीम इंजनों का ही प्रचलन था जो कि ठोस ईंधन से चलते थे परन्तु इनकी कार्य-क्षमता बहुत सीमित थी। वैज्ञानिकों ने इस कमी को अनुभव किया और उस दिशा में खोज आरंभ कर दी।

वैज्ञानिकों के सामने यह समस्या थी कि कोई ईंधन ऐसा मिल जाय जो कि इंजन सिलैण्डर के अन्दर ही जलाया जा सके और इससे स्टीम की तरह ही या उसके मुकाबले की गरमी पैदा हो और जिससे सिलैण्डर को हरकत मिल सके, क्योंकि पिस्टन के हरकत करने से ही इंजन के बाकी पुर्जे हरकत करते हैं।

इस संबंध में बहुत-से पदार्थों को काम में लाने की कोशिशें की गईं। वैज्ञानिकों के अलग-अलग मत थे। किसी ने कोयले का चूरा (Coal dust), किसी ने



बारूद (Gun powder) और किसी ने हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया। किन्तु इन पदार्थों का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहा और ये खोजें १६८० ई० से १८६० ई० तक चलती रहीं। यद्यपि इस प्रयोग द्वारा उपरोक्त अवधि के बीच कुछ इस प्रकार के इन्जन चलाए भी गए, किन्तु वे नहीं के बराबर रहे। इसी बीच में एक इन्जन कोयले की गैस द्वारा चलने वाला बनाया गया था। किन्तु उसमें आजकल के इन्जनों की अपेक्षा सात-आठ गुना अधिक ईंधन खर्च होता था और इसमें बहुत-सी कमियाँ थीं।



चित्र ६७ कम्प्रेसन स्ट्रोक में सिलिण्डर व पिस्टन की दशा

आधुनिक काल में जिस सिद्धांत पर काम करने वाले ट्रैक्टर तथा मोटर इन्जन प्रचलित हैं, उसके आविष्कार का श्रेय डाक्टर ऑटो को है। उन्होंने यह आविष्कार १८७६ ई० में किया था। डा० ऑटो ने पहले तो एक तरल ईंधन पेट्रोल की खोज की और उस पेट्रोल में वायु मिलाकर गैस के रूप में तैयार करके अपने इन्जन सिलिण्डर के अन्दर प्रविष्ट किया, जिससे उनका इन्जन चलने लगा। वास्तव में यदि पेट्रोल को फव्वारे की शक्ल में तेज हवा के सामने उछाला जाय तो वह गैस का रूप धारण कर लेता है और उस गैस को बन्द स्थान में ताकत से दबाया जाय तो वह गरम भी हो जाती है और साथ ही उसमें बारूद (gun powder) की विशेषता आ जाती है। यदि उस बारूदनुमा गैस पर आग लगा दी जाय, तो वह जोरों से फटकर धमाका पैदा करती है। इस धमाके से स्टीम की तरह ही एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है जोकि पिस्टन को चलाती है।


उपरोक्त सिद्धांत पर डा० ऑटो ने अपना गैसोलीन इन्जन तैयार किया, किन्तु उस समय में और आजकल के गैसोलीन इन्जन में जमीन-आसमान का अन्तर है क्योंकि इस क्षेत्र में उस समय से अब तक लगातार उन्नति होती आ रही है।



**डीजल इन्जन का आविष्कार**—उस काल में इन्जनों के संबंध में नए-नए आविष्कार करने की होड़ लगी हुई थी। धीरे-धीरे पेट्रोल इन्जन में भी कई कमियां मालूम हुईं, जैसे कि इस इन्जन को अधिक शक्तिशाली बनाना हो तो सिलेंडरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है और ऐसे इन्जनों के अन्दर अधिक शक्तिशाली कम्प्रेशन भी तैयार नहीं किया जा सकता। इस समस्या को एक जर्मन वैज्ञानिक डाक्टर रुडोल्फ डीजल ने १९०० ई० में डीजल इन्जन का आविष्कार करके हल कर दिया।

डा० डीजल ने भी अपने इन्जन साइकिल ऑटो के सिद्धांत पर ही बनाए। केवल कम्बश्चन और ईंधन प्रविष्ट करने के ढंगों में थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया, ताकि दबाव का कम्प्रेशन बन सके और वह कम्प्रेशन अपनी ही गरमी द्वारा फट सके।

आधुनिक काल में इस प्रकार के (डीजल) इन्जन ही अधिक प्रयोग में आ रहे हैं। इनसे बसें, ट्रक और रेलगाड़ियां तक चलाई जा रही हैं। इन इन्जनों की लोकप्रियता का मुख्य कारण कम खर्च व ज्यादा शक्ति है।



चित्र ६८ फोर स्ट्रोक साइकिल

A—सक्शन स्ट्रोक आरम्भ B—कम्प्रेशन स्ट्रोक आरम्भ

C—कम्प्रेशन स्ट्रोक आरम्भ D—फायरिंग स्ट्रोक आरम्भ

(पावर स्ट्रोक) E—पावर स्ट्रोक पूरा F—फायरिंग स्ट्रोक

आरम्भ G—फायरिंग स्ट्रोक पूरा

**ऑटो (Otto) का सिद्धान्त**—डाक्टर ऑटो ने अनुभव किया कि बन्दूक की घोड़ी दवाने पर गोली इतनी तेज स्पीड से कैसे दूर चली जाती है ? कौन-सी शक्ति इस गोली को धक्का देती है ? ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की शक्ति बारूद द्वारा ही पैदा होती है। यदि बन्दूक की नाल के अन्दर पहले बारूद डाला जाय, बाद में गोली तो बारूद पर आग लगने से वह फट कर फैलता है जिससे गोली को धक्का लगता है। डाक्टर ऑटो ने बारूद जैसे गुण रखने वाले ईंधन पेट्रोल की तलाश की। पेट्रोल की गैस बनाकर उस पर आग लगाई जाय तो यह भी बारूद की तरह फटता है। डा० ऑटो ने बन्दूक की नाल के आधार पर अपने इन्जन का सिलेंडर बनाया, किन्तु उसके पिस्टन का निचला भाग दूसरे पुर्जों (क्रैंक शाफ्ट) के साथ जोड़ दिया, ताकि वह निश्चित हद से दूर न जाने पावे; बल्कि उसको मिली हुई ताकत



को मैकेनिकल ताकत में बदला जा सके। इस प्रकार बन्दूक के आधार पर सिलैण्डर व पिस्टन बनाया और बारूद के स्थान पर पेट्रोल प्रयोग किया।

पेट्रोल की गैस तैयार करने के लिए इन्जन पर एक पुर्जा लगाया गया, जिसको कारबूरेटर कहते हैं, जोकि पेट्रोल की छोटी-छोटी बूँदें बनाकर उनमें हवा मिला देता है, जिससे कि वह भाप का रूप धारण कर लेती हैं। उस भाप को सिलैण्डर के अन्दर प्रविष्ट करके दबाने के पश्चात् वह बारूद का काम करती है।

**स्ट्रोक**—पिस्टन का संबंध क्रैंक शाफ्ट के साथ होने के कारण इसको घुमाने पर पिस्टन भी अपने सिलैण्डर के अन्दर नीचे-ऊपर की चाल करने लगता है। जब पिस्टन ऊपर T.D.C. से नीचे बी० डी० सी० (B.D.C.) की तरफ को जाता है तो सिलैण्डर के अन्दर पिस्टन के स्थान पर कारबूरेटर की तैयार की हुई पेट्रोल की गैस भर जाती है और जब पिस्टन ऊपर T.D.C. की तरफ अपनी जगह पर आ जाता है तो अपने जोर से सिलैण्डर के अन्दर पहुंची हुई गैस को दबा देता है। इस कार्य को कम्प्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। उपरोक्त विधि के अनुसार दबी हुई गैस पर आग लगाने के लिए बिजली की चिंगारी (इलेक्ट्रिक स्पार्क) का प्रबन्ध रहता है जो कि उस दबी हुई गैस पर आग लगा देता है। आग लगने से गैस बारूद की तरह धमाके से फटकर फैल जाती है और पिस्टन के सिरे पर दबाव डालती है। इस प्रकार दबाव पड़ने से पिस्टन नीचे बी० डी० सी० की तरफ दब जाता है और क्रैंक शाफ्ट को भटके के साथ आधा चक्कर गोलाई में घुमा देता है। इस कार्य को पावर स्ट्रोक कहते हैं। जब पिस्टन नीचे बी० डी० सी० पर पहुंचता है तो सिलैण्डर के अन्दर खाली जगह पर जली हुई गैस का धुआं फैल जाता है। जब पावर स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा भटका मिलता है तो वह भटका फलाई वहील तक पहुंचता है। उसी भटके से पिस्टन वापस टी० डी० सी० की तरफ लौट जाता है और सिलैण्डर के अन्दर फैला हुआ धुआं वह ऐग्जहास्ट वाल्व के मार्ग से बाहर निकाल देता है। इस कार्य को ऐग्जहास्ट स्ट्रोक कहते हैं।

उपरोक्त चारों स्ट्रोक पूरा होने पर एक साइकिल पूरी हो जाती है। इसी आधार पर ऐसे इन्जन का नाम फोर स्ट्रोक साइकिल इन्जन है तथा इस कार्य को आँटो साइकिल आफ आपरेशन कहते हैं किन्तु कुछ इन्जन टू स्ट्रोक साइकिल सिस्टम के भी होते हैं जिनका विवरण आगे दिया गया है।

पीछे जो विवरण दिया गया है उसमें सरल शब्दों में यह बताने की चेष्टा की गई है कि इंटरनल कम्बश्चन इन्जन के अन्दर शक्ति किस प्रकार उत्पन्न होती है। टी० डी० सी० और बी० डी० सी० शब्द जो प्रयोग किये गए हैं उनका तात्पर्य पिस्टन की चाल की अन्तिम हद से है अर्थात् टी० डी० सी० का पूरा शब्द टाप डैड सेंटर बनता है यह वह स्थान है जहां तक पिस्टन सिलैण्डर के अन्दर आखिरी हद तक जा सकता है। पिस्टन के नीचे-ऊपर की चाल करने से जो कार्य होता है उसको स्ट्रोक और चारों स्ट्रोकों के पूरा होने से जो कार्य होता है उसको साइकिल कहते हैं।




**कम्बश्चन तथा कम्बश्चन इन्जन**—वायु, गैस तथा स्टीम में यह गुण है कि ये वस्तुएं फैलकर अधिक-से-अधिक स्थान घेर सकती हैं और समेटने पर इकट्ठा होकर एक छोटी-सी जगह में जमा की जा सकती हैं। किन्तु दवाने से दबाव द्वारा कुछ गरम होना स्वाभाविक है। जिस समय इस वायु में दवाने वाली वस्तु से ज्यादा दबाव उत्पन्न हो जाता है तो वह उसको वापस धकेल देता है। इसके फैलाव से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसको कल-पुर्जों द्वारा मैकेनिकल शक्ति में बदला जाता है।

उपरोक्त विधि के अनुसार वायु या गैस को दवाने की क्रियाओं को कम्बश्चन कहते हैं। कम्बश्चन पैदा करने के लिए दो विधियाँ प्रयोग में आती हैं। (अ) ऐक्स्टर्नल कम्बश्चन (ब) इन्टरनल कम्बश्चन। ऐक्स्टर्नल कम्बश्चन पैदा करने के लिए बाँयलर में पानी गरम करके स्टीम (भाप) उत्पन्न की जाती है। उस जोरदार स्टीम को इन्जन के सिलेंडर के अन्दर प्रविष्ट करते हैं, जिससे स्टीम इन्जन चलता है। इन्जन सिलेंडर के अन्दर ही ईंधन को जलाकर कम्बश्चन पैदा करने की विधि को इन्टरनल कम्बश्चन कहते हैं। इस क्रिया के आधार पर इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन चलते हैं, जोकि आधुनिक ट्रैक्टर, मोटरगाड़ियों तथा कल-कारखानों में प्रयोग होते हैं। स्टीम इन्जनों के मुकाबले में इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

**इन्जन सिलेंडर के अन्दर कम्बश्चन का तरीका**—तरल ईंधन तथा तेल द्वारा उत्पन्न की जाने वाली गरमी से इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन चलते हैं। इस तरल पदार्थ (पैट्रोल) में कई वस्तुओं की मिलावट रहती है, जिनको सिलेंडर के अन्दर दाखिल करने से पावर स्ट्रोक तैयार किया जाता है। उपरोक्त वस्तुओं के मिश्रण को सिलेंडर के अन्दर प्रविष्ट करके उसमें वाहद की योग्यता लाने की विधि को ही कम्बश्चन कहते हैं। पैट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन की मिलावट रहती है, जिसका कैमिकल फार्मूला  $\text{CHO}$  है।

**कम्बश्चन में मिलावट की मात्रा**—प्रत्येक वस्तु छोटे-छोटे कणों (Atoms) द्वारा बनी होती है किन्तु अधिक महीन होने के कारण ये अणु साधारणतः नजर नहीं आते हैं। अणुओं से भी अधिक महीन एक और पदार्थ होता है जिस को मालीक्यूल कहते हैं। हैक्सन के मालीक्यूल में कारबन के ६ अणु और हाइड्रोजन के १४ अणु मौजूद होते हैं। कारबन के अणु का भार हाइड्रोजन के भार से १२ गुणा होता है, आक्सीजन के अणु से १६ गुणा और नाइट्रोजन के अणु से १४ गुणा होता है। इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन का भार इस प्रकार हुआ  $६ \times १२ = ७२$  और  $१४ \times १ = १४$ । इसलिए इनका कुल भार ८६ और १६.४ अर्थात् इस टाइप के पॉड पैट्रोल में ०.८६ कार्बन और ०.१६४ पॉड हाइड्रोजन की मिलावट होती है। कार्बन और आक्सीजन की मिलावट से कारबोनिक एसिड गैस बन जाती है और इसका फार्मूला  $\text{C}_2\text{O}_3$  है। कारबोनिक एसिड (Carbonic acid) गैस और पानी, (या स्टीम) पैट्रोल और हवा के कम्बश्चन के समान हैं। कैमिकल भाषा में फ्युअल और स्टीम का फारमूला इस प्रकार है—





उपर्युक्त अनुपात के अनुसार एक घन फुट पेट्रोल वेपर (Vapour) को अच्छी तरह जलाने के लिए  $1\frac{1}{2}$  घनफुट आक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस मात्रा के अनुसार जले हुए कम्बश्चन में ६ फनफुट कारबन गैस व ७ घनफुट पानी की भाप होगी। इस प्रकार या इसके अनुसार एक पाँड पेट्रोल को पूर्णतः जलाकर पूरा लाभ उठाने के लिए १५.२ पाँड वायु की आवश्यकता है जबकि एक पाँड वायु में ०.७६८ भाग नाइट्रोजन तथा ०.२३२ भाग आक्सीजन होती है, किन्तु पेट्रोल के अतिरिक्त डीजल अल्कोहल तथा पानी इत्यादि भी तरल ईंधन हैं और प्रत्येक को पूर्ण रूप से जलाने के लिए वायु की भी विभिन्न मात्रा में आवश्यकता होती है। साधारणतः एक पाँड अल्कोहल को जलाने के लिए १३.३ पाँड वायु की आवश्यकता होती है।

**मालिक्यूल क्या है ?**—संसार में जितनी भी वस्तु हैं उन में कण (Particles) पाए जाते हैं किन्तु वे इतने बारीक होते हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र बिना दिखाई नहीं देते। कण अणुओं से मिलकर बनते हैं और उन अणुओं में भी छोटे-छोटे भाग होते हैं। सब से छोटे भाग को मालिक्यूल कहते हैं और इन्हीं से किसी वस्तु की पहचान की जाती है।

**मालिक्यूल की गति**—ठोस वस्तुओं में इनकी गति आगे और पीछे की ओर होती है किन्तु तरल पदार्थों में इनकी गति कोई निश्चित नहीं होती और गैस में ये सीधे चलते हैं।

वास्तव में उपर्युक्त विवरण रसायन शास्त्र का है। इतने छोटे से विवरण द्वारा पूरी समझदारी तो नहीं हो सकती किन्तु यह अवश्य ज्ञात होता है कि पेट्रोल या पदार्थ में भी कई तत्वों का मिश्रण रहता है।





## डीजल इंजन का आविष्कार

संसार में जो भी आविष्कार हुए हैं वे अनथक परिश्रम तथा विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुए हैं। कहा जाता है कि डीजल इंजन भी अनेकों परीक्षणों के पश्चात् तैयार हुआ है। इस दिशा में सबसे पहले डाक्टर रुडोल्फ डीजल ने परिश्रम किया। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। वचपन से ही इनको नई-नई खोजें करने का चाव था। मोटे आयाल से चलने वाले आयाल इंजनों का आविष्कार पहले ही १८६१ ई० में हो चुका था और ऐसे इंजन सफलता पूर्वक काम भी कर रहे थे परन्तु डाक्टर डीजल इस इंजन से सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि ऐसे इंजनों में कई कमियां थीं। डाक्टर डीजल चाहते थे कि कोई ऐसा इंजन तैयार किया जाय जो वजन में हल्का, स्पीड में तेज और अधिक शक्तिशाली हो। इसके अतिरिक्त ईंधन की योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाय जो कि आँटो के पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अच्छा इंजन साबित हो।

इस दिशा में उन्होंने बड़ा परिवर्तन यह किया कि प्युअल और हवा के गैस के कम्प्रेशन की वजाय केवल शुद्ध वायु का कम्प्रेशन तैयार किया जाय और गणित द्वारा यह सिद्ध किया कि इस प्रकार शुद्ध हवा के कम्प्रेशन को अधिक से अधिक दवाने पर कितनी गर्मी उत्पन्न होगी और उस गर्म कम्प्रेशन पर किस डिग्री का तेल छिड़का जाय कि उस को फाड़ने के लिए आग पैदा हो सके।

डा० रुडोल्फ ने पेट्रोलियम में से एक नए प्रकार का तेल निकाला जिसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर डीजल आयाल रखा। इस आयाल को ४०० से ७०० डिग्री फा० गर्मी के ऊपर छिड़का जाय तो वह तुरन्त आग पकड़ लेता है और यह भी अनुभव किया कि यदि शुद्ध वायु को एक बन्द स्थान पर ३०० से ५०० पाँड प्रति वर्ग इंच दबाया जाय तो उसमें ४०० से ७०० डिग्री फा० गर्मी उत्पन्न हो जाती है।

उपरोक्त सिद्धान्त पर डा० डीजल ने अपना प्रथम डीजल इंजन १८६२ ई० में तैयार किया जो कि स्टीम के मुकाबले में अच्छा साबित हुआ। इसके दो वर्ष पश्चात् उन्होंने अपने इस सिद्धान्त का प्रचार एक पुस्तिका द्वारा किया। इस सिद्धान्त पर ब्रिटेन की एक कम्पनी मिरलीज वाटसन ने अपना प्रथम डीजल इंजन १८६७ ई० में तैयार किया। यह इंजन २०० चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से चलता था और इसकी शक्ति २० ब्रेक हार्स पावर थी। इस इंजन सिलैण्डर का बोर ३० सेंटीमीटर था और स्ट्रोक ४६ सेंटीमी० था। इस इंजन की शक्ति बढ़ाने की दिशा में प्रगति होती गई और ये इंजन ३५०० हार्स पावर तक बन चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि



प्रत्येक यन्त्र का आविष्कार बड़ी कठिनाई व परिश्रम के साथ हुआ और दिन-प्रतिदिन उसमें प्रगति होती गई। प्रथम इन्जन और आधुनिक इन्जन ही क्या, हर प्रकार की मशीनरी में जमीन-आसमान का अन्तर हो चुका है। प्रत्येक वैज्ञानिक की यही इच्छा रही कि मेरा आविष्कार सबसे ज्यादा प्रचलित हो और उनके स्वप्न सच्ची लगन होने के कारण सत्य हो गए हैं। यद्यपि आधुनिक काल में बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं किन्तु इन्हीं महापुरुषों का सहारा लेकर चलते हैं।

## इग्नीशन कम्प्रेशन इन्जनों का काम करने का ढंग

इन्टरनल कम्बश्चन इन्जनों के कई नाम हैं। ये नाम उनके कम्प्रेशन के आधार पर, कम्प्रेशन पर, आग लगने के ढंग पर, फ्युअल प्रविष्ट करने की तथा रफ्तार या चाल के आधार पर रखे गए हैं।

**कोल्ड स्टार्टिंग टाइप**—कोल्ड स्टार्टिंग का अर्थ है कि किसी बाहरी गर्मी के बिना फायरिंग तैयार करना।

**ईंधन को वायु के बिना ही सिलेंडर के अन्दर प्रविष्ट करना**—इस सिस्टम में फ्युअल को सिलेंडर के अन्दर दाखिल करके दबाया जाता है तद्पश्चात् उस पर गर्म वायु का प्रेशर छोड़ा जाता है। यह प्रेशर अधिक शक्तिशाली होता है जो कि मैकेनिक ढंग से सिलेंडर के अन्दर जमा रहता है। सिलेंडर के अन्दर पहुंचने पर पिस्टन के एक दो स्ट्रोक इसी के दबाव में होते हैं और उसके बाद कम्प्रेशन फटना आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार के इन्जन को सेमी कम्प्रेशन इन्जन कहते हैं।

**आयल इन्जन**—इस प्रकार के इन्जनों के सिलेंडर के अन्दर कम्प्रेशन तो वायु का ही होता है किन्तु इस कम्प्रेशन पर गर्म तेल की भाप छिड़कनी पड़ती है। इस प्रकार के इन्जनों में एक फायरिंग ट्यूब या हीटर लगा होता है जोकि तेल को गर्म करने का कार्य करता है।

**वेपोराइजर टाइप इन्जन**—ऐसे इन्जनों के सिलेंडर कम्प्रेशन चैम्बर की बगल पर एक अलग चैम्बर बना होता है जिसके अन्दर वायु मौजूद रहती है। उस वायु के ऊपर तेल छिड़क कर गैस बनाया जाता है जो कि सिलेंडर के अन्दर प्रविष्ट किया जाता है।

उपवर््युत सब इन्जन सेमी एअर कम्प्रेशन इग्नीशन इन्जन कहलाते हैं किन्तु आधुनिक काल में जो इन्जन ऑटोमोबाइल व ट्रैक्टर आदि में प्रयोग होते हैं वे फुल कम्प्रेशन इग्नीशन इन्जन कहलाते हैं।

आधुनिक डीजल इन्जन सिलेंडर के अन्दर शुद्ध वायु का कम्प्रेशन तैयार होता है। जब पिस्टन पूर्णतः कम्प्रेशन स्ट्रोक पूरा कर लेता है तो कम्प्रैस्ड वायु का ताप-क्रम लगभग ७०० डिग्री हो जाता है। डा० डीजल के प्रयोग अनुसार इतनी गर्म वायु पर डीजल आयल का छिड़काव किया जाता है तो यह भड़क उठता है और आग



पकड़ कर फैल जाता है, जोकि पिस्टन पर दबाव देता है। यद्यपि इस प्रकार का पहले जमाने में इतना उपयोगी नहीं था जितना कि आजकल दीखता है। डीजल इंजनों में बहुत अधिक परिवर्तन व परिवर्धन हुए हैं। इन्हीं कारणों से ये पेट्रोल इंजन का स्थान ले रहे हैं।

**फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के स्ट्रोक—**(१) जब पिस्टन टी० डी० सी० से बी० डी० सी० की तरफ जाता है तो केम शाफ्ट की सहायता से इनलेट वाल्व खुल जाता है, जिसके मार्ग से शुद्ध वायु सिलेंडर के अन्दर प्रविष्ट हो जाती है और पिस्टन के बी० डी० सी० पर पहुंचते ही इनलेट वाल्व बन्द हो जाता है और पिस्टन टी० डी० सी० की तरफ आना आरम्भ हो जाता है। इसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं।

(२) जब पिस्टन टी० डी० सी० की तरफ से आते हुए सिलेंडर के अन्दर फैली हुई वायु को समेटते हुए आता है तो दोनों इंजन वाल्व बन्द रहते हैं। इसको कम्प्रेशन स्ट्रोक कहते हैं।

(३) पिस्टन के टी० डी० सी० पर पहुंचते ही इंजेक्टर वाल्व द्वारा डीजल का छिड़काव हो जाता है जिससे कि एअर कम्प्रेशन पर आग भड़क उठती है जिसकी ताकत से पिस्टन बी० डी० सी० की तरफ दबता है और उसी क्षण एग्जाहस्ट वाल्व भी खुल जाता है। इस क्रिया को इग्नीशन या पावर स्ट्रोक कहते हैं। वास्तव में यही स्ट्रोक शक्तिशाली है, शेष स्ट्रोक शक्तिहीन होते हैं।

(४) पावर स्ट्रोक के भटके के साथ पिस्टन बी० डी० सी० पर पहुंचने के बाद फ्लाई व्हील की भोंक द्वारा वापस टी० डी० सी० की तरफ आते हुए सिलेंडर के अन्दर फैले हुए धुँवे को एग्जाहस्ट वाल्व के मार्ग से बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को एग्जाहस्ट स्ट्रोक कहते हैं।

**पावर यूनिट और मशीन—**वास्तव में पावर यूनिट और मशीन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। यहां तक कि कोई भी मशीन पावर के बिना काम नहीं कर सकती है और कोई भी पावर यूनिट (इंजन) मशीन के बिना अकेले कुछ भी नहीं कर पाता है। साधारणतः कहा जाता है कि चक्की नहीं चल रही है, मोटर खराब हो गई है, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है इत्यादि, किन्तु देखना यह है कि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है या उसका पावर यूनिट अर्थात् इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है।

यदि इंजन स्टार्ट हो रहा हो, चल रहा हो, परन्तु गेयर लगाने पर ट्रैक्टर आगे-पीछे नहीं बढ़ रहा हो तो वास्तव में ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है और यदि इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो इस दशा में कहा जायगा कि इंजन या पावर यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मशीन अलग वस्तु है और पावर यूनिट अलग वस्तु है।

**शक्ति परिवर्तन—**कुछ समय पहले हमारे देहातों में हाथ चक्की द्वारा अनाज पीसकर आटा बनाने की परम्परा थी। इस कार्य में भी मशीन और पावर यूनिट का



सिद्धांत लागू होता है। इस क्रिया में चक्की मशीन है और मनुष्य की शारीरिक शक्ति पावर यूनिट है। यदि चक्की के अन्दर अनाज डाल दिया जाय और उसे घुमाया न जाय तो आटा नहीं बनेगा।

**यंत्रों द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि**—पुराने जमाने में जानवरों के लिए चारा काटने का एक मात्र साधन गन्डासा था। घन्टा भर गन्डासा चलाने के बाद कहीं एक मन चारा कट पाता था। यद्यपि गन्डासे को भी मशीन का नाम दिया जा सकता है, परन्तु इस मैकेनिकल युग में मशीनों की कार्य क्षमता दिन-प्रति-दिन बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। जैसे चारा काटने की इस मशीन को ही देख लीजिए, यह एक साधारण मशीन है जिस पर दो छुरे, एक बड़ा-सा लोहे का पहिया और दो तीन छोटी-छोटी गरारियां कुल कार्य करती हैं। एक आदमी अपने हाथ से घुमाकर थोड़े ही समय में कई मन चारा काट देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मशीन द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही यह भी भली प्रकार सिद्ध होता है कि मशीन और पावर यूनिट में कितना अन्तर है। इस चारा काटने वाली मशीन का पावर यूनिट मनुष्य की शारीरिक शक्ति है, किन्तु इसी चारा काटने की मशीन को मैकेनिकल शक्ति अर्थात् इन्जन की शक्ति द्वारा भी चलाया जा सकता है। इन्जन की शक्ति मनुष्य की शक्ति से कई गुना अधिक होगी। इसलिए इस दशा में मशीन की कार्य क्षमता भी उतने गुना बढ़ जायगी।

**पावर यूनिट द्वारा उत्पन्न शक्ति में मैकेनिकल ढंग से वृद्धि**—एक मन वजन के एक लोहे के पिण्ड को एक अच्छा जवान दोनों हाथों द्वारा सीने तक उठा पाएगा और यदि उसी पिण्ड को गेयरिंग अथवा पुली द्वारा उठाने का प्रबन्ध किया जाय तो १०-१५ वर्ष का बच्चा भी सरलता से अधिक-से-अधिक ऊंचा उठा सकता है। इसी प्रकार यदि कुट्टी काटने की मशीन पर बड़ा-सा लोहे का पहिया न लगा होता तो मशीन चलाने के लिए एक की बजाय दो या तीन आदमियों की शक्ति की आवश्यकता होती। इसी प्रकार यांत्रिक ढंग से इन्जन व मशीन की गति में भी कमी-बेशी की जा सकती है। उपरोक्त विवरण द्वारा लीवरिंग, वेयरिंग तथा फोर्स का संकेत मिलता है।

**पावर**—पावर यूनिट व मशीन तथा उनका परस्पर सम्बन्ध इससे पीछे दिये गए विवरण से ज्ञात होगा। अब देखना है कि पावर यानी शक्ति कितने प्रकार की होती है। वास्तव में वायु, अग्नि तथा बहता हुआ पानी भी एक महान् प्राकृतिक शक्ति है, जिनकी सहायता या इनका परिवर्तित रूप मैकेनिकल शक्ति है। साधारणतया निम्न क्रियाओं द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है—(क) इन्जन—भले ही वह स्टीम इन्जन हो, पेट्रोल या डीजल इन्जन हो, (ख) इलैक्ट्रिकल पावर—विजली के करंट द्वारा यन्त्र चलाकर मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न करना या इलैक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित करना, (ग) हाइड्रालिक पावर—इस क्रिया को उत्पन्न करने के लिए पहले मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल शक्ति खर्च करनी पड़ती है। तत्पश्चात् हाइड्रालिक शक्ति में परिवर्तित की जाती है। (घ) टरबाइन पद्धति—बहते हुए पानी




की धार स्वयं एक शक्ति होती है जिसे मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित किया जाता है ।

वास्तव में (ख) और (ग) में बताई गई शक्ति उत्पन्न करने के लिए पहले मैकेनिकल या हाइड्रिल शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है किन्तु इतना होते हुए भी यह (ख और ग) दोनों पावर यूनिट ही कहलाती हैं क्योंकि इनकी शक्ति द्वारा मैकेनिकल ढंग से मशीन चलाई जाती है; जैसे एक मोटर पम्प डीजल इन्जन द्वारा भी चलाया जा सकता है और इलैक्ट्रिक मोटर से भी । उदाहरण के लिए—ट्रैक्टर के स्टार्टर मोटर को ही ले लीजिए । इन्जन की शक्ति से डाएनेमो चलकर बिजली पैदा करता है, जोकि बैट्री में जमा होती है, किन्तु स्टार्टर मोटर उसी बिजली के करंट द्वारा चलकर स्टार्ट करने के लिए घुमाता है । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इलैक्ट्रिकल व मैकेनिकल पावर यूनिट का भी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी प्रकार मैकेनिकल व हाइड्रालिक पावर का भी सम्बन्ध है ।

## पेट्रोल फ्युअल सप्लाई सिस्टम

पेट्रोल को टंकी से लेकर कारबूरेटर तक पहुंचाने की विधि को पेट्रोल फ्युअल सप्लाई सिस्टम कहते हैं जिसमें फ्युअल पम्प, कारबूरेटर, नलकियां इत्यादि सम्मिलित हैं । इस कार्य के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने कई ढंग निकाले हैं जिनमें अपनी-अपनी विशेषता है । इनमें से कुछ तरीकों का विवरण इस प्रकार है—

(१) ग्रेविटी सिस्टम—बहने वाले तरल पदार्थ सदैव निचाई की ओर बहते हैं और पेट्रोल भी तरल पदार्थ है । इसी आधार पर कारबूरेटर से ऊंचाई पर एक पेट्रोल टैंक फिट रहता है जिसके अन्दर पेट्रोल भरा जाता है । टैंक से लेकर कारबूरेटर तक एक नलकी फिट की हुई रहती है । कारबूरेटर और टैंक के मध्य एक पेट्रोल पिट काक लगा होता है ताकि जब चाहें कारबूरेटर में पेट्रोल जाना बन्द कर सकें ।




चित्र ६९ ग्रेविटी फ्युअल सप्लाई सिस्टम

टैंक की सतह से कारबूरेटर निचाई में होने के कारण पिट काक खोलते हैं । टैंक में भरा हुआ पेट्रोल नलकियों द्वारा कारबूरेटर में आने लगता है और इन्जन बन्द करने के बाद पिट काक को भी बन्द कर देना पड़ता है ताकि पेट्रोल बहने न पाए ।



(२) हैण्ड अपरेटिंग पम्प सिस्टम—जिन इन्जनों को थोड़े ही समय के लिए पेट्रोल पर स्टार्ट करना हो, उनमें इन्जन के किसी भाग पर एक छोटा-सा पेट्रोल टैंक फिट रहता है और फ्युअल लाइन के मध्य एक स्टोव के पम्प की तरह पम्प लगा रहता है। इस पम्प को हाथ से चलाने पर टैंक का पेट्रोल फव्वारे के रूप में इन्जन सिलेंडर के अन्दर पहुंच जाता है जिससे कि इन्जन स्टार्ट हो जाता है। यह सिस्टम कुछ डीजल इन्जनों में होता है।

यह सिस्टम केवल थोड़े समय तक ही इन्जन को स्टार्ट कर सकता है या जब तक हैण्ड पम्प को हाथ से चलाया जाय तब ही तक इन्जन सिलेंडर के अन्दर पेट्रोल पहुंचेगा।



चित्र ७० आटोमैक फ्युअल सप्लाई सिस्टम

(३) आटोमैक सिस्टम—वैज्ञानिकों ने सोचा कि हर दशा में पेट्रोल टैंक को इन्जन से अधिक ऊंचाई में फिट करना सम्भव नहीं है और न ही हाथ से पम्प चलाना सम्भव है। इस दशा में इन्जन की चूस अर्थात् सक्शन की तरफ ध्यान गया। सोचा गया कि पिस्टन द्वारा जो चूस उत्पन्न होती है, उसी से यह काम लिया जाय।


आटोमैक सिस्टम में डैश बोर्ड के पीछे कारबूरेटर से ऊंचाई पर एक आटोमैक वैरल फिट किया गया है जिसकी दोहरी टंकियां और उसके अन्दर एक तैरने वाला फ्लोट फिट किया गया है। पेट्रोल टैंक से लेकर आटोमैक सिलेंडर तक एक नलकी लगाई गई है और इसी के बराबर आटोमैक सिलेंडर टाप कवर पर एक पाइप फिट किया गया जिसका दूसरा सिरा इनलेट मैनीफोल्ड के साथ जोड़ा गया, ताकि सक्शन



स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा जो चूस पैदा हो, वह इसके अन्दर तक पहुंच जाय । सक्शन स्ट्रोक की अवस्था में आटोवैक का इन्लेट वाल्व खुल जाता है, जिसके मार्ग से वह सक्शन टैंक के अन्दर पहुंच कर पेट्रोल को वैक्यूम सिलेंडर के अन्दर चूस लाती है ।

वैक्यूम सिलेंडर के अन्दर पेट्रोल भर जाने के कारण इसका फ्लोट ऊपर उठ कर आटोवैक आउटलेट वाल्व को खोल देता है जिसके खुलने से यह पेट्रोल नलकियों द्वारा कारबूरेटर में पहुंच जाता है । यह सिस्टम भी अधिक समय तक नहीं चल पाया क्योंकि इसमें भी कई एक कमियां पाई गईं जैसा कि आगे पढ़ने से ज्ञात होगा ।


(४) पम्प सिस्टम—हैण्ड आपरेटिंग या मैकेनिकल पम्प को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि हैण्ड पम्प को इन्जन की शक्ति द्वारा ही चलाया जाय या इसी के आधार पर दूसरे ढंग का पम्प बनाया जाय जोकि इन्जन द्वारा ही चले तो अधिक उपयोगी रहेगा । इस आधार पर इन्जन की चाल का सम्बन्ध पम्प के साथ जोड़ने की कोशिश की गई ।



चित्र ७१ ए० सी० पम्प टाइप फ्युअल सप्लाय सिस्टम

पहले इस कार्य के लिए गेयर पम्प लगाया गया (जैसा आजकल आयल पम्प प्रचलित है) किन्तु इस सिस्टम में दबाव पर कंट्रोल (नियंत्रण) सरलता से न हो पाया । तत्पश्चात् प्लन्जर टाइप पम्प प्रयोग किया गया किन्तु इस प्रकार का पम्प भी अधिक उपयोगी नहीं रहा । अन्त में डायफ्राम टाइप पम्प प्रयोग किया गया जोकि आधुनिक काल में प्रचलित है ।

डायफ्राम टाइप पम्प—इस सिस्टम में सक्शन और कम्प्रेशन सिद्धांत के आधार पर कार्य होता है क्योंकि इन्जन की वगल में एक पम्प लगाया गया है जोकि इन्जन केमशाफ्ट की एक्सैट्रिक केम द्वारा चलते हुए अपना कार्य करता है । इस प्रकार के पम्प को ए० सी० पम्प भी कहते हैं । जिस इन्जन में पम्प टाइप फ्युअल सप्लाय सिस्टम हो उसका फ्युअल टैंक इन्जन से निचाई पर किसी भाग के साथ फिट किया हुआ रहता है । टैंक से लेकर पम्प तक फ्युअल पाइप फिट रहता है । कुछ टैंकों तथा इन्जनों में टैंक और पम्प के मध्य एक फ्युअल फिल्टर फिट रहता है ताकि टैंक का




चित्र ७२ पेट्रोल व हवा की मिलावट



पेट्रोल फ्युअल पम्प में छन कर जाय । इन्जन स्टार्ट होने या इन्जन घूमने पर केम-शाफ्ट फ्युअल पम्प चलाने लगता है जोकि टैंक से फ्युअल खींच कर कारबूरेटर में फेंकता है या जब तक इन्जन चालू रहे तब तक यह पम्प टैंक में भरे हुए फ्युअल को इन्जन की आवश्यकतानुसार कारबूरेटर को देता रहता है ।

**कारबूरेटर**—पेट्रोल और वायु की मिलावट द्वारा जो गैस तैयार होती है उस गैस या भाप को कार्बुरेशन कहते हैं और इस कार्य को या इस मिलावट को तैयार करने वाले यन्त्र या पुर्जों का नाम कारबूरेटर है ।

कारबूरेटर नाम का पुर्जा इनलेट मेनीफोल्ड के ऊपर या निचले भाग पर फिट रहता है । वास्तव में कारबूरेटर कई एक ढंग व प्रकार के होते हैं और इसी आधार पर इनका नाम भी अलग-अलग होता है, जैसे अपड्राफ्ट कारबूरेटर, डाउन ड्राफ्ट कारबूरेटर आदि । ये दो नाम तो कारबूरेटर की लगावट के आधार पर रखे गए हैं । इनमें से प्रत्येक के कई-कई नाम हैं जैसे—जेनिथ, सोलिक्स, वाटर डाउन ड्राफ्ट तथा ड्युअल डाउन ड्राफ्ट कारबूरेटर इत्यादि । विभिन्न नाम होते हुए भी समस्त कारबूरेटरों के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है क्योंकि प्रत्येक कारबूरेटर का एक मात्र कार्य पेट्रोल में हवा मिलाकर गैस के रूप में तैयार करना है । वास्तव में कारबूरेटर एक यन्त्र है जोकि विभिन्न प्रकार के कई एक पुर्जों को आपस में जोड़ कर बनाया जाता है (चित्र ७३) ।




चित्र ७३ कारबूरेटर का पेट्रोल लेवल

कारबूरेटर के अन्दर पेट्रोल का सर्किट—इन्जन की रफतार पेट्रोल की मात्रा मिलने पर निर्भर है क्योंकि इन्जन का भोजन पेट्रोल है । इन्जन को जितना अधिक भोजन मिलेगा, वह उतनी ही तेज स्पीड से चलेगा । इसी आधार पर कारबूरेटर द्वारा इन्जन को आवश्यकतानुसार भोजन देने के लिए कारबूरेटर के सर्किट नियुक्त किये गए हैं ।

(क) स्लो रनिंग सर्किट—सर्किट में (५) थ्रोटल वाल्व बन्द रहता है । इन्जन द्वारा पैदा की गई चूस (सक्शन) ग्रायल पोर्ट के मार्ग से फास्ट वाई पास होते हुए (१७) मेन वैन्चुरी से बाहर की शुद्ध वायु खींच लेती है, इसी हवा के साथ




(१) फ्लोट चेम्बर का पेट्रोल आइडिल ट्यूब द्वारा निकलकर मिल जाता है और आइडिल पोर्ट के मार्ग से गैस के रूप में कारबुरेटर बैरल में गिर जाता है जो



चित्र ७४ फ्लोट चेम्बर का पेट्रोल, मेन जेट द्वारा वेन्चरी के अन्दर जाता हुआ

कि पिस्टन अपनी चूस द्वारा इस गैस को इनलेट मैनीफोल्ड से होता हुआ इनलेट वाल्व के मार्ग से सिलेंडर के अन्दर खींच लेता है ।



चित्र ७५ काटर डाउन ड्राफ्ट कारबुरेटर तथा उसके मुख्य पुर्जे

१-फ्लोट चेम्बर २-फ्लोट ३-फ्लोट चेम्बर बाडी ४-नीडल वाल्व और सीट ५-थ्रोटल वाल्व ६-चोक वाल्व ७-आइडिल ऐडजस्टिंग स्क्रू ८-मेन वेन्चरी ९-प्राइमरी वेन्चरी



इस सर्किट में सिलेंडर के अन्दर पहुंचने वाली गैस की मात्रा बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि स्ला रनिंग सर्किट में इन्जन धीमी चाल पर चलता है क्योंकि थ्रोटल वाल्व बन्द रहता है। थ्रोटल वाल्व तब ही खुलेगा जबकि एक्सीलरेटर पैडल को दबाया जाय या थ्रोटल लीवर को खींचा जाय। प्रत्येक ड्राइवर जानता है कि एक्सीलरेटर पैडल को दबाने से इन्जन की गति तेज होती है।

(ख) सीडियम स्पीड सर्किट—जब एक्सीलरेटर को आधा या थोड़ा-सा भी दबाया जाता है तो थ्रोटल वाल्व कुछ खुल जाता है, जिससे सक्शन को खुला रास्ता मिल जाता है। इस सर्किट में फ्लोट चेम्बर का पेट्रोल आइडिल ट्यूब का मार्ग छोड़कर मेन जेट नौजल के मार्ग से निकल कर वैन्चुरी के अन्दर हवा के साथ मिलकर गैस का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार तैयार गुदा गैस इनलेट मेनीफोल्ड व इनलेट वाल्व के मार्ग से सिलेंडर के अन्दर पहुंच जाती है। इस सर्किट में इन्जन की गति तेज हो जाती है।

(ग) मेन सप्लाई सर्किट—यह सर्किट उस समय कार्य करता है जबकि एक्सीलरेटर पैडल को पूरा दबाया गया हो क्योंकि एक्सीलरेटर पूरा दब जाने पर थ्रोटल वाल्व पूरा खुल जाता है और वैक्यूम इकानमी वाल्व भी खुल जाता है जिसके कारण मेन नौजल के मुंह से कारबूरेटर बैरल के अन्दर पूरी मात्रा में पेट्रोल गिरने लगता है और सिलेंडर के अन्दर पूरी मात्रा में गैस पहुंचने लगती है। ऐसी दशा में इन्जन का पूरी रफ्तार पर चलना स्वाभाविक है।

यह सर्किट उसी समय चालू होता है जबकि इन्जन पर पूरा लोड पड़ रहा हो।

चोक वाल्व को प्रत्येक सर्किट में खुली दशा में होना चाहिए। इसका प्रयोग केवल उसी समय किया जाय जिस समय सुबह पहली बार इन्जन स्टार्ट करना हो या जिस समय कारबूरेटर को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता हो क्योंकि चोक बन्द तब होता है जबकि चोक लीवर को अपनी तरफ खींचा जाय। चोक बन्द होने से कारबूरेटर की चूस बढ़ जाती है जिसके कारण कारबूरेटर बैरल के अन्दर अधिक पेट्रोल गिरने लगता है।

(घ) फ्लोट सर्किट—कारबूरेटर टाप कवर पर एक ऑटोमैटिक वाल्व लगा रहता है जिसको नीडल वाल्व कहते हैं। यह वाल्व पेट्रोल में तैरता हुआ फ्लोट द्वारा बन्द होता है और पेट्रोल के प्रेशर द्वारा खुलता है क्योंकि कारबूरेटर फ्लोट चेम्बर के अन्दर एक खोखला फ्लोट छोड़ा हुआ होता है। जिस समय फ्लोट चेम्बर पेट्रोल से भर जाता है तो वह फ्लोट पेट्रोल में तैरता हुआ ऊपर उठकर नीडल वाल्व को अपनी सीट पर बिठा देता है इसलिए फ्लोट चेम्बर के अन्दर पेट्रोल गिरना बन्द हो जाता है। फ्लोट चेम्बर के अन्दर का पेट्रोल खर्च हो जाने पर फ्लोट वापस नीचे बैठ जाता है इसलिए नीडल वाल्व फिर से खुलकर पेट्रोल को फ्लोट चेम्बर में अन्दर गिरने देता है। इसी प्रकार ये दोनों पुर्जे कारबूरेटर की आवश्यकतानुसार स्वयं ही



कार्य करते रहते हैं। जब कभी किसी खराबी के कारण यह अपना काम करना छोड़ देता है तो कारबूरेटर में अधिक पेट्रोल बहने लगता है जिसको ओवर-फ्लोटिंग कहते हैं। यदि किसी कारणवश नीडिल पिन अपनी सीट पर जाम हो जाय तो कारबूरेटर के अन्दर पेट्रोल गिरना ही बन्द हो जाता है। ऐसी दशा में या तो इन्जन स्टार्ट ही नहीं होगा या फक-फक करके रुक जाएगा।

## फयुअल सप्लाई की खराबी व मरम्मत सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

प्रश्न (a)—फयुअल पम्प पेट्रोल नहीं फेंकता है !


उत्तर—१—टैंक में पेट्रोल न होना या मामूली होना।

२—फयुअल सप्लाई पाइप में रुकावट पड़ जाना।

३—फयुअल पम्प के चैक वाल्वों का अपनी सीट पर सही न बैठना।

४—डायफ्राम वाशर का फट जाना।

५—रौकर आर्म में ज्यादा चाल हो जाना इत्यादि।



चित्र ७६ ए० सी० टाइप फयुअल पम्प तथा उसके पुर्जे

प्रश्न (b)—पम्प पेट्रोल फेंकता है, परंतु इन्जन स्टार्ट नहीं होता।

उत्तर—१—नीडिल वाल्व का अपनी सीट पर जाम हो जाना।



२—स्लो रनिंग जैट का बन्द हो जाना ।

३—आइडिल पैसेज का बन्द होना इत्यादि ।

प्रश्न (c)—इन्जन स्लो रनिंग में स्टार्ट होता है किन्तु एक्सीलरेटर पैडल दबाते ही रुक जाता है ।

उत्तर—१—मेन जैट का बन्द हो जाना ।

२—पम्प जैट का बन्द हो जाना या एक्सीलरेटर पम्प का काम न करना इत्यादि ।

प्रश्न (d)—इन्जन स्टार्ट तो होता है किन्तु धीमी चाल पर नहीं चलता या एक्सीलरेटर छोड़ते ही इन्जन बन्द हो जाता है ।

उत्तर—१—स्लो रनिंग जैट का बन्द होना ।

२—आइडिल एडजस्टमेंट सही न होना ।

प्रश्न (e)—इन्जन की चाल धीमी करते ही इन्जन चलने से रुक जाता है और कारबूरेटर से पेट्रोल गिरने लगता है ।

उत्तर—१—नीडिल सीट पर कूड़ा या मैल आ जाने के कारण सही बन्द न होना ।

२—नीडिल पिन व सीट भिसकर खराब हो जाना ।

३—फ्लोट एडजस्टमेंट सही न होना ।

४—फ्लोट का पंकचर हो जाना ।

५—फ्यूअल पम्प का प्रेशर ज्यादा होना इत्यादि ।

नोट—इस सम्बन्ध में पूरा विवरण हमारी पुस्तक “मोटर मैकेनिक टीचर” में देखा जा सकता है ।

## इग्नीशन सिस्टम

### परिचय

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि गैसोलीन इन्जन के कम्प्रेशन को फाड़ने या उस पर आग लगाने के लिए बिजली की चिंगारी या शोले (spark) की आवश्यकता होती है और प्रत्येक गैसोलीन इन्जन तथा पेट्रोल इन्जन में वह प्रबन्ध अवश्य पाया जाता है जिसको इग्नीशन सिस्टम कहा जाता है । यह सिस्टम दो नामों से प्रसिद्ध है (क) मैग्नेटो इग्नीशन सिस्टम और (ख) क्वायल इग्नीशन सिस्टम ।


मैग्नेटो सिस्टम में लोटेन्शन और हाईटेन्शन करेंट एक ही मैग्नेटो मशीन द्वारा उत्पन्न किया जाता है । क्वायल इग्नीशन सिस्टम में लोटेन्शन करेंट डायनेमो द्वारा उत्पन्न की जाती है और उसी करेंट को क्वायल की सहायता से हाईटेन्शन करेंट का रूप दिया जाता है । यही इन दोनों सिस्टमों में अन्तर है ।



विजली का करेंट किस प्रकार से व किस सिद्धांत द्वारा उत्पन्न होता है इस सम्बन्ध में आगे विद्युत् वाला पाठ पढ़ने से ज्ञात होगा। यहां पर इतना ही बतलाना काफी है कि मैग्नेट इन्डक्शन द्वारा विजली का करेंट पैदा किया जाता है। विजली के बहाव को करेंट और दबाव को वोल्टेज कहते हैं। मामूली दबाव के करेंट को लोटेशन या L. T. करेंट और अधिक दबाव के करेंट को हाई टेंशन या H. T. करेंट कहते हैं। ऑटोमोबाइल के मैदान में लोटेशन के बहाव को प्राइमरी सर्किट और हाईटेंशन बहाव को हाईटेंश. सर्किट कहते हैं।

विजली का अपना यह निश्चित नियम है कि वह अपने स्थान से तब ही बाहर निकलेगी जब कि उसको अपनी जगह पर वापस आने का मार्ग तैयार हो जिसको सर्किट कहते हैं। इसलिए जहां भी विजली ले जानी हो वहां तक एक की बजाय दो तारों ले जानी पड़ती है और जिस स्थान पर उन दोनों तारों को मिलाया जाय वहीं पर विजली प्रकट हो जाती है किन्तु ऑटोमोबाइल में दो तारों इसलिए नहीं दौड़ाई जाती हैं क्योंकि नैगेटिव टर्मिनल को इन्जन बाँड़ी या ट्रैक्टर चेसिस पर पक्का जोड़ा हुआ रहता है इसलिए एक तार का काम इस सिद्धान्त द्वारा पूरा हो जाता है। यही कारण है कि बैट्री, डायनेमो या मैग्नेट से एक तार लेकर लोहे के किसी भाग पर भी टच किया जाय तो वहीं पर विजली प्रकट हो जाती है।

**मैग्नेटो टाइप इग्नीशन सिस्टम**—अधिकतर गैसोलीन ट्रैक्टरों में मैग्नेट इग्नीशन पाया जाता है। इस सिस्टम में इन्जन की बगल में एक मैग्नेटो मशीन लगी हुई रहती है जिसका आरमेचर इन्जन के टाइमिंग गेयर की सहायता से घूमकर




चित्र ७७ विजली उत्पादन के सिद्धान्त

लोटेशन और हाईटेंशन करेंट बनाता है। इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी यही मशीन करती है अर्थात् आरमेचर की सहायता से ही रौटर घूमता है जो कि विजली के हाईटेंशन करेंट को फायरिंग आर्डर के आधार पर इन्जन पर लगे हुए स्पार्क प्लगों को बांटता है।

**मैग्नेटो प्राइमरी सर्किट**—इन्जन क्रैंक शाफ्ट के घूमने पर टाइमिंग गेयर की सहायता से हार्स शू टाइप या रिंग टाइप परमानेंट मैग्नेट के दोनों पोलों के बीच में




मैग्नेट आरमेचर भी घूमने लगता है। इस प्रकार आरमेचर के घूमने से परमानेंट मैग्नेट की लाइन्स आफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कटती है जिनके कटने से आरमेचर के प्राइमरी तार में हल्का-सा विजली का करंट बहने लगता है। यह प्राइमरी



चित्र ७८ मैग्नेट मशीन

करेन्ट घूमता हुआ चित्र ७९ के अनुसार (४) सेन्टर स्कू में पहुँच जाता है। सेन्टर स्कू का सम्बन्ध कान्टेक्ट ब्रेकर पाइन्ट के साथ रहता है। जिस समय दोनों पाइन्ट परस्पर मिले रहने हैं तो विजली का सर्किट पूरा हो जाता है और आर्मेचर का (२) आयरन कोर



चित्र ७९ मैग्नेट मशीन के पुर्जे

१-परमानेंट मैग्नेट २-आर्मेचर आयरन कोर ३-लो टैन्शन क्वायल ४-सेन्टर स्कू ५-कान्टेक्ट ब्रेकर पाइन्ट, ६-हाई-टैन्शन क्वायल ७-स्लिप रिंग ८-कलेक्टर ब्रुश ९-एच० टी० पेन्सिल १०-रोटर ११-एच० टी लीड




अधिक शक्तिशाली इलैक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है क्योंकि आर्मेचर के अगले सिरे पर सेन्टर स्कू फिट रहता है और सेन्टर स्कू का सम्बन्ध आर्मेचर के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ रहता है इसलिए मैग्नेटो इन्डक्शन द्वारा जो विजली का मामूली बहाव आर्मेचर के प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होता है वह कान्टैक्ट ब्रेकर पाइन्ट से होता हुआ अपना सर्किट पूरा कर लेता है। प्राइमरी तार आर्मेचर आयरन कोर पर लपेटी हुई होने के कारण विजली के बहाव द्वारा शक्तिशाली इलैक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है।

**सैकण्ड्री या हाईटैन्शन सर्किट**—प्राइमरी सर्किट पूरा होते ही डिस्ट्रीब्यूटर केम या केम प्लेट द्वारा एकाएक कान्टैक्ट ब्रेकर पाइन्ट खुल जाता है। इसलिए आयरन कोर, जोकि इलैक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ था, उस पर से शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड कूदकर सैकण्ड्री वाइंडिंग में कूद जाते हैं। इस प्रकार कूदने तथा लम्बी तार में दौड़ने से यह करेन्ट हाईटैन्शन करेन्ट का रूप धारण कर लेती है।

सैकण्ड्री तार का लगाव स्लिपरिंग के साथ रहता है इसलिए वह हाईटैन्शन करेन्ट स्लिपरिंग में जमा हो जाती है। स्लिपरिंग के साथ कलैक्टर ब्रास फिट रहता है जो कि स्लिपरिंग पर से हाईटैन्शन करेन्ट को लेकर रौटर को दे देता है।

मैग्नेट मशीन की चाल से केम शाफ्ट की रफ्तार पर रौटर घूमते हुए उस हाईटैन्शन करेन्ट को फायरिंग आर्डर के अनुसार बारी-बारी से प्रत्येक स्पार्क प्लग को बांट देता है क्योंकि प्रत्येक सिलैन्डर पर एक-एक स्पार्क प्लग फिट रहता है इसलिए जो भी सिलैन्डर जिस समय फायरिंग स्ट्रोक पर तैयार हो उसी को स्पार्क मिलता है। शेष आगे विद्युत के पाठ में देखिए।

**मैग्नेट इग्नीशन का प्रयोग**—यह सिस्टम सबसे पहले गैसोलीन इंजन मोटर कारों में प्रयोग किया था बाद में इसका स्थान क्वायल इग्नीशन ने ले लिया है क्योंकि




चित्र ८० मैग्नेट इग्नीशन सिस्टम

इस सिस्टम में क्वायल इग्नीशन के मुकाबले में कई एक कमियां थीं जैसे मैग्नेट द्वारा उत्पन्न विजली से बत्तियां नहीं जल सकती थीं, हार्न नहीं बज सकता था और सैल्फ स्टार्टर भी नहीं चल सकता था। यदि मैग्नेट इग्नीशन सिस्टम वाले इंजनों में उपरोक्त सहूलतें



उपलब्ध करनी हों तो इन्जन पर डायनेमो और बैटरी फिट करनी पड़ती है। इसके विपरीत मैग्नेट से एक बड़ा लाभ भी है, जैसे छह महीने तक खड़ा रहने के बाद भी इन्जन स्टार्ट करना हो तो बिना किसी परिवर्तन के स्टार्ट हो सकता है किन्तु क्वायल इग्नीशन में यह सुविधा नहीं रहती क्योंकि बैटरी खारिज हो जाती है जिसको दोबारा चार्ज करके इन्जन स्टार्ट करना पड़ता है। यही कारण है कि आधुनिक काल में भी कुछ ऐसे इन्जन, जिनको अधिक समय तक खड़ा रखना पड़ता है, उनमें मैग्नेट इग्नीशन पाया जाता है भले ही उसमें सैल्फ, वक्तियां तथा हार्न के लिए डायनेमो तथा बैटरी आयोजन भी हो जैसे ट्रैक्टर तथा खड़े इन्जनों में होता है।




चित्र ८१ हाईटैशन तार का इन्सुलेशन

## क्वायल-इग्नीशन सिस्टम

**परिचय**—जिस कार्य को अकेली मैग्नेटो मशीन द्वारा किया जाता है उसी कार्य को पूरा करने के लिए क्वायल इग्नीशन सिस्टम निम्न चार यन्त्रों द्वारा किया जाता है, भले ही इन यन्त्रों द्वारा वक्तियां जलाने, हार्न बजाने तथा सैल्फ स्टार्टर चलाने का कार्य भी साथ ही लिया जा सकता है क्योंकि पहले डायनेमो द्वारा (१) लो टैन्शन करेन्ट उत्पन्न किया जाता है फिर बैटरी में वह करेन्ट जमा किया जाता है। इण्डक्शन क्वायल द्वारा उस लो टैन्शन करेन्ट को हाईटैन्शन का रूप दिया जाता है और उस हाईटैन्शन करेन्ट को डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा स्पार्क प्लगों में बांटा जाता है।

(२) इण्डक्शन क्वायल की बनावट—ट्रैक्टर का वोल्ट खोलने पर मालूम



चित्र ८२ क्वायल इग्नीशन सिस्टम


होगा कि इन्जन के निकट फ्रेम या इंस्ट्रूमेंट पैनल के पिछली ओर एक क्वायल बॉक्स फिट रहता है। उस बॉक्स या डिब्बे के अन्दर एक आयरन कोर पर दो प्रकार की तारें



लपेटी हुई रहती हैं। इनमें से मोटी व छोटी तार का नाम प्राइमरी तार और बड़ी व अधिक लम्बी तार को सैकन्ड्री तार कहते हैं। ये तारों परस्पर और आयरन कोर के साथ इन्सुलेट होती हैं। प्राइमरी तार के दो सिरे क्वायल से बाहर टर्मिनल के रूप में निकले हुए रहते हैं जिनमें से एक टर्मिनल से तार निकल कर इग्निशन स्विच पर और दूसरे टर्मिनल से तार निकल कर डिस्ट्रीब्यूटर पर फिट होती है ताकि स्विच ऑन करने पर बैट्री का लोटेन्शन करेन्ट क्वायल के अन्दर प्राइमरी तार में घूमता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंच जाय।

सैकन्ड्री तार का एक सिरा क्वायल बॉडी के साथ अर्थ हो जाता है और दूसरा सिरा क्वायल के हाईटैन्शन टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है ताकि प्राइमरी सर्किट टूटने पर जो हाईटैन्शन बिजली उत्पन्न हो वह इस टर्मिनल से निकल कर डिस्ट्रीब्यूटर हैड पर पहुंच जाय।

**प्राइमरी सर्किट**—जब इग्निशन स्विच ऑन किया जाता है तो बैट्री में जमा हुआ लोटेन्शन करेन्ट लोटेन्शन तार द्वारा क्वायल के अन्दर प्राइमरी तार में घूमता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर के कान्टैक्ट ब्रेकर पाइंट में पहुंच जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के कान्टैक्ट ब्रेकर पाइंट आपस में मिले हुए होने के कारण वह लोटेन्शन करेन्ट बॉडी




चित्र ८३ इन्डक्शन क्वायल की बनावट

में अर्थ होकर अपना सर्किट पूरा कर देता है। प्राइमरी सर्किट पूरा होने से इन्डक्शन क्वायल का आयरन कोर इलैक्ट्रो मैग्नेट बन जाता है जिस पर से शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लगते हैं।

केम शाफ्ट के घूमने से जब डिस्ट्रीब्यूटर केम शाफ्ट का कान्टैक्ट ब्रेकर मूविंग पाइंट के नीचे आता है तो पाइंट का मुंह खुल जाता है। पाइंटों का मुंह खुलने से प्राइमरी सर्किट टूट जाता है। प्राइमरी सर्किट टूटते ही क्वायल के अन्दर, जो आयरन कोर इलैक्ट्रो मैग्नेट बना हुआ था उसके ऊपर से बिजली के लाइन्स आफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कूद कर सैकन्ड्री तार में आ जाते हैं। इस प्रकार कूदने तथा सैकन्ड्री तार, जो कि सैकड़ों फुट लम्बी होती है उसमें दौड़ने से हाईटैन्शन करेन्ट का रूप धारण करके डिस्ट्रीब्यूटर कवर में पहुंच जाता है।



डिस्ट्रीब्यूटर कवर के निचले भाग पर एक कार्बन ब्रास फिट रहता है जिसका सम्बन्ध रौटर के साथ रहता है और डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट के सिरे पर रौटर फिट रहने के कारण वह घूमता ही रहता है। इसलिए यह क्वायल से आए हुए हाईटेंशन करेंट को डिस्ट्रीब्यूटर कवर के साइड सैग्मेंटों को बांट देता है।



चित्र ८४ डिस्ट्रीब्यूटर कवर और कन्टैक्ट ब्रेकर पाइंट

डिस्ट्रीब्यूटर कवर पर सिलैंडरों की संख्या में टर्मिनल बने होते हैं। उनमें से प्रत्येक पर से एक-एक हाईटेंशन तार निकल कर फायरिंग आर्डर के अनुसार प्रत्येक स्पार्क प्लग पर लगे होते हैं।

यही कारण है कि प्रत्येक सिलैंडर को फायरिंग आर्डर के अनुसार स्पार्क मिलता है, क्योंकि इग्नीशन टाइमिंग इस दशा में सैट किया जाता है कि रौटर का मुंह स्पार्क के समय उसी साइड सैग्मेंट के सामने खड़ा मिले, जिससे कि उस सिलैंडर को हाईटेंशन तार जाती है जिस सिलैंडर के अन्दर पिस्टन फायरिंग के लिए तैयार हो (आगे इग्नीशन टाइमिंग देखिए)।

**नोट**—इस विषय का पूरा विवरण हमारी प्रकाशित पुस्तक “मार्डन मोटरकार ट्रेनिंग मैनुअल” दूसरा भाग में देखिए।

## क्वायल इग्नीशन के पुर्जों का मुख्य विवरण

(१) इग्नीशन स्विच—यह एक प्रकार से गैसोलीन इंजन की चाबी है, जो कि इन्स्ट्रूमेंट पैनल पर फिट रहती है। इस पर तीन तारें फिट रहती हैं, जिनमें से



एक तार बैट्री से आकर लगी होती है। जिस टर्मिनल पर यह तार आकर फिट होती है, उसको चार्ज टर्मिनल कहते हैं। इस स्विच के दूसरे टर्मिनल पर से दो तारें निकलती हैं, जिनमें से एक तार निकलकर इग्नीशन क्वायल के एक टर्मिनल पर फिट होती है और दूसरी तार गैसोलीन टैंक इण्डिकेटर पर फिट होती है। इस दूसरे टर्मिनल को डिस्चार्ज टर्मिनल कहते हैं। डिस्चार्ज टर्मिनल में तभी करंट पहुंचता है, जबकि इग्नीशन स्विच की चाबी घुमाकर स्विच ऑन (on) दशा में किया जाय क्योंकि स्विच ऑन करने पर ही बिजली का करंट इण्डिकेशन क्वायल में पहुंचता है और गैसोलीन इन्जन तभी स्टार्ट होगा, जबकि इग्नीशन सर्किट में बिजली का करंट प्रवाहित होगा। इसीलिए इग्नीशन स्विच को इन्जन या ट्रैक्टर की चाबी कहा जाता है।

(२) इण्डिकेशन क्वायल—यह एक छोटे से डिब्बे के रूप में फिट रहता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इसके अन्दर आयरन कोर के ऊपर दो प्रकार की तारें लपेटी हुई रहती हैं (चित्र नं० ८३ देखो)। क्वायल बॉक्स के ऊपर दो लोडेशन टर्मिनल लगे होते हैं। इनमें से एक पर इग्नीशन स्विच से आई हुई तार फिट होती है और दूसरे टर्मिनल पर से तार निकल कर डिस्ट्रीब्यूटर लोडेशन टर्मिनल पर आ जुड़ता है।

क्वायल के निचले भाग पर बीचों-बीच में एक और टर्मिनल आयोजित रहता है जिस पर से एक हाईटेंशन तार निकल कर डिस्ट्रीब्यूटर कवर के सेंटर सैगमेंट पर फिट होता है, जोकि क्वायल का बनाया हुआ हाईटेंशन करंट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है।

(३) डिस्ट्रीब्यूटर—बांटने को अंग्रेजी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं और बांटने वाले को डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इसी आधार पर इस पुर्जे का नाम डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा है, क्योंकि यह क्वायल द्वारा बनाये हुए हाईटेंशन करंट को अपने द्वारा स्पार्क प्लगों को बांटता है और करंट सर्किट को काटेक्ट तथा ब्रेक करके अर्थात् लोडेशन सर्किट को हाईटेंशन का रूप देने के लिए जोड़ता और तोड़ता रहता है।

यह डिस्ट्रीब्यूटर नाम का पुर्जा इन्जन की बगल पर क्रैंक केस के साथ फिट रहता है। इसकी शाफ्ट इन्जन के अन्दर केम शाफ्ट तक पहुंची हुई रहती है, इसलिए इसका सम्बन्ध केम शाफ्ट के स्कू गेयर के साथ हो जाता है, इसलिए केमशाफ्ट की चाल पर डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट भी घूमती है जोकि अपने निचले सिरे के सहारे आयल पम्प को भी चलाती है। डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट के ऊपर वाले भाग पर डिस्ट्रीब्यूटर कैम फिट रहती है जोकि डिस्ट्रीब्यूटर पाइन्ट के मूविंग पाइन्ट को चाल देती है, ताकि मूविंग पाइन्ट और स्टेशनरी पाइन्ट परस्पर बार-बार मिलकर लोडेशन सर्किट को जोड़ते व तोड़ते रहें। यह क्रिया हाईटेंशन बिजली तैयार करने के लिए की जाती है।


डिस्ट्रीब्यूटर कवर—वास्तव में यह पुर्जा डिस्ट्रीब्यूटर का ढक्कन है, किन्तु यह ढक्कन के अलावा और भी कई काम करता है, क्योंकि इसकी बगल पर साइड



सैग्मेंट और बीचो-बीच में सैंटर सैग्मेंट लगे रहते हैं, जिनके मार्ग से क्वायल द्वारा उत्पन्न हाईटेंशन करेंट लेकर स्पार्क प्लगों को दिया जाता है।

डिस्ट्रीब्यूटर कवर एबोनाइट (Ebonite) का बना होता है। एबोनाइट नान-कन्डक्टर होता है क्योंकि यह खड़ का बनता है।

कन्डेंसर—यह एक प्रकार से ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर बना होता है जोकि कान्टैक्ट ब्रेकर द्वारा उत्पन्न बिजली के झटके को सहन करके पाइन्टों को जलने से बचाता है और बिजली के करेंट को हाईटेंशन का रूप देने में सहायता देता है।




चित्र ८५ डिस्ट्रीब्यूटर के पुजे

- १-कन्टैक्ट ब्रेकर मूविंग पाइंट २-डिस्ट्रीब्यूटर क्लेम्प  
३-डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट ४-रोटर ग्रूव ५-कन्डेन्सर  
६-टाइमिंग इन्डिकेटर ७-टाइमिंग ऐडजस्टर ८-रोटर

कान्टैक्ट ब्रेकर या प्लाटिनम पाइन्ट—टैक्नीकल भाषा में उस स्थान को पाइन्ट कहते हैं, जहां दो वस्तुओं का मेल होता हो। डिस्ट्रीब्यूटर के अन्दर भी दो पाइन्ट परस्पर मिलते और अलग होते हैं, जिनको कान्टैक्ट ब्रेकर पाइन्ट कहते हैं। वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटर के अन्दर बेस प्लेट पर दो पाइन्ट लगे होते हैं, जिनमें से एक को स्टेशनरी पाइन्ट कहते हैं जिसका सम्बन्ध वाॅंडी से रहता है अर्थात् ग्रंथ रहता है। दूसरा जिसको मूविंग पाइन्ट कहते हैं जिसका सम्बन्ध स्विच से आई हुई लो टेंशन तार से रहता है। यही कारण है कि जब ये दोनों पाइन्ट मिल जाते हैं तो



विजली का सर्किट पूरा हो जाता है। कान्टैक्ट ब्रेकर पाइन्टों को प्लाटिनम पाइन्ट भी इसलिए कह देते हैं कि उनके मुंह पर प्लेटिनम धातु लगी होती है।



चित्र ८६ कन्टैक्ट ब्रेकर पाइन्टों का सेटिंग

## लुब्रीकेशन

(१) लुब्रीकेशन की आवश्यकता व परिभाषा—कोई भी दो धातु के टुकड़े या वस्तु जोकि आपस में रगड़ खाते हैं या घिसते हैं, उनमें गरमी उत्पन्न हो जाना एक स्वाभाविक बात है। यदि आप अपनी ही दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें तो हथेलियों में गरमी उत्पन्न हो जाती है। यदि तेल लगाकर रगड़ा जाय तो ताकत भी बहुत कम लगानी पड़ेगी और गरमी भी बहुत देर मलने के बाद आयेगी। मोटरगाड़ी तथा प्रत्येक मशीन के पुर्जें धातु के बने होते हैं। चालू होने के बाद यह पुर्जें आपस में रगड़ खाते या फिसलते हुए चलते हैं। इस प्रकार के पुर्जों के जोड़ों में तेल या ग्रीस इत्यादि द्वारा चिकनाहट पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है ताकि उसमें गरमी उत्पन्न न हो और आसानी से फिसलते हुए चलें तथा उनको घुमाने में आवश्यकता से अधिक शक्ति न लगे। यदि चिकनाई न दी जाय तो यह आपस में रगड़ खाकर गरम हो जायेंगे। गरम होकर धातु फैल या बढ़ जाती है। अतः यह पुर्जें स्थिर हो जायेंगे क्योंकि जो पुर्जें आपस में मिलकर चलते हैं उनके बीच में खाली स्थान नाम-मात्र ही होता है जोकि गरमी द्वारा पुर्जों के फैलने पर समाप्त हो जाता है जिसके कारण पुर्जें आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं और अधिक घिसने लगते हैं। आपस में अधिक खिंचाव के कारण गरमी और अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगती है जिससे पुर्जें का कोई भाग चटख जाता है और शीघ्र ही पुर्जें घिसकर जगह-जगह से चटख जाते हैं। जरा-सी लापरवाही सारी मशीन को ले डूबती है। ऐसी अवांछनीय स्थिति होने से रोकने का एक ही उपाय है और वह है लुब्रीकेशन अर्थात् पुर्जों को तेल या चिकनाई (लुब्रीकेन्ट) लगाते रहना। पुर्जों को चिकनाई देते रहने से उनमें रगड़ (Friction) नहीं उत्पन्न होती है और वे ठीक तरह काम करते रहते हैं।



पीछे लिखे विवरण के आधार पर हर लुब्रीकेशन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं; परस्पर मिलकर चलने वाले पुर्जों में आपस में होने वाली रगड़ रोकने के लिए जो द्रव्य प्रयोग किये जाते हैं वे लुब्रीकेन्ट कहलाते हैं और उनके प्रयोग करने की विधि को लुब्रीकेशन कहते हैं ।

(२) लुब्रीकेशन के गुण—इन्जन तथा हर प्रकार की मशीन में क्रियाशील अर्थात् चाल करने वाले पुर्जों को चिकनाई पहुंचाने के लिए जो तेल प्रयोग किया जाता है उसे लुब्रीकेन्ट ऑयल कहते हैं । यह तेल कई प्रकार व नम्बरों का होता है । किस पुर्जों में कौन-से नम्बर का तेल प्रयोग किया जाय यह उस पुर्जों की चाल की गति तथा उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली गरमी पर निर्भर है । लुब्रीकेन्ट ऑयल प्राकृतिक है जोकि भूमि के अन्दर से पेट्रोल के साथ निकलता है और इसको विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा साफ करके विभिन्न श्रेणियों का बनाया जाता है । इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनमें निम्नलिखित गुण बने रहें—

(i) इस पर जलवायु का कोई प्रभाव न पड़े अर्थात् गरमी पड़ने पर पिघल कर पतला न हो और ठण्ड में गाढ़ा न हो जाय ।

(ii) अधिक गरम करने पर भी इसमें भाप व धुआं उत्पन्न न हो जिससे कि कार्बन बनता है ।

(iii) खूब हिलाने-डुलाने पर भी इसमें भाग उत्पन्न न हो ।

(iv) यह तेल हर दशा में तरल व लेसदार रहे और इसमें चिकनाहट व फिसलने की विशेषता बनी रहे ।

(v) जिन पुर्जों के जोड़ों में यह तेल डाला जाय उनके धरातलों (Bases) पर एक प्रकार की पतली झिल्ली बन जाए जोकि दोनों की आपस में रगड़ को समाप्त कर दे और भार को अपने ऊपर सहन करे तथा इस झिल्ली में साबुन की तरह फिसलने की खूबी हो ताकि रगड़ न उत्पन्न होने पावे ।

उपर्युक्त गुण लाने के लिए तेल को बहुत ही कठोर नियमों के अन्तर्गत वैज्ञानिक रीति से साफ किया जाता है ।

(३) लुब्रीकेन्ट आयल की परीक्षा—यह तेल अच्छी तरह टैस्ट करके ही निर्माता कम्पनियां बाजार में भेजती हैं और इनमें उपर्युक्त गुण मौजूद भी होते हैं ।

दुकानदार लोग प्रायः इसमें गड़बड़ कर देते हैं । अतः अच्छे लुब्रीकेन्ट ऑयल की पहचान करने की कुछ व्यावहारिक विधियां यहां लिखी जा रही हैं—

(i) शुद्ध तेल की पहचान करने के लिए जिस बैरल में ऑयल भरा हुआ हो उसको खूब हिलाने के बाद उसमें से एक सफेद बोतल में पौन बोतल तेल निकाल लो । यदि तेल अधिक ठण्डा हो तो कुछ गरम कर लेना चाहिए । फिर बैरल में भरे हुए तेल और बोतल में भरे हुए तेल का रंग मिला लो । यदि दोनों का रंग एक जैसा है तो ठीक है, यदि बोतल के तेल का रंग हल्का है तो समझना चाहिए कि बैरल के तेल में गैसोलीन की मिलावट है ।



(ii) खालिस तेल की एक और पहचान है। एक बोतल चौथाई भाग तक तेल द्वारा भर कर इसको खूब हिलाओ। ऐसा करने से बोतल के तेल में बुलबुले उठेंगे। यदि यह बुलबुले हाथ रोकते ही फटकर समाप्त हो जाएं तो समझना चाहिए कि तेल शुद्ध है। यदि इस तेल में किसी दूसरे तेल की मिलावट होगी तो वे बुलबुले किनारे की तरफ जमा होने लगेंगे तथा देर में फटेंगे।

(iii) कभी-कभी लुब्रीकेन्ट तेल में तेजाब की मात्रा फालतू होती है। इसकी पहचान करने के लिए एक शीशी में थोड़ा-सा तेल लेकर उसमें एल्कोहल या थोड़ा गरम पानी मिलाओ, फिर इसमें लिटमस पेपर भिगोकर उसका रंग देखो। यदि तेल में तेजाब की मिलावट होगी तो वह पेपर लाल हो जायेगा।

(४) लुब्रीकेन्ट की किस्में—वास्तव में लुब्रीकेन्ट उन समस्त तेलों को कहा जाता है जो मशीनों के पुर्जों में चिकनाहट पहुंचाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। इनकी कई किस्में होती हैं और इनका प्रयोग पुर्जों की वनावट के आधार पर किया जाता है। जैसे सी० ऑयल, हाई प्वाइंट ऑयल, सिलेंडर ऑयल और ग्रीस इत्यादि का प्रयोग उन स्थानों में किया जाता है जहां पर कि पुर्जों के बीच में काफी फासला हो, किन्तु मोबिल ऑयल का प्रयोग अधिकतर उन स्थानों पर किया जाता है जोकि तेज रफ्तार से चलते हों, जैसे—इन्जन के अन्दर के पुर्जों में केवल मोबिल ऑयल ही दिया जाता है। मोबिल ऑयल की भी कई किस्में होती हैं। परन्तु उपर्युक्त गुण सबमें होने चाहिए, केवल तापमान के अंश और गाढ़ेपन में ही अन्तर होता है। किन्तु इन्जन में कौन-सा मोबिल ऑयल डाला जाय, यह उसकी गति, तापमान तथा प्रेशर पर निर्भर है और इसी आधार पर आयल के नम्बर नियुक्त किये गए हैं तथा लुब्रीकेशन चार्ट में दिये जाते हैं जोकि प्रत्येक गाड़ी की अनुदेशार्थ किताब (Instruction Book) में होता है।

(५) लुब्रीकेन्ट ऑयल के नम्बर—मोटरगाड़ी के इन्जन में दिये जाने वाले ऑयल के नम्बर इन्जन की गति, तापमान तथा चालू रहने की अवधि आदि के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं ताकि जो ऑयल अनुदेशार्थ किताब में लिखा हो, सदा उसी नम्बर का ऑयल इन्जन में डालना चाहिए। यह नम्बर अमेरिकन पेट्रो-लियम इंस्टीट्यूट ने प्रकाशित किये थे। इनके प्रतिमानों में जो भी परिवर्तन किये जाते हैं, वे समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।


गैसोलीन इन्जन में प्रयुक्त होने वाले ऑयल का नम्बर MS, MM और ML है। इनमें से प्रत्येक की दो किस्में हैं।

(i) स्टार्ट और स्टॉप सर्विस (ii) हाई टैम्प्रेचर सर्विस।

इसी प्रकार डीजलों इन्जनों द्वारा चलने वाले इन्जनों के लिए DG और DS नम्बर नियुक्त किया गया है।


(६) लुब्रीकेशन सिस्टम—विभिन्न पुर्जों में तेल पहुंचाने के लिए कई विधियां प्रयोग की जाती हैं जैसे किसी स्थान पर पिचकारी द्वारा, कहीं पर आयल





चित्र ८७ इंजन लुब्रीकेशन सिस्टम के पुर्जों

केन द्वारा, कहीं पर कप में भर कर तथा किन्हीं बन्द पुर्जों में मशीन द्वारा भी तेल पहुंचाया जाता है। इन विभिन्न विधियों द्वारा भी तेल या चिकनाहट पहुंचाने के कार्य को लुब्रीकेशन सिस्टम कहते हैं। वास्तव में इंजन के अन्दर चाल करने वाले पुर्जों में एक पम्प (जोकि उसी के अन्दर लगा रहता है) द्वारा तेल पहुंचाया जाता




चित्र ८८ इंजन के अन्दर पुर्जों में मोबिल आयल का दौरा



है जिसको इन्जन लुब्रीकेशन सिस्टम कहते हैं। इसके अतिरिक्त शेष विधियाँ चेसिस लुब्रीकेशन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इंजन लुब्रीकेशन के लिए केवल मोबिल ऑयल प्रयुक्त होता है, किन्तु चेसिस लुब्रीकेशन के लिए सी० ऑयल, ग्रीस मोबिल ऑयल तथा हाई प्वाइंट ऑयल इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रयोग किये जाते हैं। चेसिस लुब्रीकेशन के लिए ग्रीसगन और आयल कैन की सहायता ली जाती है किन्तु वर्कशापों में यह कार्य मास्टर लुब्रीकेशन प्लांट द्वारा लिया जाता है।

(७) चेसिस लुब्रीकेशन—इंजन के अतिरिक्त चेसिस पर भी बहुत से ऐसे पुर्जों लगे रहते हैं जो कि गतिशील रहते हैं तथा आपस में मिलकर चलते हैं। जैसे-रोड स्प्रिंग, साईकिल, यूनिवर्सल ज्वाइंट, स्टेयरिंग लॉकेज, चेन्ज स्पीड गेयर बॉक्स, डिफ्रेन्शियल गेयर इत्यादि जोकि चित्र १०६ में दिखाये गए हैं। इन पुर्जों में समयानुसार लुब्रीकेशन चार्ट के अनुसार तेल या ग्रीस इत्यादि दिया जाता है। किस स्थान पर किस नम्बर का तेल देना चाहिए, यह सब बातें लुब्रीकेशन चार्ट में जोकि मोटर की अनुदेशार्थ किताब (Instruction book) में होता है दी गई हैं। इसी चार्ट के आधार पर कुछ सूचनाएं नीचे दी जा रही हैं।

चित्र क्रमांक—१०६ के अनुसार (१), (१३), (१४), (१८), (२५) ग्रीस निपिलों में ग्रीस-गन द्वारा ग्रीस तथा सी० ऑयल मिलाकर भरा जाता है। स्टेयरिंग गेयर बॉक्स तथा (११) और (१९) मेन गेयर के अन्दर सी ऑयल भरा जाता है। डिफ्रेन्शियल गेयर (१६) में हाई प्वाइंट ६० नम्बर का तेल भरा जाता है। शाक



चित्र ८९ ग्रीस गन द्वारा चेसिस लुब्रीकेशन

ऐब्जोर्बर (२) व (२२) में एक विशेष प्रकार का तेल भरा जाता है जिसको शाक ऐब्जोर्बर ऑयल कहते हैं। मास्टर सिलेन्डर (८) में ब्रेकर फ्लुइड भरा जाता है। वाटर पम्प बेयरिंग (२४) में ग्रीस गन द्वारा सी० ऑयल भरा जाता है। क्रमांक



(२०) तथा अन्य स्थानों में मोबिल ऑयल दिया जाता है। इंजन और एयर क्लीनर व अतिरिक्त शेष स्थानों में ऑयल केन द्वारा मोबिल ऑयल की बूंद टपकाई जाती है।

(८) ग्रीसिंग—चेसिस पर लगभग बीस से अधिक ग्रीस निपिल लगे होते हैं जिन पर अन्दर ग्रीस भरने के लिए एक छोटा-सा सुराख बना होता है। निपिल के बीच में एक स्प्रिंग होता है जोकि अन्दर पहुँचे हुए ग्रीस को बाहर नहीं आने देता है। इसी प्रकार ग्रीस-गन के अन्दर भी स्प्रिंग होता है ताकि दबाने के बाद उसका प्लंजर स्वयं ही पीछे लौट जाय।

ग्रीस-गन तथा ग्रीस निपिल के बीच में महीन छेद होता है जिसमें से होकर बेयरिंग में ग्रीस पहुँचता है, इसलिए ग्रीस में किसी प्रकार का मैला या गर्दा इत्यादि नहीं होना चाहिए। ग्रीस देने से पहले निपिल का मुँह और बेयरिंग का ज्वाइंट साफ कर लेना चाहिए ताकि चारों तरफ से फूल की तरह ग्रीस बाहर निकले। निपिल के अन्दर इतना ग्रीस भरना चाहिए कि ज्वाइंट के अन्दर का समस्त मैला ग्रीस बाहर निकल जाने के बाद ताजा ग्रीस निकलना प्रारम्भ हो जाय।

कुछ कीमती गाड़ियों में यह ग्रीसिंग का काम भी मशीन द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक चेसिस लुब्रीकेशन सिस्टम है उसकी चेसिस पर एक पम्प लगा रहता है जिसको सेंट्रल रेजरवायर कहते हैं। इस पम्प से लेकर प्रत्येक बेयरिंग तक स्टील के प्लैक्सिबल पाइप लगे होते हैं। रेजरवायर के अन्दर सी० ऑयल भरा जाता है और उस पर एक हैंडिल या एक पैडिल लगा हुआ रहता है जिसको दबाने से प्रत्येक बेयरिंग में सी० ऑयल पहुँच जाता है।

(९) लुब्रीकेशन कितने दिनों बाद करना चाहिए—काफी अनुभव के बाद यह ज्ञात हुआ है कि इन पुर्जों या बेयरिंगों के अन्दर अधिक-से-अधिक कितने समय



चित्र २० पम्प का आवस्य डीकैन करने के लिए



बाद या कितने मील चल जाने के बाद दोबारा ऑयल भरने की आवश्यकता होती है। इसके लिए लुब्रीकेशन चार्ट बना होता है।

(i) प्रतिदिन या २०० मील चलने के बाद डिवास्टिक द्वारा इंजन के अन्दर का ऑयल-लेविल चेक करना चाहिए और यदि लेविल डिवास्टिक पर लगे हुए F चिन्ह से कम हो तो फिलर कप के रास्ते से मोबिल ऑयल द्वारा पूरा कर देना चाहिए।

(ii) प्रत्येक सप्ताह के बाद या ५०० मील चलने के बाद—चेसिस पर लगे हुए प्रत्येक निपिल में ग्रीस गन द्वारा मीडियम हैवीग्रेड गेअर ऑयल या हल्का ग्रीस भरना चाहिए और यदि वाटर पम्प पर ग्रीस निपिल लगा हो तो गेअर ऑयल भरना चाहिए। यदि ऑयल होल हो तो ऑयल केन द्वारा मोबिल ऑयल की बूंदें देनी चाहिए। मास्टर सिलेंडर का फिलर कैप खोल कर फ्लूइड ऑयल का लेविल चेक कीजिए। यदि कम हो तो पूरा कर दें। (यह कार्य लुब्रीकेशन में सम्मिलित नहीं है किन्तु देखना आवश्यक है)।



चित्र ६१ पम्प में मोबिल ऑयल भरने का दृश्य

(iii) प्रत्येक २००० मील चलने के बाद इंजन के अन्दर ऑयल सम्प में भरा हुआ पुराना ऑयल निकाल कर उसमें ताजा इंजन ऑयल भरना चाहिए। ऑयल फिल्टर को भी साफ कर देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रीस-कप भी भर देना चाहिए। डिफ्रेन्शियल का फिलर प्लग खोलकर लेविल का ऑयल चेक करना चाहिए। यदि कम हो तो हाई प्वाइंट गेअर ऑयल या मीडियम हैवीग्रेड गेअर ऑयल (जिस प्रकार का गेअर हो) लेविल के बराबर भर देना चाहिए। स्टेयरिंग गेअर बॉक्स और ट्रांसमिशन गेअर वॉक्स का लेविल चेक कीजिए और आवश्यकतानुसार मीडियम हाई-ग्रेड गेअर ऑयल भरना चाहिए। वेयरिंग में एक या दो बूंद मोबिल ऑयल, ऑयल केन द्वारा टपकाना चाहिए।



(iv) प्रत्येक ४००० मील चलने के बाद-शाक एन्ज़ारवरो का ऑयल लेविल चेक करना चाहिए। यदि कम हो गया हो तो आवश्यकतानुसार स्पेशल शाक-अवजोर्बर ऑयल भर देना चाहिए। गेअर वेयरिंग या यूनिवर्सल ज्वाइंट में ऑयल पम्प द्वारा ऑयल भरना चाहिए।

इसके अतिरिक्त चारों पहियों या दो अगले पहियों के हब कपों को ग्रीस से भर देना चाहिए।

(v) प्रत्येक ८-१० हजार मील चलने के बाद या छह मास पश्चात्—डिफ्रेन्शियल केसिंग और ट्रांसमिशन गेअर बॉक्स के अन्दर का मैला ऑयल निकाल दो और उसके स्थान पर गेअर के अनुसार डिफ्रेन्शियल में हाई-क्वाइंट गेअर ऑयल या दोनों में ताजा मीडियम हाईग्रेड ऑयल भर देना चाहिए।




: ६ :

## डीजल फ्युअल सप्लाई सिस्टम

परिचय—आधुनिक ट्रैक्टरों में अधिकतर कम्प्रेशन इग्नीशन टाइप के इंजन आ रहे हैं। इस प्रकार के इंजनों में डीजल ईंधन का ही प्रयोग होता है। ट्रैक्टर के किसी भाग पर एक टैंक फिट रहता है जिसके अन्दर डीजल फ्युअल भरा जाता है।

टैंक में भरा हुआ डीजल विधि अनुसार सिलैन्डर के अन्दर कम्प्रेशन पर छिड़कने की विधि को डीजल फ्युअल सप्लाई सिस्टम (Diesel Fuel Supply System) कहते हैं। इस क्रम में कई एक पुर्जों की मदद ली जाती है जिसको डीजल सप्लाई मैकेनिज्म कहते हैं।




चित्र ६२ डीजल फ्युअल सप्लाई लाइन

१-डीजल फ्युअल टैंक २-फ्युअल पाइप लाइन ३-अग्न-  
लरी फ्युअल पम्प ४-फ्युअल पम्प ५-आउटलेट फ्युअल  
पम्प ६-फ्युअल फिल्टर

(१) मास्टर पम्प—वास्तव में डीजल फ्युअल इन्जेक्शन पम्प की एक किस्म को मास्टर पम्प कहते हैं या मास्टर पम्प उस इन्जेक्शन पम्प को कहते हैं जोकि अपने प्लन्जरो द्वारा तमाम सिलैन्डरों पर लगे हुए इन्जेक्टरों को बारी-बारी से डीजल देता है, जैसे कि आम ट्रैक्टरों में आता है। यह पम्प इंजन टाइमिंग गेयर के ही बराबर बगल में फिट रहता है और इसकी कैमशाफ्ट का सम्बन्ध टाइमिंग पिनिनयन द्वारा टाइमिंग गेयर के साथ रहता है। इसलिए इंजन चलने या कैमशाफ्ट के घूमने पर पम्प शाफ्ट की कैम शाफ्ट भी घूमने लगती है जोकि अपने कैमों द्वारा प्रत्येक




प्लंजर को बारी-बारी से ऊपर उठा देती है। इसी क्रिया द्वारा टैंक का डीजल प्रेशर के साथ सप्लाई पाइपों के मार्ग से इन्जेक्टर वाल्वों में पहुंचता है क्योंकि जब प्लंजर अपने सिलेंडर के अन्दर अप स्ट्रोक करता है तो प्रेशर पैदा होता है।



चित्र ६३ इन्जेक्टर वाल्व के पुर्जे

(२) आटोमाइजर या इन्जेक्टर वाल्व—यह एक प्रकार का खास वाल्व है जो कि शक्तिशाली प्रेशर के ऊपर डीजल का छिड़काव करता है यानी प्रेशर में डीजल इजैक्ट करता है। किसी एक वस्तु में बलपूर्वक दूसरी वस्तु को प्रविष्ट करने का नाम ही इजैक्ट करना है क्योंकि सिलेंडर के अन्दर कम्प्रेशन स्ट्रोक दशा में कम-से-कम ३०० पौंड प्रति वर्ग इन्च की शक्ति का कम्प्रेशन मौजूद रहता है। ऐसी दशा में उसके ऊपर दूसरी वस्तु तब ही प्रवेश की जा सकती है जबकि उसकी शक्ति (प्रेशर) कम्प्रेशन की शक्ति से अधिक हो। इस विवरण से ज्ञात होता है कि इजैक्शन पम्प का प्लंजर कितनी शक्ति द्वारा इजैक्टर वाल्व में डीजल फेंकता है। तात्पर्य यह है कि इजैक्टर वाल्व का मुंह उसी समय खुलता है जबकि उसके अन्दर प्रेशर के साथ इजैक्शन पम्प द्वारा भेजा हुआ डीजल पहुंचे, बाकी समय बन्द रहता है और इजैक्टर वाल्व के अन्दर डीजल उसी समय पहुंचता है जबकि उसका सिलेंडर जिस पर वह फिट है ठीक कम्प्रेशन स्ट्रोक पर तैयार हो। यह प्रवन्ध इग्निशन टाइमिंग सैट करने से होता है। वास्तव में इजैक्टर वाल्व एक प्रकार का वाल्व ही है जो कि नीडिल द्वारा स्प्रिंग की शक्ति से बन्द होता है और डीजल के प्रेशर से खुलता है क्योंकि जब नीडिल प्लेट पर डीजल का प्रेशर पड़ता है तो वह स्प्रिंग को वापस ऊपर को दबा देता है, इसलिए नीडिल अपनी सीट छोड़ देती है और प्रेशर हटते ही स्प्रिंग फैलकर नीडिल को वापस सीट पर दबा देता है।





चित्र २४ पयुअल इन्जेक्शन का ढंग

१. पम्प कैम २. पम्प सिलेण्डर ३. प्लन्जर स्ट्रिप
४. गवर्नर रैक ५. प्लन्जर वेट स्कू ६. प्लन्जर ऐसेन्ट्रिक
७. पयुअल पाइप ८. इन्जेक्टर वाल्व ९. इन्जेक्टर नोजल
१०. कम्बर्शन चेम्बर


(३) पयुअल ऑगजीलरी पम्प—वास्तव में डीजल इन्जेक्शन पम्प में सकशन होती है इसलिए वह निचाई पर लगे हुए डीजल टैंक से डीजल को नहीं खींच सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए डीजल इन्जन वाले ट्रैक्टरों के पयुअल सप्लाय सिस्टम में एक ऑगजीलरी पम्प भी लगा रहता है जोकि टैंक का डीजल खींचकर इन्जेक्शन पम्प को देता है।

ऑगजीलरी पम्प तीन टाइप के पाए जाते हैं।

- (क) डायफ्राम टाइप
- (ख) गेयर व्हील टाइप
- (ग) प्लन्जर टाइप


प्लन्जर टाइप और डायफ्राम टाइप पम्प इन्जन की कैम शाफ्ट द्वारा चलकर काम करते हैं किन्तु गेयर व्हील टाइप पम्प, इन्जेक्शन पम्प की कैम शाफ्ट गाड़ी द्वारा चलकर काम करता है।





चित्र ६५ फ्युअल फिल्टर

(४) फ्युअल फिल्टर—डीजल फ्युअल को अधिक-से-अधिक महीन छिद्रों के मार्ग से गुजरता हुआ इंजन सिलेंडर के अन्दर प्रवेश करना होता है इसलिए यदि इसमें थोड़े-बहुत भी मैल के कण रह जाएं तो वह डीजल का मार्ग बन्द कर देते हैं और इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए डीजल फ्युअल सप्लाय सिस्टम में डीजल को साफ करने के लिए एक, दो या किसी इंजन में तीन फिल्टर भी लगे होते हैं




चित्र ६६ फ्युअल फिल्टर के पुर्जे

- १ इनलेट पाइप २. फिल्टर एलिमेंट ३. फिल्टर बॉल
- ४ एलिमेंट ५. एलिमेंट रिंग ६. ड्रेन प्लग



जिनके अन्दर महीन से-महीन जालीयां होती हैं। जो फिल्टर ग्रॉजिलरी पम्प के पीछे टैंक की तरफ लगे होते हैं उनको प्राइमरी या लो प्रेशर फिल्टर कहते हैं और जो फिल्टर पम्प से आगे इंजैक्शन पम्प की तरफ फिट रहते हैं उनको सैकन्ड्री या हाई-प्रेशर फिल्टर कहते हैं।

(५) गवरनर—इंजैक्शन पम्प असैम्बली के साथ ही एक यन्त्र लगा होता है जिसको गवरनर असैम्बली कहते हैं। गवर्न के नाम से गवरनर पड़ा है गवर्न। का साधारण अर्थ है शासन करना या कन्ट्रोल करना। देखा जाय तो गवरनर द्वारा या इसकी सहायता से इन्जन की गति पर काबू किया जाता है। यदि यह पुर्जा नहीं होता तो जिस समय इन्जन पर भार नहीं होता उस समय आवश्यकता से अधिक गति पर भागता और भार पड़ने पर बिल्कुल धीमा होकर बैठ जाता।



चित्र ६७ गवरनर

गवरनर का सम्बन्ध इंजैक्शन पम्प प्लंजरो के साथ रहता है। जिस समय इन्जन की चाल आवश्यकता से अधिक होने लगती है तो इसके गवरनर को सैन्ट्री-फ्यूगल फोर्स द्वारा फैलकर प्लंजर रैक को खींचते हुए पम्प के प्लंजर का स्ट्रोक छोटा कर देता है जिसके कारण इन्जन सिलेंडर के अन्दर पहुंचने वाली डीजल की मात्रा कम हो जाती है। डीजल की मात्रा कम होने से इन्जन की चाल धीमी पड़ जाती है। जब इन्जन पर लोड पड़ता है तो इन्जन की चाल और धीमी हो जाना स्वाभाविक है। इन्जन की चाल अधिक धीमी हो जाने के कारण गवरनर सुकड़ जाते हैं जोकि रैक द्वारा घकेल कर प्लंजर का स्ट्रोक बढ़कर देते हैं जिससे कि सिलेंडर के अन्दर पहुंचने वाली डीजल की मात्रा बढ़ जाती है।

इन्जन की चाल व शक्ति डीजल की मात्रा मिलने पर निर्भर है। साधारण-तया यह मात्रा एक्सिलरेटर द्वारा रैक को घटा-बढ़ाकर घटाई-बढ़ाई जाती है।



(६) टैंक में भरा हुआ डीजल सिलेंडर के अन्दर तक पहुंचने की विधि—  
पीछे १ से ५ तक उन पुर्जों का परिचय दिया गया है जोकि टैंक में भरे हुए डीजल को इन्जन सिलेंडर के अन्दर तक पहुंचाने में सहायता देते हैं। यहां पर चित्र द्वारा यह बतलायेंगे कि डीजल का दौरा किस प्रकार होता है।

चित्र ६२ के अनुसार (१) टैंक का सम्बन्ध (२) मेनफीड पाइप द्वारा (३) ग्रॉन्जीलीरी पम्प के साथ रहता है। इन्जन ब्रेक घूमने से ग्रॉन्जीलीरी पम्प अपना काम आरम्भ करते हुए टैंक में भरा हुआ डीजल (२) मेनफीड पाइप द्वारा खींच कर और लैट पाइप के मार्ग से (७) प्राइमरी फिल्टर को देता है। इसके अन्दर कुछ मोटी जाली लगी रहती है जिसमें होता हुआ डीजल छनकर फ्लैक्सिबल पाइप से होता हुआ (६) रिफाइन फिल्टर या सैकन्ड्री फिल्टर में जाता है। इस फिल्टर के अन्दर सूत की महीन जाली (एलीमैट) लगी होती है जिसमें डीजल भली प्रकार छनकर और लैट पाइप के मार्ग से (५) इजैक्शन पम्प में पहुंच जाता है। रिफाइन फिल्टर से उतना ही डीजल इजैक्शन पम्प में जाता है जितने की उसे आवश्यकता हो। बाकी डीजल (८) ओवर फ्लोपाइप के मार्ग से वापस फ्यूअल टैंक में पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक इजैक्टर पर से एक-एक ओवरफ्लो पाइप निकल कर इस पाइप के साथ कनेक्टेड रहता है क्योंकि इजैक्टर भी आवश्यकता से अधिक बाकी डीजल को वापस टैंक में भेज देता है। फ्यूअल लाइन पर से एक पाइप निकल कर इंस्ट्रुमेंट पैनल पर फ्यूअल-गेज के साथ फिट रहता है जोकि टैंक के फ्यूअल का प्रेशर बतलाता है।

(७) डीजल फ्यूअल सप्लाई सिस्टम में हो जाने वाली मुख्य खराबियां—देखा जाय तो पेट्रोल सिस्टम के मुकाबले डीजल फ्यूअल सप्लाई सिस्टम में बहुत ही कम खराबियां पड़ती हैं। यदि डीजल सप्लाई सिस्टम में खराबियां पड़ती भी हैं तो उनका ठीक कर लेना या उनकी मरम्मत सर्व साधारण के लिए आसान नहीं है और ना ही फिल्टर के अलावा और किसी पुर्जों को छेड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डीजल फ्यूअल सप्लाई सिस्टम में आमतौर पर एक ही खराबी उत्पन्न हुआ करती है जिसको एयर लॉक कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जोकि ट्रैक्टर को चलाता हो या उस पर काम करता हो उसको लॉक निकालना या ठीक करने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।


(८) एयर लॉक—लॉक का अर्थ बन्द करना है। वास्तव में जब किसी कारण फ्यूअल लाइन के अन्दर हवा भर जाय तो फ्यूअल लाइन काम नहीं करती है क्योंकि फ्यूअल का प्रभाव प्रेशर द्वारा होता है और हवा द्वारा इस क्रिया में रुकावट पड़ती है क्योंकि हवा दबने वाली होती है। डीजल सप्लाई तब ही संचालित हो सकती है जबकि वह हवा रहित हो। तात्पर्य यह है कि पाइप, फिल्टर पम्प इत्यादि में डीजल भरा हुआ हो। यदि कोई स्थान खाली मिले तो उस स्थान में हवा भर जाना प्राकृतिक नियम है।

एयर लॉक की दशा में इन्जन को घुमाते हुए एयर सिलेंडरों को खोलकर हवा निकाल देनी चाहिए। ब्लैडरों को तब तक ढीला रहने दो जब तक कि उनमें हवा के बुलबुले निकलने बन्द न हो जाएं। जिस समय ब्लैडरों से तेल की सीधी धार निकलने लगे तो समझो कि हवा निकल गई है। ऐसी दशा में ब्लैडर बन्द कर दो।



## कूलिंग सिस्टम

कूलिंग शब्द से किसी चीज को ठण्डक पहुंचाने का बोध होता है और सिस्टम का अर्थ तरीका या प्रणाली है। प्रत्येक इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन सिलेंडर, जबकि वह अपना कार्य कर रहा हो, का गरम हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले तो जब सिलेंडर के अन्दर वायु दबाई जाती है (कम्प्रेशन) तो उसमें गरमी उत्पन्न होती है; यहां तक कि कम्प्रेशन के समय २७० से ३२० डिग्री फा० तक गरमी उत्पन्न होती है, फिर जब कम्प्रेशन पर आग लग जाती है, (फायरिंग स्ट्रोक) तो वह गरमी और भी बढ़ जाती है। लगातार फायरिंग स्ट्रोक होने के कारण यह गरमी इतनी बढ़ जाती है कि यदि इसको रोकने का प्रबन्ध (कूलिंग व लुब्रिकेशन) न किया जाय तो पुर्जे पिघल जायेंगे या वेकार हो जायेंगे। इस हानि से बचाने के लिए प्रत्येक इन्टरनल कम्बश्चन इन्जन को किसी निश्चित दर्जे तक ठण्डा रखने का प्रबन्ध किया हुआ होता है। इस प्रबन्ध को कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इन्जन को बहुत ठण्डा करने से भी गरमी का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इन्जन के १८० डिग्री फा० या इससे कम ठण्डा रहने पर इन्जन की कार्य-क्षमता (एफीशिएंसी) २० से ३५ प्रतिशत तक कम हो जाती है। अतः इसका थोड़ा गरम होना ही आवश्यक है।



चित्र ६८ एयर कूल्ट सिलेण्डर ब्लॉक


(२) कूलिंग सिस्टम की किस्में—गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम दो ही तरह के पाए जाते हैं : (अ) एयर कूलिंग या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में केवल वायु द्वारा ही सिलेंडर को ठण्डा किया जाता है और (ब) वाटर कूलिंग या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में वायु द्वारा पानी को ठण्डा किया जाता है और इस ठण्डे पानी से सिलेंडर को ठण्डा किया जाता है। वायु का प्रयोग दोनों सिस्टमों में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ठण्डक उस वायु द्वारा भी पहुंचती है जोकि ईंधन के रूप में एडमिशन स्ट्रोक में सिलेंडर के अन्दर पहुंचती है। साथ ही सम्प के अन्दर भरे हुए तेल से भी ठण्डक पहुंचती रहती है।

(i) डायरेक्ट एयर कूलिंग सिस्टम—यह सिस्टम उन इन्टरनल कम्बश्चन इन्जनों में प्रयुक्त होता है जिनके सिलेंडर एक-दूसरे के साथ मिले हुए न हों अर्थात्



सिंगल सिलेंडर इंजन हों, जैसे—मोटर साइकिल का इंजन या आठ सिलेंडर 'क्रुप' डीजल इंजन आदि। इस प्रकार के इंजन सिलेंडर व हैड की दीवार कुछ पतली होती है और उनके बाहरी तरफ पतले-पतले खांचे बने होते हैं जिन पर वायु टकराकर सिलेंडर की दीवारों को ठण्डा रखती है। इन खांचों को एयर फ्लेज कहते हैं। मोटर साइकिल के अतिरिक्त इस प्रकार के शेष इंजनों में एक पंखा भी लगा हुआ रहता है जोकि इंजन द्वारा ही घूमकर इंजन को ठण्डी वायु देता है और गरम वायु को बाहर फेंकता है। एयर कूलिंग इंजन के अन्दर लुब्रिकेशन ऑयल का प्रवाह अधिक बगल में रखा हुआ होता है ताकि अन्दर के पुर्जों गरम न होने पायें। इस सिस्टम के इंजन में मोबिल ऑयल का खर्चा अधिक होता है।

(ii) वाटर कूलिंग या इनडाइरेक्ट कूलिंग सिस्टम—जिस इन्टरनल कम्ब-श्चन इंजन के सिलेंडर एक साथ जुड़े हुए हों और साथ ही सिलेंडर एक ही हैड द्वारा ढके हुए हों उसमें वाटर कूलिंग ही काम दे सकता है। इस प्रकार के इंजन सिलेंडर के चारों तरफ और हैड के बीच में पानी के सर्कुलेशन (Circulation) को बनाए रखने के लिए सूराख बने होते हैं जिनसे वाटर जैकियों का पानी गरम हो जाने के बाद हलका होकर ऊपर उठते हुए आउटलैट पाइप के रास्ते रेडिएटर में गिर जाता है और वाटर जैकियों के अन्दर जगह मिल जाने के कारण रेडिएटर का ठण्डा पानी जैकियों में भरता जाता है (देखिये चित्र नं० १००)। रेडिएटर का कार्य गरम पानी को पंखे की हवा द्वारा ठण्डा करना है।




चित्र ६६ वाटर सरकुलेशन पम्प द्वारा

(५) रेडिएटर—प्रत्येक इन्टरनल कम्बश्चन इंजन में जिसके अन्दर वाटर कूलिंग सिस्टम हो, आगे की तरफ पानी ठण्डा करने का एक यन्त्र लगा होता है जिसे रेडिएटर कहते हैं। यह तांबे की बहुत-सी ट्यूबों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। ये ट्यूबें तांबे की पत्तियों में बराबर-बराबर गुंथी रहती हैं। इनके बीच में



जो स्थान खाली रहता है उसमें भी ताँवे की पतली पत्तियों को मोड़कर इस तरह से फंसाया जाता है कि रेडिएटर शहद की मक्खी के छत्ते की भाँति दिखाई देता है इस प्रकार के बने हुए रेडिएटर को हनीकम्ब टाइप कहते हैं।

कुछ रेडिएटरों में ट्यूबों के बीच में इस प्रकार की ताँवे की पत्तियों को फंसाने की बजाय ट्यूब के बाहर महीन ताँवे के तार के गुच्छे लपेटे हुए होते हैं। ऐसे रेडिएटर को ट्यूबलर टाइप कहते हैं। ट्यूबलर टाइप रेडिएटर की ट्यूबें हनी-कम्ब टाइप की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं और इस टाइप के रेडिएटर का साइज भी बड़ा होता है।




चित्र १०० वाटर सरकुलेशन थर्मोस्टेट वाटर कूलिंग

उपर्युक्त दोनों प्रकार के रेडिएटर ट्यूबों के नीचे व ऊपर दोनों भागों पर एक-एक टंकी जोड़ दी जाती है। ऊपर वाली टंकी को टॉप या अपर टैंक और नीचे वाली टंकी को लोअर या बॉटम टैंक कहते हैं। इनके समस्त ट्यूबों का सम्बन्ध दोनों टैंकों के साथ हो जाता है। इन दोनों टैंकों पर एक-एक सूराख बना होता है। अपर टैंक के ऊपर एक और सूराख बना होता है जिसको फिलर कैप या फिलर नैक कहते हैं। लोअर टैंक के निचले भाग पर एक छोटा-सा और सूराख बना होता है जिस पर ड्रेन काक लगा रहता है।

(६) थर्मोस्टेट वाल्व पाइप में पानी का दौरा—जब रेडिएटर फिलर कैप खोलकर अपर टैंक में पानी भरा जाता है तो वह पानी रेडिएटर ट्यूबों में छनता हुआ लोअर टैंक में पहुँच जाता है और लोअर टैंक आउट-लेट से निकल कर रबर हौज पाइप के मार्ग से तमाम वाटर जैकटों में भरते हुए अपर टैंक तक भर जाता है। वाटर जैकटों के अन्दर पानी का दौरा कराने के लिए चार्मो साइफन सिस्टम तथा पम्प सिस्टम—यह दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर केवल चार्मो-साइफन का विवरण दिया जा रहा है। इस सिस्टम में इंजन चालू हो जाने के बाद जब वाटर जैकट का पानी गरम हो जाता है तो हल्का हो जाने के कारण ये ऊपर उठने की कोशिश करता है किन्तु अपर टैंक में जाने का मार्ग थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा बंद रहता है।






चित्र १०१ थर्मोस्टेट वाल्व

इस वाल्व के स्प्रिंग के बीच में पारा भरा रहता है जोकि गरमी से फैलता है। इसलिए जब बाहर जैकियों का पानी लगभग १८० डिग्री फा० तक गरम हो जाता है तो गरमी द्वारा थर्मोस्टेट वाल्व का स्प्रिंग फैलकर इस वाल्व को खोल देता है और इसके मार्ग से वाटर जैकियों का गरम पानी निकलकर अपर टैंक में चला जाता है। इधर वाटर जैकियों में स्थान मिल जाने के कारण लोअर टैंक का ठण्डा पानी वाटर जैकियों में भरता रहता है और अपर टैंक का गरम पानी रेडिएटर ट्यूबों में छनता हुआ ठण्डा होकर लोअर टैंक में पहुंचता रहता है। यहां पर प्रश्न उठता है कि रेडिएटर ट्यूब में छनने से गरम पानी इतनी जल्दी ठण्डा कैसे हो जाता है ? इसका उत्तर यह है कि रेडिएटर के सामने इन्जन पर एक पंखा लगा रहता है जो कि इन्जन द्वारा घूमता हुआ बाहर की ठण्डी वायु को रेडिएटर फ्लैजों के मार्ग से इन्जन के पास खींचता है और अन्दर की गरम वायु को बोनट के मार्ग से बाहर फेंकता है। इस प्रकार जब बाहर की ठण्डी हवा रेडिएटर फ्लैजों के अन्दर घुसती है तो रेडिएटर के पतले ट्यूबों के अन्दर का पानी कुछ ठण्डा हो जाता है।

(७) थर्मो-साइफन बाई इम्पेलर पम्प सिस्टम—जिस इन्जन के बाहर सर्कुलेशन सिस्टम में केवल थर्मोस्टेट वाल्व ही रहता है उसमें पानी का दौरा मन्द गति से होता है। इसलिए यह सिस्टम केवल छोटे इन्जनों में ही काम दे सकता है। भारी



इन्जनों में पानी का दौरा भी तेज रफ्तार से कराना आवश्यक होता है। इस काम के लिए उनमें वाटर जैकट इनलेट और लोअर टैंक के बीच में एक इम्पैलर पम्प लगा रहता है। यह वाटर जैकटों का गरम पानी आउट लेट के मार्ग से अपर टैंक में फेंकता रहता है (देखिए चित्र नं० ११६)। वास्तव में यह पम्प पंखे (फैन) के पिछले भाग में इम्पैलर पर लगा रहता है जोकि पंखे के साथ ही फैन बेल्ट द्वारा घूमता है।



चित्र १०२ वाटर पम्प

(८) वाटर पम्प के पुर्जे—वाटर पम्प के पुर्जे उपर्युक्त चित्र नं० १०२ में दिखाये गए हैं। इनमें इम्पैलर को ठीक तरह से सैट करना ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कास्ट-आयरन का बना होता है और स्पिण्डल में टाइट-फिट रहता है, इसलिए जब भी इसको निकालना या लगाना हो तो प्रैशिंग मशीन द्वारा ही करना चाहिए क्योंकि ठोकने से इम्पैलर टूट सकता है। इसके अतिरिक्त यदि इसको सही जगह पर न रखा जाय तो यह पम्प बॉडी के साथ टकराकर आवाज करने लगते हैं। कुछ वाटर पम्पों में सैल्फ लुब्रीकेटिंग ग्रेफाइटिक बेयरिंग लगा होता है जिसे लुब्रीकेट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पम्पों में बाल या रौलर बेयरिंग आते हैं जिनमें तेल या ग्रीस देना जरूरी है। रबड़ ब्रुश कट जाने के बाद पंखे की तरफ से पानी सीक करने लगता है। ऐसी दशा में वे सभी पुर्जे आते हैं जो खराब होने वाले होते हैं। यदि पम्प में भी समय-समय पर भली प्रकार ग्रीस देते रहें तो पम्प अधिक समय तक खराब नहीं हो सकता।


## कूलिंग सिस्टम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

प्रश्न १—थर्मो-साइफन सिस्टम में तथा प्रैशर सिस्टम में क्या अन्तर है ?

उत्तर—थर्मो-साइफन सिस्टम में पानी का दौरा केवल गरमी के प्रभाव से



होता है। इस दौरे को थर्मोस्टेट वाल्व कन्ट्रोल करता है। किन्तु प्रेशर सिस्टम में वाटर पम्प द्वारा पानी का दौरा कराया जाता है।



चित्र १०३ वाटर पम्प के पुर्जे

प्रश्न २—प्रेशर सिस्टम में ही थर्मोस्टेट वाल्व क्यों फिट किया जाता है, इससे क्या लाभ व हानि है?

उत्तर—थर्मोस्टेट वाल्व लगे होने से इंजन चालू होते ही पानी का दौरा आरम्भ हो जाता है। यदि यह वाल्व लगाया हुआ न हो तो वाटर जैकटों का पानी ठण्डे मौसम में गरम न हो पाये जिससे पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होता है। इस सिस्टम में खराबी यह है कि गरमी के दिनों में ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि पानी के दौरे में रुकावट पड़ जाती है। अतः गरमी के दिनों में गरम इलाकों में इस वाल्व को निकाल देते हैं।

प्रश्न ३—इंजन कितना गरम है इसका पता कैसे लगायेंगे?

उत्तर—इसका पता टेम्प्रेचर गेज द्वारा लगाया जा सकता है। यह गेज डैश-बोर्ड पर लगा रहता है।

प्रश्न ४—टेम्प्रेचर गेज के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर—यह गेज इलेक्ट्रिक व मैकेनिकल दो प्रकार के होते हैं जोकि डैश-बोर्ड पर लगे रहते हैं और सिलेंडर ब्लाक पर एक थर्मोस्टेट लगा रहता है जोकि वाटर जैकट के अन्दर पानी में डूबा रहता है। यदि गेज इलेक्ट्रिक है तो इस थर्मोस्टेट से विजली का तार और यदि मैकेनिकल है तो एक पतली ट्यूब निकलकर टेम्प्रेचर गेज तक जाती है। थर्मोस्टेट में पारा भरा रहता है जोकि गरमी के अनुसार फैलकर टेम्प्रेचर गेज में इन्जन का तापमान बताता है।

प्रश्न ५—रबड़ हौज पाइपों से क्या लाभ है और इनको किस चीज से बांधा जाता है?

उत्तर—यदि इनकी जगह धातु ट्यूब लगाये जाते तो वे इन्जन के भटकों से टूट जाते क्योंकि उनमें लचक नहीं होती है। रबड़ लचकदार चीज है। रबड़ हौज पाइपों को इनलेट और आउटलेट पर जुबली क्लिप द्वारा बांधा जाता है।




: ७ :

## ट्रैक्टर ड्राइविंग

### ट्रैक्टर चालू करने की तैयारी

वास्तव में मोटरगाड़ी या ट्रैक्टर को चालू करने से पहले उसकी पूर्ण देखभाल करना आवश्यक है। यदि पूरी देखभाल किये बिना ही सड़क पर ट्रैक्टर या गाड़ी को चलाया जाय तो ड्राइवर व ट्रैक्टर दोनों को खतरा रहता है। यह देखभाल इन्जन चालू करने से पहले ही कर लेनी चाहिए क्योंकि इन्जन की देखभाल भी एक साथ की जाती है।



चित्र १०४ बेलारूस ट्रैक्टर




## ट्रैक्टर चालू करने से पहले मुख्य देखभाल

(अ) सुबह पहली बार ट्रैक्टर या गाड़ी के पास पहुंचने पर चारों ओर घूमकर यह देखना चाहिए कि ट्रैक्टर के नीचे जमीन में कोई होल या फ्यूअल के दाग तो नहीं पड़े हुए हैं। यदि ऐसा निशान मिले तो देखो कि किस पुर्जे का तेल तथा फ्यूअल किस जगह से लीक हुआ है। ऐसी लीकेज को फौरन मरम्मत करके बन्द कर देना चाहिए।

(ब) चारों पहियों को देखो कि किसी की हवा निकल कर कम तो नहीं हो गयी है, यदि यह कमी मिले तो हवा पूरी कर लेनी चाहिए।

(स) रिच हाथ में लेकर खास-खास नट-बोल्ट, जिनमें ज्यादा झटका आता है, उनको चेक करो, यदि ढीले हों तो कस दो, खास कर पहियों के नट-बोल्टों पर ध्यान देना चाहिए।

(द) तमाम ऑयल लेवल चेक करो, जैसे (i) मेन इन्जन, स्टार्टिंग इन्जन, (ii) मेन गेयर बॉक्स, आगजलीरी गेयर बॉक्स, स्टेयरिंग गेयर बॉक्स तथा डिफ्रेन्शियल। यदि लेवल कम हो तो सी० ऑयल या गेयर ऑयल भरना चाहिए।




चित्र १०५. ट्रैक्टर को बुलाई के लिए तैयार करना

(iii) हाइड्रोलिक टैंक में तेल कम हो, तो पूरा कर दो। (iv) रेडिएटर में पानी कम हो तो साफ पानी भर दो। (v) बैट्री में विण्ड प्लग खोल कर के देखो, यदि इसमें पानी कम नजर आय तो डिस्टिल (Distill) वाटर इसमें इतना भरना चाहिए जोकि प्लेटों से  $\frac{1}{4}$ " ऊपर तक हो। (vi) डीजल टैंक में डीजल और पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भर दो। (vii) ड्राइविंग सीट पर बैठकर डैश-बोर्ड (इन्स्ट्रुमेन्ट पैनल) पर लगे हुए यन्त्र तथा कंट्रोल यन्त्र पर नजर मारकर देखो कि सब ठीक हैं।



उपर्युक्त १ से ७ तक बतलाए हुए कार्य को पूरा करने के बाद पीछे पाठ-४ में बतलाई हुई विधि के अनुसार इन्जन को स्टार्ट करना चाहिए। इन्जन स्टार्ट होने के बाद लगभग ५ या ७ मिनट तक धीमी चाल में चलने देना चाहिए ताकि गरम हो जाय। इस दशा में रेडियेटर ब्लाइन्ड फ्लैप (यदि लगा हो तो) बन्द रखना चाहिए, जब तक टेम्प्रेचर  $150^{\circ}$  डिग्री फॉरेन हेट तक न पहुँच जाय। चालू इन्जन की दशा में इन्स्ट्रुमेंट पैनल पर लगे हुए यंत्रों की तरफ ध्यान देकर यह देखो कि (क) आयल प्रेशर गेज काम करता है या नहीं, (ख) एम्मीटर की सुई चार्ज बतलाती है या नहीं, (ग) टेम्प्रेचर गेज की सुई जोरों से आगे बढ़ती है या नहीं, (घ) हाइड्रोलिक प्रेशर गेज कितना प्रेशर बतला रहा है और इसकी सुई आगे बढ़ रही है या नहीं। हाइड्रोलिक ब्रेक पैडल को दबाकर देखो कि यह पूरा तो नहीं बैठ जाता है।



चित्र १०६ लुब्रीकेशन करने वाली जगह नं० १ से १८ तक

उपर्युक्त (क) से (घ) तक में यदि कोई खराबी नजर आती है तो ट्रैक्टर चालू करने से पहले यह खराबियाँ ठीक कर लेनी चाहिए।

### ट्रैक्टर चालू करने का तरीका

चालू इन्जन का सम्बन्ध पिछले पहियों के साथ जोड़ देने से ट्रैक्टर तथा मोटरगाड़ी इत्यादि गाड़ियाँ चलने लगती हैं। अब देखना यह है कि यह सम्बन्ध किस प्रकार जुड़ता है। वास्तव में क्लच, गेयर बॉक्स, ट्रांसमिशन (P.T.O.) तथा डिफ्रेन्शियल ये सब पुर्जें मैकेनिक डंग से इन्जन के साथ सम्बन्धित रहते हैं, केवल क्रैंक शाफ्ट का सम्बन्ध जोड़ना बाकी रहता है जोकि गेयर बॉक्स की गारारियों को एक दूसरे के साथ मिला देने से जुड़ जाता है। (आगे चित्र नं० ११२ देखो)। इन्जन स्टार्ट होते ही इसकी चाल गेयर बॉक्स के अन्दर क्लच शाफ्ट या ड्राइविंग शाफ्ट तक पहुँच जाती है। इस शाफ्ट के बराबर में एक दूसरी शाफ्ट (मेन शाफ्ट) लगी



रहती है जिसका सम्बन्ध पिछले पहियों तक जुड़ा रहता है। यदि इन दो शाफ्टों पर लगी गरारियों के दांतों को मिला दिया जाय तो पिछले पहिए घूमने लगते हैं किन्तु चलती या घूमती हुई गरारी के दांत खड़ी गरारी के साथ मिलाना कठिन होता है इसलिए क्लच पैडिल को दबाकर (Clutch Disengaged) क्लच ऑफ करके यह गरारियां परस्पर एक दूसरे के साथ मिलाई जाती हैं और पैडिल छोड़ने (Clutch Engaged) पर इन्जन की चाल पिछले पहियों तक पहुंचने लगती है जिसके कारण पिछले पहिए घूमने लगते हैं।

### ट्रैक्टर गेयर में डालने का तरीका

बाएं पैर से क्लच-पैडिल को पूरा दबाकर गेयर-चेंज-लीवर को आहिस्ता से धकेल कर या एक गेयर में डाल दीजिए और एकसीलरेटर देते हुए इन्जन की चाल को बढ़ाते हुए आहिस्ता-आहिस्ता क्लच पैडिल को छोड़िए। ऐसा करने पर ट्रैक्टर



चित्र १०७ ट्रैक्टर कन्ट्रोल और इन्स्ट्रूमेंट पैनल का दृश्य

आगे को बढ़ने लगेगा, किन्तु ध्यान रखिए कि ब्रेक लगा हुआ न हो, यदि ब्रेक लगा हुआ होगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा। ट्रैक्टर चल जाने के बाद कुछ दूर चलने पर दूसरे गेयर में बदली करने की आवश्यकता होती है। इस गेयर में ट्रैक्टर बिल्कुल आहिस्ता चलता है। दूसरे गेयर में डालने के लिए क्लच-पैडिल को दबाकर गेयर न्यूट्रल अवस्था में लाओ और क्लच-पैडिल को छोड़कर फिर से दबाते हुए गेयर-लीवर को दूसरे गेयर में डाल दो। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार एक के बाद दूसरे,



तीसरे, चौथे तथा पांचवें गेयर में डालते हुए ट्रैक्टर को चलाना चाहिए किन्तु प्रत्येक गेयर किसी कार्य विशेष के लिए बने होते हैं, उसी प्रकार उनका प्रयोग करना चाहिए ।



चित्र १०८ - ट्रैक्टर चालू करना

जब ट्रैक्टर चलता है तो उसको दायें-बायें मोड़ने की भी आवश्यकता होती है जिसके लिए स्टेयरिंग गेयर लगाया गया है । स्टेयरिंग व्हील जो ड्राइवर के सामने एक गोल पहिए के रूप में लगा होता है साधारणतया उसको जिस दिशा में घुमाया जाय ट्रैक्टर का मुंह भी उसी दिशा को घूमने लगता है । ट्रैक्टरों में इस कार्य के लिए ब्रेक भी प्रयोग किया जाता है ।

ट्रैक्टरों को पीछे की तरफ भी चलाने की आवश्यकता होती है । इस कार्य के लिए एक रिवर्स-गेयर भी होता है । यदि क्लच-पैडल को दबाकर गेयर लीवर को (आगे चलाने) फारवर्ड गेयरों के खांचे में डालने के बजाय रिवर्स गेयर के खांचे में डाल दिया जाय तो क्लच छोड़ने पर ट्रैक्टर आगे की तरफ चलने के बजाय पीछे को चलने लगता है ।


### ब्रेकों का प्रयोग

ब्रेक के अलावा ट्रैक्टरों के बाकि काम की तुलना मोटर-गाड़ी से की जाती है किन्तु ब्रेकों की बनावटों में अन्तर पाया जाता है । मोटर-गाड़ियों में केवल एक ही फुट ब्रेक पैडल उपलब्ध होता है जिसको दबाने से मोटर गाड़ियों के चारों पहिए एक साथ रुक जाते हैं किन्तु ट्रैक्टरों के अगले पहियों से ब्रेक का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । पिछले दोनों पहियों के लिए भी अलग-अलग ब्रेक-पैडल उपलब्ध रहते हैं जिनका खास उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के ब्रेक सिस्टमों द्वारा चलते ट्रैक्टर को



रोकने के अलावा स्टेयरिंग काटने या ट्रैक्टर को जल्दी व छोटी जगह में घुमाने का भी काम लिया जाता है ।

वास्तव में जुताई करते समय ट्रैक्टर को छोटे-से-छोटे मोड़ लेकर मोड़ना पड़ता है ताकि जुताई खराब न हो । इसलिए जिस तरफ को ट्रैक्टर घुमाना हो उस तरफ के ब्रेक-पैडिल को दबाकर स्टेयरिंग काटा जाता है ताकि अन्दर वाला पहिया एक जगह पर रुका रहे, और बाहर वाला पहिया चक्कर लगाकर नजदीक से घूम जाय । यदि ट्रैक्टर को रोकना हो तो दोनों ब्रेक-पैडिलों को एक साथ दबाया जाता है ।



यदि ट्रैक्टर को सीधा खुले मैदान या सामान लेकर सड़क पर चलाना हो तो दोनों ब्रेक-पैडिलों को रैचिट द्वारा एक साथ जकड़ लेना चाहिए ताकि एक को दबाने पर दोनों एक साथ दबकर ट्रैक्टर को रोक सकें । परन्तु इस प्रकार दोनों पैडिलों को खेत की जुताई करते समय प्रयोग नहीं करना चाहिए (चित्र नं० १११ देखो) ।


यदि ट्रैक्टर को ढलवां जमीन पर खड़ा रखना हो तो ब्रेक कनेक्टर द्वारा दोनों पैडिलों को जोड़ने के बाद रैचिट द्वारा लॉक कर देना चाहिए ताकि दोनों पहिए बंध जाएं । किन्तु ट्रैक्टर दुबारा चालू करने से पहले रैचिट को ऊपर उठाकर ढीला कर देना चाहिए । वास्तव में ट्रैक्टर में हैण्ड ब्रेक उपलब्ध नहीं रहता है; बल्कि हैण्ड ब्रेक का काम उपर्युक्त विधि से लिया जाता है ।



## चेन टाइप ट्रैक्टर चलाने की विधि

कुछ बड़े ट्रैक्टर खड़े के पहिए के सहारे चलने के बजाय चेन पर चलते हैं जैसे C. १०० इण्डस्ट्रियल ट्रैक्टर, T. ५४ A एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, T. ७४ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, फोल्वर मारशल ट्रैक्टर, रैनसीम स्माल ट्रक ट्रैक्टर, बुलडोजर D. २ से D. ६ तक तथा बड़े-बड़े टैंक । इन सभी ट्रैक्टरों में पहियों का काम चेन द्वारा लिया जाता है, (चित्र नं० १६) । ऐसे ट्रैक्टरों में साधारण ट्रैक्टरों की तरह ट्रैक्टरों को घुमाने के लिए स्टेयरिंग व्हील उपलब्ध नहीं रहता है और न ही ट्रैक्टर को घुमाने का प्रबन्ध अगली तरफ या अगले पहियों द्वारा होता है; बल्कि ट्रैक्टरों को घुमाने का प्रबन्ध पीछे डिफ्रेन्शियल में रहता है ।

चित्र नं० १११ के अनुसार क्लच-पैडल (११) को पैर से दबाकर गेयर सिस्टम (१२) लीवर को १ से लेकर ५ व R (रिवर्स) किसी भी गेयर में डाला जा सकता है । यदि यह कार्य स्टार्ट इन्जन की दशा में किया जाय तो ट्रैक्टर चलने लगता है किन्तु ऐसे ट्रैक्टर को चालू करने के लिए इन्जन स्टार्ट करने के बाद




चित्र ११० ट्रैक्टर के समस्त महत्वपूर्ण पुर्जें

१. क्लच पैडल २. गेयर लीवर ३. क्लच लीवर ४. क्लच काबल
५. क्लच हाउस ६. क्लच फोर्क ७. क्लच रिलीज बियरिंग ८. क्लच रिलीज फोर्क
९. क्लच रिलीज बियरिंग १०. क्लच रिलीज फोर्क ११. क्लच रिलीज बियरिंग
१२. गेयर लीवर १३. क्लच रिलीज बियरिंग १४. क्लच रिलीज फोर्क
१५. क्लच रिलीज बियरिंग १६. क्लच रिलीज फोर्क १७. क्लच रिलीज बियरिंग
१८. क्लच रिलीज फोर्क १९. क्लच रिलीज बियरिंग २०. क्लच रिलीज फोर्क
२१. क्लच रिलीज बियरिंग २२. क्लच रिलीज फोर्क २३. क्लच रिलीज बियरिंग
२४. क्लच रिलीज फोर्क २५. क्लच रिलीज बियरिंग

(२४) थ्रोटल लीवर को पूरा पीछे की तरफ खींचकर इन्जन रिस कर लेना चाहिए, तत्पश्चात् (११) क्लच-पैडल को दबाकर (२१) गेयर सिस्टम लीवर को अपनी तरफ खींचते हुए नं० २ गेयर की दशा में ले आना चाहिए । क्लच पैडल को छोड़ने पर ट्रैक्टर आगे को चलने लगेगा किन्तु वाजे ट्रैक्टर ऐसा करने पर नहीं चलते हैं ।



जो ट्रैक्टर गेयर सिस्टम लीवर को गेयर में डालने पर भी नहीं चलते हैं उनमें एक हैण्ड क्लच-लीवर उपलब्ध रहता है। गेयर लगाने के बाद इस लीवर को आगे की तरफ को धकेला जाय तो ट्रैक्टर आगे को चलने लगता है और पीछे की तरफ खींचा जाय तो ट्रैक्टर पीछे की तरफ चलने लगता है ताकि ड्राइवर को हर समय क्लच दबाकर गेयर बदलने की आवश्यकता न पड़े। यह सिस्टम अधिकतर ब्लेड वाले ट्रैक्टरों (बुलडोजर) में पाया जाता है जो कि ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल करने व सड़क बनाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है।



चित्र १११ II-५६ A ट्रैक्टर का ड्राइविंग कंट्रोल

इस प्रकार के ट्रैक्टरों में एक के वजाय दो (१२) फुट ब्रेक-पैडिल उपलब्ध रहते हैं जोकि दूसरे ट्रैक्टरों की ही तरह ब्रेक का कार्य करने के अतिरिक्त ट्रैक्टर को मोड़ने में भी सहायता देते हैं क्योंकि जिस तरफ को मोड़ना हो उसी तरफ का ब्रेक पैडिल दबाकर (१२) उसी तरफ का स्टेयरिंग हैण्ड-क्लच-लीवर को अपनी तरफ खींचना पड़ता है। ट्रैक्टर मुड़ जाने के बाद पैडिल व लीवर दोनों को छोड़ देना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाय तो ट्रैक्टर तब तक घूमता रहेगा जब तक कि इनको छोड़ा न जाय। यदि सीधी सड़क पर चलते हुए ट्रैक्टर को रोकने की आवश्यकता पड़े तो (२२) दोनों स्टेयरिंग क्लच लीवरों को एक साथ बराबर अपनी तरफ खींचना पड़ता है। ऐसा करने से ब्रेक लग जाता है। यदि अचानक या जल्दी रोकना हो तो (११) दोनों पैडिलों को भी साथ दबा देना चाहिए।

ट्रैक्टर को चलाते समय डैशबोर्ड (इन्स्ट्रुमेंट पैनल) पर बराबर ध्यान देते हुए यह देखते रहना चाहिए कि (१४) फ्यूअल गेज टैंक में कितना डीजल बतलाता



है। यदि डीजल कम हो गया हो तो ट्रैक्टर रोककर डीजल भर देना चाहिए। यदि टंकी बिल्कुल खाली हो जायेगी तो प्यूअल लाइन में गेयर लॉक हो जायेगा। ऑयल प्रेशर गेज (१८) में ऑयल का प्रेशर देखो। यदि इसकी सुई जीरो (०) या इसके नजदीक आ गयी हो तो ट्रैक्टर को रोककर इन्जन को फौरन बन्द कर दो और उसका कारण मालूम करो। तब तक इन्जन दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक इसका कारण न मिल जाय और उस खराबी को ठीक न किया जाय। ऑयल टेम्प्रेचर गेज (२०) में ऑयल का टेम्प्रेचर और वाटर जैकिट टेम्प्रेचर गेज (१५) में पानी का टेम्प्रेचर देखो। यदि इन गेजों की सुई २१२ डिग्री सेंटीग्रेड या इसके लगभग पहुँच गई हो तो ट्रैक्टर को कुछ देर के लिए खड़ा कर दो और रेडियेटर में ठण्डा पानी डालो। इन्जन को मध्यम चाल पर स्टार्ट रहने दो। हाइड्रोलिक कन्ट्रोल लीवरों (१९) की सहायता से उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है।

इन्जन के बगल पर एक हाइड्रोलिक पम्प लगा रहता है जोकि इन्जन की चाल से चलकर हाइड्रोलिक प्रेशर पैदा करता है। इसी पम्प के नजदीक एक हाइड्रोलिक ऑयल टैंक लगा रहता है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल या मोबिल ऑयल भरा जाता है जोकि पाइपों द्वारा हाइड्रोलिक पम्प में जाता है और प्रेशर पैदाकर वापस उसी टैंक में आ जाता है।

## व्हील ट्रैक्टर का कन्ट्रोल सिस्टम

आधुनिक रशियन M. T. ३.५ M. C. और M. T. ३.५० ट्रैक्टरों की तरफ इशारा करते हुए चित्र नं० ११२ के अनुसार (१) स्टार्टर पैडिल को दवाने या (२) स्टेयरिंग हैंडिल दवाने से सैल्फ स्टार्ट चलता है। इनमें एक को प्रयोग करके इन्जन स्टार्ट करो (२) या (११) ऐक्सीलरेटर, पैडिल या थ्रोटल गेज द्वारा इन्जन की गति तेज कर लेनी चाहिए। इन्जन गरम हो जाने के बाद क्लच-पैडिल (५) को दबाकर गेयर लीवर (९) को पहले गेयर के खाँचे में डाल दो और धीरे-धीरे क्लच-पैडिल को छोड़ दो। इस कार्य को करने पर ट्रैक्टर चलने लगेगा किन्तु उसकी चाल बिल्कुल धीमी होगी। उसकी चाल तेज करने के लिए क्लच-पैडिल दबाकर ऊँचे गेयरों में डालना पड़ेगा जैसाकि पीछे बतलाया गया है। यदि ट्रैक्टर को रोकना हो तो (७, ८) दोनों ब्रेक पैडिलों को एक साथ दबा देना चाहिए।

यदि ट्रैक्टरों को दायें-बायें घुमाना हो तो स्टेयरिंग व्हील (१२) को घुमाना चाहिए। स्टेयरिंग व्हील जिस तरफ को घुमाया जाय ट्रैक्टर उसी दशा में घूम जाता है। इसकी सहायता के लिए या छोटे स्थान पर छोटा कोरनर लेकर घुमाने के लिए ७ या ८ जिस तरफ घुमाना हो, उसी तरफ का ब्रेक-पैडिल दबा दिया करते हैं। यदि ट्रैक्टर का एक पहिया खेत में घस जाय या स्लिप हो जाये तो डिफ्रैन्शियल लॉकर (१४) को दबा देना चाहिए ताकि स्टार पिनियनों का लगाव डिफ्रैन्शियल से न



रहे और दोनों पिछले पहिए एक साथ घूमकर फंसे हुए ट्रैक्टर को निकाल कर बाहर कर दें ।

हाइड्रोलिक गेयर (१५) लगने पर हाइड्रोलिक प्रेशर उत्पन्न होने लगता है । हाइड्रोलिक लीवर को ऑन दशा में करने से १७, १८ लीवर अपना काम आरम्भ करने योग्य हो जाते हैं जिनके प्रयोग से ट्रैक्टर के उपकरण कार्यान्वित किये जाते हैं या प्रयोग में लाये जाते हैं ।

प्रत्येक किसान यह जानता है कि हल इत्यादि व पुराने किस्म के कृषि औजारों को प्रयोग करने के लिए सावधानी बतानी पड़ती है क्योंकि भूमि तथा खेती की दशा के अनुसार औजारों का प्रयोग करना पड़ता है । इस मशीनरी युग में यह काम आसानी से हो जाता है किन्तु अधिक सम्भूदारी की आवश्यकता है । खेती के उपकरणों को हाइड्रोलिक शक्ति द्वारा प्रयोग करते हुए किसानों को वह पुरानी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं; यानी भूमि की दशा, मौसम का अनुमान, बोये जाने वाले बीज में नए परिवर्तन की विधि इत्यादि ।


(इस सम्बन्ध में आगे एग्रीकल्चर विशेषज्ञों का लेख देखिए)

हीटर प्लग (१६) को ऑन उस समय किया जाता है जबकि ठण्डी दशा में इन्जन को स्टार्ट करना हो । टैम्प्रेचर गेज (२०) की तरफ ध्यान रखना चाहिए । यदि इसकी सुई  $६०^{\circ}\text{C}$  या  $२१२^{\circ}\text{F}$  पर पहुँच जाय तो ट्रैक्टर को रोककर रेडियेटर में पानी डालो । रात के समय पिछली बत्ती का स्विच ऑन (२२) रखना चाहिए । प्लाट स्विच (२३) ऑन करने से सर्चलाइट जलती है । हीटर-प्लग स्विच (१४) हीटर गरम करता है । (२५) हीटर लैम्प स्विच, फ्रन्ट(Front) लाइट स्विच, फ्यूअल गेज स्विच (२६) ऑन करने से फ्यूअल इन्डिकेटर फ्यूअल लेवल बतलाता है । एम्पीयर मीटर (२७) में डायनुमा चाजिंग ज्ञात किया जाता है । बैट्री में करेन्ट कितना बाकी है यह भी ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे-बैठे बैट्री करेन्ट-गेज (२८) द्वारा मालूम कर सकता है ।


## गेयरों का प्रयोग

ट्रैक्टरों में तथा मोटर-लारियों में १ से लेकर क्रमशः ५ तक गेयर उपलब्ध रहते हैं । इन्जन के प्रयोग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होना प्रत्येक ड्राइवर के लिए आवश्यक है । इनको सही ढंग के प्रयोग वही ड्राइवर कर सकता है जोकि गेयरिंग, गेयर तथा उनका परस्पर सम्बन्ध तथा उनको सम्बन्धित करने की विधि जाने क्योंकि सही गेयरों का प्रयोग (प्रभाव) ट्रैक्टर की सर्विस पर पड़ता है । इसलिए गेयर चेंजिंग के विवरण से पहले ट्रान्समिशन व गेयरिंग का मुख्य विवरण दिया जा रहा है । वास्तव में इन्जन की पैदा की हुई शक्ति को पिछले पहिए तक पहुँचाने के लिए निम्नलिखित तीन यन्त्रों की सहायता ली जाती है जिसको ट्रान्समिशन सिस्टम कहते हैं —





चित्र ११२ MT-३०५ MC ट्रेक्टर का ड्राइविंग कन्ट्रोल




चित्र ११३ ट्रेक्टर ट्रांसमिशन

- (क) क्लच असेम्बली ।
- (ख) गेयर बॉक्स असेम्बली ।
- (ग) पावर टेक ऑफ शाफ्ट (पी० टी० ओ० शाफ्ट) तथा डिफरेंशियल असेम्बली ।




ये तीनों यन्त्र कई एक पुर्जों को जोड़ कर बने होते हैं। (चित्र नं० ११३ देखो)।



चित्र ११४ क्लच और गेयर बॉक्स एसेम्बली

(क) क्लच असेम्बली—यह असेम्बली इंजन के पिछले भाग पर फलाई व्हील के साथ लगी रहती है जोकि इंजन की चाल को लेकर गेयर बॉक्स को देती है क्योंकि इसकी ड्राइविंग शाफ्ट गेयर बॉक्स के अन्दर पहुंची हुई रहती है। (चित्र नं० ११४ देखो)।




चित्र ११५ क्लच का सिद्धान्त

क्लच असेम्बली की क्लच प्लेट स्प्रिंगों की सहायता से फलाई व्हील फेंसिंग पर चिपकी हुई रहती है। यदि क्लच-पैडिल को दबाया जाय तो क्लच-स्प्रिंग सुकड़ जाते हैं जिसके कारण फलाई-व्हील व प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच-प्लेट ढीली पड़ जाती है इसलिए इंजन व ट्रांसमिशन (गेयर बॉक्स) का परस्पर सम्बन्ध टूट जाता है या ऐसे कहा जाय कि क्लच-पैडिल दवाने से क्लच डिसइंगेज हो जाता है।



यदि पैडिल को छोड़ दिया जाय यानि पैडिल पर से पैर हटाया जाय तो क्लच फिर से इंगेज हो जाता है। याद रहे कि क्लच-पैडिल छोड़ते ही इन्जन की चाल गेयर-बॉक्स के अन्दर तक पहुंच जाती है क्योंकि पैडिल पर से पैर का दबाव हट जाने से क्लच स्प्रिंग फैल कर दोबारा क्लच प्लेट को वापस फ्लाई व्हील फॉसिंग पर दबा देते हैं।



चित्र ११६ क्लच पैडल की दशा


(A) क्लच आन की दशा (B) क्लच पैडल प्ले (C) क्लच ऑफ या डिसइंगेज की दशा

जब या जिस समय भी गेयर लगाना हो या चलते ट्रैक्टर की दशा में गेयर बदली करनी हो तो क्लच पैडिल दबाकर इन्जन व गेयर बॉक्स का सम्बन्ध तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इन्जन स्टार्ट होते ही गेयर बॉक्स की ले-शाफ्ट तथा उसकी गारारियां घूमने लगती हैं। इन्जन की चाल गेयर बॉक्स से बाहर तब ही निकल सकती है जबकि गेयर लीवर की सहायता से मेन-शाफ्ट की रुकी हुई गारारियों में से किसी एक को ले-शाफ्ट की चलती गारारी के साथ मिला दिया जाय यानी कोई एक गेयर लगाया जाय। किन्तु चलते हुए गारारी के दांतों के साथ खड़ी गारारी के दांतों मिलाना कठिन होता है इसलिए गेयर लगाने समय क्लच-पैडिल दबाकर इन्जन व गेयर बॉक्स का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है ताकि ले-शाफ्ट की गारारी के दांतों मिलाये जा सकें। इनको परस्पर मिल जाने या गेयर लग जाने के बाद क्लच-पैडिल को छोड़ दिया जाता है जिससे कि इन्जन की शक्ति (पी० टी० ओ०) शाफ्ट से होते हुए डिफ्रन्शियल तक पहुंच जाती है।

(ख) गेयर बाक्स एसेम्बली—गेयर बाक्स एक प्रकार का बाक्स है जिसमें तीन शाफ्ट तथा बहुत भारी गारारियां आयल में डूबी रहती हैं।

चित्र नं० ११८ में एक साधारण गेयर बाक्स के अन्दर चाल करने वाली शाफ्ट तथा गारारियों का नमूना दिखाया गया है। तदनुसार (क) क्लच शाफ्ट या पावर शाफ्ट का सम्बन्ध क्लच एसेम्बली के साथ रहता है और अगले सिरे का सम्बन्ध





चित्र ११७ सिंगल प्लेट क्लच के पुर्जे

१. फ्लाइंग रिंग गेअर २. हाउसिंग बोल्ट ३. प्रेशर प्लेट ४. क्लच स्प्रिंग ५. स्प्रिंग कप ६. बेयरिंग प्लेट ७. थ्रस्ट बेयरिंग कॉलर ८. थ्रस्ट बेयरिंग ९. बेयरिंग फार्क १०. क्लच फिंगर स्प्रिंग


A, B, गरारियों द्वारा (ख) ले० शाफ्ट के साथ रहता है, मेन शाफ्ट का लगाव पी० टी० प्रो० शाफ्ट या प्रोपेलर शाफ्ट के साथ रहता है।

क्लच शाफ्ट और ले० शाफ्ट का परस्पर सम्बन्ध सिरा A, और B, कैंसटन मिक्स पिनियनों द्वारा जुड़ा हुआ होने के कारण इंजन चालू होते ही उसकी चाल द्वारा (ख) ले० शाफ्ट अपनी गरारियों सहित घूमने लगती है।

**पहला गेयर लगाना**—यदि क्लच पैडल दबाकर गेयर लीवर द्वारा धकेलते हुए (ग) शाफ्ट की (G) गेयर के दांते (ख) शाफ्ट की (E) गरारी के साथ मिला दिया जाय तो पहला गेयर लग जाता है।

इसमें ट्रैक्टर बिल्कुल धीमी चाल में चलता है क्योंकि पहली "A" गरारी से "B" गरारी तिगुनी बड़ी है और "G" गरारी के दांते "E" गरारी से चार गुना ज्यादा हैं। इसलिए यदि इंजन ७०० चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमे तो






चित्र ११८ गेयर बॉक्स ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट

(ग) शाफ्ट केवल १०० चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार पर घूमेगी जोकि डिफ्रेन्शियल गेयर द्वारा यह चाल  $७ \div १$  यानी सात गुना कम करके पिछले पहियों को देता है।

इस दशा में यदि इंजन ७०० चक्कर प्रति मिनट की गति पर घूमे तो पिछले पहिए लगभग १४ चक्कर प्रति मिनट की चाल पर घूमेंगे। किन्तु छोटे गेयर में खिंचाव की शक्ति अधिक हो जाती है यही कारण है कि तब ज्यादा भार खींचने की आवश्यकता होती है।

दूसरा गेयर—यदि क्लच पैडल दबा कर (क्लच डिसइन्ग्लेज करके) पहला गेयर न्यूट्रल करने के बाद गेयरलीवर द्वारा (ग) शाफ्ट की F गरारी को खिसकाकर




चित्र ११९ चार फॉरवर्ड गेयरों में गरायों का आपसी सम्बन्ध

(ख) शाफ्ट की (D) गरारी के साथ मिला दिया जाय तो दूसरा गेयर लग जाता है। इस गेयर में ट्रेक्टर की त्वाल कुछ तेज हो जाती है। इस गेयर को लगाने से



(क) शाफ्ट और (ख) शाफ्ट की चाल में (१ : ४) एक और चार चक्कर के लग-भग अन्तर रह जाता है।

तीसरा गेयर—यदि दूसरा गेयर न्यूट्रल करने के बाद गेयर लीवर द्वारा (ग) शाफ्ट की (H) गरारी को (ख) शाफ्ट की (C) गरारी के साथ मिला दिया



चित्र १२० पांच फॉरवर्ड और एक रिवर्स गेयरों में गरारियों का आपसी सम्बन्ध

जाय तो तीसरा गेयर लग जाता है। इस गेयर को लगाने से इंजन की चाल में (१:२) एक और दो का अन्तर रह जाता है। इसी प्रकार ट्रैक्टर की चाल व खिंचाव की शक्ति में भी क्रमशः अन्तर आ जाता है।

(ग) डिफ्रेन्शियल—गेयर बॉक्स के कुछ दूरी पर या पीछे की तरफ डिफ्रेन्शियल लगा रहता है। गेयर बॉक्स की मेन शाफ्ट और डिफ्रेन्शियल का परस्पर सम्बंध ट्रांसमिशन गेयर तथा पी० टी० ओ० शाफ्ट द्वारा होता है (चित्र नं० ११० का १८ देखिये)। इसलिए गेयर लगाने पर इंजन की चाल पी० टी० ओ० शाफ्ट द्वारा डिफ्रेन्शियल में पहुंच जाती है। डिफ्रेन्शियल गेयर व पी० टी० ओ० शाफ्ट का सम्बन्ध १० डिग्री



का कोण बनाते हुए होता है। इसीलिए इसके द्वारा इन्जन की चाल (मरोड़) दो तरफा  $९० + ९० = १८०$  डिग्री के कोण पर दोनों पिछले पहियों तक पहुंच जाती है। डिफ्रेन्शियल गेयरों का परस्पर सम्बन्ध स्टार पिनियनों द्वारा होता है ताकि पिछले पहिए भी अलग-अलग गति पर घूम सकें जिससे ट्रैक्टर मोड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि जिस समय ट्रैक्टर को मोड़ पर मोड़ा जाता है तो बाहर की तरफ वाले पहिए को अन्दर की तरफ वाले पहिए से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यदि ट्रैक्टर का एक पहिया जमीन में धंस जाय तो दूसरा पहिया उसी जगह पर घूमने लगता है। ऐसी दशा में डिफ्रेन्शियल को लॉक करने की आवश्यकता होती है ताकि दोनों पहिए पूरी ताकत से एक ही दिशा में घूमकर फंसे हुए ट्रैक्टर को बाहर निकाल दें। किन्तु ध्यान रखने की बात यह है कि फंसे हुए ट्रैक्टर को निकाल लेने के तुरन्त बाद डिफ्रेन्शियल लॉकर को हटा देना चाहिए। ट्रैक्टर को मोड़ पर मोड़ते समय तो डिफ्रेन्शियल को भूलकर भी लॉक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से डिफ्रेन्शियल गेयर टूटने का भय रहता है। (बाकी आगे ट्रांसमिशन सिस्टम में देखिये)।

## लोड के अनुसार गेयरों का प्रयोग

अधिकतर ट्रैक्टरों में पांच गेयर ट्रैक्टर को आगे चलाने के लिए और एक गेयर पीछे की तरफ चलाने के लिए उपलब्ध होता है। मेन गेयर बॉक्स के अतिरिक्त एक लोरेसिया गेयर बॉक्स भी लगा रहता है। यदि लोरेसिया गेयर के साथ मेन गेयर लगाये जाएं तो इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है, यानी लोरेसिया गेयर के साथ प्रत्येक गेयर की चाल आधी व खिचाव दुगुना हो जाता है। अब देखना यह है कि किस गेयर का प्रयोग कैसी दशा में करना चाहिए। वास्तव में खेत की साधारण जुताई करने के लिए पहले या दूसरे गेयर का प्रयोग किया जाता है। यदि लोरेसिया गेयर लगा हुआ हो तो यह काम चौथा या पांचवां गेयर लगाकर भी हो सकता है। कतार में उपकरणों द्वारा खेत की बुवाई (बीज बोना) साधारणतया तीसरा गेयर लगाकर की जाती है। किन्तु इस गेयर में ट्रैक्टर की गति अधिक हो जाती है और खिचाव की शक्ति कम होती है इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। साधारणतः खेत में तीसरे गेयर का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि हैरो-डिस्क का चलाना या लगातार जुताई करनी हो। यदि जमीन सख्त हो या गहरी जुताई व बुवाई करनी हो तो उस समय इस गेयर में इन्जन बैठने लगता है। ऐसी दशा में दूसरा गेयर लगा लेना चाहिए। इस विवरण से ज्ञात होता है कि तीसरा गेयर कितना कमजोर होता है। वास्तव में हल चलाने के लिए लाइन में बीज बोने के लिए तथा फसल काटने के लिए पहले या दूसरे गेयर का ही प्रयोग करना चाहिए। बन्जर भूमि या सख्त भूमि की जुताई करने के लिए पहले गेयर या लोरेसिया के साथ दूसरे गेयर का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की जुताई करते समय एक्सीलेरेटर को पूरा पीछे खींचकर रखना चाहिए। खेत में काम करते समय या ट्रैक्टर चलाते समय इन्स्ट्रुमेंट पैनेल पर बराबर ध्यान देते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि तमाम यन्त्र कार्य कर रहे हैं या नहीं।



खासकर इन्जन के अन्दर चाल करने वाले पुर्जों में ऑयल का दौरा तथा इन्जन के अन्दर भरा हुआ इन्जन ऑयल का तापमान ध्यान में रखना अधिक आवश्यक है क्योंकि इन्जन की जिन्दगी इसी पर निर्भर है।

यदि पांच मिनट भी तेल के दौरे के बिना इन्जन चले तो इसके सब पुर्जें नष्ट हो जायेगे। जिस समय गरम दशा में फुल लोड पर इन्जन चल रहा हो, उस दशा में ऑयल प्रैशर गेज की सुई १'७ से २'५ के बीच होनी चाहिए, यानी १'७ से २'५ किलोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। इस दशा में ऑयल गेज की सुई ७०°C से ८०°C के बीच में होनी चाहिए, यानी ऑयल गेज को ७० डिग्री सेन्टीग्रेड से ८० डिग्री सेन्टीग्रेड बतलाना चाहिए। ऑयल टैम्प्रेचर को किसी भी दशा में ९० डिग्री सेन्टीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए और ऑयल प्रैशर को १ किलोग्राम प्रति घन मीटर से कम नहीं होने देना चाहिए। यदि ये खराबियां नजर आयें तो ट्रैक्टर रोककर इन्जन को फौरन बन्द कर देना चाहिए और दोबारा इन्जन स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक इसका कारण मालूम न हो जाय और यह खराबी ठीक न की जाय।

सुबह के समय ठण्डी दशा में इन्जन स्टार्ट करने समय ऑयल ठण्डा व गाढ़ा होने के कारण ऑयल का प्रैशर ४ किलोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच जाता है जो कि ऑयल गरम होने पर आहिस्ता-आहिस्ता २'० तथा १'७ तक पहुंच जाता है।


वाटर टैम्प्रेचर गेज की सुई ९५ डिग्री सेन्टीग्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्यूअल का प्रैशर २ व ९ किलोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। ट्रैक्टर की चलती दशा में हाइड्रोलिक टैंक का तापमान ५० डिग्री सेन्टीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

## स्टेयरिंग का प्रयोग

छोटे ट्रैक्टरों में भी मोटरकारों की तरह स्टेयरिंग लिकेज (चित्र १२२) लगा होता है, किन्तु ट्रैक्टर के स्टेयरिंग को प्रयोग करने की विधि में अन्तर है क्योंकि ट्रैक्टर को अधिकतर छोटी जगह पर तीखे मोड़ लेकर मोड़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्टेयरिंग की कटिंग को सरल बनाने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर में एक के बजाय दो फुट पैडिल लगे रहते हैं। दायें तरफ वाले पैडिल का सम्बन्ध पिछले दायें पहिए से और बायें पैडिल का सम्बन्ध पिछले बाएं पहिए के साथ रहता है। ट्रैक्टर को दाहिने तरफ मोड़ते समय स्टेयरिंग व्हील काटते हुए दाहिना पैडिल दबाना पड़ता है जिससे कि पिछला दाहिना पहिया रुककर अपनी ही जगह पर घूमे और बायां पहिया घूमकर उसी के बराबर आ जाय। अगले पहिए स्टेयरिंग व्हील घुमाने से घूम जाते हैं। यही क्रिया बाएं दिशा में मोड़ते समय भी करनी पड़ती है। आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर घूम जाने के बाद फौरन पैडिल छोड़ दिया जाता है। यदि पैडिल



दबाए बिना ही स्टेयरिंग व्हील घुमाकर मोड़ मोड़ा जाय तो लम्बा चक्कर लेना पड़ेगा क्योंकि अन्दर की तरफ वाले पहिए को भी थोड़ा-बहुत चलना अवश्य पड़ेगा, भले ही बाहर वाले पहिए को लम्बा चक्कर लगाना पड़े।



चित्र १२१ ग्रन्ट ऐक्सल मेन रिंग

ट्रैक्टर को एक दम रोकना हो तो गेयर न्यूट्रल करके दोनों ब्रेक पैडलों को एक साथ बराबर ताकत से दवाना पड़ेगा। सड़क पर चलते समय यह क्रिया काम नहीं देती है; बल्कि सड़क पर जाने से पहले दोनों ब्रेक पैडलों को ब्रेकिट द्वारा परस्पर जकड़ देना पड़ता है। ताकि एक पैडिल दवाने पर दोनों एक साथ दवें। ऐसी दशा में स्टेयरिंग काटने या मोड़ मोड़ने के लिए ब्रेक पैडलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है; बल्कि सड़क पर चलते समय ट्रैक्टर को भी मोटर गाड़ी की ही तरह स्टेयरिंग व्हील घुमा कर मोड़ा जाता है।

## डिफ्रेन्शियल लॉकर का प्रयोग

वास्तव में ट्रैक्टर के पिछले दोनों पहियों का सीधा सम्बन्ध न होकर ये एक दूसरे से आजाद रहते हैं क्योंकि दोनों डिफ्रेन्शियल पिनियनों के बीच में स्टार पिनियन रहता है जिसके साथ दोनों ऐक्सलों का सम्बन्ध रहता है, किन्तु उनको एक दूसरे के विपरीत भी घूमने दिया जाता है। यदि पिछले ऐक्सल पर जैक लगा कर दोनों पहियों को जमीन से ऊपर उठाने के बाद हाथ से एक पहिया घुमाया जाय तो दूसरा पहिया उसके विपरीत घूमेगा।

यही कारण है कि यदि ट्रैक्टर का एक पहिया जमीन पर धंस जाय तो दूसरा पहिया केवल इंजन की चाल से घूमता रहता है। ऐसी दशा में फंसे हुए पहिये को घुमाने के लिए घूमते हुए पहिये के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ देना पड़ता है ताकि धंसा हुआ पहिया बाहर निकल जाय। इस प्रबन्ध के लिए ट्रैक्टर में एक डिफ्रेन्शियल लॉकर पैडिल लगा होता है। फंसे हुए पहिये को निकालने के लिए डिफ्रेन्शियल लॉकर पैडिल को दबाकर दोनों पहियों का सीधा सम्बन्ध जोड़कर लोरेसिया के साथ पहला गेयर लगा कर निकालना चाहिए।



धसे हुए ट्रैक्टर को निकल जाने के बाद फौरन लॉकर पैडिल को छोड़ देना चाहिए। धसे हुए ट्रैक्टर को निकालते समय अगले पहिये बिल्कुल सीधी दशा में होने चाहिए। लाकर दबाकर भूल से भी ट्रैक्टर को नहीं मोड़ना चाहिए।

## ट्रैक्टर को लोड करके सड़क पर चलाने की विधि

ट्रैक्टर को खेत में चलाने के अतिरिक्त सड़क पर भी चलाने की आवश्यकता होती है क्योंकि किसान को अपनी उबज को बाजार में ले जाना होता है तथा खाद इत्यादि भी लानी होती है। या ऐसे कहा जाय कि ट्रैक्टर द्वारा मोटर गाड़ी का भी कार्य लिया जा सकता है। ऐसा करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे एक चार पहियों वाला ठेला जोड़ दिया जाता है जिसमें सामान लादा जाता है। इस दशा में ट्रैक्टर को चलाने समय निम्नखिलित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(i) दोनों ब्रेक पैडिलों को ब्रैकिट द्वारा परस्पर जोड़कर एक कर देना चाहिए और इनका प्रयोग स्टेयरिंग काटने के लिए न करें; बल्कि चलते ट्रैक्टर को रोकने के लिए करें।

(ii) हाईड्रोलिक गेयर को डिसइंगेज कर देना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में हाईड्रोलिक शक्ति का कोई विशेष प्रयोग नहीं रहता है केवल आयाल गर्म करना है।

(iii) ट्रैक्टर पर ठेले को भली प्रकार जोड़ लेना चाहिए ताकि रास्ते में निकल कर खतरे का कारण न बन जाय। ट्रैक्टर के पहियों में तथा ठेले के पहियों में हवा का दबाव सही होना चाहिए।


(iv) ट्रैक्टर को पहले या दूसरे गेयर में उठाना चाहिए। तत्पश्चात् क्रमशः तीसरा, चौथा तथा पाँचवा गेयर लगा कर चलाना चाहिए।

(v) ट्रैक्टर को मोड़ पर आहिस्ता व लम्बा मोड़ लेकर मोड़ना चाहिए ताकि ठेला उलट न जाय।

(vi) यदि आवश्यकता न हो तो ढलवान सड़क पर खड़ा करके नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसा करना पड़े तो ब्रेक पैडिलों को लाकर द्वारा लोक किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त कई ट्रैक्टर में मोटर गाड़ियों की ही तरह हैण्ड ब्रेक लगा होता है।

(vii) यदि खेती के उपकरणों को साथ लेकर चलना हो तो हाईड्रोलिक पम्प को इंगेज कर लेना चाहिए ताकि हाईड्रोलिक प्रेशर द्वारा उपकरणों को ऊँचा उठा कर ले जाया जा सके। ऐसी दशा में ट्रैक्टर चालू करने से पहले जुड़े हुए उपकरणों को भली प्रकार देख लेना चाहिए और दो-तीन बार उनको ऊपर उठाकर, नीचे बिठाकर तथा बीच में रोककर देख लेना चाहिए।






चित्र १२२ स्टेयरिंग लिंकेज

१. स्टेयरिंग व्हील २. स्टेयरिंग कॉलम ३. सैक्टर गियर
४. वर्म गियर ५. ड्राफ्ट आर्म ६. पुल एण्ड पुश रॉड
७. स्टेयरिंग आर्म ८. किंग पिन ९. स्टेप ऐक्सिल

## हाइड्रोलिक सिस्टम तथा उसका प्रयोग

ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले खेती के उपकरणों को भूमि पर डूबाने तथा ऊपर उठाने का कार्य हाइड्रोलिक प्रेशर से लिया जाता है। इस कार्य के लिए इंजन के बगल में दाहिनी तरफ एक हाइड्रोलिक पम्प लगा रहता है। जोकि इंजन की



चित्र १२३ उपकरण सम्बन्धित करने का तरीका


- a. रियर माउण्टेड इम्प्लीमेंट
- b. बीच में माउण्टेड इम्प्लीमेंट
- c. अगली तरफ माउण्टेड
- d. कॉम्बिनेशन टंग



चाल से चलकर हाईड्रोलिक प्रेशर पैदा करता है। इसके अतिरिक्त इस सिस्टम के मुख्य भाग तथा उनका कार्य का विवरण निम्नलिखित है।

(१) हाईड्रोलिक आयल टैंक—यह टैंक इंजन के बराबर में लगा रहता है जिसके अन्दर हाईड्रोलिक आयल भरा जाता है।


(२) हाईड्रोलिक पम्प—यह इंजन की चाल से चलते हुए टैंक से आयल अपने में खींच कर प्रेशर उत्पन्न करता है।



चित्र १२४ हाईड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर

१. सप्लाय वाल्व (आयल टैंक) २. आयल टैंक फिल्टर  
३. आयल डिस्ट्रीब्यूटर ४. आयल पम्प ५. सिलेण्डर  
६. सप्लाय वाल्व ७. पाइप वाल्व ८. आयल पाइप  
सैंड ब्रॉक वाल्व ९. हाईड्रोलिक सिलेण्डर


(३) हाईड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर—इसके साथ हाईड्रोलिक कंट्रोल लीवरों का सम्बन्ध रहता है जिसके द्वारा आवश्यकतानुसार वाल्वों को खोलकर हाईड्रोलिक प्रेशर को आगे हाईड्रोलिक सिलेण्डर में देते हैं।



चित्र १२५ हाईड्रोलिक सिलेण्डर का कार्य लाइट पोजिशन




(४) हाईड्रोलिक सिलेन्डर—यह एक प्रकार का सिलेन्डर है जिसके अन्दर एक पिस्टन रहता है। जब सिलेन्डर के अन्दर पिस्टन की अगली तरफ से हाईड्रोलिक प्रेशर प्रविष्ट होता है तो वह ऊपर की तरफ दबता है जोकि अपने द्वारा खेती के उपकरणों की प्रधान लिड को नीचे-ऊपर की हरकत दिलाता है।



चित्र १२६ लोड टेस्ट लोअरिंग पोजीशन

कन्ट्रोल वाल्व के साथ हाईड्रोलिक कन्ट्रोल लीवरों का सम्बन्ध रहता है। प्रत्येक ट्रैक्टर पर लीवर की तीन या चार अवस्थाएं होती हैं ताकि जितना प्रेशर खोलना हो या पिस्टन की जितनी हरकत करानी हो उतना करा सकें या यूँ कहा जाय कि लीवरों की सहायता से हम हाईड्रोलिक प्रेशर पर नियंत्रण रख सकते हैं।




चित्र १२७ हाईड्रोलिक सिस्टम सिगल ऐवशन सिलेण्डर और उसके भाग तथा नॉर्मल पोजीशन

१. गेयर पम्प १. वाल्व ३. नॉन रिटर्न वाल्व ४. सिलेण्डर
- पिस्टन ५. लिफ्ट सिलेण्डर ६. पिस्टन ७. पिस्टन रिंग
८. लिफ्ट

यदि उपकरणों को जोड़कर ले जाना हो तो इंजन चालू करके हाईड्रोलिक पम्प का गेयर इंगेज करके हाईड्रोलिक पम्प को चालू कर लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए लीवर को अगले खाँचे में डालना पड़ता है ताकि पम्प इंजन द्वारा चलकर हाईड्रोलिक प्रेशर उत्पन्न करे। तत्पश्चात् लौगी चीरीनल लिंक पर २०० से ३०० किलोग्राम भार डालकर इंजन को धीरे-धीरे दौड़ाते हुए १०-१५ मिनट तक चलाना चाहिए; बाद में इंजन को कुछ समय तेज गति पर चलते हुए, मौनटैन को धीरे-धीरे नीचे-ऊपर करते हुए भली-प्रकार जांच कर लेना चाहिए कि हाईड्रोलिक पिस्टन सही काम करता है या नहीं।






चित्र १२८ हाईड्रोलिक ऑपरेशन हाईड्रोलिक सिस्टम  
(h) उपकरण की गहराई (i) ट्रैक्टर का पहिया

## हाईड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग


ड्राइविंग सीट के सामने इन्स्ट्रुमेंट पैनल पर जो तीन लीवर लगे होते हैं उनमें से सबसे बाएं तरफ वाले लीवर को नीचे की तरफ दबाने से इम्प्लीमेंट जमीन से ऊपर उठता है और इसी लीवर को ऊपर उठाया जाय तो इम्प्लीमेंट नीचे की तरफ दबता है, यानी भूमि में गड़ता है। उपकरण आवश्यकतानुसार उठ या बैठ जाने पर लीवर स्वयं ही न्यूट्रल हो जाता है।



चित्र १२९ मल्टीपल हाईड्रोलिक सिस्टम का डबल प्लाउ  
१. हाईड्रोलिक पम्प २. आयल रिजर्वर ३. आयल लाइन ४. कंट्रोल वाल्व ५. लिफ्ट सिलेण्डर

यदि किसी कारणवश यह सैटिंग खराब हो जाने के कारण या कोई और विशेष कारणवश हाइड्रोलिक प्रेशर पर से कंट्रोल हट जाने के कारण पिस्टन अपना स्ट्रोक पूरा करने की कोशिश करे तो उपकरण आवश्यकता से अधिक उठ सकते हैं या बैठ सकते हैं जो कि नुकसानदायक हैं। यदि उपकरणों को भूमि में गाड़ते समय हाइड्रोलिक सिलेण्डर का पिस्टन अपना स्ट्रोक पूरा कर ले तो ट्रैक्टर के पिछले पहिए जमीन से ऊपर उठ जाएंगे। इस दशा में ट्रैक्टर का पूरा भार हाइड्रोलिक पाईपों या सिस्टम पर पड़ जायेगा जिसके कारण हाइड्रोलिक पाईपों के फटने का भय






चित्र १३० हैचस की किस्में

(a) तीन पाइंट वाला हिच (b) दो पाइंट वाला हिच  
 १. रैक शाफ्ट २. दाहना लिफ्ट आर्म ३. दाहने लिफ्ट  
 का लिंक ४. टॉप लिंक ५. टॉप लिंक पाइंट ६. दाहना  
 पावर लिंक ७. इम्प्लोमेंट मास्टर ८. लिंक पिन  
 ९. लिफ्ट लोअर हिच पाइंट १०. लिफ्ट लोअर लिंक  
 ११. बायां लिफ्ट लिंक १२. बायां लिफ्ट आर्म १३. लिफ्ट  
 सिलिण्डर

हो जाता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोलिक पाइप या इसके ज्वाइंट लीक करते हों तो भी उपकरण नीचे ऊपर नहीं हो पायेंगे। यदि हाइड्रोलिक टैंक में हाइड्रोलिक तेल कम हो जाय या खराब हो जाय तो भी हाइड्रोलिक सिस्टम भली प्रकार काम नहीं दे पायेगा।



चित्र १३१ हाइड्रोलिक सिस्टम डबल ऐक्शन पम्प

१. आयल रिजर्वर २. पम्प ३. कन्ट्रोल ४. लिफ्ट  
 सिलिण्डर ५. स्पूल शाफ्ट (a) लिफ्ट पोजीशन



कई मशीनों में जैसे रोड-रोलर इत्यादि में स्टेयरिंग काटने या मशीन को घुमाने का प्रबन्ध भी हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग पहाड़ तोड़ने, बोरिंग खोदने तथा पुल जोड़ने के लिए इत्यादि कई एक कामों में प्रयोग किया जाता है। आगे कम्प्रेशर रोड रोलर इत्यादि मशीनों का विवरण देखिये।

## दिन भर काम करने के बाद ट्रैक्टर को रोकने की विधि

काम करके वापस आने के बाद ट्रैक्टर को ऐसी दशा में छोड़ना चाहिए कि जिस समय भी उसको चलाने की आवश्यकता हो तो फौरन चलाया जा सके। इसलिए ड्राईवर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें से कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

(i) ट्रैक्टर को उसके सही स्थान पर खड़ा करने से पहले कुछ दूरी पर रोक कर गेयर न्यूट्रल करके इंजन स्टार्ट की हालत में छोड़कर नीचे उतरों और ट्रैक्टर के चारों ओर घूमते हुए पुर्जों पर नजर डालकर यह देखो कि कोई नट या वोल्ट ढीला नजर तो नहीं आता है और किसी स्थान पर से डीजल इंजन ऑयल तथा पानी लीक तो नहीं करता है।

(ii) इंजन को धीमी चाल में करके ध्यानपूर्वक इंजन की चाल को देखो और यह भी देखो कि उसमें से कोई हानिकारक आवाज तो नहीं आ रही है।

(iii) उपर्युक्त i और ii कार्य करने के बाद इंजन को बन्द कर दो। इंजन बन्द करने के लिए पहले एक्सीलेरेटर को बिल्कुल आगे की तरफ करते हुए हाफ कम्प्रेशर लीवर को खींच दो जिससे इंजन बन्द हो जायेगा।

(iv) ट्रैक्टर सदा मिट्टी में चलता है इसलिए उस पर मिट्टी लगना स्वभाविक है। किन्तु इस मिट्टी को प्रतिदिन साफ न किया जाय तो पुर्जों पर जंग लग जायेगा और पुर्जे खराब भी हो जायेंगे। इसलिए इसकी मिट्टी साफ करना जरूरी है।

(v) तमाम आयल लेविलों को चैक करो। कमी है तो पूरा कर दो। यदि एयर क्लीनर का आयल मैला हो गया हो तो साफ करके बदली कर दो।



: ८ :

## मेनटीनेन्स

मशीनरी चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो उसकी देखभाल (मेनटीनेन्स) करना अति ही आवश्यक है। इसी पर मशीन या यन्त्र की जिन्दगी निर्भर है। वास्तव में हर वस्तु की देखभाल करना आवश्यक है किन्तु मशीनरी की देखभाल एक निश्चित नियमानुसार की जाती है और यह नियम प्रत्येक मशीनरी का निर्माता (Maker) खुद ही निर्धारित करके एक अनुदेशार्थ पुस्तक के रूप में मशीन के साथ ही देता है। इस पुस्तक में यह दर्शाया हुआ रहता है कि किस पुर्जों का तेल कितने घंटे या कितने मील चलने के बाद बदलना चाहिए। किस पुर्जों को कितने समय बाद साफ करना चाहिए। किस पुर्जों में किस नम्बर का तेल डालना चाहिए। कितने समय बाद टाप ओवर हॉलिंग, जनरल ओवर हॉलिंग करना चाहिए इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाया हुआ रहता है कि कल पुर्जों को किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिससे वे सुरक्षित दशा में रहकर चल सकें। लेकिन हमें इसी आधार पर निर्भर न रहकर और भी कार्य करने हैं जोकि प्रत्येक मशीनरी की देखभाल करने के लिए विशेषज्ञों ने निर्धारित कर रखे हैं।

**मेनटीनेन्स**— वास्तव में प्रत्येक मशीनरी की देखभाल निम्न प्रकार समय-समय पर करनी पड़ती है क्योंकि अवधि अनुसार मशीनरी पर किए जाने वाले कार्य बांटे गये हैं।

(१) प्रतिदिन देखभाल

(२) तिमाही देखभाल

(३) वार्षिक देखभाल।

उपर्युक्त (१) तथा (२) तक की देखभाल निश्चित समय पर करने का तात्पर्य यह है कि मशीन तथा इंजन के प्रत्येक पुर्जों की देखभाल वर्ष में एक बार या निरधारित माईलेज तथा रनिंग पर अवश्य की जाय ताकि पुर्जों में पैदा होने वाली खराबी उनके खराब होने से पहले ही ज्ञात हो जाय और उसकी रोकथाम की जा सके। इसी-लिए जिन पुर्जों में बहुत जल्दी खराबी पैदा होने की आशंका होती है उनको प्रति-दिन देखभाल में शामिल किया गया है। और जो कुछ देर में खराब हुआ करते हैं उनकी तिमाही में तथा देर में खराब होने वाले पुर्जों की देखभाल वर्ष में की जाती



है। इस प्रकार मशीनरी के पुर्जों को निश्चित अवधि से पहले खराब होने से बचाया जा सकता है।

**ओवरहॉलिंग**—किसी विशेष एसेम्बली को खोलकर उसके खराब पुर्जों की मरम्मत करना तथा खराब पुर्जों के स्थान पर नये पुर्जों के लगाने के कार्य को ओवरहॉलिंग का नाम दिया जाता है। जैसे—इन्जन ओवरहॉलिंग, ब्रेक ओवरहॉलिंग, ट्रान्समिशन ओवरहॉलिंग तथा इक्युपमेन्ट ओवरहॉलिंग इत्यादि।

किये जाने वाले कार्यों के आधार पर ओवरहॉलिंग को भी निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है।

(क) टॉप ओवरहॉलिंग (Top overhauling)।

(ख) जनरल ओवरहॉलिंग (General overhauling)

टॉप ओवरहॉलिंग में केवल मुख्य पुर्जों को खोलकर मरम्मत की जाती है और जनरल ओवरहॉलिंग में प्रत्येक पुर्जे को खोलकर उनकी अलग जांच की जाती है। मामूली खराब पुर्जों की मरम्मत तथा ज्यादा खराब पुर्जों के स्थान पर नये पुर्जे लगाये जाते हैं। किन्तु टॉप ओवरहॉलिंग व जनरल ओवरहॉलिंग किस ढंग से करवाई जाती है यह विवरण यहां पर देना सम्भव नहीं है। क्योंकि इस कार्य को सम्भलने के लिए प्रत्येक पुर्जे का नाम, काम, लगाने का स्थान तथा उसमें खराबी पैदा होने का कारण की पूरी जानकारी होना अवश्य है या यूँ कहा जाय कि लगभग अॉटोमोबाइल इन्जीनियरिंग का यह पूरा विषय है जिसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। इस प्रथम भाग में तो केवल परिचय मात्र मुख्य विवरण दिया जा रहा है।

## ट्रैक्टर की प्रतिदिन देखभाल

ट्रैक्टर की प्रतिदिन देखभाल के सम्बन्ध में पीछे इन्जन स्टार्ट करने व ट्रैक्टर चलाने की विधि के साथ बतलाया गया है, जैसे—ऑयल लेवल चेक करना, रेडियेटर का पानी पूरा करना, नट-वोल्ट कसना तथा सफाई करना इत्यादि।


**साप्ताहिक देखभाल**—हर सप्ताह में नियमानुसार एक दिन मेन्टीनेन्स का नियुक्त कर लेना चाहिए। मेन्टीनेन्स के दिन ट्रैक्टर की बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए। पहले ट्रैक्टर को धोकर पानी से साफ कर लेना चाहिए ताकि किसी भाग पर मिट्टी नजर न आए। तत्पश्चात् निम्न प्रकार कार्य करना चाहिए—

(i) एग्नर क्लीनरों को खोलकर साफ करो। बाद में लेवल के बराबर ताजा मोबिल आयल भर दो। यदि पुराना तेल ज्यादा मैला न हो तो मिट्टी साफ करने के पश्चात् उसको भी भर सकते हो।

(ii) डिप-स्टिक से इन्जन चेम्बर का मोबिल ऑयल निकालकर उसकी चिकनाहट देखो। यदि उसकी चिकनाहट कम हो गई हो या ऑयल पतला हो गया हो तो उसको निकालकर नया ऑयल भर दो।




(iii) ऑयल फिल्टर की जाली को निकालकर डीजल से साफ करने के बाद वापस लगा दो। इस सम्बन्ध में लुब्रीकेशन चार्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।



चित्र १३२ पुरा रॉड ऐडजस्टमेंट

(iv) फ्यूअल टैंक का डीजल निकालकर टैंक को साफ कर लो क्योंकि इसके नीचे धूल बैठ जाती है जोकि फ्यूअल लाइन को जाम कर देती है और फिल्टर एलीमेंट



चित्र १३३ एयर क्लीनर का सफाई



को जल्दी खराब कर देती है। टैंक साफ करने के बाद डीजल को महीन जाली से छान कर भरना चाहिए।

(v) फ्यूअल फिल्टरों को खोलकर उनके एलीमेंट भली प्रकार साफ करने के बाद वापस लगा दो।

(vi) फ्यूअल लाइन साफ करने के बाद हैंड प्रीमिंग पम्प चलाकर फ्यूअल लाइन का एयर ब्लीडिंग कर दो। ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूअल लाइन का ज्वाइंट ढीला न रहे जिससे वह हवा ले सके।

(vii) ट्रान्समिशन गेयर बॉक्स तथा डिफ्रेन्शियल का ऑयल लेवल चेक करो, यदि कम हो तो गेयर ऑयल भर दो।

(viii) स्पाइन्डल लेकर ट्रैक्टर के प्रत्येक नट, बोल्ट को चेक करो और देखो कि कोई ढीला तो नहीं है।

(ix) अगले व पिछले पहियों को जैक द्वारा उठाकर स्टेयरिंग घुमाते हुए यह देखो कि ऐसा करते समय कोई आवाज तो नहीं आती है और पिछले पहियों को बारी-बारी से हाथ से घुमाकर यह देखो कि ब्रेक शू लगने की आवाज तो नहीं आती है यदि ऐसा हो तो ब्रेक शू ऐडजस्ट करने होंगे।

(x) डायनमो और सैल्फ स्टार्टर के ऑयलर में दो-तीन बूंद मोबिल ऑयल डालना चाहिए तथा प्रत्येक चाल करने वाले जोड़ को जोकि नजर आवें उनमें ऑयल केन द्वारा मोबिल ऑयल की बूंद डालो और ट्रैक्टर में जितने भी ग्रीस निपिल लगे हैं उनमें ग्रीसगन द्वारा ग्रीस भरो। यदि कोई कम ग्रीस के लगे हुए हों तो उनमें और हवकपों में ग्रीस भरना चाहिए। फैन बेल्ट की ढील चेक करो।

## तिमाही देखभाल

ट्रैक्टर की घुलाई व सफाई प्रत्येक प्रकार की देखभाल में सम्मिलित है क्योंकि मैले ट्रैक्टर पर काम करना सम्भव नहीं होता है इसलिए तिमाही देखभाल भी सर्वप्रथम ट्रैक्टर की घुलाई व सफाई से आरम्भ करनी चाहिए। तत्पश्चात्—

(क) ट्रैक्टर को समतल स्थान पर खड़ा करके अगले पहियों को जमीन से ऊपर उठाओ।

(ख) अगले पहियों की प्लेट चेक करो।

(ग) स्टेयरिंग व्हील घुमाते हुए स्टेयरिंग लिंकेज के हर जोड़ पर नजर मारकर यह देखो कि कोई जोड़ ढीला तो नहीं है। यदि कोई नट, बोल्ट ढीला हो तो आवश्यकतानुसार कस दो।

(घ) जैक द्वारा पिछले दोनों पहियों को जमीन से ऊपर उठाकर निम्न-लिखित बातें ध्यान देकर चेक करो—




(i) पहियों को उताकर ड्रम और हब को खोलकर देखना चाहिए। यदि हाथ से पहिया घुमाते हुए कोई नुक्स नजर आये तो वेयरिंग इत्यादि पुर्जों की देखभाल कीजिये।

(ii) भली प्रकार सफाई व देखभाल के बाद रिम और हब को फिट कर देना चाहिए।

(iii) पिछले टायरों में भली प्रकार देखो कि कोई कटाव तो नहीं लगा हुआ है। यदि टायर ८० प्रतिशत घिस गए हों तो उनको रिसोलिंग करवा लेना चाहिए। याद रखिए जिस टायर में कट लगा हो, यानी उस जगह कानवेज कटकर छेद हो गया हो तो रिसोलिंग कराने पर भी पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

(iv) ट्रान्समिशन गेयर तथा डिफ्रेन्शियल गेयर का ऑयल चैक करो। यदि मैला हो तो बदली कर दो। यदि बदली करना है तो पुराना ऑयल निकालकर डीजल द्वारा चैम्बर को साफ कर लेना चाहिए।



चित्र १३४ फिल्टर एलिमेंट की सफाई

**पयूअल सिस्टम—**—तिमाही देखभाल के समय पयूअल सप्लाय सिस्टम की पूरी देखभाल करनी चाहिए जिसमें से कुछ मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं—

(क) पयूअल टैंक को खोलकर बाहर निकालो और उसको डीजल द्वारा भली प्रकार धोना चाहिए ताकि उसके अन्दर कोई मिट्टी के कण न रह जायें।



(ख) पम्प व फिल्टर पर से प्रग्रुअल पाइपों को खोलकर उनमें हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर साफ करो ।


(ग) पेट्रोल टैंक को खोलकर साफ करना चाहिए ।

(घ) कारबूरेटर को खोलकर साफ करना चाहिए जोकि स्टार्टिंग इन्जन पर लगा होता है । मैग्नेट के कन्ट्रोल ब्रेकर पाइपों को साफ करना चाहिए और उनके मध्य का फासला सही करना चाहिए ।

(ङ) स्पार्क प्लगों को खोलकर साफ करना चाहिए और उनका गैप सही होना चाहिए ।

(च) सैलफ स्टार्टर को खोलकर उसके वैन्डैक्स गेयर को साफ करो ।

(छ) मेटल ब्रुशों को चैक करो कि ज्यादा तो नहीं घिस गये हैं और वह अपने होल्डर में आसानी से चाल करते हैं या नहीं तथा उनके स्प्रिंग कमजोर तो नहीं पड़ गये । कम्प्यूटेटर को साफ कर दो ।



चित्र १३५ सैलफ स्टार्टर की वैन्डैक्स पिनियन

(ज) डायनमो को खोलकर उसके वेयरिंगों को देखो कि ढीले तो नहीं हैं । यदि वेयरिंग ढीले होंगे तो ग्राम्पेचर फील्ड के साथ टकराकर शार्ट सर्किट कट जायेगा ।

(झ) कार्बन ब्रासों को चैक कीजिये । यदि ज्यादा घिस गये हों तो बदली कर दो । देखो कि कार्बन ब्रास अपने होल्डर के अन्दर ही चाल करते हैं या नहीं और इनके स्प्रिंग कमजोर तो नहीं हैं । यदि स्प्रिंग कमजोर हों तो बदल देने चाहिए ।


(ञ) तमाम वल्लियां जलाकर देखो । यदि कोई खराबी हो तो ठीक करो ।

(ट) रेडिएटर का पानी निकालकर उसमें ताजा पानी भरने के बाद ५ मिनट इन्जन स्टार्ट करके गरम कर लो । तत्पश्चात् रेडिएटर का पानी फिर से निकाल कर देखो । इस दशा में भी रेडिएटर से गन्दा जंग लगा पानी निकलता है तो समझो कि वाटर जैकियों में काफी जंग जमा है । ऐसी दशा में कूलिंग सिस्टम की सफाई कराना जरूरी है ।

(ठ) फैन बेल्ट की ढील चैक करो । यदि ढीला हो तो सही कर लो ।




१४६



चित्र १४६ इण्डियन कांप्यूटर की सफाई व रिप्रेजेंट

(ड) वाटर पम्प स्पिन्डिल की प्लेट चैक करो और उसके निपिल में ग्रीस भरों।

(ढ) चैम्बर का ऑयल निकाल दो और साथ ही ऑयल कूलर को भी खाली कर दो। तत्पश्चात् चैम्बर में पैराफिन भरकर तीन मिनट के लिए इन्जन स्लो-रनिंग में चालू करो। तत्पश्चात् चैम्बर के व कूलर के अन्दर से भली प्रकार पैराफिन को निकाल दो। ध्यान रहे कि चैम्बर के अन्दर से तमाम पैराफिन निकल जाय।



चित्र १३७ फैन बेल्ट ऐडजस्टमेंट




चैम्बर और कूलर को साफ करने के बाद उनके अन्दर लेविल के बराबर ताजा मोबिल ऑयल भर देना चाहिए ।

**नोट**—वार्षिक देखभाल आगे ओवर हॉलिंग के पाठ में दिया जा रहा है । इस पाठ में बतलाये गए कार्य भी साधारण व्यक्ति के लिए हैं जोकि केवल संक्षिप्त विवरण जानते हैं । यह विवरण केवल उदाहरण मात्र दिया गया है । इस प्रथम खण्ड में दिये हुए विवरण केवल परिचय मात्र हैं ताकि आगे ऑटोमोबाइल थ्योरी समझने में सरलता हो ।

## ट्रांसमिशन

यह आवश्यक है कि भार सहित कोई भी इन्जन चालू नहीं किया जा सकता है । यदि ऐसा किया जाय तो (भार वाला भाग) भटका लेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि कोई न कोई पुर्जा अवश्य टूटेगा क्योंकि इन्जन की गति लगभग २००० चक्कर प्रति मिनट की होती है । इस प्रकार भटका लगने के कारण इन्जन भी अपनी गति नहीं पकड़ पायेगा । इन्जन की रफ्तार बंध जाने के बाद ही उस पर भार देना उचित है । इस प्रबन्ध के लिए इन्जन क्रैंकशाफ्ट व चेंज-स्पीड-गेयर वाँक्स के बीच में एक पुर्जा लगाया जाता है जिसको क्लच कहते हैं । इस क्लच की सहायता से इन्जन पर धीरे-धीरे ट्रैक्टर या गाड़ी का भार दिया जाता है और खड़ी गाड़ी की दशा में




चित्र १३८ ट्रैक्टर गेयर एसेम्बली

भी इन्जन को चालू रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त सड़क की दशा के अनुसार मोटरगाड़ी को कभी तेज और कभी हल्की गति पर चलाने की आवश्यकता होती है । इसकी पूर्ति गेयर वाँक्स द्वारा की जाती है । यह गेयर वाँक्स क्लच और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में लगा होता है ।

जब ट्रैक्टर या मोटर गाड़ी को किसी मोड़ पर मोड़ा जाता है तो स्पष्ट है कि जिस तरफ को मोड़ना है उस तरफ के पहिए को आहिस्ता से घुमाना पड़ेगा क्योंकि






चित्र १३६ - ह्वील एलाइनमेंट और टर्निंग सेन्टर,

उसको कम फासला तै करना होता है। यदि अगले पहियों की ही तरह पिछले पहियों को भी एक ही धुरे (ऐक्सिल) पर लगाया हुआ होगा तो ऐक्सिल टूट जायेगा या पहिया अधिक घिसेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए डिफ्रेन्शियल का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक पुर्जे को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया गया है जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्जों का पारस्परिक सम्बन्ध चित्र नं० ११३ में दिखाया गया है।

## ट्रांसमिशन का सिद्धांत

किसी भी भार या वजन को उठाने या खींचने के लिए भार की मात्रा और जिस वस्तु (रस्सी या ता जंजीर) के द्वारा खींचा जाय उसकी लम्बाई इन दो बातों की आवश्यकता होती है। इन दो बातों को एक दूसरे में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कार्य दो बातों से उत्पन्न होता है शक्ति और दूरी, जिसमें शक्ति काम करती है। अर्थात् कार्य = शक्ति × दूरी = लोड × दूरी।



चित्र १४० गेयर रिडक्शन


- (i) इसको इस तरह समझना चाहिए कि १० पौंड भार को २० फुट



लम्बी रस्सी द्वारा १० पौंड की ताकत से खींचकर १० फुट ऊंचा उठाया जाय तो इस काम को दो सौ फुट-पौंड कहेंगे ।

(ii) इसी प्रकार यदि २०० फुट-पौंड काम करने के लिए रस्सी की लम्बाई २० फुट की वजाय ४० फुट कर दी जाय तो १० पौंड भार को १० फुट ऊंचा उठाने में १० के वजाय केवल ५ ही पौंड ताकत लगेगी ।

(i) के अनुसार  $१० \text{ पौंड} \times २० \text{ फुट} = २०० \text{ फुट-पौंड}$  और (ii) के अनुसार  $५ \text{ पौंड} \times ४० \text{ फुट} = २०० \text{ फुट-पौंड}$  अर्थात् जिस भार को उठाने के लिए १० पौंड शक्ति की आवश्यकता होती है उसी भार को ट्रांसमिशन सिद्धांत द्वारा आधी शक्ति अर्थात् ५ पौंड से भी उठाया जा सकता है किन्तु इस दशा में गति आधी हो जाती है जैसे उपर्युक्त (i) की दशा में २०० फुट पौंड कार्य करने में ५ मिनट लगते हों तो (ii) की दशा में उसी काम को करने में १० मिनट लगेंगे । इस परिवर्तन को गेयरिंग कहा जाता है और तदनुसार मोटर गाड़ी का चेंज स्पीड गेयर बॉक्स व डिफ्रेन्शियल गेयर बना होता है जोकि चित्र ११८ में दिखाया गया है । शक्ति को भार के साथ जोड़ने के लिए पॉजिटिव और फ्रिक्शन, दो विधियाँ प्रयुक्त होती हैं । किन्तु मोटर गाड़ी लगातार एक ही रफ्तार पर नहीं चल सकती, कभी अधिक गेयरिंग और कभी कम गेयरिंग की आवश्यकता होती है । इस परिवर्तन को चालू दशा में ही करना पड़ता है । इसलिए फ्रिक्शन विधि को ही काम में



चित्र १४१ डिफ्रेन्शियल गेयर

लाया जाता है ताकि झटका न लगे क्योंकि पॉजिटिव विधि में गेयर या डॉग क्लच द्वारा शक्ति व भार का सम्बन्ध जोड़ा जाता है । एक साथ पूरी गति भार पर पड़ती है । इस फ्रिक्शन विधि को फ्रिक्शन क्लच सिस्टम कहते हैं ।


**नोट**—मेकैनिकल शक्ति द्वारा मरोड़ उत्पन्न होती है । हाइड्रोलिक शक्ति द्वारा खींच या दबाव उत्पन्न होता है तथा बिजली की शक्ति से भी खिंचाव व



रुकाव के कारण मरोड़ ही उत्पन्न होती है। इस मरोड़ को टैक्नीकल भाषा में टार्क (Torque) कहते हैं जिसकी इकाई पौण्ड है। रगड़ से पैदा होने वाली रुकावट को फ्रिक्शन कहते हैं।

## बनावट के आधार पर क्लचों की किस्में

मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में निम्नलिखित कई प्रकार के क्लच प्रयुक्त होते हैं, किन्तु कार्य सब का एक ही है, केवल इंजन या डिस्डिङ्गेज करने की विधि में कुछ



चित्र १४२ सिगल प्लेट क्लच ऐसेम्बली तथा उसके पुर्ज

१. पलाई ह्वील २. ड्राइविंग डिस्क ३. रिविट
४. ड्रिनिंग डिस्क हब ५. बाल वेयरिंग ६. क्लच शाफ्ट
७. आयल सिलिण्डर ८. प्रेशर प्लेट ९. वाशर १०. क्लच प्रेशर स्पाइडर ११. स्प्रिंग गाइड १२. क्लच स्प्रिंग
१३. रिलीज लीवर १४. क्लच शाफ्ट १५. प्रीज कप १६. स्पिन्दल १७. पिन १८. ओवरड्राइट कॉलर १९. ओवरड्राइट वेयरिंग २०. ओवरड्राइट कॉलर ब्रेकट २१. रिटर्निंग रिग २२. ब्रेक स्टड २३. ब्रेक स्प्रिंग २४. ब्रेक स्प्रिंग गाइड २५. ब्रेक पलन्ज २६. रिवर बाल वेयरिंग हाउसिंग
२७. आयल सील हाउसिंग २८. डबल आयल सील २९. ब्रेक डिस्क ३०. आयल लील ३१. ब्रेक लाइनिंग ३२. रिलीज फार्क ३३. कपलिंग पिन ३४. ब्रेकिटें ३५. शिफ्टर रॉड ३६. शिफ्टर रॉड फार्क ३७. रिलीज शाफ्ट ३८. स्प्रिंग ३९. ऐडजस्टिंग नट ४०. वाशर ४१. पिन ४२. क्लच स्टड ४३. क्लच हाउसिंग ४४. पलाई ह्वील केसिंग



अन्तर पाया जाता है क्योंकि क्लच किसी भी टाइप का क्यों न हो उसका एक मात्र कार्य इंजन की चाल को ट्रांसमिशन अर्थात् गेयर बॉक्स के साथ जोड़ना और तोड़ना है, जिस कार्य को ड्राइवर क्लच पैडल द्वारा हर दशा में कर सकता है। क्लचों की मुख्य-मुख्य किस्में नीचे लिखी हैं जिनको फ्रिक्शन क्लच कहते हैं।

(१) कोन क्लच—बनावट के आधार पर इसकी निम्नलिखित दो किस्में हैं।

(i) इन्टरनल कोन क्लच।

(ii) एक्सटरनल कोन क्लच।

(२) कम्पाइंड कोन और मल्टीपल डिस्क क्लच

(३) मल्टीपल डिस्क क्लच—इसकी दो किस्में हैं।

(i) लुब्रीकेटेड मल्टीपल डिस्क क्लच।

(ii) ड्राई (सूखा) मल्टीपल डिस्क क्लच।

(४) प्लेट क्लच—इसकी भी निम्नलिखित दो किस्में हैं।

(i) सिंगल प्लेट क्लच।

(ii) डबल प्लेट क्लच।

इनके अतिरिक्त कुछ गाड़ियों में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है।

## क्लच के गुण

क्लच चाहे किसी भी प्रकार का हो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक हैं—(i) पैडल आसानी से दबाया जा सके अर्थात् पैडल दवाने के लिए अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता न हो। (ii) पैडल दबाते ही फ्लाइ-व्हील से एकदम अलग हो जाए अर्थात् स्लिप न करे। (iii) रगड़ खाने वाली अर्थात् फ्लाइ-व्हील पकड़ने वाली डिस्क प्लेट की आवाज नहीं होनी चाहिए। (iv) इसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। (v) एडजस्ट करने की सुविधा हो। (vi) पैडल छोड़ने के बाद फिसले नहीं। (vii) धातु के बने हुए पुर्जों में तेल देने की सुविधा हो इत्यादि।

उपर्युक्त सातों गुण सिंगल प्लेट क्लच में पाये जाते हैं इसीलिए वर्तमान मोटरकार तथा लारियों में इसी टाइप का क्लच अधिकतर प्रयुक्त होता है। इसकी प्लेट फैन्रिक लाइनिंग द्वारा बनी होती है, देखिए चित्र नं० ११७ जोकि अधिक समय तक चलती है।

## फैन्रिक लाइनिंग

कोई भी पुर्जा जो इंजन की शक्ति से धूम रहा हो उसको पकड़े रखने या उसके साथ सम्मिलित होकर चलने वाले पुर्जों के मध्य अधिक-से-अधिक रगड़ उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ट्रैक्टर तथा मोटर-गाड़ी में ऐसे बहुत-से स्थान होते हैं जहां पर-



ड्रिविन और ड्राइविंग या ड्रम और शू का सम्बन्ध होता है, जैसे क्लच फ्रिक्शन लाइनिंग और फ्लाइ-व्हील तथा ब्रेक ड्रम व ब्रेक्स इत्यादि। ऐसे स्थानों पर यदि घूमने व पकड़ने (ड्राइविंग और ड्रिविन) वाले पुर्जों दोनों ही लोहे या किसी धातु के सम्मिलित बना कर लगा दिये जाएं तो वे चिकने होने के कारण एक दूसरे को पकड़ नहीं पायेंगे और रगड़ द्वारा अधिक ताप उत्पन्न होगा। यदि इन पुर्जों को खांचे या भिरी द्वारा बनायें तो यह खांचे एक दूसरे से मिल नहीं पायेंगे बल्कि टूट जायेंगे।


उपर्युक्त कमी को पूरा करने के लिए पहले ऐसे स्थानों पर चमड़ा, रबर या फाइबर के बने हुए पुर्जों का प्रयोग किया गया था, जैसे कोन क्लच आदि में। किन्तु इस प्रकार के पुर्जें अधिक समय तक काम नहीं दे सकते थे और इनकी पकड़ भी कमजोर होती थी क्योंकि चमड़ा जब तक सूखा रहे तब तक लोहे के साथ इसकी पकड़ ०.२७ को-एफीशिएन्ट रहती है, किन्तु तेल इत्यादि से चिकना हो जाने के बाद आधी रह जाती है। इसी प्रकार कार्क की पकड़ को-एफीशिएन्ट लोहे के साथ ०.३२ रहती है, परन्तु चिकना हो जाने के बाद ०.१८ रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी खोज द्वारा फैब्रिक लाइनिंग, जिसको फ़ैरेडो लाइनिंग भी कहते हैं, का आविष्कार किया है। इसकी पकड़ लोहे के साथ ०.४ तथा ०.५ तक होती है अर्थात् अधिक होती है और अधिक समय तक काम दे सकता है। यह लाइनिंग ऐस्बेस्टस के डोरे तथा तांबे के तार को बुन कर मोटी दरी के समान बनाई जाती है और बुनने के बाद इसको विशेष प्रकार के रासायनिक मिश्रण में भिगो कर हाइड्रोलिक दबाव द्वारा प्रेस की जाती है जिससे कि यह लकड़ी के समान कठोर हो जाती है। ऐस्बेस्टस खनिज पदार्थ है जो रुई की तरह रेशेदार होता है। यह आग से जलता नहीं किन्तु बनाई हुई इस लाइनिंग में केवल १३० डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी सहन करने की शक्ति रह जाती है और उसमें २४००० से ३०००० फुट पाउण्ड तक प्रतिवर्ग इंच प्रेशर ग्रहण करने की शक्ति होती है। किन्तु प्रेशर केवल ४५ पाउण्ड प्रति वर्ग इंच सहन कर सकती है।

## इन्जन और ट्रांसमिशन का शक्ति सम्बन्ध

वास्तव में इन्जन अलग वस्तु है और ट्रैक्टर या गाड़ी अलग। इन दोनों को एक साथ मिला देने से जो वाहन तैयार होता है वही गाड़ी कहलाती है। इन्जन के प्रधान पुर्जों को क्रैंक शाफ्ट कहते हैं जिसके द्वारा इन्जन की उत्पन्न की हुई शक्ति बाहर निकलती है और वह प्रयोग में लाई जाती है। इन्जन क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर एक लोहे का भारी व गोल पहिया लगा रहता है जिसको फ्लाय व्हील कहते हैं। फ्लाय व्हील का पिछला भाग समतल बना होता है। यदि इस समतल भाग पर इसी प्रकार समतल वस्तु को स्प्रिंग द्वारा दबा कर रखा जाय या लगा दिया जाय तो वह पुर्जा भी फ्लाय व्हील की चाल पर साथ-साथ घूमने लगेगा और यदि स्प्रिंग को ढीला कर दिया जाय तो दबाव हट जाने के कारण वह घूमने के बजाय फिसल जायगा अर्थात् फ्लाय व्हील की चाल या शक्ति को नहीं ले सकेगा। ठीक इसी सिद्धांत पर फ्रिक्शन क्लच की बनावट है क्योंकि मोटर-गाड़ी की



रफ्तार घटाने-बढ़ाने (गेअर चेंज करने) के लिए हर समय इन्जन की शक्ति को ट्रांसमिशन के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर फलाई व्हील भी घूमता है और साथ ही फलाई व्हील का समतल भाग (ड्रिविन प्लेट) भी घूमता है। किन्तु क्लच पैडिल दबी हुई दशा में होने के कारण क्लच प्लेट (ड्राइव



चित्र १४३ डबल प्लेट क्लच तथा पुर्जे

१. फलाई व्हील २. क्लच हाउसिंग ३. क्लच प्रेशर स्पाइडर
४. ब्रैकेट ५. वाशर ६. नट ७. क्लच स्टड ८. रिलीज लोवर फलक्रम पिन ९. रिलीज लोवर
१०. रिलीज लोवर स्प्रिंग ११. व १३ ग्रीज कप १२. और १६. बाल वेयरिंग
१४. क्लच शाफ्ट १५. आउट कालर १७. स्प्रिण्डल्स
१८. रिलीज फार्क १९. स्प्रिंग २०. क्लच स्टड २१. ऐड-जस्टेबल स्टॉप
२२. क्लच स्प्रिंग २३. कपलिंग पिन २४. क्लैम्पिंग डिस्क
२५. ड्रिविन डिस्क २६. फ्लोटिंग डिस्क २७. आयल मिलेन्डर्स २८. आयल सील २९. स्पाइन स्लीव
३०. क्रैंक शाफ्ट ३१. रोलर वेयरिंग



या फ्रिक्शन प्लेट) पर दबाव नहीं पड़ेगा इसीलिए इन्जन की चाल या शक्ति पीछे ट्रांसमिशन में नहीं जा सकती। इस दशा को सम्बन्ध युक्त या डिसइन्गैज दशा कहते हैं, क्योंकि क्लच पैडिल की दशा में होता अर्थात् दबाया हुआ नहीं होता तो स्प्रिंग के दबाव के द्वारा दोनों ड्राइव प्लेटों के बीच में क्लच प्लेट दब जाती है जिससे कि फ्लाइ व्हील के साथ ही क्लच शाफ्ट या ट्रांसमिशन प्राइमर शाफ्ट भी घूमती है। क्लच पैडिल दबा हुआ न हो अर्थात् कुछ ऑफ की दशा में हो तो क्लच इन्गैज पोजीशन में अर्थात् सम्बन्ध युक्त होता है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्लच द्वारा इन्जन का सम्बन्ध गेयर बॉक्स द्वारा यह चाल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ी व तोड़ी जाती है।


**कोन क्लच**—इस सिस्टम में फ्लाइ व्हील कोनदार बना हुआ होता है और कोन वाले भाग में कुछ नर्म धातु लगी होती है जिसको ड्राइविंग मैम्बर कहते हैं। इसी के अनुसार ड्रिविन मैम्बर जोकि क्लच शाफ्ट पर लगा रहता है, भी कोनदार बना होता है और उसके कोने के ऊपर (जो भाग ड्राइविंग के बीच में फंसता है) फ्रिक्शन लाइनिंग लगी रहती है। इन्जन क्रैंक-शाफ्ट के साथ ही ड्राइविंग कोन (फ्लाइ व्हील) भी घूमता है। स्प्रिंग होने के कारण साथ ही यह भी घूमती है। यदि क्लच पैडिल को दबाया जाय तो स्प्रिंग पीछे को खिच जाता है और ड्रिविन कोन भी पीछे हट जाती है या घूम नहीं पाती है। इसलिए प्राइमरी शाफ्ट रुक जाती है और आसानी से गेयर बदले जा सकते हैं। इस दशा में क्रैंक-शाफ्ट के साथ केवल ड्राइविंग मैम्बर ही घूमता रहता है।

**डबल प्लेट क्लच**—इसमें फ्लाइ व्हील का पिछला भाग समतल बना होता है। इसीलिए वही सिद्धांत प्रयुक्त होता है किन्तु यहां पर एक की बजाए दो फ्रिक्शन प्लेटें प्रयुक्त होती हैं और इन दोनों के बीच में एक स्टील की प्लेट लगी रहती है जोकि नट-बोल्टों द्वारा प्रेशर प्लेट के साथ लगी रहती है।

हव के दब्बों में दोनों फ्रिक्शन प्लेटों के हव में फंस जाते हैं और इन दोनों के बीच में फ्लोटिंग स्टील प्लेट दब जाती है। हव के बीच में ड्राइविंग पिन फंस जाती है। फ्लाइ-व्हील और प्रेशर प्लेट दब जाती है। इसका सम्बन्ध प्रेशर प्लेट के साथ होने के कारण इन्जन की शक्ति ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स में पहुंच जाती है। क्लच पैडिल दबाने पर प्रेशर प्लेट पीछे हट जाती है। इसीलिए दोनों फ्रिक्शन प्लेटें स्टील फ्लोटिंग प्लेट को ढीला छोड़ देती हैं जिससे कि इन्जन की शक्ति पीछे नहीं जा सकती। इस प्रकार के क्लच ड्राई और वैट (सूखे और गीले) दो प्रकार के होते हैं।

**मल्टी प्लेट क्लच**—इस प्रकार के क्लचों में दो से अधिक फ्रिक्शन प्लेटें होती हैं इसीलिए यह मल्टी प्लेट क्लच कहलाती है। मल्टी प्लेट क्लच की प्लेटें तेल में भीगी हुई होती हैं और आजकल इस प्रकार के क्लच अधिकतर मोटर-साइकिल तथा ऑटोरिक्षा में होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भारी लारियों या ट्रैक्टर में भी मल्टी प्लेट क्लच होते हैं किन्तु उनकी रचना में अन्तर होता है।






चित्र १४४ क्लच पैडल का सम्बन्ध क्लच ऐसेम्बली के साथ

१. क्लच पैडल २. क्लच फार्क ३. फार्क स्विन्दल

(M) स्प्रिंग पिग्नर (A) क्लच शाफ्ट (B) क्लच

स्पोगट (C) प्लेट ह्वील (D) क्लच प्लेट ह्व

(G) क्लच प्लेट



चित्र १४५ क्लच ऐसेम्बली खोलने का तरीका

स्प्रेकिट का सम्बन्ध ट्रांसमिशन के साथ रहता है और बैक प्लेट का सम्बन्ध क्लच बॉडी द्वारा इन्जन के साथ रहता है। इसी प्रकार मेटल प्लेट का सम्बन्ध बॉडी द्वारा इन्जन के साथ और फ्रिक्शन प्लेटों का सम्बन्ध स्प्रेकिट के साथ रहता है। यह सब प्लेटें क्लच स्प्रिंग के दबाव से एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं। जब क्लच लीवर या पैडल दबाया जाता है तो स्प्रिंग के दबाव से हट जाने से फ्रिक्शन प्लेटें ढीली पड़ जाती हैं इसलिए इन्जन और ट्रांसमिशन का सम्बन्ध टूट जाता है।

**सिंगल प्लेट क्लच**—यह आजकल का प्रसिद्ध क्लच है जोकि छोटी-बड़ी हर प्रकार की गाड़ियों में पाया जाता है। केवल गाड़ी के भार के अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है।



## क्लच सर्विस

### क्लच पैडिल का प्रयोग

अब तक के विवरण को पढ़ने से ज्ञात हो गया होगा कि पैडिल पर पड़े हुए दबाव का प्रभाव क्लच प्लेट पर पड़ता है। यदि पैडिल को थोड़ा बहुत दबा कर रखा जाय या एडजस्टमेंट इतना सक्षत कर दिया जाय कि जिससे ग्रस बेयरिंग पर दबाव पड़े तो स्वभाविक है कि पलाई व्हील प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच प्लेट कुछ ढीली पड़ जायेगी जिसका परिणाम यह होगा कि वह रगड़ खाती रहेगी और गरम होकर खराब हो जायेगी। इस खराबी से बचने के लिए जब भी क्लच पैडिल को दबाया जाय तो पूरा फुटबोर्ड तक दबाया जाना चाहिये और छोड़ा जाय तो पैडिल पर से पैर को बिलकुल ही हटा दिया जाय ताकि उस पर कोई दबाव न रहे। क्योंकि देखा गया है कि ड्राइवर लोग पैडिल छोड़ने या इंगेज कर देने के बाद भी काफी समय तक पैर को पैडिल के उपर ही रखे रहते हैं।

### क्लच पैडिल एडजस्टमेंट

जैसा कि चित्र ११० में दिखाया गया है कि टॉगल लीवर (डायाफ्राम फिगर) और ग्रस बेयरिंग का दबाव इस पर न पड़े, किन्तु ऐसा तब हो सकता है जबकि क्लच पैडिल को लगभग एक इंच ढीला रखा जाय अर्थात् जब पैडिल को एक इंच दबाया जाय तब ही ग्रस बेयरिंग पर लगे या फार्क पर ही बेयरिंग लगा हो तो पैडिल के एक इंच दबाने पर वह टॉगल लीवर पर लगे (टच करे)। इस प्रबन्ध की या क्लच पैडिल को ढीला करने व कसने ही को क्लच एडजस्टमेंट कहते हैं।

### क्लच पैडिल एडजस्टमेंट करने की विधि

क्लच पैडिल एडजस्ट करने का ढंग प्रत्येक मेकर की गाड़ी का अलग अलग मिलेगा क्योंकि किसी में फार्क, किसी में रोड और नट इत्यादि कई प्रबन्ध रहते हैं। इन सब बातों को छोड़ करके केवल ध्यान यह रखाना है कि फार्क और पैडिल का सम्बन्ध जोड़ने वाली कौन सी चीज है। उस पर लगे हुए लॉक नट को कसना या ढीला करना चाहिए। साथ-साथ एक उंगली से पैडिल को दबाकर देखो कि एक इंच दबता है। जिस स्थान पर एडजस्टमेंट सही हो जाय वहीं पर लॉकनट को कस देना चाहिए।

### क्लच में उत्पन्न होने वाले दोष व उनको ज्ञात करना

कोई भी मशीन जोकि लगातार चलती हो उसके पुर्जों में खराबी आजाना स्वाभाविक है। किन्तु बराबर देख भाल न रखने से तथा सही ढंग से प्रयोग न करने के कारण इन खराबियों में वृद्धि होती रहती है जिससे कि मशीनरी तथा उसके पुर्जों की आयु में भी कमी हो जाती है। अतः मैकेनिक का कर्तव्य है कि मशीनरी को ठीक ढंग से चलाये और उसके पुर्जों की देखभाल रखे। मैकेनिक में एक योग्यता यह



भी होनी चाहिए कि वह मशीनरी की चाल तथा आवाज द्वारा ही प्रत्येक पुर्जे का गुण व दोष का अनुमान कर सके क्योंकि खराबी दूर करने से भी अधिक महत्व उसकी समझ रखना है। यदि खराबी तथा खराबी उत्पन्न होने का कारण ही समझ में न आवे तो मरम्मत किस चीज की की जायेगी।

ट्रंकटर तथा मोटर गाड़ी के क्लच में आमतौर पर नीचे लिखी पांच खराबियां हो जाया करती हैं।

- (क) स्लिप होना (फिसलना)।
- (ख) थरथराना या भटका लेना।
- (ग) जाम हो जाना (चिपक जाना)।
- (घ) आवाज करना।
- (ङ) गर्म हो जाना।

इन पांच प्रकार की खराबियां उत्पन्न हो जाने के कई कारण होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

### क्लच स्लिप होना

- (i) क्लच प्लेट में तेल या ग्रीस आ जाना।
- (ii) क्लच प्लेट के घिस जाने के कारण रिविट का बाहर निकल जाना।
- (iii) अधिक समय तक चलने के बाद प्रैशर प्लेट या फ्लाइ व्हील के समतल भाग का घिस कर टेढ़ा हो जाना।
- (iv) क्वायल स्प्रिंगों का कमजोर हो जाना।
- (v) टॉगल लीवर या लिंक बोल्ट का ढीला हो जाना या टूट जाना।
- (vi) क्लच पैडल एडजस्टमेंट का सही न होना।
- (vii) लीवर एलाइनमेंट का सही न होना।
- (viii) क्लच शाफ्ट बेयरिंग का टूट जाना या जाम हो जाना आदि।

क्लच आन करने अर्थात् गेयर लगा लेने के बाद पैडल छोड़ने पर गाड़ी के थरथराना व भटका लेने के कारण

- (i) क्लच प्लेट का गर्म होकर या अन्य किसी कारण से टेढ़ा हो जाना।
- (ii) प्रैशर प्लेट या फ्लाइ व्हील सर्फेस का सही न होना।
- (iii) गरम हो जाने के कारण कुशन स्प्रिंगों की टैंशन समाप्त होकर ढीले पड़ जाना।
- (iv) क्लच शाफ्ट का टेढ़ा होना।
- (v) टॉगल लीवर या डायफ्राम फिंगरों का एलाइनमेंट सही न होना।
- (vi) एक तरफ के क्वायल स्प्रिंगों का कमजोर होना।
- (vii) क्लच प्लेट के कुछ रिविट बाहर निकले होना।
- (viii) क्लच शाफ्ट स्पीगोट बेयरिंग का टूट जाना।



## क्लच जाम हो जाने (प्लेट फ्लाईव्हील पर चिपक जाने) के कारण

- (i) क्लच प्लेट में तेल या ग्रीस आदि का मैल जम जाने के कारण फ्लाई व्हील पर चिपक जाना । यह मैल जब तक गरम रहता है तो तरलावस्था में होता है और फिर ठण्डा होकर जम जाता है ।
- (ii) क्वायल स्प्रिंगों का फंस जाना या जाम हो जाना ।
- (iii) क्लच एडजस्टमेंट सही न होना ।
- (iv) आर्म या लिंक का टूट जाना ।
- (v) फार्क का निकल जाना इत्यादि ।

## क्लच में से आवाज आने के कारण

- (i) ब्रस बेयरिंग का सूख जाना ।
- (ii) फ्लाई व्हील के ब्लोइंग होल में स्पीगॉट बेयरिंग का टूट जाना या खुश्क पड़ जाना ।
- (iii) किसी पुर्जे का ढीला होना या कुशन स्प्रिंगों का ढीला होकर आवाज आना ।

## क्लच गरम होने के कारण

इसका प्रमुख कारण क्लच प्लेट का स्लिप होना या फिसलना है ।

## क्लच असम्वली खोलने तथा फिट करने की विधि

चाहे किसी भी मेकर या टाइप का क्लच हो उसका स्थान इन्जन और गेयर बॉक्स के बीच में ही है क्योंकि यह इन्जन की शक्ति को अपने द्वारा गेयर बॉक्स तक पहुंचाने का काम करती है । क्लच असम्वली खोलकर तभी बाहर निकल सकती है, जबकि पहले गेयर वाक्स असम्वली को खोलकर बाहर निकाल लिया जाय या फाउंडेशन बोल्ट और फ्लाई व्हील केसिंग बोल्ट खोलकर इन्जन असम्वली को आगे खींच लिया जाय । क्लच असम्वली को खोलकर बाहर निकालने की आवश्यकता तभी होती है जबकि क्लच प्लेट फेसिंग, प्रेशर प्लेट, क्वायल स्प्रिंग इत्यादि कोई पुर्जा खराब हो जाय और उसकी मरम्मत करनी हो या नया पुर्जा लगाना हो । उपर्युक्त दशा में क्लच असम्वली खोलने के लिए—

- (i) गेयर बॉक्स के पिछली तरफ से यूनिवर्सल ज्वाइंट को खोलकर नीचे लटका दो ।
- (ii) गेयर बॉक्स पर लगे हुए हैंडब्रेक व क्लच इत्यादि के कनेक्शन खोलकर अलग कर दो ।
- (iii) गेयर वाक्स के फाउंडेशन बोल्टों को खोल दो ।



(ध्यान रहे कि दोनों तरफ के बोल्ट खोले जाएँ क्योंकि दो बोल्ट गेयर बॉक्स की तरफ से और दो क्लच केसिंग की तरफ से होते हैं ।)

(iv) उपर्युक्त तीनों काम करने के बाद गेयर बॉक्स को हिलाते हुए पीछे को खींच लो और उतार कर जमीन पर रख दो, फिर देखो कि क्लच केसिंग किस टाइप का है । यदि बिलकुल बन्द टाइप का हो तो पूरा केसिंग खोलना पड़ेगा और यदि केसिंग का आधा भाग गेयर बॉक्स के साथ आ गया हो तो प्रेशर प्लेट नजर आने लगेगी । कुछ टाइप में क्लच केसिंग खोलने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि नीचे से इंसपैक्सन प्लेट लगी हुई होती है जिसको खोलने से प्रेशर प्लेट दिखने लगती है ।

(v) प्रेशर प्लेट नजर आने पर कवर बोल्टों को आधा इंच के स्पैनर से खोल दो । ऐसा करते समय हैंडिल द्वारा आहिस्ता-आहिस्ता इन्जत घुमाने की आवश्यकता होगी ताकि सब बोल्ट खोले जा सकें । आखरी दो बोल्ट रह जाने पर क्लच को हाथ से रोक लेना चाहिए ताकि एक दम गिरने न पावे । इस तरह क्लच असेम्बली को बाहर निकाल लेना चाहिए । बाहर निकालने के बाद क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अलग-अलग हो जायेंगी ।

## क्लच के पुर्जों की जांच

(i) क्लच फ्रिक्शन प्लेट को देखो कि इसके रिबिट बाहर निकले हुए तो नहीं हैं । यदि ऐसा हो तो फ्रिक्शन लाईनिंग नई लगानी होगी या प्लेट की मोटाई में औसत हो तो गहरा करके नए रिबिट लगाने होंगे । यदि लाईनिंग टूटी हुई हो या स्टील प्लेट टूटी हुई हो या कुशन स्प्रिंग टूटे हुए या ढीले हों तो क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी और हब चटखा हुआ हो तो भी प्लेट नई फिट करनी पड़ेगी । (चित्र ११७ देखो ।)

(ii) प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील का समतल (सर्फेस) देखो । यदि इनमें लकीरें या गड्ढे पड़े हों तो ग्राइण्डर द्वारा इनको रिफेसिंग करना होगा । इस दशा में प्रेशर प्लेट के समस्त पुर्जे खोलकर अलग करने की आवश्यकता होगी ।

(iii) प्रेशर क्वायल स्प्रिंगों को खोलकर उनकी टेंशन देखो । इन्हें टेस्ट करने के लिए एक मशीन होती है । इस मशीन के बीच में बारी-बारी से प्रत्येक स्प्रिंगों को पूरा दवाने पर गेज में सबकी टेंशन भी बराबर आनी चाहिए और यदि एक या दो स्प्रिंगों की टेंशन कम हो तो पूरा सैट बदलना होगा । यदि मशीन न मिले तो एक चूड़ीदार लम्बा बोल्ट लो जिसमें दो स्प्रिंग आ सकें । इस बोल्ट में पहले एक नया स्प्रिंग डाल दो और ऊपर से पुराना स्प्रिंग रखकर कस दो । इस दशा में देखो कि दोनों स्प्रिंग दबते हैं या केवल पुराना ही दबता है । यदि पुराना स्प्रिंग दबता हो तो समझना चाहिए कि वह कमजोर है और बदलना पड़ेगा ।

(iv) समस्त पुर्जों की जांच करने, सफाई व मरम्मत करने के बाद प्रेशर प्लेट को जोड़ दो । ऐसा करने के लिए पहले प्रेशर प्लेट के समतल वाले भाग को



दो लकड़ी के गुटकों पर रख कर लीवर कैच स्प्रिंग इत्यादि बिठा दो फिर प्रेशर क्वायल स्प्रिंगों को ठीक स्थान पर बिठाकर ऊपर कवर को रख देना चाहिए । कवर के ऊपर लकड़ी का गुटका रख कर दवा दो और हॉलिडिंग बोल्टों को कस दो ।

## क्लच सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

प्रश्न—भोड़ पर मोड़ते समय क्लच पैडिल को दबाने से क्या हानि है ?

उत्तर—क्योंकि इन्जन और ट्रांसमिशन का सम्बन्ध टूट जाने के कारण गाड़ी फ्री हो जाती है जिससे की उलट जाने का भय है ।

प्रश्न—क्लच स्लिप हो जाने के दो मुख्य कारण बताओ ।

उत्तर—(१) क्लच पैडिलों में ढील न होना या एक इंच से कम होना ।

(२) क्लच प्लेट में मामूली तेल पड़ जाने के कारण चिकनी हो जाना ।

प्रश्न—यदि क्लच प्लेट में चिकनाहट आ गयी तो उसका उपाय क्या करोगे ?

उत्तर—क्लच केसिंग पर लगी हुई इन्सपैक्शन प्लेट को खोल देंगे और इन्जन को चालू दशा में इस रास्ते से पेट्रोल द्वारा क्लच पैडिल को धो देंगे ।

प्रश्न—यदि क्लच प्लेट चिपक जाय (जाम हो जाय) तो कैसे ठीक करोगे ?

उत्तर—इन्जन चालू किए बिना ही गाड़ी को गेयर में लगाकर आगे-पीछे धकेलेगें और प्लेट में पेट्रोल की बूंदें भी देते रहेंगे ।

प्रश्न—कैसे मालूम होगा कि क्लच प्लेट चिपक गई है ?

उत्तर—क्लच पैडिल दबाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् क्लच डिस-एङ्गेज नहीं हो पायेगा, जिसके कारण चालू इन्जन की दशा में कोई भी गेयर नहीं लग पायेगा और यदि गेयर लगा हुआ हो तो निकल पायेगा ।

प्रश्न—क्या क्लच में लुब्रीकेशन करने की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—क्लच प्लेट के अतिरिक्त सब चाल करने वाले पुर्जों व श्रस बेयरिंगों के ग्राउटर रेसिस को लुब्रीकेट किया जाता है ।

प्रश्न—श्रस बेयरिंग को लुब्रीकेशन कैसे मिलता है ?

उत्तर—यह बेयरिंग बिल्कुल बन्द रहता है, इसीलिए बाहर से तेल व ग्रीस इत्यादि द्वारा लुब्रीकेशन नहीं किया जा सकता बल्कि यह सैल्फ लुब्रीकेटेड कहलाता है ।



**प्रश्न**—यदि थ्रश बेयरिंग शुष्क होकर आवाज करने लग जाय तो कुछ दिन काम चलाने के लिए क्या उपाय करेंगे ?

**उत्तर**—इस बेयरिंग को लगभग तीन घण्टे तक मोबिल ऑयल गरम करके उसकी भाप देंगे ।

**नोट**—शेष प्रश्न तथा उनके उत्तर पीछे का वर्णन पढ़कर ज्ञात किए जा सकते हैं ।

## फ्रन्ट ऐक्सल

फ्रन्ट ऐक्सल के दोनों सिरों पर अगले रॉड व्हील (पहिए) लगे रहने हैं और अगले पहियों द्वारा ही गाड़ी को घुमाने (स्टेरिंग) का प्रबन्ध किया जाता है। इसीलिए इन दोनों का वर्णन एक साथ करना आवश्यक हो जाता है ताकि समझने में आसानी हो ।

साधारण मोटर गाड़ियों पर प्रयुक्त होने वाले फ्रन्ट ऐक्सल दो प्रकार के होते हैं—(क) शक्तिशाली (लिव) ऐक्सल और (ख) शक्तिहीन (डैड) ऐक्सल ।

**शक्तिशाली ऐक्सल**—यह गाड़ी के अगले भाग का भार सहन करने के अतिरिक्त ट्रांसमिशन द्वारा इन्जन की शक्ति लेकर इस शक्ति से आगे पहियों को घुमाने का काम भी करता है । इसीलिए इसकी बनावट भी रिबिड ऐक्सल की बनावट से मिलती-जुलती है और इसमें डिफ्रेन्शियल गेयर तथा हाफ-हाफ ऐक्सल इत्यादि पुर्जे भी होते हैं, किन्तु स्टेयरिंग का प्रबन्ध करने के लिए स्टव ऐक्सल और हाफ-हाफ ऐक्सल को किंगपिन या स्पाइडर के द्वारा जोड़ा जाता है और ऐक्सल केसिंग व स्टव ऐक्सल केसिंग को बाल्व और साकिट द्वारा जोड़ा हुआ होता है । इसीलिए यह पहिए भी दोनों तरफ ६० डिग्री तक घूम सकते हैं । जिस गाड़ी में इस प्रकार का फ्रन्ट ऐक्सल लगा हुआ हो उसके चारों पहिये इन्जन की शक्ति से घूमते हैं । इसीलिए ऐसी गाड़ी को फोर वाई फोर (४×४) या फोर व्हील ड्राइव मोटर गाड़ी कहते हैं । फोर व्हील ड्राइव गाड़ी के स्टेयरिंग प्रबन्ध में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता, क्योंकि साधारण गाड़ियों की ही तरह वेस प्लेट पर स्टेयरिंग आर्म लगा रहता है और बाकी पुर्जे भी एक जैसे ही होते हैं जैसे कि चित्र १२२ और १२१ में दिखाये जा चुके हैं । फोर व्हील ड्राइव मोटर गाड़ी अधिक शक्तिशाली होती है, किन्तु अधिक भारी होने के कारण अधिक ईंधन खर्च करती है । इस प्रकार की गाड़ी में गेयर भी एक की बजाय दो लगे होते हैं जिसको लॉक शिफ्ट गेयर वाक्स कहते हैं । इसी गेयर वाक्स के द्वारा इच्छानुसार अगले पहियों को ड्राइविंग व्हील बनाया जा सकता है । इस प्रकार की गाड़ियां सार्वजनिक रूप से प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि इनका भार अधिक होता है और ईंधन का खर्च भी अधिक होता है । चूंकि यह गाड़ी



अधिक शक्तिशाली होती है इसलिए सेना के प्रयोग में अधिक आती है। यह अधिक भार लेकर ऊँचे-नीचे स्थानों तथा कीचड़ व रेतीले मैदानों में चल सकती है।

**शक्तिहीन फ्रंट ऐक्सिल तथा उसकी किस्में**—वास्तव में ग्राम गाड़ियों के फ्रंट ऐक्सिल शक्तिहीन होते हैं। इन्जन की शक्ति इनको नहीं मिलती; बल्कि ट्रांसमिशन द्वारा सीधी पिछले (रियर) ऐक्सिल व पहियों को मिलती है, जिससे कि वे स्वयं घूमते हैं और गाड़ी समेत अगले पहियों को भी धकेलते हैं। इस प्रकार के ऐक्सिल के तीन भाग होते हैं जिनमें से बीच के भाग को ऐक्सिल-बीम और दोनों सिरों पर लगे हुए भागों को स्टब-ऐक्सिल कहते हैं। ऐक्सिल बीम को “आई” बीम भी कहते हैं। क्योंकि इसका सैक्शन अंग्रेजी अक्षर “आई” की तरह का बना होता है देखिए चित्र १२१। यह ऐक्सिल बीम अच्छे कार्बन या स्टील के एक ही टुकड़े को ड्रॉप फॉर्जिंग (Drop Forging) द्वारा फोर्ज करके बनायी जाती है और इसके दोनों सिरों पर फार्क बने होते हैं जिनमें छेद होता है। इन छेदों के अन्दर बुश वेयरिंग लगे हुए होते हैं जिनके बीच में किंगपिन लगी होती है। फार्क के ही छेद के बराबर स्टब ऐक्सिल के सिरे पर भी छेद बना होता है और उस छेद को काटता हुआ एक और छेद बना हुआ होता है जिसमें काटर पिन ठोकी जाती है। वास्तव में फार्क के बीच में स्टब ऐक्सिल का छेद वाला भाग रख कर किंगपिन ठोकी जाती है जिससे कि स्टब ऐक्सिल और बीम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं (जैसे कि डॉज के ऐक्सिल में है)। किन्तु कुछ कारों में बीम के बजाय स्टब ऐक्सिल पर फार्क बने होते हैं (जैसे कि मोटर गाड़ी के ऐक्सिल)। विभिन्न प्रकार के फ्रंट ऐक्सिल (चित्र १२१ का ४ और ५ देखिए) के अतिरिक्त कुछ ऐक्सिल-बीम गोल व बीच में खोखले होते हैं। ऐसे बीम के साथ फार्क को रिबिटिंग या ब्रेजिंग द्वारा जोड़ा जाता है तथा स्प्रिंग पैड को भी अलग ही बनाकर रिबिटिंग किया होता है। ऐसे ऐक्सिल को ट्यूबलर टाइप फ्रंट ऐक्सिल कहते हैं। फ्रंट ऐक्सिल चाहे किसी भी निर्माता का हो उसके कोण सिधाई, सेंटर तथा भार आदि हर प्रकार से नपा तुला होता है। यदि इसमें तनिक-सा भी अन्तर आ जाय तो पहियों में तथा गाड़ी के स्टेयरिंग में कई एक खराबियाँ आ जाती हैं। इसीलिए इसका सदा सही व सीधा होना आवश्यक है।

**इन्डिपेंडेंट सस्पेंशन टाइप फ्रंट ऐक्सिल**—इस सिस्टम के ऐक्सिल बीम का काम एक प्रकार से चेसिस फ्रेम मेम्बर द्वारा ही लिया जाता है क्योंकि लोअर और अपर सस्पेंशन स्पाट जुड़ा होता है और छोटे भाग पर एक्सट्रिक पिन द्वारा सस्पेंशन स्पाट जुड़ा होता है जिस पर किंगपिन स्टब ऐक्सिल लगा होता है। इसीलिए राँड का प्रभाव या झटका जिस फ्रंट व्हील पर लगे वह उसी तक सीमित रहता है दूसरे पहिए तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि इस सम्बन्ध द्वारा अगले दोनों पहिए एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं रहते, इसीलिए इस प्रबन्ध को इन्डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। वर्तमान छोटी कारों में अधिकतर यही प्रबन्ध पाया जाता है।

**फ्रंट व्हील तथा पुर्जे**—किंगपिन द्वारा ऐक्सिल लगाने के बाद स्टब ऐक्सिल पर नट बोल्टों द्वारा बेस प्लेट लगाई जाती है और बेस प्लेट पर नट बोल्टों द्वारा



स्टेयरिंग आर्म भी लगाया जाता है। बेस प्लेट पर अन्दर की तरफ ब्रेक शू, व्हील सिलेंडर आदि लगे रहते हैं। स्टव ऐक्सिल के ऊपर एक कोन चढ़ी हुई होती है जिसके ऊपर टेपर रोलर या टेपर वाल बेयरिंग लगाया जाता है। इस बेयरिंग के ऊपर ब्रेक ड्रम लगाया जाता है। इस प्रकार ड्रम के अगले भाग के मध्य स्टव ऐक्सिल के ऊपर कोन और बेयरिंग लगा हुआ रहता है। वास्तव में स्टव ऐक्सिल टेपर बना होता है। इसीलिए इसके कोन तथा बेयरिंग भी टेपर ही होते हैं। इन बेयरिंगों को व्हील बेयरिंग कहते हैं। अन्दर की ओर लगाये जाने वाले बेयरिंग को ईनर बेयरिंग और बाहर की तरफ लगाने वाले को आउटर बेयरिंग कहते हैं। अन्दर के बेयरिंग व कोन बड़े होते हैं। इस प्रकार ड्रम लगाने के बाद आउटर कोन व बेयरिंग लगाये जाते हैं और बाद में थ्रस वाशर लगाकर नट कस दिया जाता है। फिर स्पिलट पिन लगाकर लॉक कर दिया जाता है ताकि पहिया घूमने पर यह खुल न जाय। इस नट के द्वारा ही व्हील बेयरिंग एडजस्टमेंट किया जाता है।

### फ्रन्ट व्हील बेयरिंग एडजस्टमेंट

फ्रन्ट व्हील को बेयरिंगों के ऊपर लगाया जाता है ताकि यह आसानी से व हल्के घूम सकें। बेयरिंग टेपर होने के कारण इनका दबाव सदा बाहर की ओर रहता है जोकि चैक नट द्वारा रूका हुआ होता है। यदि चैक नट को पूरा कसा जाए तो ड्रम के कोन द्वारा सारा दबाव बेयरिंग पर पड़ जाता है और पहिए के घूमने पर बेयरिंग के टूट जाने का भय रहता है। यदि नट को अधिक ढीला रखा जाए तो गाड़ी चलने पर अगले पहिए लहराने लगते हैं इसलिए चैक नट को इतना कसा जाय कि बेयरिंग पर दबाव भी न पड़े और पहिया भी न लहराने पाए। इस एडजस्टमेंट को व्हील बेयरिंग एडजस्टमेंट कहते हैं। इस एडजस्टमेंट को करने के लिए पहिए को जैक लगाकर उठा देना चाहिए। फिर जब पहले नट को पूरा कस लो तब आहिस्ता-आहिस्ता ढीला करते हुए पहिए को घुमाओ। जिस स्थान पर पहिया आसानी से घूमने लगे और रुकते समय लगभग दो इंच वापस होकर रुके तो समझना चाहिए कि एडजस्टमेंट सही हो गया है। इस दशा में एक हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर रखकर पहिए को हिलाकर देखना चाहिए कि बेयरिंग में चाल तो नहीं है। यदि चाल है तो नट को थोड़ा और कसकर स्पिलट पिन लगा दो। वास्तव में चैक नट को पूरा कसने के बाद लगभग आधी चूड़ी खोल देने से बेयरिंग एडजस्टमेंट सही हो जाता है। हब-कप को लगाने से पहले यह तसल्ली कर लेनी चाहिए कि स्पिलट पिन अच्छी तरह लगा दी गई है और उसका मुंह अच्छी तरह फैला दिया गया है। यदि इस कार्य में भूल हो जाए तो चलती गाड़ी का ड्रम सहित पहिया निकलकर अलग हो जाएगा और इसका फल कितना भयानक हो सकता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः हर महीने में एक बार स्पिलट पिन की जांच कर लेनी चाहिए।

### किंगपिन फिटिंग

किंगपिन को अपने बूश बेयरिंगों के बीच में सदा सही ओर लगाना चाहिए। यदि इसमें मामूली चाल भी रह गई तो अगले पहिए लहराते हुए चलते हैं जिसको



वहील बोंवर्लिंग करना कहा जाता है । किन्तु बराबर ग्रीस न पहुंचने या अधिक समय तक चलने के बाद बुश घिस जाते हैं, जिससे कि इसमें चाल आ जाती है । कभी-कभी किंगपिन भी घिसकर ढीली पड़ जाती है । ऐसी दशा में किंगपिन और बुश बेयरिंग निकालकर इनके स्थान पर नया सैट लगाने की आवश्यकता होती है । किंगपिन निकाल स्टील की बनी हुई होती है और सही व पालिशिंग करने के बाद केस-हार्डनिंग किया हुआ होता है ताकि कम घिसे । किंगपिन बुशेज गन मँटल के बने होते हैं और इनके बीच में ग्रुव कटे हुए होते हैं जिनमें होकर ग्रीस पास होती है । उनमें प्रत्येक बुश के बीच में एक छेद बना होता है जिस पर ग्रीस निपिल लगा रहता है । किंगपिन के बीचों-बीच एक तरफा खांचा कटा हुआ होता है । इस खांचे को सही एक्सिल बीम बुशिंग के सामने करके काटर पिन ठोक दी जाती है ताकि किंगपिन नीचे-ऊपर न होने पावें । स्टव एक्सिल फार्क के निचले भाग के ऊपर थ्रश बेयरिंग लगाया जाता है ताकि सारा भार इसी के ऊपर पड़े और स्टव एक्सिल आसानी से चल सके । इस प्रकार लगाने के बाद ऊपर वाले फार्क व एक्सिल बुशिंग के बीच ०.००१५ इंच से अधिक अन्तर रह जाय तो बेयरिंग के ऊपर पतली-पतली शीमें रख दी जाती हैं ताकि इसमें अधिक चाल न रह जाये । इस दूरी को फिलर मेज द्वारा देखा जा सकता है ।

### नई किंगपिन व बुश लगाना

यदि बराबर व समय पर ग्रीस देते जाएं तो अधिक समय चलने पर भी केवल बुश ही घिसकर ढीले पड़ जाते हैं और इस दशा में नए बुश लगाने पड़ते हैं, किंगपिन पुरानी ही काम दे जाती है । किन्तु यदि किंगपिन भी कटी हुई निकले तो पूरा सैट ही बदलना पड़ता है । किंगपिन खोलने से पहले उस भाग को जैक-अप करके ब्रेक-ड्रम, स्टेयरिंग-लिंकेंज इत्यादि खोलकर अलग कर देना चाहिए । फिर काटर पिन के नट को ढीला करके उसके ऊपर लकड़ी का गुटका रखकर ठोककर बाहर निकाल दो । किंगपिन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ डस्ट वाटर को निकाल दो । किंगपिन के ऊपर पीतल का मुम्बा (ड्रिफ्ट) रखकर ठोकते हुए किंगपिन को बाहर निकाल दो और वेस प्लेट को खोलकर फ्रेम के ऊपर रख दो ताकि ब्रेक फ्लै-क्सीबल पाइप टूटने न पावे । स्टव एक्सिल को बाहर निकाल कर उसके पुराने बुश निकाल लो और उनके स्थान पर नए बुश पर बना हुआ छेद स्टव एक्सिल के साथ सही मिल जाए ताकि ग्रीस पास करने में आसानी रहे । यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह बराबर ठुके और इन पर हथौड़ों की चोट न लगने पावे क्योंकि चोट लगने से यह फैल जाती है ।

किन्तु ठोकने से कुछ-न-कुछ भिरी आ जाती है । इसीलिए बुश ठोकने के बाद इसके अन्दर किंगपिन की मोटाई के बराबर मोटा रैमर फेर देना चाहिए । रैमर चलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हाथ सीधा रहे और रैमर आर-पार हो जाए । यदि धोखे से रैमर का कट अधिक लग जाय तो किंगपिन ढीले हो जायेंगे । अतः वे बुश बेकार हो जायेंगे । इसीलिए एडजस्टेबिल रैमर सैट करते समय तथा फिक्सड रैमर का साइज नियुक्त करते समय ध्यान रखना चाहिए ।



ऑटो डीजल पर नवीन प्रकाशन

# ऑटो डीजल मैकेनिक टीचर

(ऑटोमोटिव मैकेनिक्स)

ले०—कृष्णानन्द शर्मा

पृष्ठ संख्या ६६०,

चित्र संख्या ३००

मूल्य १८) रुपये, डाक-व्यय अलग

प्रस्तुत पुस्तक में ऑटो डीजल विषय की सम्पूर्ण जानकारी पुस्तक को तीन भागों में बांटकर लगभग ३०० चित्रों की सहायता से दी गई है। पुस्तक के प्रथम भाग में ऑटोमोबाईल वर्कशाप प्रैक्टिस के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। दूसरे भाग में इण्टरनल कम्बश्चन इंजनों की किस्में, उनके पार्ट्स, पुर्जे तथा उनके आपसी सम्बन्ध व उनके कार्य के साथ-साथ डीजल इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, लुब्रीकेशन तथा कूलिंग सिस्टम, ऑटोमोबाईल इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट व उनकी मरम्मत तथा डीजल मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर आदि सामान्य विषयों की जानकारी दी गई है। पुस्तक के तीसरे भाग में ऑटोमोबाईल सर्विसिंग एण्ड ओवर हॉलिंग का विवरण दिया गया है।

पुस्तक का प्रत्येक भाग अपने अन्दर उस विषय की पूर्ण जानकारी रखता है इसलिए तीनों भागों का अलग-अलग प्रकाशन भी किया गया है जिनके नाम क्रमशः निम्नलिखित हैं—

१-ऑटोमोबाईल वर्कशाप प्रैक्टिस मूल्य ६) २०।

२-इण्टरनल कम्बश्चन इंजन मूल्य ६) २०।

३-ऑटोमोबाईल सर्विसिंग एण्ड ओवरहॉलिंग मू० ६)

देहाती पुस्तक भंडार चावड़ी बाजार, दिल्ली-६



---

# ट्रैक्टर सर्विसिंग

भाग २

विद्युत, इन्जन पार्ट्स तथा ओवरहॉलिंग

---



महाराष्ट्र १९५३

१९५३

महाराष्ट्र १९५३



: १ :

# विद्युत या बिजली

## परिचय

विजली एक ऐसा आविष्कार है जिसके द्वारा हर प्रकार का काम लिया जा सकता है। जैसे प्रकाश करना, रेडियो, हीटर, पंखे तथा अनेक प्रकार की मशीनें चलाना आदि। विजली रुकती या बहती हुई दिखाई नहीं देती; बल्कि इसके कार्य या चमत्कार ही देखे जा सकते हैं।

वैज्ञानिकों का कथन है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में कुछ-न-कुछ मात्रा में विजली मौजूद है, किन्तु इससे काम अभी लिया जा सकता है जबकि इसको प्रवाहित किया जा सके। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि आपके शरीर में ही इतनी विजली है कि उसमें २५ वाट का बल्व कुछ देर के लिए जलाया जा सकता है। विजली चल (Static) और अचल (Dynamic) दो तरह की होती है। यंत्रों के आधार पर विजली चार प्रकार की होती है। स्टैटिक, डायनेमिक, मैग्नेटिक और रेडियोटेड।

साधारणतः हम विजली को दो भागों में बांट सकते हैं—

(क) वह विजली जो तेजाब इत्यादि में धातु डाल कर उत्पन्न की जाती है। जैसे टार्च के सैल व ड्राई सैल बैट्री आदि। इस प्रकार की विजली को कैमिकल विजली कहते हैं।

(ख) चुम्बक, मैग्नेटो या डायनेमो आदि द्वारा उत्पन्न की हुई विजली। जैसे ग्राम विजली या मोटर-कारों की विजली। इसको मैकेनिकल विजली कहते हैं।


मैकेनिकल विजली को कैमिकल विधि से जमा रखा जा सकता है जिसको वेट (Wet) सैल बैट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे मोटर गाड़ी और ट्रैक्टर की बैट्री (देखिए चित्र नं० ११)।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह ही इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा विषय है। अतः हम यहां विजली के सम्बन्ध में केवल उतना ही बतायेंगे जितना कि आगे ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिक को जानने की आवश्यकता है।




## बिजली की उत्पत्ति का इतिहास

प्राचीनकाल में यूनान के एक वैज्ञानिक को ज्ञात हुआ कि यदि कहरवा नाम के पदार्थ को रेशम पर रगड़ने के पश्चात् किसी हल्की वस्तु, जैसे कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास लाया जाये तो वह उन टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित



चित्र १ कहरवा द्वारा चुम्बक का प्रयोग

करके उठा लेता है। कहरवा का यह गुण मालूम हो जाने के बाद उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि यह कौन-सी शक्ति है जो इस प्रकार दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी को लेकर उन्होंने और चीजों पर भी परीक्षाएं कीं जिससे कई नई बातें मालूम हुईं। उदाहरण के लिए सिर के सूखे बालों पर रात्रि




चित्र २ मैग्नेट के नार्थ और साउथ पोलों की पारस्परिक क्रिया


के समय सेल्युलाइट की बनी कंधी फेरी जाए तो चट-चट कर शब्द सुनाई देता है और चिनगारी-सी निकलती दिखाई देती है इत्यादि और भी नई बातें मालूम हुईं। जैसे यदि दो मैग्नेटिक वस्तुओं को एक दूसरे के समीप ले जाया जाय तो वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, किन्तु पलट दिया जाय तो वे एक दूसरे से भागने की चेष्टा करती हैं।




वास्तव में मकनातीस (मैग्नेट) में नार्थ और साउथ दो पोल होते हैं जिनकी पहचान के लिए नार्थ पोल पर N और साउथ पर S लिखा होता है। जैसा कि चित्र २ में दिखाया गया है। यदि एक मैग्नेट का नार्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के समीप लाया जाय तो वे दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और यदि साउथ-



(a) Magnetic Field Associated with a Bar Magnet



(b) Magnetic Field Associated with Flow of Current in a Conductor of Circular Cross-section.




(c) Magnetic Field Associated with Flow of Current in a Coil.



पोल के समीप दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लाया जाय तो वे एक दूसरे से दूर भागते हैं जैसा कि चित्र नं० १ में A और B द्वारा दिखाया गया है।

आपस के खिंचाव को आकर्षण या एट्रैक्शन और विरोध को विकर्षण या रिपल्जन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विपरीत पोल आपस में आकर्षित होते हैं और समान पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं। दूसरे शब्दों में नार्थ पोल दूसरे के नार्थ से और साउथ पोल दूसरे के साउथ से दूर भागेगा और किसी एक का नार्थ (या साउथ) दूसरे के साउथ (या नार्थ) की तरफ आकर्षित होगा। वास्तव में



#### चित्र ४ परमानेंट हाउस मैग्नेट को मैग्नेटिक फोल्ड और मेचर में जमा करने की विधि

प्रत्येक वस्तु में निगेटिव (—) और पॉजिटिव (+) दो प्रकार की बिजली मौजूद रहती है। यदि इन्हें आपस में रगड़ा जाय तो एक में निगेटिव बिजली की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे नार्थ व साउथ पोल बनते हैं। नार्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स उठती है और साउथ पोल में चली जाती है।

#### बिजली की इकाई और उसको ज्ञात करने के यंत्र

**परिचय**—बिजली में बहुत-सी इकाइयां (यूनिट्स) प्रयुक्त होती हैं। जैसे वोल्टेज यूनिट, एम्पियर यूनिट तथा आवर्स इत्यादि। वास्तव में बिजली का काम पानी से मिलता-जुलता है। जिस प्रकार नल के अन्दर पानी बहता है उसी प्रकार अपने कन्डक्टर या तार के मार्ग से बिजली भी बहती है और जिस प्रकार पानी को उठाने या बहाने के लिए प्रेशर या दबाव की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही बिजली को बहाने के लिए प्रेशर अर्थात् वोल्टेज की आवश्यकता होती है।


**करेंट**—(1) बिजली के बहाव को करेंट कहते हैं। करेंट की इकाई को एम्पियर कहते हैं जोकि एम्पियर मीटर द्वारा मापलूम होता है।

**वोल्टेज**—(E) बिजली के प्रेशर या दबाव की इकाई को वोल्टेज कहते हैं जिनका माप वोल्ट मीटर द्वारा होता है। अधिक दूर तक लाइन ले जाने पर वोल्टेज



घट भी सकते हैं जिसको वोल्टेज ड्राप कहा जाता है। वोल्टेज घटने का कारण रैजिस्टेंस बढ़ जाना है।

**रैजिस्टेंस—**(R) विजली के मार्ग में रुकावट या तंग मार्ग को रैजिस्टेंस कहते हैं और इसकी इकाई का नाम ओह्म है। इसका पता ओह्म मीटर से लगता है।



चित्र ५ विजली की गति विधि मापने के यन्त्र  
(A) ऐम्पियर मीटर (B) वोल्ट मीटर

उपर्युक्त तीन चिन्ह (सिम्बल) I, E, R. में से यदि कोई से भी दो ज्ञात हों तो ओह्मस लॉ द्वारा तासरा चिन्ह या यूनिट ज्ञात हो सकता है।

**ओह्मस लॉ (Ohm's Law)**—ओह्म नाम के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि विजली का करंट वोल्टेज तथा रैजिस्टेंस एक दूसरे से एक विशेष अनुपात में होते हैं। इनके फार्मूले निम्नलिखित हैं—

$$I = \frac{E}{R} \text{ अर्थात् करंट} = \frac{\text{प्रेशर}}{\text{रैजिस्टेंस}} \text{ या}$$

$$\text{ऐम्पियर} = \frac{\text{वोल्टेज}}{\text{रैजिस्टेंस}}$$

$$R = \frac{E}{I} \text{ अर्थात् रैजिस्टेंस} = \frac{\text{प्रेशर}}{\text{करंट}} \text{ या}$$

$$\text{रैजिस्टेंस} = \frac{\text{वोल्टेज}}{\text{ऐम्पियर}}$$

$$E = IR \text{ अर्थात् प्रेशर} = \text{करंट} \times \text{रैजिस्टेंस} \text{ या } \text{वोल्टेज} = \text{ऐम्पियर} \times \text{ओह्म}।$$

**उदाहरण—**(१) किसी तार में २२० वोल्ट दबाव हो और उस तार की रैजिस्टेंस ११ ओह्म हो तो  $(\frac{220}{11} = 20)$  उस तार में २० ऐम्पियर आवर्स करंट बह रही होगी।


(२) किसी तार में २२० वोल्ट प्रेशर से २० ऐम्पियर आवर करंट बह रही हो तो  $(\frac{220}{20} = 11)$  उस तार में ११ ओह्म रैजिस्टेंस होगी।



(३) किसी तार में २० एम्पियर आवर्स करंट वह रही हो और उस तार की रैजिस्टेंस ११ ओह्म हो तो ऐसे सर्किट में  $20 \times 11 = 220$  वोल्ट का प्रेशर होगा।

उपर्युक्त हिसाब द्वारा ही तार का साइज नियुक्त किया जाता है क्योंकि जिस सर्किट में जितना खर्च हो वहां पर उसी साइज का तार लगाना आवश्यक होता है। यदि आवश्यकता से अधिक रैजिस्टेंस होगी तो तार जल जायगा और यदि अधिक कैपेसिटी का तार लगा दिया जाय तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जायगा।

(४) मोटर ट्रैक्टर में हैड लैम्प अधिकतर २४ वाट आवर्स के होते हैं और बैट्री ६ वोल्ट की होती है। इसलिए  $\frac{24}{6} = 4$  अर्थात् बैट्री से हैड लैम्प तक जाने वाले तार का रैजिस्टेंस ४ या ५ ओह्म होना चाहिए।




चित्र ६ विजली का वहाव (Ampere) जात करना

**कन्डक्टर**—जिस चीज में होकर विजली गुजर सकती है उसे कन्डक्टर कहते हैं। वास्तव में खड़, अभ्रक, सूखी लकड़ी तथा एवोनाइट इत्यादि के अतिरिक्त शेष सब चीजों में से विजली पास हो सकती है किन्तु किसी में आसानी से पास हो सकती है और किसी में पास होने में उसे कम या अधिक रुकावट का सामना करना पड़ता है। जिस वस्तु या धातु में विजली आसानी से पास हो जाती है उसे गुड कन्डक्टर कहते हैं। विजली का सबसे अच्छा कन्डक्टर चांदी है, किन्तु अधिक मूल्यवान होने के कारण इसके तार प्रयोग नहीं किये जाते हैं। चांदी के बाद तांबे का नम्बर है। तांबा चांदी से सस्ता है। इस कारण अधिक प्रयोग किया जाता है। विभिन्न धातुओं में रैजिस्टेंस भी भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। तार का साइज जितना मोटा होगा उतनी ही रैजिस्टेंस कम होगी। स्टील के तार में रैजिस्टेंस अधिक होती है।


**इन्सुलेशन**—नाँन कन्डक्टर या बैड कन्डक्टर वस्तुओं से ही इन्सुलेशन का काम लिया जाता है और इस प्रकार की वस्तु को ही इन्सुलेटर कहते हैं। जैसे खड़, अभ्रक, चीनी-मिट्टी व सूखी लकड़ी इत्यादि। इनमें चीनी मिट्टी सबसे अच्छा इन्सु-





चित्र ७ इन्सुलेशन और शॉर्ट सर्किट

लेटर समझी जाती है क्योंकि यह अधिक-से-अधिक वोल्टेज की बिजली को भी इन्सुलेट कर सकती है किन्तु लचकदार न होने के कारण यह केवल ऐसे स्थानों पर प्रयोग की जाती है जो सीधे रहें, हिलने न पावें। जैसे मोटर गाड़ी के स्पार्क प्लग की पोर्सलीन है।



चित्र ८ बिजली के बहाव को पानी के बहाव के साथ तुलना


जिस प्रकार पानी सदा ढलान की तरफ बहने का प्रयत्न करता है वैसे ही बिजली भी निकट का मार्ग ढूँढ़ती है, जिसको शॉर्ट-सर्किट कहते हैं। शॉर्ट-सर्किट को रोकने के लिए इन्सुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। बिजली अपना सर्किट तभी पूरा कर सकती है जबकि उसके कन्डक्टर को आसपास के कन्डक्टरों से इन्सुलेट कर दिया जाय। डायनेमो आर्मचर खोलकर देखने से ज्ञात होता है कि एक ही क्वायल पर तार के बहुत-से चक्कर लपेटे हुए होते हैं। यदि इनको आपस में इन्सुलेट न किया जाय तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे स्थानों पर वार्निश तथा पतले कागजों द्वारा इन्सुलेशन का काम लिया जाता है। मोटर गाड़ी की वायरिंग इन्सुलेटेड तारों द्वारा की होती है जिनके बाहर की तरफ रबड़ व सूत का इन्सुलेशन चढ़ा हुआ रहता है और जोड़ की जगह पर इन्सुलेशन टेप लपेट दिया जाता है ताकि वाँडी के साथ अर्थ होकर शॉर्ट सर्किट न होने पावे। यदि कहीं पर इन्सुलेशन छिल जाय तो टेप ही लपेट कर काम चलाया जाता है। हाई-टेंशन लाइन में यह इन्सुलेशन टेप काम नहीं देता; बल्कि मोटी-मोटी रबड़, अभ्रक, चीनी-मिट्टी या सेल्युलाइड या एबोनाइड इत्यादि को इन्सुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि



इन्सूलेशन की योग्यता वोल्टेज पर निर्भर है। हल्के इन्सूलेशन में अधिक वोल्टेज को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती (चित्र नं० ७ देखिए)।

**बिजली के सर्किट**—बिजली का अपना नियम है कि जब तक उसे अपने स्थान पर वापस आने का मार्ग तैयार न मिले तब तक वह अपने स्थान से प्रवाहित नहीं होती। इसके अतिरिक्त जिस स्थान से बिजली बाहर को प्रवाहित होती है उसी मार्ग से वापस नहीं आ सकती। इसलिए प्रत्येक प्वाइंट पर निगेटिव और पॉजिटिव दो तारें ले जाने की आवश्यकता होती है किन्तु मोटर गाड़ी तथा ट्रैक्टरों की वायरिंग में निगेटिव तार का काम चैसिस द्वारा लिया जाता है।

जिस स्थान पर निगेटिव और पॉजिटिव तार आपस में मिलते हैं उसीको प्वाइंट कहते हैं। इन तारों के मिल जाने पर सर्किट पूरा हो जाता है। यदि प्वाइंट के पहले ही दोनों तार मिल जायें तो वह शार्ट सर्किट कहलाता है। यदि दो तार



चित्र ६ रासायनिक बिजली की उत्पत्ति सैकन्डी सैल द्वारा


भली-भांति न मिल पायें तो उसको ओपेन सर्किट कहते हैं और यदि विधि पूर्वक तार मिले हों व उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो तो उसे क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। ओपेन सर्किट की दशा में करंट अपने प्वाइंट तक नहीं पहुंच पाता (चित्र नं० ६ देखिए) और शार्ट सर्किट की दशा में तार जल जाते हैं या गरम हो जाते हैं। तार का कोई जोड़ या टर्मिनल ढीला होने से या लाइन कट जाने से ओपेन सर्किट हो जाता है और प्वाइंट से पहले ही दोनों टर्मिनल (निगेटिव और पॉजिटिव) मिल जाएं तो शार्ट सर्किट हो जाता है।

**बैटरी सैल**—जैसा कि पहले बताया जा चुका है बिजली उत्पन्न करने के लिए तीन विधियां काम में लायी जाती हैं। मैग्नेट या इलेक्ट्रो-मैग्नेट द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बिजली को मैकेनिकल बिजली और रासायनिक विधि से उत्पन्न की जाने वाली बिजली को कैमिकल बिजली कहते हैं और गरमी द्वारा उत्पन्न होने वाली बिजली को थर्मल बिजली कहते हैं (चित्र नं० ६ का देखो)। कैमिकल बिजली अधिक वोल्टेजों की नहीं बन सकती जबकि मैकेनिकल बिजली अधिक-से-अधिक दबाव की भी तैयार की जा सकती है। कैमिकल बिजली छोटे-छोटे सैलों से तैयार की जाती है और प्रत्येक सैल में १.५ से लेकर २.२ वोल्ट (दबाव) की बिजली



उत्पन्न हो सकती है। बैट्री कई सैलों को जोड़कर बनाई जाती है। बैट्री सैल बनाने के लिए ड्राई सैल और वेट सैल या सूखे व गीले सैल दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसाकि आगे वर्णन किया जा रहा है।

**बैट्री सैल का सिद्धांत**—सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि यदि पानी व गन्धक के तेजाव के मिश्रण के अन्दर अलग-अलग जस्ते व तांबे की दो प्लेटें डुबोकर रखी जाएं और वह वर्तन जिसमें वह डूबी हुई हो, शीशे का हो तो उन दोनों प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफ्रेंस उत्पन्न हो जाता है जोकि इसकी मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि जस्ता और तेजाव की आपस की प्रतिक्रिया के कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इसमें पोटेंशियल चार्ज का प्रभाव हो जाता है, जिससे यह गैस बाहर निकलने के बजाय तांबे की प्लेट पर टकराती है। चार्ज को तांबे की प्लेट पकड़ लेती है और गैस बाहर निकल जाती है। यदि इन दोनों प्लेटों पर से एक-एक तांबे का तार लेकर आपस में मिलायी जाय तो मामूली बिजली की



चित्र १० सूखे सैल (ड्राई सैल) द्वारा बिजली की उत्पत्ति

चिनगारी उत्पन्न होती है। ऐसे सैल को प्राइमरी सैल कहते हैं। इस आविष्कार में अर्थात् उपरोक्त विधि में बहुत-सी कमियां रह गयी थीं यद्यपि यह एक नया सिद्धांत निकल आया था। इसी सिद्धांत में कुछ उलट-फेर करके वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सैल तैयार किये और अब हमने सूखे व गीले सैलों की बड़ी-से-बड़ी बैट्रियां तैयार कर ली हैं।

**ड्राई सैल बैट्री**—ड्राई सैल का अर्थ सूखा सैल है जैसाकि टार्च के सैल होते हैं। यदि टार्च के सैलों को तोड़ कर देखा जाय तो उसके अन्दर तेजाव मिला हुआ चारकोल का चूरा मिलेगा जिसके बीचों-बीच में एक कार्बन रॉड डूबा हुआ रहता है और सैल का केस (खोल) शुद्ध जस्ते का बना होता है। कार्बन रॉड का जो सिरा बाहर निकला होता है वह जस्ते के साथ इन्सुलेट किया हुआ होता है। जब जस्ते और रॉड का सम्बन्ध किया जाता है तो सैल के अन्दर तेजाव और जस्ते में रासायनिक प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती है जिसमें कि टार्च का बल्ब जलने लगता है अर्थात् हल्के दबाव की बिजली उत्पन्न हो जाती है। टार्च का स्विच दबाने से सैल के कार्बन रॉड और जस्ते का सम्बन्ध बल्ब फ्लेमेट के द्वारा हो जाता है। फ्लेमेट में अधिक रेजिस्टेंस होने के कारण वह गरम होकर लाल हो जाता है जिससे कि प्रकाश होने लगता है। बड़ा बल्ब भी इसी सिद्धांत पर प्रकाशित होता है। रेडियो में



प्रयुक्त होने वाली ड्राई सैल बैट्री भी इसी रीति से बनाई जाती है। टेलीफोन की बैट्री भी इसी रीति से बनाई जाती है, किन्तु बैट्री तब ही कहलाती है जबकि बहुत से सैल एक साथ जोड़े जायं। प्रत्येक सैल में १.१ से लेकर १.५ वोल्ट का प्रेशर होता है। वोल्टेज की आवश्यकतानुसार सैलों को जोड़ दिया जाता है।

## मोटर गाड़ी को बैट्री

वोल्ट के सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन करके स्टोरेज बैट्री तैयार की गई है। इसे लेड एसिड सैकण्डी बैट्री या एक्ज्यूमुलेटर कहते हैं। इस प्रकार के सैल विजली उत्पन्न नहीं कर पाते बल्कि एलेक्ट्रो-कैमिकल रिएक्शन द्वारा मैकेनिकल विजली का करंट अपने अन्दर जमा रखते हैं। देखा जाय तो मोटर गाड़ी के प्रत्येक प्वाइंट के लिए मैकेनिकल विजली काफी है किन्तु यह तभी हो सकती है जबकि मैग्नेट इन्डक्शन या इलैक्ट्रो-मैग्नेट इन्डक्शन हो। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि इन्जन चालू हो जाय व इसके द्वारा आर्मेचर तेजी से घूमने लगे, किन्तु इन्जन पहले चालू करने के लिए विजली का होना आवश्यक है क्योंकि मैकेनिकल विजली तभी उत्पन्न होती है जबकि इन्जन तेज गति से चलता आ रहा हो।

उपर्युक्त कार्य की पूर्ति के लिए मोटर गाड़ी में स्टोरेज बैट्री का होना आवश्यक है ताकि डायनेमों की उत्पन्न की हुई विजली इसमें जमा की जा सके और इस विजली को इन्जन चालू करने व हार्न बजाने और वस्तियां जलाने के लिए प्रयोग किया जाय। फुल चार्ज बैट्री के प्रत्येक सैल के अन्दर २.२ से २.५ तक प्रेशर (वोल्टेज) जमा हो सकता है और कई एक सैलों को सीरीज में जोड़कर बैट्री तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए ६ वोल्ट की बैट्री बनाने के लिए तीन सैल और १२ वोल्ट की बैट्री बनाने के लिए ६ सैल जोड़े जाते हैं। प्रत्येक सैल में दो टर्मिनल होते हैं और प्लेट के अन्दर भी नैगेटिव व पॉजिटिव दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। समस्त नैगेटिव प्लेटों का सम्बन्ध नैगेटिव (—) टर्मिनल से और सब पॉजिटिव प्लेटें पॉजिटिव टर्मिनल से सम्बन्धित होती हैं। बैट्री बनाने के लिए यदि बैट्री के सैल के नैगेटिव के साथ दूसरे सैल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाय तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ती है और पैरेलल में एम्पियर।

**बैट्रियों की किस्में**—मोटरगाड़ी तथा ट्रैक्टरों में प्रयुक्त होने वाली बैट्रियां भी दो तरह की होती हैं। लैड-एसिड बैट्री और अलकलाइन बैट्री। इनमें से अधिक प्रयोग में लैड-एसिड बैट्री ही आती है क्योंकि इसकी वनावट सरल व मूल्य में सस्ती होती है। अलकलाइन बैट्री केवल डक्लस मोटर साइकिल में आती है और हो सकता है भविष्य में इसका प्रयोग बढ़ जाय।

## लैड-एसिड टाइप बैट्री सैल


इसमें प्रत्येक सैल में ११ से १७ तक प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। नैगेटिव व पॉजिटिव। प्रत्येक सैल में एक नैगेटिव प्लेट होती है। यह प्लेट लैड में थोड़ा-सा एंटीमनी मिलाकर ढलाई कास्टिंग क्रिया से जालीदार बनाई जाती



है। इसकी जाली में एक विशेष प्रकार का मिश्रण भर दिया या जमा दिया जाता है। प्रत्येक प्लेट की एक नोक ऊंची बनी हुई होती है जोकि ब्रिज पीस के साथ जोड़ी जाती है। पॉजिटिव प्लेट का रंग कुछ लाली लिये हुए ब्राउन और नैगेटिव का रंग हरापन लिए हुये होता है जोकि इनकी पहचान है। इन दो प्रकार की प्लेटों के अतिरिक्त प्लेटों की कुल संख्या की बराबर गिनती में लकड़ी या ऐबोनाइट के बने हुए सैपरेटर होते हैं जोकि दो प्लेटों के बीच में फिट किये जाते हैं ताकि यह प्लेट आपस में शार्ट-सर्किट न करने पावें।

## बैट्री प्लेट की फिटिंग

सैकेण्ड्री बैट्री बनाना कठिन काम नहीं है क्योंकि इसके सब पुर्जे बने बनाए मिलते हैं। केवल उन्हें जोड़ने की विधि मालूम होनी चाहिए। चित्र १७ में ब्रिज पीसेज दिखाए गए हैं। ये प्रत्येक सैल में दो लगते हैं। एक के साथ नैगेटिव प्लेटों की चूल जोड़ी जाती है और दूसरी के साथ पॉजिटिव प्लेटों की। इनका टर्मिनल सैल कवर के बीच में फिट किया जाता है। ब्रिज पीसों पर प्लेट जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि पहले खांचे में कोने पर नैगेटिव प्लेट और बाद में पॉजिटिव प्लेट जोड़कर इन दोनों के बीच में सैपरेटर लगाया जाय। सैपरेटर का नालीदार भाग पॉजिटिव प्लेट की तरफ रखना चाहिए। फिर नैगेटिव के बाद पॉजिटिव प्लेट की तरफ रखना चाहिये। फिर नैगेटिव के बाद पॉजिटिव और बीच में सैपरेटर फिट करते



चित्र ११ सैकेण्ड्री सैल बैट्री की बनावट

१. बैट्री केसिंग (इन्सुलेटिड मेटल) २. नैगेटिव प्लेटें
३. पॉजिटिव प्लेटें ४. सैपरेटर प्लेट ५. नैगेटिव टर्मिनल
६. पॉजिटिव टर्मिनल ७. बैट्री सैल कवर ८. केज पीस
९. वेंट प्लग १०. सैल कनेक्टर

जाना चाहिए। अन्त में नैगेटिव प्लेट का नम्बर आता है। इसके बाद सब सैलों को बैट्री केसिंग में बिठा देना चाहिए और इनके जोड़ों में कम्पाउंड पिघलाकर भर देना



चाहिए। फिर इन सैलों को सैल कनेक्टर द्वारा आपस में जोड़ देना चाहिए। सैल जोड़ते समय ध्यान रहे कि मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाली बैट्री के सैल सीरीज में जोड़े जाते हैं। अर्थात् एक सैल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सैल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार यदि तीन सैल जोड़े जाएं तो ६ वोल्ट की बैट्री और ६ सैल जोड़े जाएं तो १२ वोल्ट की बैट्री बनती है।

## इलैक्ट्रोलाइट


एक भाग गन्धक के तेजाब में लगभग ७ भाग डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर बैट्री में भरने से सॉल्यूशन, जिसे इलैक्ट्रोलाइट कहते हैं, तैयार किया जाता है। यह घोल बना बनाया भी मिलता है और यदि बनाने की विधि मालूम हो तो बनाने में भी कोई परेशानी नहीं है। जब नई बैट्री खरीदी जाती है तो उसके अन्दर प्लेटों के सिवाय और कुछ नहीं होता और न ही करेन्ट होता है। बैट्री को प्रयोग में लाने से पहले इसके अन्दर इलैक्ट्रोलाइट भरा जाता है ताकि प्लेटें डूबी रहें। बैट्री में वाहरी विजली द्वारा करेन्ट भरा जाता है जिसको बैट्री चार्ज करना कहते हैं। इलैक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी १.२५० से लेकर १.३०० तक होती है। इसको ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर प्रयोग किया जाता है।

## इलैक्ट्रोलाइट बनाना व बैट्री चार्ज करना

शुद्ध गन्धक के तेजाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी १.६५० से १.८०० तक होती है। डिस्टिल्ड वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी शून्य '0' होती है। इसी आधार पर अन्य वस्तुओं की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है। डिस्टिल्ड वाटर तेजाब में मिलने से तेजाब की ग्रेविटी घटकर १.८०० से १.३०० हो जाती है। ऐसा करने के लिए एक भाग तेजाब में लगभग ७ भाग डिस्टिल्ड वाटर लगता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुराना या हल्का तेजाब हो तो १.५ में भी सही ग्रेविटी आ जाती है।

इलैक्ट्रोलाइट बनाने के लिए एबोनाइट या चीनी का एक खुला हुग्रा वर्तन लीजिए। पहले इसमें आवश्यक मात्रा में डिस्टिल्ड वाटर भरिए, फिर एक चौड़ा लकड़ी का तख्ता लेकर उस वर्तन में तिरछा खड़ा कर दीजिए ताकि उसका कुछ भाग पानी में डूबा रहे और सारा तख्ता पानी से अच्छे तरह तर भी हो जाना चाहिए। इस तख्ते के ऊपर महीन धार से तेजाब डालिए जोकि फट्टे में से बहता हुग्रा डिस्टिल्ड वाटर पर गिरे। साथ-ही-साथ उसी फट्टे से घोल को हिलाते रहिए। स्मरण रखना चाहिए कि डिस्टिल्ड वाटर में तेजाब डालते ही पानी में उवाल जैसा आने लगता है। इसलिए अपने हाथ-मुंह को बचा कर रखना चाहिए और तेजाब की धार दूर से डालनी चाहिए। लगभग पांचवां हिस्सा तेजाब मिला लेने के बाद लकड़ी से अच्छी तरह मिलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। यदि यह १.३०० हो गई हो तो फिर इसको उसी वर्तन में एक दिन के लिए छोड़ दें ताकि मैल नीचे बैठ जाए और यदि ग्रेविटी १.३०० से कम हो तो फिर से तेजाब मिला कर ग्रेविटी पूरी कर लें।





चित्र १२ हाइड्रोमीटर द्वारा बैट्री की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने की विधि


(क) हाइड्रोमीटर (ख) हाइड्रोमीटर ट्यूब (ग) बैट्री सैल  
१. फुल चार्ज रीडिंग २. हाफ चार्ज रीडिंग ३. डिस्चार्ज रीडिंग

नई बैट्री चार्ज करने के लिए चार्जिंग सैट की आवश्यकता होती है। चार्जिंग सैट पर लगाने से पहले बैट्री प्लेटों से  $\frac{1}{2}$  इंच ऊपर तक तैयार इलैक्ट्रोलाइट भर कर २४ घण्टे तक रख देना चाहिए ताकि प्लेटें भली प्रकार भीग जाएं। इतने समय भीगने के पश्चात् बैट्री में इलैक्ट्रोलाइट कम हो जाता है इसलिए थोड़ा और डालना पड़ता है। इलैक्ट्रोलाइट, जोकि २४ घण्टे से सैल के अन्दर पड़ा हुआ है, हाइड्रोमीटर से यदि उसकी ग्रेविटी नापी जाय तो कुछ नहीं बतायेगा क्योंकि तेजाब का प्रभाव प्लेटों में चला जाता है।

उपर्युक्त विधि से तैयार की गई बैट्री को चार्जिंग सैट से ३ एम्पीयर करेंट पर ४८ घण्टे तक चार्ज करना चाहिए और साथ-साथ हाइड्रोमीटर द्वारा देखते रहना चाहिए। जिस सैल के इलैक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी कम हो उसमें दूसरे सैल का इलैक्ट्रोलाइट बदल देना चाहिए।



जब सब सैलों में ग्रेविटी उतनी ही डिग्री आ जाय जितनी डिग्री का इलैक्ट्रोलाइट भरा गया था और प्रत्येक सैल में २.२ से अधिक वोल्टेज हो जाय तो समझ लेना चाहिए कि बैट्री फुल चार्ज हो गयी है और उसे हटा लेना चाहिए।





चित्र १३ बैटरी का करंट मापक यन्त्र  
१ हाइड्रोमीटर २ हेवा सल टेम्प्टर

अधिक दिनों तक प्रयोग करने के बाद जब बैटरी कमजोर हो जाती है तो चार्जिंग सैट द्वारा चार्ज की जाती है। किन्तु अधिक दिनों तक चलने के बाद इसके अन्दर का तेजाबी प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए पुराना इलैक्ट्रोलाइट गिरा कर बैटरी को धो लेना चाहिए और नया इलैक्ट्रोलाइट भरकर दोबारा चार्ज करना चाहिए। ऐसी दशा में ७ एम्पीयर पर चार्ज करना चाहिए किन्तु दोबारा चार्ज करने पर वही बैटरी काम कर सकती है जिसके सैल डैड न हों अर्थात् प्लेटों का मसाला भड़ न गया हो।



चित्र १४ बिजली उत्पादक यन्त्र

A-मैकेनिकल शक्ति द्वारा बिजली का उत्पादन  
F-थर्मल तरीका



## बैट्री की देखभाल व सुरक्षा

बैट्री प्लेटें सदा इलैक्ट्रोलाइट में डूबी हुई रहनी चाहिए। यदि यह कम हो जाय तो प्लेटों से  $\frac{1}{2}$  इंच ऊपर तक डिस्टिल्ड वाटर भरना चाहिए।

बैट्री अपनी जगह पर सही फिट होनी चाहिए, इसको अधिक हिलाना नहीं चाहिए और भटकों से बचाना चाहिए। टर्मिनलों पर जो सफेदी आ जाया करती है उससे भी बचाना चाहिए। लीक करती हुई बैट्री को तब तक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जब तक उसकी लीकेज बन्द नहीं कर दी जाय क्योंकि तेजाब लोहे को खा जाता है। बैट्री को चिकनाहट से बचाना चाहिए। बैट्री के टर्मिनल सदा साफ और कसे हुए रहने चाहिए।

**एल्कोलाइन बैट्री**—इस बैट्री के प्रत्येक सैल में ५ वोल्ट प्रेशर होता है। ६ वोल्ट के लिए ५ और १२ वोल्ट के लिए १० सैल जोड़ने चाहिए। इसकी पॉजिटिव प्लेटें निकिल हाइड्रोक्साइड की और निगेटिव ऑयनरायन ऑक्साइड की बनी होती हैं। इस बैट्री में इलैक्ट्रोलाइट कास्टिक पोटाश और डिस्टिल्ड वाटर का घोल बनाकर डाला जाता है। इस बैट्री का केस भी धातु का ही बना होता है। इसलिए इसके टूटने-फूटने का भय नहीं रहता। जिस हाइड्रोमीटर से इस प्रकार की बैट्री की ग्रेविटी मापी जाय उसे लैड-एसिड बैट्री में प्रयोग नहीं होना चाहिए।

## डायनेमो और जैनरेटर


### परिचय

डायनेमो एक मशीन है जोकि मैकेनिकल शक्ति को इलैक्ट्रिकल शक्ति में परिवर्तित करती है। यह मैकेनिकल शक्ति द्वारा घूमकर इलैक्ट्रिकल शक्ति उत्पन्न करती है, किन्तु इलैक्ट्रिकल A.C. व D.C. दो प्रकार की होती है। यदि उपरोक्त मशीन को जैनरेटर के नाम से पुकारा जाय तो दोनों प्रकार की मशीनों का बोध एक साथ हो सकता है क्योंकि अंग्रेजी में उत्पादन को जैनरेटर करना कहते हैं।

वास्तव में आल्टरनेटिंग (A.C.) करंट पैदा करने वाली मशीन को आल्टरनेटर और डायरेक्ट करंट (D.C.) पैदा करने वाली मशीन को डायनेमो कहते हैं। जिस मशीन में आरमेचर के साथ कम्यूटेटर लगा हुआ हो उसे डायनेमो कहते हैं। दोनों प्रकार के जैनरेटर छोटे से लेकर बड़े तक हर साइज के मिलते हैं। मोटर गाड़ी या ट्रैक्टर में जो छोटा-सा डायनेमो लगा होता है वह ६, १२ या २४ वोल्ट प्रेशर उत्पन्न कर सकता है। यह फैन बेल्ट से घूमकर A.C. करंट उत्पन्न करके बैट्री में जमा करता रहता है जिसको चार्ज सर्किट कहते हैं। जिस गाड़ी या ट्रैक्टर में जितने वोल्ट की बैट्री फिट हो उसमें उतने ही वोल्टेज का डायनेमो भी प्रयोग किया जाता है। इस गाड़ी में इग्नीशन क्वायल और बल्ब इत्यादि भी उसी प्रेशर के लगे होते हैं। इंग्लिश गाड़ियों में १२ वोल्ट की बैट्री आती है तो उसका डायनेमो



व समस्त इक्विपमेंट १२ वोल्ट का ही होता है और अमेरिकन कारों में ६ वोल्ट की बैट्री होती है तो इनका इक्विपमेंट व डायनेमो ६ वोल्ट का होता है। डीजल गाड़ियों व टैंकों में बैट्री व समस्त इक्विपमेंट २४ वोल्ट का होता है। इसी प्रकार ट्रैक्टर में भी १२ या २४ वोल्ट की बैट्री, डायनेमो व सैल्फ स्टार्टर आदि आता है।



चित्र १५ डायनेमो या जनरेटर

१. डायनेमो ड्राइविंग पुली २. डायनेमो फैन ३. वेयरिंग आयलर ४. डायनेमो बॉडी ५. आरमेचर क्वायल ६. आरमेचर आयरन कोर ७. डायनेमो टर्मिनल ८. कॉम्प्यूटेटर ९. डायनेमो वैक प्लेट १०. वेयरिंग आयलर ११. वाल वेयरिंग १२. कार्वन ब्रुश

डायनेमो छोटा हो या बड़ा उसके डिजाइन में कोई अन्तर नहीं होता केवल आरमेचर व क्वायल बड़े-छोटे होते हैं।

## डायनेमो के पुर्जे

जैसा कि पीछे चित्र नं० १५ में दिखाया गया है डायनेमो में ये पुर्जे होते हैं :

(क) बॉडी—यह खाखली होती है और इसके अन्दर की तरफ स्कूदार दोनों तरफ दो पोल पीस फिट रहते हैं जिनके अन्दर की तरफ फील्ड क्वायल लपेटे हुए रहते हैं (देखिए चित्र नं० १५ का ५)।

(ख) आरमेचर—इसके निम्नलिखित मुख्य तीन भाग होते हैं।

(i) आयरन कोर—यह मुलायम स्टील की बहुत-सी पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनायी जाती है और बीच में भी खाँचे बने होते हैं जिनमें आरमेचर क्वायल फिट किये जाते हैं।




(ii) **ग्राम्मेचर क्वायल**—यह १८ गेज की वाइंडिंग तारों द्वारा बनाये जाते हैं और प्रत्येक क्वायल का लूप कम्प्यूटेटर के सातवें सैग्मेंट पर जुड़ा हुआ होता है।

(iii) **कम्प्यूटेटर**—कम्प्यूटेटर तांबे की बहुत-सी पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसके सैग्मेंट आपस में शाफ्ट तथा आयरन कोर के साथ इन्सुलेटेड रहते हैं ताकि ग्राम्मेचर क्वायल से जो करेंट आवे वह वापस आयरन कोर में न चली जाए।

**बाल बेयरिंग**—यह डायनेमो एण्ड कवर के बीच में फिट रहता है। जिसके बीच में ग्राम्मेचर शाफ्ट घूमती है। ग्राम्मेचर शाफ्ट का दूसरा सिरा होल्डर एण्ड कवर में ब्रुश बेयरिंगों के बीच में घूमता है।

**होल्डर एण्ड कवर**—यह डायनेमो बाँड़ी का पिछले भाग का ढकना है। इसके अन्दर की तरफ ब्रुश होल्डर फिट रहते हैं जिनमें कार्बन ब्रुश फिट रहते हैं। इन होल्डरों में से एक अर्थ दूसरे से इन्सुलेटेड रहता है। इन्सुलेटेड ब्रुश होल्डर में पॉजिटिव और दूसरे में निगेटिव ब्रुश फिट किया जाता है। पॉजिटिव ब्रुश का सम्बन्ध



**चित्र १५ डायनेमो फील्डों में परस्पर  
मैग्नेटिक फील्ड का बहाव**


ग्राम्मेचर टर्मिनल और निगेटिव ब्रुश का सम्बन्ध फील्ड क्वायलों से होता हुआ फील्ड टर्मिनल F से रहता है। बाँड़ी के बीच में ग्राम्मेचर को डालकर ब्रुश एण्ड कवर और ड्राइविंग एण्ड कवर को थ्रो वोल्ट्स द्वारा फिट किया जाता है और कार्बन ब्रुशों को अपने होल्डरों में फिट कर दिया जाता है जिससे कि दोनों ब्रुश कम्प्यूटेटर पर जा बैठते हैं।

### मैग्नेटिक फोर्स

मैग्नेटिक फोर्स के सम्बन्ध में इन्नीशन सिस्टम के अन्तर्गत बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। बिजली का परिवहन भी मैग्नेट इन्डक्शन तथा इलैक्ट्रोमैग्नेट इन्डक्शन द्वारा ही होता है, क्योंकि डायनेमो के आयरन कोर इतने अधिक चुम्बकीय नहीं बने होते कि अधिक मात्रा में लाइन्स ऑफ फोर्स प्रभावित कर सकें। इसीलिए इनके बाहरी पर फील्ड क्वायल लपेटी हुई होती है ताकि इन क्वायलों में करेंट प्रवाहित की जा सके जिससे यह इलैक्ट्रोमैग्नेट बनकर अधिक मात्रा में लाइन्स ऑफ फोर्स उगलें और करेंट भी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो। प्रथम भाग के



चित्र ८२ और ८३ को देखने से ज्ञात होगा कि डायनेमो बाँड़ी के अन्दर की तरफ आमने-सामने दो फील्ड मैग्नेट फिट रहते हैं। यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों के मध्य आर्मेचर फिट रहता है जोकि घूमता हुआ इनकी लाइन ऑफ फोर्स या वे चुम्बकीय किरणें जो दोनों के बीच में चल रही होती हैं, को काट देता है। इस कार्य को मैग्नेट इन्डक्शन कहते हैं और मैग्नेट इन्डक्शन द्वारा उत्पन्न करंट जब फील्ड क्वायलों में पहुँच जाता है तो आयरन कोर इलैक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं और अधिक मात्रा में लाइन्स ऑफ फोर्स उगलने लगते हैं जिनको दोबारा आर्मेचर काट देता है। इस कार्य को इलैक्ट्रोमैग्नेट इन्डक्शन कहते हैं।



चित्र १७ यदि इस प्रकार लकड़ी या कागज के ऊपर लोहे का बुरादा रखकर उस के नीचे मैग्नेट रखा जाय तो मैग्नेटिक प्रभाव द्वारा लोहे के कण घूमने लगते हैं

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि विजली का करंट इलैक्ट्रोमैग्नेट इन्डक्शन द्वारा प्रवाहित होता है या मैग्नेटिक फोर्स को करंट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही एक साधारण परिभाषा हो सकती है। क्योंकि यदि गहराई में जावें तो इसी विषय पर पूरा ग्रन्थ तैयार हो सकता है।

## डायनेमो के सर्किट

डायनेमो के तीन सर्किट होते हैं जो एक दूसरे के बाद इन्जन की गति के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि मोटर गाड़ी का इन्जन विभिन्न रफ्तारों पर चलता है और करंट की मात्रा आर्मेचर की गति पर निर्भर है।


(क) फील्ड सर्किट—जब इन्जन धीमी गति से चल रहा हो उस समय डायनेमो के अन्दर फील्ड सर्किट होता है। इस सर्किट में आर्मेचर को केवल वे ही



थोड़े-से मैग्नेटिक फील्ड मिलते हैं जोकि आयरन कोर के अपने होते हैं और जिन्हें आर्मेचर अपने क्वायलों द्वारा एकत्रित करके करेंट के रूप में कम्प्यूटेटर में ले आता है। कम्प्यूटेटर से यह मामूली करेंट निगेटिव ब्रुश के मार्ग से वापस फील्ड क्वायलों में पहुंच जाता है जोकि आयरन कोरों को इलैक्ट्रोमैग्नेट बना देता है।

(ख) शन्ट सर्किट—जब आयरन कोर इलैक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं तो अधिक मात्रा में मैग्नेटिक फोर्स उगलने लगते हैं, इसलिए आर्मेचर क्वायलों में से अधिक करेंट उत्पन्न होने लगता है जोकि कम्प्यूटेटरों में पहुंचकर पॉजिटिव ब्रुश के मार्ग से कटआउट के आयरन कोर में पहुंच जाता है।

कट आउट की वनावट चित्र २१ में दिखाई गयी है जिसके अनुसार आयरन कोर M के बाहर शन्ट वार्डिंग लपेटी हुई होती है, जिसका सम्बन्ध फील्ड-आर्मेचर



चित्र १८ रोटेशन द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जमा करने का प्रयोग

को दोनों तारों के साथ रहता है। इसलिए सर्किट पूरा हो जाने पर आयरन कोर M इलैक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और कटआउट प्वाइंट A को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, किन्तु असफल रहता है क्योंकि इन प्वाइंटों के स्प्रिंग की ताकत इस अनुभव से होती है कि जब डायनेमो में बैट्री के दबाव से अधिक दबाव का करेंट उत्पन्न होने लग तब ही यह प्वाइंट आयरन कोर के साथ मिलने पावे अन्यथा कम दबाव होने पर हर्गिज न मिले, क्योंकि इसी के मिल जाने से डायनेमो और बैट्री का सम्बन्ध हो जाता है और पानी की ही तरह बिजली भी उसी तरफ को बहती है जिधर का दबाव कम हो जाता है और बैट्री में जो करेंट जमा होता है वह डायनेमो में पहुंचकर अर्थ हो जाता है और बैट्री खारिज हो जाती है। इसलिए कट-आउट का होना अनिवार्य है। कट-आउट को वास्तव में ऑटोमेटिक स्विच कहते हैं क्योंकि यह स्वयं ही खुलता व बन्द होता है।



शन्ट सर्किट की दशा में जब आयरन कोर इलैक्ट्रोमैग्नेट बनकर आउट प्वाइंट को नहीं खींच सकता तो डायनेमो से आया हुआ करंट वापस फील्ड क्वायलों में ही चला जाता है।


**चाजिंग सर्किट**—जब इंजन इतनी तीव्र गति से चलने लगता है कि गाड़ी की रफ्तार १५ मील प्रति घण्टा हो जाय तो आर्मचर में बैट्री के प्रेशर से अधिक प्रेशर उत्पन्न होने लगता है और वह करंट कट-आउट में पहुंच कर उसके आयरन कोर को जोरदार इलैक्ट्रोमैग्नेट बना देता है। इसलिए कट-आउट प्वाइंट A आयरन कोर M के साथ आ मिलता है जिससे कि डायनेमो का उत्पन्न किया हुआ करंट इग्नीशन सर्किट, लाइट और हार्न इत्यादि में बंट जाता है और जितना शेष रह जाता है वह एम्पियर मीटर में चार्ज दिखाते हुए बैट्री में जमा हो जाता है और बैट्री चार्ज होती रहती है।

### डायनेमो के करेन्ट पर नियंत्रण

मोटर गाड़ी तथा ट्रैक्टर की स्पीड एक जैसी नहीं रहती और डायनेमो द्वारा पैदा होने वाले करंट की मात्रा गाड़ी की रफ्तार पर निर्भर है। जब गाड़ी अधिक तेज रफ्तार पर चल रही होती है तो डायनेमो अपनी योग्यता से अधिक प्रेशर उत्पन्न करने लगता है जोकि अपने ही आर्मचर को जला देने में कसर नहीं रखता। इस हानि से बचने के लिए डायनेमो के करंट पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है। इस कार्य के लिए थर्ड ब्रुश सिस्टम, करंट कंट्रोल रेगुलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर नामक तीन यंत्र प्रयोग किये जाते हैं। प्रत्येक मेकर की गाड़ी में इनमें से एक-न-एक सिस्टम अवश्य होता है।

### थर्ड ब्रुश कंट्रोल सिस्टम रेगुलेटर

इस सिस्टम के डायनेमो में दो के वजाय तीन कार्बन ब्रुश होते हैं जोकि कम्यूटेटर के साथ रगड़ खाते हुए करंट को आगे पास करते हैं। चित्र १६ के अनुसार




चित्र १६ थर्ड ब्रुश कंट्रोल सिस्टम

१. फिक्स्ड ब्रुश २. ब्रुश स्प्रिंग ३. ऐडजस्टिंग ब्रुश  
४. कॉम्यूटेटर



निगेटिव ब्रुश १ और पॉजिटिव ब्रुश २ के मध्य कन्ट्रोल ब्रुश फिट रहता है। यह थर्ड ब्रुश इसी ढंग से फिट किया जाना चाहिए। थर्ड ब्रुश का सम्बन्ध शन्ट क्वायल द्वारा पॉजिटिव तार के साथ रहता है और निगेटिव ब्रुश का सम्बन्ध फील्ड क्वायलों के साथ रहता है। कन्ट्रोल ब्रुश को यदि कम्प्यूटेटर की चाल की तरफ खिसकाया जाय तो डायनेमो की आउटपुट कम हो जाती है और विरोधी दिशा में हटाया जाय तो आउटपुट बढ़ जाती है। इसलिए इसके द्वारा आवश्यकतानुसार आउटपुट घटाई-बढ़ाई जा सकती है। इस सिस्टम में यह परेशानी है कि उपरोक्त कार्य को हाथ से करना पड़ता है, अतः आजकल इसका प्रयोग घटता जा रहा है किन्तु कुछ ट्रैक्टरों में अब भी मिलता है।



चित्र २०. वोल्टेज कन्ट्रोल रेगुलेटर (छह वोल्ट मोटर कार टाइप)


१. एम्पीयर मीटर २. वोल्टेज रेगुलेटर ३. बैट्री  
४. डायनेमो

### वोल्टेज करेंट कन्ट्रोल रेगुलेटर

इस सिस्टम में डैश बोर्ड के पिछली तरफ एक छोटा-सा बॉक्स लगा होता है। यदि उसका ढक्कन खोलें तो अन्दर तीन प्वाइंट दिखाई देते हैं और प्रत्येक प्वाइंट के नीचे टर्मिनल पर एक-एक तार लगा हुआ होता है। इनमें दो तार डायनेमो से आए हुए होते हैं और एक इस पर से एम्पीयर मीटर से होते हुए बैट्री में जाता है। डायनेमो के फील्ड तार का सम्बन्ध वोल्टेज कन्ट्रोल प्वाइंट के साथ रहता है और उस आर्मचर तार का सम्बन्ध करेंट कन्ट्रोल रेगुलेटर के साथ रहता है। बैट्री को जाने वाले तार का कनेक्शन कटआउट प्वाइंट के साथ रहता है। वास्तव में इस यन्त्र को वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं किन्तु कटआउट प्वाइंट भी इसी के अन्दर होना है जो कि ऑटोमेटिक स्विच का काम करता है। शेष दो प्वाइंट भी एक प्रकार से



ऑटोमेटिक स्विच का ही काम करते हैं। यह डायनेमो को खर्च और बैट्री को आवश्यकता से अधिक वोल्टेज और करंट नहीं उत्पन्न करने देते। इस प्रकार बैट्री किसी दशा में भी ओवर चार्ज नहीं होने पाती और डायनेमो का ग्राम्पेचर भी जलने नहीं पाता। रेगुलेटर प्वाइंटों का एलाइन टैस्ट करके एक बार सही एडजस्ट किया जाता है। फिर इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाएंगे तो तुरन्त डायनेमो का ग्राम्पेचर जल जायगा। यदि वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर मौजूद हों तो भी इन प्वाइंटों को रि-सेट किया जा सकता है (देखिए चित्र २१)। वोल्टेज और एम्पीयर की मात्रा मेकर की इन्स्ट्रक्शन बुक से ज्ञात हो सकती है। एडजस्ट करने के लिए ज्वाइंटों के स्प्रिंग की टैन्शन घटानी-बढ़ानी पड़ती है।



चित्र २१ करंट कंट्रोल रेगुलेटर (१२ वोल्ट ट्रैक्टर टाइप)

ध्यान रखना चाहिए कि जिस गाड़ी में उपरोक्त रेगुलेटर लगा हुआ हो, यदि उसकी बैट्री फुल चार्ज हो जाय तो एम्पीयर मीटर चार्ज नहीं बताता क्योंकि रेगुलेटर की सहायता से डायनेमो में करंट बनों की मात्रा कम हो जाती है।


### चार्जिंग सर्किट

डायनेमो के उत्पन्न किए करंट को बैट्री तक पहुंचाने के प्रबन्ध को चार्जिंग सर्किट कहते हैं। इस सर्किट के बीच में रेगुलेटर और एम्पीयर मीटर फिट रहते हैं। एम्पीयर मीटर डैश बोर्ड पर फिट रहता है और रेगुलेटर डैश बोर्ड के पीछे इंजन की तरफ फिट रहता है। एम्पीयर मीटर पर C और D दो टर्मिनल होते हैं और रेगुलेटर पर B, F और E तीन टर्मिनल लगे होते हैं। इनमें E टर्मिनल का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि डायनेमो वांडी चेसिस के साथ रहती है।

डायनेमो का A तार रेगुलेटर के A टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है और F तार जो कि पतला होता है, रेगुलेटर के F टर्मिनल के साथ फिट रहता है। यदि



डायनेमो पर E टर्मिनल भी हो तो उससे एक तार लेकर रेगुलेटर, बॉडी या चेसिस पर अर्थ कर दिया जाता है। रेगुलेटर के B टर्मिनल पर से तार निकल कर एम्पीयर मीटर के C टर्मिनल पर जुड़ता है। एम्पीयर मीटर से आया हुआ तार बैट्री के पॉजिटिव पर फिट किया जाय या निगेटिव पर, यह डायनेमो की पोलैरिटी पर निर्भर है, क्योंकि किसी में बैट्री की निगेटिव लाइन और पॉजिटिव चेसिस के साथ अर्थ रहने के कारण मोटरगाड़ी तथा ट्रैक्टर की चेसिस ठण्डे तार का काम देती है जिसको अर्थिंग सिस्टम कहते हैं।



## चित्र २२ डायनेमो कॉम्प्यूटेर साफ करने की विधि

### चार्जिंग सर्किट की खराबियां व मरम्मत

इस सर्किट में केवल दो प्रकार की खराबियां हुआ करती हैं।

(क) डायनेमो चार्ज नहीं करना और (ख) डायनेमो का जरूरत से अधिक चार्ज करना।

प्रश्न—डायनेमो चार्ज नहीं बतलाता। क्या-क्या नुक्स हो सकते हैं ?

उत्तर—(१) ओपन सर्किट हो जाना या किसी तार का ढीला होना तथा टूट जाना।

(२) कार्बन ब्रुशों का अपने होल्डर में जाम हो जाना।

(३) कम्प्यूटेटर का मैला होना।

(४) कम्प्यूटेटर का अर्थ या शार्ट हो जाना।

(५) फील्ड क्वायलों का कोई तार टूट कर ओपेन सर्किट हो जाना तथा किसी कनेक्शन का ढीला होना।

प्रश्न—डायनेमो का आवश्यकता से कम चार्ज करने का वारण बताइए।

उत्तर—(१) फैन वोल्ट का ढीला होना।

(२) डायनेमो ब्रुश स्प्रिंग टैंशन कमजोर होना।

(३) कार्बन ब्रुशों की सीट सही न होना।



- (४) कम्प्यूटेटर का मैला होना ।
- (५) चार्जिंग सर्किट में अधिक रैजिस्टेंस होना ।
- (६) सैगमेंटों पर आर्मेचर लूपों का ढीला होना ।
- (७) बैट्री का टर्मिनल ढीला होना इत्यादि ।

प्रश्न—डायनेमो आवश्यकता से अधिक चार्ज करता है, कारण बताइए ।

उत्तर—(१) रेगुलेटर का एडजस्टमेंट सही न होना ।

(२) बैट्री का अधिक गरम हो जाना ।

(३) फील्ड वाइंडिंग में शार्ट सर्किट हो जाना ।

(४) बैट्री के सैल शार्ट हो जाना इत्यादि ।

उपर्युक्त खराबियों में से जो भी खराबी हो उसे ठीक कर लेना चाहिए । यदि डायनेमो चार्ज न करे तो इन्जन तो चलता रहेगा परन्तु बैट्री शीघ्र ही डिस्चार्ज हो जायगी, अतः उपरोक्त खराबियों की देखभाल शीघ्र ही कर लेनी चाहिए ।

कम्प्यूटेटर का मैला हो जाना, फैन बेल्ट का ढीला हो जाना, ब्रुशों का कम्प्यूटेटर में सही न बैठना तथा किसी टर्मिनल का ढीला हो जाना इत्यादि ये खराबियाँ अधिकतर हुआ करती हैं । कम्प्यूटेटर को रेगमार से रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए और ब्रुशों को हाथ से दबा देना चाहिए । वोल्टेज रेगुलेटर व डायनेमो के टर्मिनलों को खोलकर साफ करके सही फिट कर देना चाहिए ।


## सैल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर

### परिचय

वास्तव में डायनेमो और सैल्फ स्टार्टर मोटर की बनावट में कोई अन्तर नहीं है, केवल पुर्जों की बनावट में अन्तर होता है किन्तु इनका कार्य एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है । डायनेमो बिजली को उत्पन्न करता है और स्टार्टर उस बिजली को खर्च करता है, अर्थात् डायनेमो मैकेनिकल शक्ति द्वारा चलकर इलेक्ट्रिकल शक्ति उत्पन्न करता है और स्टार्टर इलेक्ट्रिकल शक्ति द्वारा चलकर मैकेनिकल शक्ति को उत्पन्न करता है जोकि स्टार्ट करते समय इन्जन की क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए प्रयोग की जाती है । इसमें केवल वाइंडिंग की रचना अलग प्रकार की होती है । डायनेमो का आर्मेचर लाइन्स ऑफ-फोर्स को काट कर करेन्ट लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर घूमता है । डायनेमो का ब्रुश कम्प्यूटेटर से करेन्ट लेकर बैट्री को भेजता है किन्तु स्टार्टर के ब्रुश बैट्री से करेन्ट लेकर कम्प्यूटेटर व फील्ड क्वायलों को देते हैं । डायनेमो की शक्ति से फैन बेल्ट द्वारा घूमकर करेन्ट उत्पन्न करता है जबकि स्टार्टर बैट्री के करेन्ट की ताकत से चलकर स्टार्ट करते समय फ्लाई व्हील द्वारा इन्जन को घुमाता है । इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टर और डायनेमो का कार्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है ।




स्टार्टर सर्किट के पुर्जे—इस सर्किट में बैट्री, स्विच और स्टार्टर ये तीन मुख्य भाग हैं जोकि चित्र २३ में दिखाये गए हैं। बैट्री का करेन्ट स्टार्टर मोटर तक पहुंचाने के प्रबन्ध को स्टार्टर मोटर सर्किट कहते हैं।




चित्र २३ सैल्फ स्टार्टर सर्किट

चित्र २३ के अनुसार बैट्री का निगेटिव टर्मिनल चैसिस के साथ अर्थ हो जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार निकल कर सोलीनॉयड स्विच (२) के अन्दर होते हुए एम्पियर मोटर (३) के टर्मिनल पर जुड़ा रहता है और उसी टर्मिनल पर से एक पतला तार निकल कर होल्डिंग क्वायल (५) पर जुड़ता है और क्वायल का दूसरा तार वांडी के साथ अर्थ रहता है। यह क्वायल आयरन कोर के बाहर लपेटा हुआ होता है जिससे कि क्वायल में करेन्ट आने पर यह आयरन कोर इलेक्ट्रो-मैग्नेट बन जाता है, लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बन पाता है जबकि इसका सर्किट पूरा हो जाय। इसलिए जिस समय इन्जन स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन दबाया जाता है तो इसका सर्किट पूरा हो जाता है इसलिए वह इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर अपने कन्डक्टर द्वारा A और B दोनों प्वाइंटों को मिला देता है जिससे बैट्री का करेन्ट स्टार्टर में पहुंच कर स्टार्टर घूमने लगता है। इस प्रबन्ध को सोलीनॉयड स्विच सिस्टम कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्टार्टरों में ओवर रनिंग क्लच ड्राइव सिस्टम होता है। इस सिस्टम में सोलीनॉयड स्विच नहीं होता बल्कि स्टार्टर के ऊपर ही एक स्विच लगा होता है जो स्टार्टर पैडिल दबाने से ऑन होता है (देखिए चित्र २६ का ४) क्योंकि इस शिफ्ट लीवर के ऊपर वाले सिरे का सम्बन्ध स्टार्टर पैडिल के साथ और निचले सिरे का सम्बन्ध बैन्डेक्स पिनियन ग्रस्ट वेयरिंग के साथ रहता है जोकि बैन्डेक्स पिनियन को फलाई व्हील के रिंग गेयर के साथ मिलाता है।





चित्र २४ सैलफ स्टार्टर के फोल्ड मैग्नेटों में परस्पर क्रिया



चित्र २५ सैलफ स्टार्टर मोटर के पुर्जों


१. बैन्डेक्स शाफ्ट २. बैन्डेक्स पिनियन ३. पिनियन कॉलर ४. बैन्डेक्स शाफ्ट ग्रेंड ५. ग्रेंड कॉलर ६. पिनियन हार्जसिंग ७. ग्रेंड कॉलर सिग्ना ८. टर्मिनल ९. पिनियन रिटिंग सिग्ना १०. स्विच फार्क ११. फोल्ड वाईडिंग १२ से १६ सॉलिनाइड स्विच ऐसेम्बली २०. एन्ड कवर बुचा २१. कॉम्प्यूटेड २२. आरमेचर आयरन कोर २३. बैन्डेक्स शाफ्ट बुचा

**बैन्डेक्स ड्राइव**—स्टार्टर तथा डायनेमो के पुर्जों में कोई अन्तर नहीं होता, केवल कार्य में अन्तर है जैसाकि पीछे बताया जा चुका है। स्टार्टर के मैकेनिकल कार्य करने वाले पुर्जों का विवरण यहां दिया जा रहा है।

आर्मेचर शाफ्ट के अगले भाग पर बैन्डेक्स शाफ्ट फिट रहती है जिसके ऊपर बैन्डेक्स पिनियन चढ़ी हुई होती है। इस शाफ्ट के ऊपर किसी-किसी सिस्टम में सप्लेन बने होते हैं और किसी सिस्टम में तीन लहरों वाली चूड़ियां बनी होती हैं। जब आर्मेचर घूमता है तो बैन्डेक्स पिनियन इन चूड़ियों के ऊपर घूमते हुए फलाई व्हील के दन्दों में जा मिलता है और इन्जन स्टार्ट हो जाने पर उसकी चाल इससे अधिक हो जाती है। ओवर रनिंग ड्राइव क्लच में बैन्डेक्स शाफ्ट के ऊपर व बैन्डेक्स पिनियन के अन्दर सप्लेन बने होते हैं। इसलिए जब सैलफ स्टार्टर पैडिल को दबाया जाता



है तो शिफ्ट लीवर द्वारा वैन्डेक्स पिनिन को घकेल कर फलाई व्हील के दन्दों के साथ मिलाया जाता है और पैडिल छोड़ने के साथ ही पिनिन भी वापस जाती है।



चित्र २६ सेल्फ स्टार्टर सर्किट

स्टार्टर की मुख्य खराबियां व मरम्मत—स्टार्टर में निम्नलिखित तीन प्रकार की खराबियां हुआ करती हैं जिनमें इलैक्ट्रिकल व मैकेनिकल दोनों ही सम्मिलित हैं।

प्रश्न—स्टार्टर घूमता नहीं है।

उत्तर—(१) बैट्री टर्मिनलों का ढीला या मैला होना।

(२) बैट्री कमजोर होना या किसी एक सेल का डैड हो जाना।

(३) सोलिनॉयड स्विच का काम न करना।

(४) ओपेन सर्किट हो जाना।


प्रश्न—स्टार्टर घूमता है किन्तु इन्जन को नहीं घुमा सकता है।

उत्तर—(१) बैट्री का कमजोर होना या टर्मिनलों का ढीला व मैला होना।



(२) कम्प्यूटेटर का मैला होना ।


(३) ब्रुशों का कम्प्यूटेटर पर सही न बैठना या घिसकर छोटा हो जाना या कम्प्यूटेटर का शार्ट सर्किट होना ।



चित्र २७ स्टार्टर ड्राविंग

१ फ्लाईव्हील रिय बेयर

२ स्टार्टर बेन्डेक्स पिनियन



चित्र २८ सैल्फ स्टार्टर कम्प्यूटेटर की सफाई

(४) फील्ड वाइंडिंगों में शार्ट सर्किट हो जाना ।

(५) कान्टैक्ट प्वाइंट का मैला हो जाना ।


(६) बेयरिंग ढीले हो जाने के कारण आर्मेचर का आयरन कोरों के साथ लगातार शार्ट सर्किट करना ।

(७) फील्ड वाइंडिंगों में सील ग्रा जाने या तेल में भीग जाने के कारण क्वायल का इन्सुलेशन कमजोर हो जाना इत्यादि ।

प्रश्न—बैन्डेक्स पिनियन का काम न करने के कारण बताइए ।


उत्तर—(१) बैन्डेक्स थ्रोडों में मैल भर जाना या कोई कंकड़ फंस जाना ।





चित्र २६ सैल्फ स्टार्टर एण्ड कवर

- (२) बैन्डेक्स स्प्रिंग का टूट जाना या कमजोर हो जाना ।  
 (३) दन्दों का घिस जाना इत्यादि ।




चित्र ३० सैल्फ स्टार्टर बाडी व फील्ड क्वायल

### फंसी हुई बैन्डेक्स पिनियन निकालना

कभी-कभी जब सैल्फ लगाते हैं तो बैन्डेक्स पिनियन वापस नहीं लौटती; बल्कि फ्लाई-व्हील के साथ ही अटक जाती है। ऐसी दशा में तुरन्त इन्जन को बन्द कर देना चाहिए और स्टार्टर को खोलकर बाहर निकाल लेना चाहिए। बाहर निकालने के बाद यह जांच करनी चाहिए कि यह क्यों फंसी है। यह अधिकतर तभी फंसती है जब कि ग्रेड या सप्लेनों में मेल भरी हुई हो। इनको अच्छी तरह धोकर साफ करने के बाद ही स्टार्टर को वापस फिट करना चाहिए।





चित्र ३१ बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टर मोटर के पुर्जे

## लाइटिंग और हार्न सर्किट

### लाइटिंग सर्किट

मोटर गाड़ी किसी भी टाइप की हो, उसमें प्रकाश का सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ विशेष प्रकार की ऑटोमोबाइल या ट्रैक्टर, क्रैन तथा डीजल इंजन की गाड़ियों को बिना बिजली के ही स्टार्ट किया जा सकता है किन्तु उनमें स्टार्टर चलाने, हॉर्न बजाने तथा प्रकाश के प्रबन्ध के लिए बैट्री और डायनेमो अवश्य लगा होता है। मोटर गाड़ी तथा ट्रैक्टर में छोटे-बड़े कई साइजों के बल्ब प्रयुक्त होते हैं किन्तु वोल्टेज सबका उतना ही होता है जितने वोल्टेज की बैट्री उस गाड़ी में फिट हो।


जिस ट्रैक्टर में १२ वोल्ट की बैट्री फिट हो उसमें २४ वोल्ट के बल्ब फिट किये जाएं तो वे नहीं जलेंगे अर्थात् प्रकाश नहीं देंगे। इसके विपरीत यदि मोटर में २४ वोल्ट की बैट्री है और उस पर १२ वोल्ट के बल्ब लगाए जाएं तो वे स्विच ऑन करते ही तुरन्त फ्यूज हो जायेंगे। यही दशा दूसरे इक्विपमेंट की भी होती है।

वास्तव में जिस सर्किट द्वारा बत्ती जलती है उसी को लाइट सर्किट में सम्मिलित माना जाता है, किन्तु पहले चित्र २३ में बैट्री स्टार्टर तथा एम्पीयर मोटर भी इसलिए दिखाये गए हैं कि लाइन का पता चल सके। शेष सर्किटों का विवरण चित्र ३२ में दिया गया है।

चित्र ३२ में लाइटिंग सर्किट का एक वनावटो नमूना दिखाया गया है। वास्तव में प्रत्येक मेकर की वायरिंग में कुछ-न-कुछ अन्तर पाया जाता है किन्तु ध्यान से देखा जाय तो ढंग यही है। इसके अतिरिक्त किसी में बैट्री का निगेटिव अर्थ और पॉजिटिव लाइन और किसी में इसके विपरीत, जैसाकि चित्र ३२ में दिखाया गया है, रहता है। प्रत्येक मेकर की वायरिंग में सर्किट ब्रेकर A और डिपर स्विच B अवश्य मिलेंगे जोकि चित्र ३२ में दिखाये गए हैं। जिसमें सर्किट ब्रेकर न हो उसमें फ्यूज अवश्य होगा। यदि शार्ट सर्किट हो जाय तो समस्त फ्यूज बारीक लैड वायर के होते हैं और सर्किट में अधिक करेन्ट आते ही पिघल कर टूट जाते हैं। यही काम सर्किट ब्रेकर भी करता है। अर्थात् जब शार्ट हो जाता है तो इसके प्वाइंट खुल जाते हैं जिससे कि आगे को बिजली का सर्किट टूट जाता है



और ऐसी दशा में यह आवाज करने लगता है जिससे ड्राइवर को मालूम हो जाता है कि कहीं पर शार्ट सर्किट हो गया है।



चित्र ३२ टैंकर इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम


१. हेड लैम्प २. जनरेटर ३. C.T.-5 स्टार्टर मोटर  
४. P.P 115 जनरेटर रेगुलेटर ५. बेली ६. हॉर्न  
७. होर्न प्लग ८. रजिस्टर ९. प्लग कनेक्टर १०. टर्मिनल  
ब्लॉक १०. हॉर्न बटन १२. फेन्डर लैम्प १३. डैश लैम्प  
स्विच १४. रिपार लैम्प स्विच १५. फ्युज गेज १६. होर्न  
प्लग प्लग यूनिट १७. बेल लैम्प १८. होर्न प्लग  
स्विच १९. हेड प्रोर फेन्डर लैम्प स्विच २०. एम्पायर  
मोटर २१. फ्युज गेज स्विच २२. इलेक्ट्रिक शार्ट सेट  
स्विच

**डिपर स्विच**—वास्तव में हेड लैम्प के बल्ब डबल फिलामेंट के होते हैं इसी-लिए हेड लैम्प पर एक के बजाय दो तार जाते हैं। रात्रि के समय जब आगे से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो तो हेड लैम्पों का एक-एक फिलामेंट बुझा दिया जाता है ताकि अगले ड्राइवर की आंखों में चकाचौंध न हो। लाइट स्विच से डिपर स्विच तक एक ही तार जाता है और डिपर स्विच से दो भाग हो जाते हैं जोकि प्रत्येक फिलामेंट से कनेक्टेड होते हैं। वह डिपर स्विच ड्राइवर के पैरों के सामने फुट बोर्ड पर फिट रहता है और पैर से दबाने पर काम करता है।

**हेड लैम्प का एडजस्टमेंट**—हेड लैम्प का रिंग ब्लाक खोलकर देखें तो अन्दर की तरफ चार स्कू दिखाई देते हैं जिन पर स्कू द्वारा रिफ्लेक्टर फिट रहता है। इन स्कूओं को कसने व ढीला करने से लाइट एडजस्ट की जाती है। एक सार (समतल) सड़क पर गाड़ी खड़ी करके हेड लाइट का प्रकाश रेडिएटर से ठीक २५ फीट पर पड़ना चाहिए और दोनों हेड लाइटों का प्रकाश २५ फीट दूरी पर जाकर एक हो जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए पहले ही गाड़ी को किसी दीवार से २५ फीट की दूरी पर खड़ा कर लेना चाहिए।

**लाइट सर्किट में खराबियां**—अगर वायरिंग डायग्राम समझ में आ जाय तो लाइटिंग सर्किट की खराबियां आसानी से समझ में आ जाती हैं। उदाहरण के






चित्र ३३ हेड लैम्प के भाग

- (a) हेड लैम्प एसेम्बली १ रिफ्लेक्टर २ लैन्स  
 ३ डबल फिलामेंट बल्ब ४ गैसकिट ५ ट्रीम रिंग  
 ६ बाडी ७. सॉकिट ८ डिप्पर स्विच के लिए तार  
 (b) बल्ब और सॉकिट एसेम्बली १ सिंगल कन्टेक्टर  
 सॉकिट २ डबल कन्टेक्टर टाइप बल्ब सॉकिट

लिए यदि एक हेड लैम्प न जल रहा हो तो समझना चाहिए कि जंक्शन बॉक्स में या उससे आगे की कोई खराबी है क्योंकि वहां तक दोनों का एक ही तार होता है।

लाइट न जलने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे :—

(क) बैट्री कनेक्शन का ढीला होना।



चित्र ३४ हेड लैम्प स्विच



(ख) फ्यूज का जल जाना ।

(ग) लाइट स्विच का डिफेक्टिव होना । कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइट तो जलती है परन्तु भटका लगने पर स्वयं बुझ जाती है । इसके कारण अधिकतर दो ही होते हैं । पहला—किसी कनेक्शन या बल्ब का ढीला होना और दूसरा शार्ट सर्किट हो जाना ।

**इलैक्ट्रिक हॉर्न**—मोटर गाड़ियों में तीन प्रकार के हॉर्न प्रयुक्त होते हैं—मैकेनिकल हॉर्न, वाल्व हॉर्न और इलैक्ट्रिकल हॉर्न । मैकेनिकल और वाल्व हॉर्न से तो सब परिचित हैं । यहां इलैक्ट्रिकल हॉर्न के सम्बन्ध में लिखा जाता है ।

इलैक्ट्रिकल हॉर्न दो प्रकार के होते हैं—आर्मचर टाइप और डायफ्राम टाइप । इनमें से आर्मचर टाइप हॉर्न की बनावट लगभग स्टार्टर मोटर की बनावट से मिलती-जुलती है क्योंकि यह भी एक प्रकार की छोटी इलैक्ट्रिक मोटर है । इसका मैकेनिकल भाग जोकि आर्मचर शाफ्ट के अगले सिरे पर फिट रहता है, पर एक पतली-सी डायफ्राम प्लेट फिट रहती है । जब आर्मचर घूमता है तो यह प्लेट उससे टकरा कर आवाज करती है । इस प्रकार के बड़े-बड़े हॉर्न बड़े टैंकों, कारखानों और शहरों में लगे होते हैं ।

मोटर गाड़ियों में अधिकतर डायफ्राम टाइप हॉर्न प्रयुक्त होते हैं । यदि बहुत तेज आवाज वाला हॉर्न बनाना हो तो दो हॉर्नों को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिसको डबल हॉर्न कहते हैं । ऐसे हॉर्न अधिकतर कारों में प्रयुक्त होते हैं और इनमें एक कट-आउट तथा एक कण्डैन्सर और लगाना पड़ता है । ये दोनों हॉर्न के साथ आते हैं । यह हॉर्न कई कम्पनियों के बने हुए विकते हैं । इन सबका इलैक्ट्रिक सिस्टम एक जैसा होता है ।

**हॉर्न का एडजस्टमेंट**—डायफ्राम टाइप हॉर्न पर से आवाज तभी आ सकती है जबकि उसका एडजस्टमेंट सही हो । वास्तव में इसके अन्दर एक ऑयरन कोर होता है जिसके ऊपर क्वायल लपेटी हुई होती है । जब क्वायल में करेंट का सर्किट बनता है तो यह ऑयरन कोर इलैक्ट्रो-मैग्नेट बनकर डायफ्राम प्लेट को अपनी तरफ खींचता है, किन्तु इतने में कन्टैक्ट ब्रेकर प्वाइंट खुल जाते हैं जिसके कारण सर्किट टूट जाने पर प्लेट वापिस आ जाती है । इतने समय में फिर से प्वाइंट जुड़ जाते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि कान्टैक्ट ब्रेकर की सहायता से ऑयरन कोर डायफ्राम प्लेट को हिलाता रहता है । इस कम्पन के कारण हॉर्न में से आवाज निकलती है ।

इस टाइप के हॉर्न की डायफ्राम प्लेट व मैग्नेट के बीच की दूरी एडजस्ट करनी पड़ती है । जिस स्थान पर ठीक आवाज आने लगे वहीं पर छोड़ दिया जाता है ।



२

# कम्बश्चन इंजन के स्टेशनरी व स्रुविंग पार्ट्स

## स्टेशनरी पार्ट्स


स्टेशनरी अर्थात् चाल न करने वाले पुर्जे बाहर से ही नजर आते हैं। ये स्टेशनरी पार्ट्स गिनती में चार होते हैं—सिलैण्डर हैड, सिलैण्डर ब्लाक, क्रैंक केस और आयल पम्प। क्रैंक केस तथा सिलैण्डर ब्लाक एक साथ ढले हुए होते हैं अतः इनकी संख्या तीन ही रह जाती है।

## सिलैण्डर हैड

यह एक प्रकार से सिलैण्डरों का ढक्कन है। सिलैण्डर हैड दो प्रकार के होते हैं—डिटचेबल अर्थात् अलग किये जाने योग्य व नानडिटचेबल अर्थात् अलग नहीं किये जाने योग्य। दूसरे प्रकार के हैड में डि-कार्बोनाइज करने में असुविधा रहती थी क्योंकि यह ब्लाक के साथ ही ढला हुआ रहता है। आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजनों में डिटचेबल हैड ही रखा जाता है जिसे आसानी से खोलकर अलग किया जा सकता है। चित्र 35 में I टाइप इंजन का डिटचेबल हैड दिखाया गया है।

इंजन चाहे किसी भी टाइप का हो उसका सिलैण्डर हैड कास्ट आयरन या एलमोनियम एलॉय का ढला हुआ मिलेगा किन्तु ऑटोमोबाइल इंजन के सिलैण्डर हैड की बनावट व ढलाई बड़ी अजीब-सी होती है। यह आसान काम नहीं है। इसके बीच में छोटे-छोटे छेद बने होते हैं जिनको वाटर जैकेट कहते हैं। ये छेद एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं और इनमें पानी दौरा करता रहता है। ये हैड सिलैण्डर ब्लाक के ऊपर नट-बोल्टों द्वारा कस दिए जाते हैं और दोनों के बीच में ऐस्वेस्टास का गैसकिट दे दिया जाता है ताकि पानी तथा गैस इस जोड़ से लीक न करने पावे। सिलैण्डर हैड के नटों को भी नम्बरवार कसा जाता है। यदि इसके विपरीत कसा जाय तो गैसकिट खराब हो जाने का भय रहता है। हैड खोलते समय भी हैड के नटों को नम्बरवार खोलना चाहिए। कसते या खोलते समय पहले बीच के स्टडों से शुरू करके फिर दाएं-बाएं से स्टडों पर आना चाहिए।





चित्र ३५ सिलेण्डर हैड

१. डायनेमो ब्रेकिट २. इन्जेक्टर स्टड ३. इन्जेक्टर फिट होने की जगह ४ इनलेट पैसेज ५. इनलेट मेनी फोल्ड स्टड ६. वाल्व गाइड ७. रौकर आर्म ब्रेकिट स्टड ८. सिलेण्डर हैड स्टड हैड ९. पुशरॉड के लिए होल १०. सिलेण्डर हैड रैसिस ११. वाटर जैकिट आउट लेट १२. आई बोल्ट के लिए चूड़ीदार होल


## सिलेण्डर ब्लाक व क्रैंक केस

प्रत्येक इञ्जन का सिलेण्डर ब्लाक कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बीच में सिलेण्डर कटे हुए होते हैं और सिलेण्डर की बगलों में हैड की ही तरह वाटर जैकिट बने होते हैं जिनमें पानी दौरा करता है। हैड और ब्लाक के वाटर जैकिट आपस में सम्बन्धित होते हैं। सिलेण्डर ब्लाक दो तरह के होते हैं। जिस ब्लाक में एक ही सिलेण्डर होता है उसे सिंगल सिलेण्डर और जिसमें एक से अधिक सिलेण्डर बने हों उसे मल्टीपल सिलेण्डर ब्लाक कहते हैं। जिस ब्लाक में तमाम सिलेण्डर एक ही लाइन में बने हों, उसे स्ट्रेट (सीधा) टाइप और जिसमें 90 या 60 डिग्री कोण पर दो तरफा सिलेण्डर बने हों उसे V टाइप ब्लाक कहते हैं। V टाइप इञ्जन के सिलेण्डर ब्लाक पर एक के बजाय दो सिलेण्डर हैड लगाने पड़ते हैं।

## क्रैंक केस

सिलेण्डर ब्लाक का निचला भाग क्रैंक केस कहलाता है जोकि सिलेण्डर ब्लाक के साथ ही ढला हुआ होता है और कुछ चौड़ा बना होता है। क्रैंक केस के अन्दर मेन जनरल बेयरिंगों द्वारा क्रैंक शाफ्ट फिट रहती है जैसा कि चित्र 36 में दिखाया गया है।






चित्र ३६ सिलिण्डर ब्लॉक

१. सिलिण्डर ब्लॉक २. सिलिण्डर लाइनर ३. सिलिण्डर हैड स्टड ४. चूड़ीदार होल ५. कम्प्रेशन रिलीज हैण्डल को फिट करने की जगह ६. लुब्रिकेशन आयल इनलेट ७. लुब्रिकेशन आयल आउटलेट ८. फाल्टू आयल बाहर निकलने की जगह ९. आयल फिल्टर फिट होने की जगह १०. मोबिल आयल डालने की जगह ११. ओपनिंग १२. माउंटिंग पैड १३. लुब्रिकेटिंग आयल लाइन १४. आइडिल पिन १५. लुब्रिकेटिंग आयल पम्प इनलेट १६. ब्रीदर माउन्टिंग पैड १७. रीकर आर्म को तेल जाने का मार्ग १८. वाटर पम्प फिट होने की जगह

### आयल पम्प

इसको आयल-पैन भी कहते हैं। यह स्टील की चादर या एलमोनियम की बनी होती है और क्रैंक केम के साथ नट बोल्टों द्वारा फिट की हुई रहती है। यह सम्प एक प्रकार से क्रैंक केम के डक्कन का काम करता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्दर इंजन





चित्र ३७ सिलिण्डर लाइनर

आयल भरा जाता है जोकि पम्प द्वारा इन्जन के अन्दर चाल करने वाले प्रत्येक पुर्जे में पहुंचता है (देखिए चित्र 60)। क्रैंक केस के साथ जोड़ते समय जोड़ के बीच में कार्क शीट का गैसकिट दे दिया जाता है ताकि आयल लीक न करने पावे।

## इन्जन के मूविंग पार्ट्स

### परिचय

चाल करने वाले पुर्जे, जिनके चलने से इंजन शक्ति उत्पन्न करता है, मूविंग पार्ट्स कहलाते हैं। चाल की दिशा के आधार पर इन पुर्जों को दो भागों में बांटा गया है।

(क) ऊपर-नीचे अर्थात् खड़ी चाल करने वाले पुर्जे (Reciprocating parts) जिनमें पिस्टन, इन्जन वाल्व और कनैक्टिंग रॉड सम्मिलित हैं।

(ख) गोलाई में घूमने वाले या गोल चाल करने वाले (Rotating parts) जिनमें क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट और पम्प डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि चलाने वाली शाफ्टें सम्मिलित हैं।


उपरोक्त छह पुर्जे मुख्य हैं जिनके सहायक सैकड़ों पुर्जे होते हैं। इन सबका विवरण इस पाठ में दिया जा रहा है।

### पिस्टन

यह इन्जन का महत्वपूर्ण पुर्जा है जो सिलिंडर बोर के अन्दर तमाम पुर्जों से अधिक तेज गति से चाल करता है और अधिक-से-अधिक गरमी सहन करता है। पिस्टन के मुख्य कार्य निम्न हैं—

(१) यह गरमी से उत्पन्न शक्ति को मैकेनिकल शक्ति में बदल देता है।





चित्र ३८ पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड एसेम्बली

१. पिस्टन रिंग ग्रूव २. पिस्टन पिन ३. कनेक्टिंग रॉड  
४. बिग एंड बेयरिंग

(२) कनेक्टिंग रॉड की भोंक सम्भाले रहता है।

(३) कम्बश्चन चैम्बर में उत्पन्न होने वाली बहुत अधिक गरमी को निकालता रहता है।

**पिस्टन की बनावट**—देखने में पिस्टन एक खुले मुंह के डिब्बे की तरह होता है लेकिन इसकी मोटाई व अन्दर का व्यास बहुत ही सही नाप-तोल का बना होता है। यह कास्टिंग तरीके से बनाया जाता है (ढुवां धातु का होता है)। इसके ऊपर की सतह बड़ी चिकनी और पालिशदार होती है। इसके ऊपर हैड की तरफ रिंग चढ़ाने के लिए तीन या चार ग्रूव बने होते हैं। पिस्टन भी बहुत प्रकार के होते हैं—

(क) बनाने में प्रयोग होने वाली धातु के आधार पर—(i) हाईग्रेड कास्ट आयरन, (ii) सेमी-स्टील और (iii) अल्युमिनियम एलॉय।

(ख) हैड की बनावट के आधार पर—फ्लैट हैड, क्राउन हैड, वेवेल हैड और कानकेव हैड।


(ग) स्कर्ट की बनावट के आधार पर—सॉलिड (ठोस) स्प्लिट।

(घ) रिंगों की संख्या के आधार पर—दो, तीन या चार रिंग टाइप।

(च) क्लियरेंस के आधार पर—वर्टिकल व कान्स्टेंट।

(छ) रिइन्फोर्समेंट के आधार पर—सिंगल, डबल या वाइड स्ट्रट।





चित्र ३६ पिस्टनों की किस्में

१. फ्लैट हैड पिस्टन २. क्राउन हैड पिस्टन  
३. बेवेल हैड टाइप पिस्टन ४. कान्केव टाइप हैड

(ज) गजनपिन की फिटिंग के आधार पर—स्टेशनरी या ऐंकर, सेमी-फ्लोटिंग और फुल-फ्लोटिंग ।

(झ) स्लॉट की बनावट के आधार पर—I टाइप व T टाइप इत्यादि ।

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलग-अलग मेकरो की गाड़ियों के इन्जन में विभिन्न प्रकार के पिस्टन होते हैं ।

यह उस इन्जन व सिलेंडर की बनावट आदि बातों को दृष्टि में रखते हुए डिजाइन किये जाते हैं ।

अच्छा पिस्टन वही कहलाता है जो अधिक-से-अधिक गरमी पड़ने पर भी कम-से-कम फैले ताकि क्लियरेन्स सही रह सके । गरमी द्वारा प्रत्येक घातु फैलती है, अतः पिस्टनों के आकार का बढ़ जाना स्वाभाविक ही है । चित्र नं० ३६, ४० में दिखाए अनुसार पिस्टन के प्रत्येक भाग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है । इसी कारण से पिस्टन की बनावट भी कुछ टेपर होती है और कुछ पिस्टन पहलदार बने होते हैं जिनके केवल दो ही साइड सिलेंडर की दीवार को पकड़ते हैं । अलमोनियम के पिस्टन पर खड़ा या तिरछा एक खांचा कटा होता है ताकि फैलने पर यह सिलेंडर के अन्दर जाम न होने पावे ।



## पिस्टन की धातु


पहले बताया जा चुका है कि पिस्टन बनाने में तीन तरह की धातुएं प्रयोग की जाती हैं। पिस्टन बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि यह अधिक-से-अधिक हल्का रहे, लेकिन इतना कमजोर भी न हो कि धमाके के समय टूट जाय। पिस्टन की लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई सिलेंडर के व्यास और स्ट्रोक की लम्बाई के आधार पर निश्चित होती है और स्ट्रोक की लम्बाई पिस्टन की मोटाई से २५ से ४० प्रतिशत तक अधिक होती है। दो इंच से लेकर ढाई इंच तक के मोटे पिस्टन क्राउन की मोटाई  $\frac{3}{8}$  इंच होती है और ढाई इंच से चार इंच तक के मोटे पिस्टन क्राउन की मोटाई  $\frac{1}{2}$  इंच होती है। पिस्टन क्राउन की मोटाई नीचे दिये फारमूले से ज्ञात की जाती है।

$$t = \frac{1}{32} (D + 3) \text{ इंच जबकि}$$

$t$  = क्राउन की मोटाई

$D$  = पिस्टन की मोटाई इंचों में।

पिस्टन पिन की मोटाई पिस्टन की मोटाई की  $\frac{1}{8}$  से लेकर  $\frac{1}{4}$  तक होती है।



चित्र ४० पिस्टन के भाग

१. पिस्टन स्कर्ट २. रिंग बेल्ट ३. क्राउन ४. कन्केविटी
५. रिब ६. व ७. पिस्टन रिंग गूव ८. पिस्टन रिंग
- ओपनिंग ९. लॉकर रिंग गूव १०. बॉस ११. बॉटम
१२. आयल पैसेज १३. स्कर्ट १४. रिंग गूव

## कास्ट आयरन पिस्टन

इसकी मोटाई तथा लम्बाई लगभग बराबर ही होती है। यह पिस्टन अलमो-नियम पिस्टन की अपेक्षा कम फैलता है। इसलिए बोर तथा पिस्टन के मध्य



$\frac{3}{8}$ " या  $0.001$ " प्रति इंच डायमीटर पर फासला रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि पिस्टन ३ इंच मोटा हो तो  $\frac{3}{8}$ " ( $0.003$ ") फासला रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि पिस्टन ३ इंच मोटा हो तो  $1.000$  ( $0.003$  इंच) फासला रखा जायगा; किन्तु रिंग ग्रूव के समीप यह फासला दुगुना रखा जाता है क्योंकि पिस्टन हैड पर अधिक गरमी पड़ती है।

### अलमोनियम पिस्टन

अलमोनियम बहुत हल्की व मुलायम धातु होती है। मजबूती लाने के लिए इसमें दूसरी धातुएं मिला दी जाती हैं और इस प्रकार अलमोनियम एलॉय तैयार कर लिए जाते हैं। R.R. एलॉय नं० ५३ व ५६ पिस्टन बनाने में बहुत प्रयुक्त होती हैं। अलमोनियम एलॉय पिस्टन हल्का होता है और अच्छा समझा जाता है। इसमें यही कमी है कि कास्ट आयरन पिस्टन की अपेक्षा यह अधिक फैलता है। इसलिए सिलेंडर बोर की दीवार व पिस्टन के बीच में कास्ट आयरन पिस्टन की अपेक्षा अधिक फासला रखना पड़ता है। प्लेन टाइप अलमोनियम पिस्टन जोकि कास्ट आयरन सिलेंडर के अन्दर चाल करता है, में प्रति इंच व्यास पर  $\frac{3}{8}$ " ( $0.002$ ") फासला रखा जाता है जोकि पिस्टन ग्रूव से नीचे नापा जाता है। पिस्टन ग्रूव के ऊंचे भाग को लैंड कहते हैं। सबसे ऊपर के लैंड व बोर के मध्य  $\frac{1}{8}$ " और दूसरे व तीसरे में  $\frac{1}{8}$ " फासला रहता है।

गरमी द्वारा होने वाले फैलाव को दृष्टि में रखते हुए ये कई प्रकार के बनाये जाते हैं जैसे—टेपर, टी-स्लाट, आई-स्लाट आदि (देखिये चित्र ३६) ताकि फैलाव की पूर्ति इन खांचों द्वारा हो जाय। अलमोनियम पिस्टन बुशिंग में मेटल बुश फिट करने की आवश्यकता नहीं है।

अलमोनियम पिस्टन की बनावट, कास्ट आयरन पिस्टन की तरह गोल न रहकर कुछ टेपर बनी होती है। इसलिए ठण्डी दशा में इसका कुछ ही भाग सिलेंडर की दीवार को छूता है। जैसे-जैसे इंजन गरम होता जाता है तो पिस्टन का अर्स्टिंग भाग पूरा पकड़ लेता है और वाद में स्लॉट भी भर जाता है। इस नमूने के पिस्टन पर गजन पिन होल से ऊपर तीन रिंग ग्रूव बने होते हैं और सबसे नीचे वाले ग्रूव से कुछ नीचे एक ढलवां खांचा बना होता है जिसके द्वारा पिस्टन स्कर्ट अलहदा-सा दिखाई देता है। इसके द्वारा इंजन ऑयल ऊपर पिस्टन हैड की तरफ नहीं चढ़ सकता।

### स्टील पिस्टन

कास्ट आयरन तथा अलमोनियम एलॉय के अतिरिक्त हल्की स्टील एलॉय के भी पिस्टन बनते हैं जोकि अलमोनियम पिस्टन की तरह ही हल्के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। ये बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए आम मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त नहीं होते बल्कि केवल रेसिंग कारों में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे लिंकन जोफर इंजन में जोकि फोर्ड ने बनाया है। ऐसे पिस्टन कॉपर स्टील एलॉय से बनाये जाते हैं। इसके स्कर्ट की मोटाई  $0.035$ ", क्राउन की मोटाई  $0.010$ " होती है। यह पिस्टन




कास्ट आयरन से भी अधिक तापमान सहन कर सकता है जबकि उससे बहुत हल्का होता है। एक  $2\frac{3}{4}$ " मोटे पिस्टन का भार केवल ११ औंस होता है जबकि इतने ही मोटे अलमोनियम पिस्टन का भार १२ औंस होता है। इस पिस्टन और बोर की दीवार के मध्य कास्ट आयरन पिस्टन के ही समान कम फासला रखा जाता है क्योंकि यह अलमोनियम से कम फैलता है। स्टील पिस्टन में यह धातुएं मिलाई जाती हैं।

कार्बन	१.३५	से	१.७०	प्रतिशत तक
तांबा	२.५०	से	३.००	"
मैगनीज	०.६०	से	१.००	"
सिलिकॉन	०.१	से	१.३०	"
क्रोमियम	०.१५	से	०.२०	"
शेष	आयरन			

इन सब धातुओं को मिलाकर गलाया जाता है और लगभग ८ पिस्टन एक ही सांचे में ढाले जाते हैं जिन्हें बाद में आरी से काटकर अलग कर दिया जाता है और मशीन पर साइज सही कर लिया जाता है। ऐसे पिस्टन को सेमी-स्टील पिस्टन या काटर-स्टील पिस्टन भी कहते हैं जोकि पतले होने के कारण हल्के होते हैं और कुछ लचक भी इनमें होती है। इसलिए सदा सिलेंडर की दीवार से मिले रहते हैं।

## पिस्टन रिंग

रिंग छल्ले या अंगूठी को कहते हैं। पीछे बताया जा चुका है कि पिस्टन हैड या क्राउन पर दो-तीन ग्रूव बने होते हैं जिनमें पिस्टन रिंग फिट किये जाते हैं ताकि



चित्र ४१ पिस्टन रिंग

A—कम्प्रेशन रिंग B—आयल कंट्रोल रिंग

१ ग्रूव २, स्लॉट ३. गैप ४. ग्रूव



पिस्टन एयर टाइट हो जाय अर्थात् कम्प्रेशन लीक न करे। यह रिंग ढलवां कास्ट आयरन के बने होते हैं। इनको बनाने के लिए कास्ट आयरन का एक पाइप ढाल लिया जाता है और उसमें से रिंग काट लेते हैं, फिर खराद पर इनको सही नाप का बना लिया जाता है।


## पिस्टन रिंग की धातु

यह आमतौर पर कास्ट आयरन एलॉय के बनते हैं जिसमें ३ से ३.५ प्रतिशत कार्बन, ०.२५ से ०.४५ प्रतिशत तक क्रोमियम मिला होता है। रिंगों की ढलाई नीचे लिखे दो तरीकों से की जाती है और उसी आधार पर धातु की मिलावट भी की जाती है।

धातु की मिलावट	सैण्ड कास्टिंग विधि में प्रतिशत	सैन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधि में प्रतिशत
कम्पाइन्ड कार्बन	०.५५ से ०.८०	०.४५ से ०.८०
टोटल कार्बन	३.५	३.५
सिलिकॉन	१.८	१.८
सल्फर	०.१२	०.१२
फास्फोरस	१.०	१.०
मैगनीज	०.४ से १.२	०.४ से ०.२

## कोटेड पिस्टन रिंग

उपर्युक्त मिलावट के रिंग कठोर होते हैं। इसलिए इनसे सिलेंडर की दीवारें घिस जाती हैं। ये दीवारें चारों तरफ से घिसने के बजाय केवल उन्हीं दो तरफों से घिसती हैं जिस तरफ कर्नैक्टिक रांड का झुकाव होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए वेलवर्थ पिस्टन रिंग कम्पनी ने कोटेड रिंग बनाये हैं। ये नरम तथा लचकदार होते हैं क्योंकि इनकी बाहर की तरफ इलैक्ट्रो-प्लेटिंग विधि से टिन आयरन



चित्र ४२ पिस्टन रिंगों के कट की किस्में

(a) स्ट्रेट कट टाइप (b) टेपर कट टाइप (c) स्टेप कट

ऑक्साइड और आयरन मैगनीज फॉस्फोरस चढ़ाया हुआ रहता है। ऐसे रिंगों को १००० डिग्री फा० द्वारा टेम्पर दिया जाता है ताकि गैस फटने से उत्पन्न होने वाली गरमी से यह कोट उतर न सके और अन्त तक स्प्रिंगदार रहे।



## पिस्टन रिंगों की किस्में

इनकी बहुत-सी किस्में आँटो इंजन में प्रयुक्त होती हैं। प्रत्येक किस्म अपने काम के कारण प्रसिद्ध है।

### कार्य के आधार पर पिस्टन रिंगों की किस्में

**कम्प्रेशन रिंग**—यह प्रत्येक पिस्टन में दो या एक फिट रहती है। यह पिस्टन को एयर टाइट रखती है।

**ऑयल स्क्रैपिंग रिंग**—यह प्रत्येक पिस्टन पर एक-एक फिट रहती है। यह चैम्बर के ऑयल को पिस्टन हेड पर नहीं जाने देती; बल्कि सिलेंडर की दीवारों पर लगे हुए ऑयल को खुरच कर वापस चैम्बर में फेंक देती है। यह चित्र ४१ में दिखाया गया है। कुछ बड़े पिस्टनों पर एक और ऑयल रिंग पिस्टन पिन से नीचे पिस्टन में फिट रहती है। इसका काम भी तेल को रोकना है।

### भाग के आधार पर

(१) एक ही भाग में बना हुआ (One piece)।

(२) मल्टी पीस या कई भागों को जोड़कर बनाया हुआ रिंग।

### मोटाई की समता के आधार पर

(१) एक्सेन्ट्रिक टाइप (Accentric type)

(२) कान्सेन्ट्रिक टाइप (Concentric type)

### जोड़ के आधार पर

(१) सीधा जोड़।

(२) टेढ़ा जोड़ (Angle cut)।

(३) स्टेप जोड़ (Step cut)।

### स्प्रिंग ऐक्शन के आधार पर

(१) बाहर को फैलने वाली।

(२) अन्दर को सिकुड़ने वाली।

### धातु के आधार पर

(१) स्टैण्डर्ड आयरन की।

(२) विशेष कास्ट आयरन एलॉय की।

(३) ब्रॉन्ज की।

(४) कम्पोजिट आयरन की।

### कम्प्रेशन के आधार पर

सीधी टाइप की (plain) तथा खाँचेदार (grooved)।



**ऑयल रिंगों की बनावट**—वेवेल्ड टाइप, वेवेल ग्रोर ग्रूव टाइप, वेन्टीलेटेड टाइप, स्क्रेपर ड्रेन टाइप तथा वाइड चैनल टाइप इत्यादि ।

## स्टील-कार्डरिंग

यह एक विशेष प्रकार की रिंग है जो स्टील से बनाई जाती है । इसकी मोटाई ग्राम रिंगों से लगभग चौथाई होती है । इसलिए एक ही ग्रूव में दो से अधिक रिंग फिट किये जाते हैं । इनकी बनावट चिमटी की तरह होती है । इसलिए यह थोड़ी-बहुत लचकदार होती है । इसको फिट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसका गहरा भाग एक दूसरे के ग्रामने-सामने हो । कठोर स्टील के बने होने के कारण यह सिलेंडर की दीवार को अधिक काटते हैं । इसलिए ये केवल उसी दशा में प्रयोग किये जाते हैं जबकि सिलेंडर ओवल हो चुका हो क्योंकि ये रिंग कुछ दिन काम देते हैं और बाद में प्लेन ओवर साइज रिंग फिट किये जा सकते हैं ।

## पिस्टन पिन

### पिस्टन पिन और कर्नैकिंग रॉड

जैसाकि पीछे बताया जा चुका है, पिस्टन के बीच में एक आर-पार छेद होता है । इसमें पिस्टन पिन फिट की जाती है । पिस्टन को रिंग सहित कर्नैकिंग रॉड के साथ जोड़ने वाली यही पिन है (देखिए चित्र ४३)।

पिस्टन पिन को ही गजन पिन या रिस्ट पिन भी कहते हैं । यह पिन स्टील की होती है और अन्दर से खोखली होती है ताकि हल्की रहे । तैयार होने के बाद इसको केस हार्डनिंग तरीके से सख्त किया जाता है ताकि कम घिसे । पिस्टन की सीधी चाल और कर्नैकिंग रॉड की गोल चाल के कारण इस पर अधिक घिसाव और भटका पड़ता है । इसलिए इसको सही फिट रहना आवश्यक है । यदि यह थोड़ी भी ढीली हो अर्थात् इसके और बुश के मध्य थोड़ी-सी भी चाल हो तो इन्जन में से भयानक शब्द निकलता है ।


### पिस्टन पिन की किस्में

बनावट तथा फिटिंग के अनुसार ये पिन नीचे लिखे अनुसार कई प्रकार की होती हैं ।

**सैट स्कू टाइप**—यह पिस्टन बुश में टाइट फिट और कर्नैकिंग रॉड स्माल एण्ड में ढीला फिट (चाल करने लायक) होता है । एक तरफ पिस्टन बुश और इसको स्कू द्वारा फिट किया हुआ रहता है ताकि बाहर न निकल सके ।


**सेमी-फ्लोटिंग टाइप**—यह पिस्टन बुशिंग में ढीली और कर्नैकिंग रॉड में टाइट फिट रहती है । इसलिए पिस्टन बुशिंग में दोनों तरफ एक-एक फास्फर-ब्रोन्ज का बुश फिट रहता है । इस पिन के बीच में एक खांचा बना होता है जिसमें कर्नैकिंग रॉड सैट स्कू बैठ जाता है ताकि पिन इस रॉड में घूम न सके और बाहर भी न निकल सके ।





चित्र ४३ खड़ी चाल करने वाले पुर्जे

**फुल-फ्लोटिंग टाइप**—इस टाइप की पिन कनैक्टिंग रॉड स्माल एण्ड तथा पिस्टन बुशिंग दोनों में ढीली रहती है और दो तरफा दोनों सिरे पिस्टन बुशिंग के कालर में लॉक रिंग द्वारा लॉक किये हुए होते हैं ताकि बाहर न निकलने पावें (चित्र ४४ देखिए) ।



चित्र ४४ पिस्टन पिनो की किस्में और फिटिंग




इस टाइप की पिस्टन पिन को बाहर निकालना हो तो पहले एक तरफ की लॉक रिंग खोल लेनी पड़ती है।

## कनेक्टिंग रॉड

### कनेक्टिंग रॉड

यह रॉड पिस्टन व क्रैंक शाफ्ट का सम्बन्ध जोड़ती है। इसकी बनावट चित्र ४३ में दिखाई गई है। यह रॉड ड्राफ फोर्जिंग या स्टील फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है। इसके पतले सिरे को स्माल एण्ड और मोटे सिरे को ब्रिग एण्ड कहते हैं। इसके बीच में दोनों सिरों को मिलाने वाला एक सुराख बना होता है जिससे होकर स्माल एण्ड वेयरिंग में ऑयल पहुंचता है। स्माल एण्ड पर गजन पिन द्वारा पिस्टन फिट होता है और ब्रिग एण्ड क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक पिन पर फिट होता है जिससे कि पिस्टन का सम्बन्ध क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ जाता है।



चित्र ४५ कनेक्टिंग रॉड के भाग और किस्में

- (a) माडल K.M 100 (b) 48 II व I (c) CM II  
 14 मॉडल १. आयल पैसेज २. वेयरिंग बोल्ट ३. शॉक  
 ४ पेंग ५. लोकिंग पेंग ६. लोडर इन्सर्ट (लाइनर)  
 ७. वेयरिंग कैप ८. काटर पिन ९. कैसल नट १०. अपर  
 लाइनर ११. आयल पैसेज १२. स्माल एण्ड बुश  
 १३. पेंकिट १४. आयल आउट लेट



कनैक्टिंग रॉड का विंग एण्ड दो भागों में बना होता है और दोनों को नट-बोल्टों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार इसके अन्दर का वेयरिंग भी दो भागों में बना होता है। इसलिए इसको स्प्लिट वेयरिंग भी कहते हैं। यह वेयरिंग व्हाइट मेटल के बने होते हैं। परन्तु कुछ मेकरो के विंग एण्ड कपों में ही व्हाइट मेटल भरा जाता है। जैसे वैलास्टस ट्रैक्टर इन्जन में विंग एण्ड वेयरिंग फिट रहता है।


विंग एण्ड वेयरिंगों को सही मिलाकर बांध लेना या फिट कर लेना भी मैकेनिक की निपुणता का परिचायक है क्योंकि इन्जन की जिदगी इन पर ही निर्भर है। इसलिए इसको सही मिला लेना व बराबर टाइट रखना आवश्यक है।

विंग एण्ड-और स्माल एण्ड की बनावट के आधार पर कनैक्टिंग रॉडों की दो किस्में होती हैं। केवल जिस स्माल एण्ड पर सेमी-प्लोटिंग या स्कू टाइप गजन पिन फिट रहती है और स्माल एण्ड पर पिचिंग बोल्ट या स्कू फिट हो, उसमें बुश वेयरिंग नहीं होता।

पिस्टन के साथ जुड़े होने के कारण यह भी पिस्टन के बराबर ही चाल करता है और पिस्टन के भटके को सहन करता है तथा पिस्टन की सीधी चाल को लेकर अपने विंग एण्ड द्वारा क्रैंक शाफ्ट को गोलाई में या गोता चाल में घुमाता है या यों कहा जा सकता है कि पिस्टन रेसी प्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित करके क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन में घुमाता है।

## क्रैंक शाफ्ट

यह शाफ्ट अधिक मूल्यवान तथा इन्जन का एक भाग है जिस पर माटर गाड़ी के खिचाव का पूरा भार पड़ता है और कनैक्टिंग रॉड द्वारा तमाम पिस्टनों का भटका पड़ता है, इसलिए क्रैंक शाफ्ट को सदा मजबूत तथा सही ऐंगिल पर होना चाहिए। वास्तव में यह शाफ्ट टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती है। किन्तु इसका हर भाग व हर कोण बहुत ही सच्ची नाप-तोल का बना होता है ताकि चारों तरफ बराबर भार पड़े। एक क्रैंक जनरल से दूसरा क्रैंक जनरल कितनी डिग्री के कोण पर बना हो यह क्रैंक जनरलों की संख्या पर निर्भर है। उदाहरण के लिए सिंगल सिलैण्डर क्रैंक शाफ्ट जनरल 90 डिग्री कोण पर बना होता है।



चित्र ४६ साधारण क्रैंक शाफ्ट  
१... क्रैंक पिन २... क्रैंक वेब




## क्रैंक शाफ्ट की धातु

हल्की गति से चलने वाले इञ्जनों की क्रैंक शाफ्ट मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है जिसको 40 टंगस्टन स्टील कहा जाता है। इस प्रकार की शाफ्ट पर हीट ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता।

मोटर कारों की क्रैंक शाफ्ट एलॉय स्टील की बनी होती है जिसमें 3 प्रतिशत निकल, क्रोमियम, वैनाडियम तथा निकल क्रोमियम की मिलावट रहती है। क्रैंक शाफ्ट घटकर अर्थात् फोजिंग द्वारा बनाई जाती है, लेकिन कुछ कम्पनियों की ढली हुई भी होती हैं। बनाने के बाद उसके जनरलों को खराद द्वारा सही नाप-तोल का कर लिया जाता है। फिर जनरलों को केस हार्डनिंग रीति से सरल कर लेते हैं ताकि बाहर का भाग कठोर हो जाय और अन्दर का मुलायम बना रहे। केस हार्डनिंग करने के बाद क्रैंक पिन तथा जनरलों को ग्राइंडर से पालिश कर देते हैं। इसके बाद इसके वैडों का वैलेंस सही कर दिया जाता है अर्थात् जो भारी हों उनको हल्का कर दिया जाता है। इस विधि से बनी क्रैंक शाफ्ट की टैसायल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ५० टन से ६० टन प्रति वर्ग इञ्च तक हो जाती है।

कुछ वर्षों से क्रैंक की एलॉय स्टील में मोलिडनम, निकल, क्रोमियम, वैनाडियम स्टील की मिलावट की गई है। इस मिलावट से बनी क्रैंक शाफ्ट की टैसायल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ६५ से ७५ टन प्रति वर्ग इञ्च हो जाती है। आजकल मोटर गाड़ियों में क्रैंक शाफ्ट की मजबूती बढ़ाने के लिए मोलिडनम, वैनाडियम तथा अलमोनियम की मिलावट स्टील में की जाती है। क्रैंक तैयार करने के बाद ५०० डिग्री सेंटीग्रेड ताप में गरम करके ४० से ६० घण्टे तक अमोनिया ( $\text{NH}_3$ ) और नाइट्रोजन ( $\text{N}_2$ ) गैस स्टीम में रखा जाता है; जिससे कि क्रैंक पिन तथा जनरलों का बाहर वाला



चित्र ४७ हैवी ट्रैक्टर की क्रैंक शाफ्ट

१. जनरेल २. क्रैंक वेड ३. क्रैंक पिन ४. प्लेट ५. धायाल
६. वैलेंस वेड ७. लाक बाधर ८. वैलेंस वेड ९. घास्ट कालर
१०. प्लेट ११. धायाल कंट्रोलींग प्रॉड १२. प्लग
१३. कार्टर पिन १४. इनसाइड क्रैंक पिन १५. रेंट
- पाइप १६. फल्ट ऐण्ड

भाग बहुत कठोर बन जाता है और इसकी गोलाई घिसाव से बहुत दिनों तक खराब नहीं होती।




## ढलवां क्रैंक शाफ्ट

अधिकतर मोटरकार इञ्जनों की क्रैंक शाफ्ट घटकर (फोर्जिंग रीति से) बनाई जाती हैं किन्तु कुछ समय से फोर्ड कम्पनी ने स्टील को ढालकर बनाने की विधि निकाली है। इस प्रकार ढलवां क्रैंक शाफ्ट के लोहे में १.३५ से १.६० प्रतिशत कार्बन, ०.४ से ०.५ तांबा, ०.५ से ०.६ सिलिकॉन, ०.८५ से १.१० क्रोमियम और १.५ से २ प्रतिशत तक सल्फर व फास्फोरस की मिलावट रहती है। उपर्युक्त व्योरे के अनुसार बनी हुई क्रैंक शाफ्ट की टैंसायल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ६० से ६५ टन प्रति वर्ग इंच है। इसके बनाने वाले को ढलवां क्रैंक शाफ्ट फोर्जिंग रीति से बनाने की अपेक्षा सस्ती बैठती है। इसको मशीनिंग करने में भी आसानी रहती है क्योंकि माल कम उतारना पड़ता है। एक आठ सिलैण्डर वी (V) टाइप इञ्जन की क्रैंक शाफ्ट गढ़कर तैयार करने पर उसका वजन ६० पौण्ड और मशीनिंग करने के बाद ६६ पौण्ड रह जाता है। यह ढलवां क्रैंक शाफ्ट अच्छी सिद्ध हुई है क्योंकि इसके जनरल और पिनें कम घिसती हैं और बेयरिंग भी कम घिसते हैं।

## क्रैंक शाफ्टों की किस्में

प्रत्येक इञ्जन में एक क्रैंक शाफ्ट अवश्य होती है। इञ्जन चाहे एक सिलैण्डर का हो या अधिक का, उनकी बनावट में थोड़ा-बहुत अन्तर अवश्य होता है।



चित्र ४८ क्रैंक शाफ्टों की किस्में

## धातु के आधार पर

मीडियम स्टील तथा हाई-कार्बन स्टील की दो किस्में हैं। स्पीड इञ्जनों में



लो स्पीड स्टील की बनी हुई क्रैंक शाफ्ट भी काम दे जाती है किन्तु हाई स्पीड इंजनों में हाई कार्बन स्टील ही काम दे सकती है।

## बनावट की विधि के अनुसार

ढलवां तथा गढ़कर दो विधियां हैं।

## क्रैंकपिन तथा सिलैण्डरों को संख्या के आधार पर

एक सिलैण्डर तथा मल्टीपिल सिलैण्डर की दो किस्में हैं।

## बैलेंस के आधार पर


काउन्टर वेट तथा बिना काउन्टर वेट ये दो किस्में हैं।

## बनावट के आधार पर

कुछ क्रैंक शाफ्टें एक ही टुकड़े को गढ़कर या एक साथ ढाल कर बनाई जाती हैं। कुछ शाफ्टों के पिन व जनरल अलग और क्रैंक वेट व वेव अलग बनाकर बाद में जोड़ दिए जाते हैं।

## कोण के आधार पर

कोण के आधार पर क्रैंक शाफ्टों की नीचे लिखी चार किस्में होती हैं—  
(१) दो पिनो के मध्य १८० डिग्री का कोण, (२) दो पिनो के मध्य १२० डिग्री का कोण, (३) ९० डिग्री और (४) केवल ६० डिग्री का कोण इत्यादि।



चित्र ४६ मेन वेयरिंग लाइनर



इसी प्रकार मेन जनरलों की संख्या के आधार पर भी दो जनरल, तीन जनरल तथा पांच जनरल आदि कई किस्में होती हैं। जनरलों की अधिकता इञ्जन के भारीपन पर निर्भर है।

### क्रैंक शाफ्ट की फिटिंग

क्रैंक शाफ्ट मेन जनरल जोकि एक समानान्तर रेखा में बने होते हैं क्रैंक केस के जनरलों पर मेन बेयरिंगों द्वारा जोड़े जाते हैं। क्रैंक पिनों पर विंग एण्ड बेयरिंगों द्वारा कनैक्टिंग रॉड फिट किये जाते हैं। क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर चाबी तथा चाबी घाट द्वारा टाइमिंग पिनियन फिट की जाती है जिसके दन्दे केमशाफ्ट टाइमिंग गेअर के दन्दों में बैठते हैं और क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लैज तथा नट-बोल्टों द्वारा फ्लाइव्हील फिट किया हुआ रहता है। क्रैंक शाफ्ट का मुख्य कार्य है कि पिस्टन की सीधी चाल को कनैक्टिंग रॉड की सहायता से गोल चाल में परिवर्तित करके फ्लाइव्हील को गोलाई में घुमाना, किन्तु फ्लाइव्हील द्वारा भी क्रैंक शाफ्ट के घूमने में सहायता मिलती है क्योंकि इसी की भोंक द्वारा पिस्टन के तीन मुर्दा स्ट्रोक अपना काम पूरा कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त केमशाफ्ट तथा वाल्वों को भी क्रैंक शाफ्ट द्वारा चाल मिलती है।

## केम शाफ्ट

### केम शाफ्ट की बनावट

यह एक प्रकार की सीधी शाफ्ट है। इस पर बादाम की तरह के बहुत-से टुकड़े बने होते हैं जिन्हें केम कहते हैं। केमों की संख्या सिलैण्डरों से दुगुनी होती है। उदाहरण के लिए, किसी दो सिलैण्डर फोर स्ट्रोक इञ्जन की केमशाफ्ट पर चार केम बनी होंगी, क्योंकि प्रत्येक सिलैण्डर के साथ इनलेट व एग्जहास्ट दो इञ्जन वाल्व होते हैं और प्रत्येक वाल्व को खोलने के लिए एक केम की आवश्यकता होती है।

### केम शाफ्ट की धातु


यह कार्बन स्टील को ढाल कर तैयार की जाती है। वाद में इस पर बनी हुई केमों को ग्राइण्ड करके साफ व सही कोण पर बना लिया जाता है फिर मिलिंग मशीन पर स्क्रू गेअर के दांते बना लिये जाते हैं। सही नाप-तोल व पालिश करने के बाद केम शाफ्ट जनरल और सब केमों को केस हार्डनिंग कर दिया जाता है ताकि यह धिसने न पावे और इन पर अच्छा पालिश हो सके।

### केम शाफ्ट का कार्य

केम शाफ्ट का मुख्य कार्य इञ्जन वाल्वों को ठीक से सीट से उठाना अर्थात् वाल्वों को खोलना है। इसके अतिरिक्त फ्यूअल पम्प चलाने, डिस्ट्रीब्यूटर घुमाने तथा ग्रॉयल पम्प चलाने का काम भी केम शाफ्ट द्वारा ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त डीजल इञ्जन की केमशाफ्ट तथा गवर्नर और इंजेक्शन पम्प चलाने का काम भी




लिया जाता है। केम शाफ्ट के अगले सिरे पर टाईमिंग गेअर फिट रहता है जिसके दांते क्रैंक शाफ्ट पिनिन के साथ मिले हुए रहते हैं। इस गेअर के दांते क्रैंक पिन के दांतों से गिनती में दो गुने होते हैं। इसलिए क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर घूमने पर केम शाफ्ट का एक पूरा चक्कर हो पाता है। इन दो गेअरों का सम्बन्ध एक निश्चित ढंग से किया जाता है (जो आगे बताया जायेगा) जिसको वाल्व टाईमिंग सैट करना



चित्र ५० केम शाफ्ट

कहते हैं क्योंकि इनलेट वाल्व को ठीक उसी समय खुलना चाहिए जब सक्शन या इनलेट स्ट्रोक आरम्भ हो और एग्जहास्ट या पावर स्ट्रोक समाप्त हो चुका हो। शेष समय में दोनों वाल्वों को बन्द रहना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब क्रैंक-शाफ्ट और केम शाफ्ट की चाल को ठीक ढंग से सैट किया जाय। इसी ढंग को वाल्व टाईमिंग कहा जाता है।

वाल्व केमों के अतिरिक्त केम शाफ्ट पर एक और केम रहती है जिसको एक्सेन्ट्रिक केम कहते हैं। यह केम फ्युअल पम्प को चलाती है और केमशाफ्ट स्क्रू गेअर द्वारा ऑयल पम्प व डिस्ट्रीब्यूटर को चलाती है। इस प्रकार की केमशाफ्ट नीचे लिखे चार काम करती है।



चित्र ५१ वाल्व केम



- (१) इञ्जन वाल्वों को सीट पर से उठाना व बैठाना ।
- (२) स्क्रू गेअर द्वारा ऑयल पम्प तथा डिस्ट्रीब्यूटर को चलाना ।
- (३) टाइमिंग गेअर द्वारा क्रैंक शाफ्ट की आधी चाल पर घूमना ।
- (४) एक्सेन्ट्रिक केम द्वारा प्यूअल पम्प को चलाना इत्यादि ।

## वाल्व केमों की बनावट

ये बादाम की गुठली की तरह दिखाई देते हैं, किन्तु इनकी बनावट, ऊंचाई तथा ढाल आदि एक निश्चित नियम के अनुसार रखे जाते हैं ।

केम शाफ्ट के समतल भाग से लेकर केम की चोटी तक ऊंचाई  $\frac{5}{8}$  इंच से  $\frac{9}{16}$  इंच तक इनलेट तथा एग्जहास्ट दोनों प्रकार की केमों में पाई जाती है किन्तु ढाल और नोक की बनावट में कुछ अन्तर होता है (देखिए चित्र ५१) । इनलेट वाल्वों को आहिस्ता-आहिस्ता खुलना व बन्द होना चाहिए, किन्तु इसके विपरीत एग्जहास्ट वाल्व को फायरिंग स्ट्रोक समाप्त होते ही फौरन खुल जाना चाहिए और एग्जहास्ट स्ट्रोक की दशा में पिस्टन के टी० डी० सी० पर पहुँचते ही फौरन एग्जहास्ट वाल्व बन्द हो जाना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जहास्ट केम की नोज को कुछ समतल बनाया गया रहता है जिससे कि इसकी ढाल ११५ अंश के कोण पर बनी होती है और इनलेट केम की ढाल १०५ अंश के कोण पर बनाई जाती है । इसलिए वाल्व उठने की गति तथा उठाव केम की बनावट पर निर्भर है ।

## इंजन वाल्व

### परिचय


किसी भी बहने वाली वस्तु का मार्ग समय पर खोलने तथा बन्द करने वाले पुर्जों को वाल्व कहते हैं । कार्य के आधार पर दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं जिनमें से एक तो वह वाल्व है जिसको आवश्यकतानुसार हाथ से खोला व बन्द किया जाता है और दूसरे वे वाल्व हैं जोकि समय व टाइमिंग के आधार पर अन्य पुर्जों द्वारा समय-समय पर स्वयं ही खोल व बन्द कर दिए जाते हैं । यहां पर हमारा आशय उन वाल्वों से है जो इन्टरनल कम्बश्चन इञ्जन के अन्दर वायु और ईंधन को प्रविष्ट करने के मार्ग खोलते हैं । इनको इनलेट और एग्जहास्ट वाल्व कहते हैं । ये दोनों प्रकार के वाल्व केमशाफ्ट की केमों की सहायता से अपना काम करते हैं ।

### वाल्व की धातु

यह वाल्व सदा गरम स्थान पर काम करते हैं । इनमें से इनलेट वाल्व अधिक गरम नहीं हो पाता है क्योंकि उस पर वायु तथा गैस की नमी का प्रभाव पड़ता ही रहता है, किन्तु एग्जहास्ट वाल्व पर सदा जली हुई गैस का प्रभाव पड़ता है । इसलिए एग्जहास्ट वाल्व का फेस सदा ७०० से लेकर ७६६° सेन्टी० तक गरम



रहता है। जबकि इनलेट वाल्व का फेस २५० से २७५ डिग्री सेन्टी० तक गरम हो पाता है। वाल्वों के ऊपर खुलने तथा बन्द होते समय टैपिट तथा स्प्रिंगों का भटका पड़ता ही रहता है। उपर्युक्त गरमी यदि साधारण लोहे पर पड़े और अगर मामूली




चित्र ५२ इञ्जन वाल्व के भाग

१. वाल्व हैड २. वाल्व फेस ३. वाल्व नैक ४ वाल्व स्टैम ५. वाल्व बेस होल

भटका पड़े तो वह टूट जायगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह वाल्व कई धातुओं की मिलावट से बनाकर ऊपर से हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वह गरमी से उतर न सके और भटकों द्वारा टेढ़ापन न आने पावे। वाल्व में उपर्युक्त खूबियां लाने के लिए वाल्व को एलॉय स्टील से बनाया जाता है। इस स्टील में ०.४० से ०.४५ प्रतिशत कार्बन; १.५ से १.८ प्रतिशत सिलिकॉन, ०.६ से १.५ मैंगनीज, १.२ से १.३ प्रतिशत तक क्रोमियम और १८ से २२ प्रतिशत तक टंगस्टन सहित निकिल स्टील की मिलावट रहती है। इस अनुपात द्वारा बने हुए वाल्व की टेन्सायल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ४३ टन प्रति वर्ग इन्च ठण्डी दिशा में और ३४ टन प्रति वर्ग इन्च लगभग ७०० से ८०० डिग्री सेन्टी० तक गरम दशा में रहती है जबकि साधारण स्टील की टेन्सायल स्ट्रेंथ गरम दशा में १० टन के लगभग रहती है। अतः साधारण स्टील के वाल्व काम नहीं दे सकते।

**वाल्व की लम्बाई-मोटाई**—वाल्व हैड की चौड़ाई कम्बश्चन चैम्बर के डिजाइन के अनुसार बनी होती है और कम्बश्चन चैम्बर की चौड़ाई पिस्टन का व्यास व स्ट्रोक की लम्बाई के आधार पर बनी होती है अर्थात् पिस्टन के व्यास का ०.४१४ वाल्व हैड का व्यास होता है। वाल्व स्टैम की मोटाई वाल्व हैड की मोटाई का पांचवां भाग तथा स्टैम की लम्बाई सिलेंडर कार्स्टिंग के आधार पर होती है। वाल्व फेस तथा वाल्व सीट लगभग हर टाइप के वाल्व की ४५ डिग्री से ६० डिग्री तक के कोण पर बने होते हैं।





चित्र ५३ इन्जन वाल्व और वाल्व गाइड

१. वाल्व हैड स्लाट २. वाल्व फेस ३. एनुलर ग्रूव इन वाल्व स्टैम ४. टेपर्ड ग्रूव इन वाल्व स्टैम ५. रिटेनर ६ कोटेरस ७ सरक्लिप ८. वाल्व स्टैम ९. वाल्व हैड १० वाल्व स्प्रिंग ११. वाल्व गाइड


वाल्वों की किस्में—गैस इंजन में दो तरह के वाल्व प्रयुक्त होते हैं—पॉपिट वाल्व और स्लीव वाल्व। इनमें से पॉपिट वाल्व ही अधिकतर व्यवहार में आते हैं। हैड की बनावट के आधार पर इनकी वेवेल फेस, फ्लैट फेस, सैमी हैड और फ्लैट हैड ये चार किस्में होती हैं। प्रत्येक सिलेंडर में इनलेट और एग्जहास्ट दो वाल्व लगे होते हैं किन्तु रेसिंग कारों आदि के इंजन में तीन या चार वाल्व प्रत्येक सिलेंडर के साथ होते हैं। जिनमें तीन हों, उसमें दो एग्जहास्ट व एक इनलेट व जिसमें चार हों तो दो इनलेट व दो एग्जहास्ट का काम करते हैं।

लगाव के आधार पर इंजन वाल्व 'T' टाइप, 'I' टाइप और 'L' टाइप-तीन प्रकार के होते हैं। 'T' टाइप वाल्व उनको कहते हैं जिनमें एक साइड में इनलेट वाल्व और दूसरे साइड में एग्जहास्ट वाल्व लगा हुआ हो और इनको उठाने-बिठाने के लिए अलग-अलग दो केम शाफ्टें लगी हुई हों।

'I' टाइप इंजन वाल्व उसको कहते हैं जिसमें इनलेट व एग्जहास्ट दोनों वाल्व एक ही तरफ लगे रहते हैं और एक ही केम शाफ्ट द्वारा खुलते व बन्द होते हैं। इस प्रकार के वाल्वों को साइड-वाई-साइड वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व सिलेंडर ब्लाक पर फिट रहते हैं और सीट तथा गाइड भी सिलेंडर ब्लाक पर ही फिट रहते हैं जैसा कि चित्र ६३ में एडजस्टमेंट दिखाया गया है।



'L' टाइप इंजन वाल्व उनको कहते हैं जोकि सिलेंडर हैड पर फिट रहते हैं और कम्बश्चन चैम्बर की तरफ खुलते हैं। इस प्रकार के वाल्वों को ओवर हैड वाल्व भी कहते हैं। इस टाइप में भी सब वाल्व एक ही साइड में फिट रहते हैं और एक ही केम शाफ्ट द्वारा खुलते व बन्द होते हैं। जैसा कि चित्र ५४ में दिखाया गया है। उपर्युक्त तीनों टाइप के वाल्वों के हानि-लाभ आगे चलकर बताए जायेंगे।



चित्र ५४ वाल्व गेयर

१. केम शाफ्ट २. टैपिट ३. कम्प्रेसन रिलीज शाफ्ट
४. कम्प्रेसन रिलीज रॉड ५. पुश रॉड ६. कम्प्रेसन रिलीज रॉड ऐडजस्टमेंट ७. ऐडजस्टिंग स्कू ८. रीकर आर्म ९. टॉप गाइड १०. कोट रस ११. रिटेनर १२. आउटर वाल्व १३. इनर वाल्व स्प्रिंग १४. लोअर गाइड १५. इनलेट वाल्व १६. चैंक स्प्रिंग १७. रीकर आर्म फुलक्रम पिन १८. रीकर आर्म ब्रेकेट १९. ऐग्जहास्ट वाल्व २०. स्पेसर २१. ग्रंस्ट प्लेट २२. गेयर पिन २३. ब्रॉन्ज ग्रंस्ट रिंग


वाल्व गेयर—इंजन वाल्वों को खोलने तथा बन्द करने के लिए कई एक सहायक पुर्जे प्रयोग होते हैं। इनको वाल्व गेयर कहते हैं। प्रत्येक टाइप के वाल्व में निम्नलिखित पुर्जे फिट रहते हैं।

'T' टाइप में—दो केम शाफ्टें, प्लंजर, वाल्व स्प्रिंग, रिटेनर कप और रिटेनर पिन।

'I' टाइप में—एक केम शाफ्ट, प्लंजर, वाल्व स्प्रिंग, रिटेनर कप और रिटेनर पिन।

'L' टाइप में—एक केम शाफ्ट, वाल्व स्प्रिंग, पुश रॉड, रीकर आर्म, रीकर शाफ्ट, रिटेनर पिन या काटर।





### चित्र ५५ सिलेण्डर हेड पर वाल्व सीट

- १३ एग्जहास्ट वाल्व सीट १४. इनलेट वाल्व सीट  
१५. लुब्रिकेशन आयल पैसेज १६. रीकर आर्म को तेल जाने वाला मार्ग

इनके अतिरिक्त टैपिट प्रत्येक टाइप में पाए जाते हैं ।


**टैपिट**—केम शाफ्ट तथा वाल्व स्टैम (डंडी) के बीच में एक पुर्जा फिट रहता है जिसको टैपिट या प्लंजर कहते हैं । टैपिट द्वारा ही केम तथा वाल्व का आपस में सम्बन्ध रहता है क्योंकि प्रत्येक केम के सामने सिलेण्डर कार्टिग गाइड में एक-एक टैपिट फिट रहता है जिसका ऊपर का सिरा वाल्व केस के साथ टिक कर वाल्व को ऊपर उठाता है । टैपिट को थोड़ा-बहुत छोटा-बड़ा भी किया जा सकता है जिसको टैपिट एडजस्ट करना कहते हैं । इस कार्य के लिए टैपिट के ऊपर वाले सिरे पर एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है ।

यहां पर यह प्रश्न उठता है कि टैपिट को छोटा-बड़ा करने की आवश्यकता क्यों है ?

इसका एकमात्र उत्तर यह है कि लोहा गरम होकर फैलता है इसलिए टैपिट और वाल्व केस के मध्य थोड़ी-बहुत दूरी रखना आवश्यक हो जाता है । यदि टैपिट व वाल्व केस दोनों को ठण्डी दशा में ही सही मिलाकर रख दिया जाय तो इन्जन चालू होने के बाद वाल्व गरम होने पर कुछ बढ़ जायगा और अपनी सीट पर ठीक नहीं बैठ सकेगा जिसके परिणाम में कम्प्रेशन लीक होने लगेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मेकर अपने वाल्व की बनावट के अनुसार ही टैपिट क्लियरेन्स निर्धारित करता है जोकि कारकी इन्स्ट्रक्शन बुक में लिखी होती है ।



एग्जहास्ट वाल्व की क्लियरेन्स इनलेट वाल्व से अधिक रखी जाती है लेकिन कुछ छोटी कारों के इन्जन में दोनों का क्लियरेन्स बराबर रखा जाता है। 'वी०' टाइप इन्जन के टैपिट एडजस्टेबल नहीं होते, इसलिए इनके वाल्व केस को ही ग्राइंडर




(a) Piston, Crankshaft, Camshaft and Oil Pump Components

### चित्र ५६

पर रगड़ कर छोटा किया जाता है किन्तु फिर भी फासला रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ओवर हैड वाल्व सिस्टम में रौकर और वाल्व के मध्य में टैपिट



क्लियरेन्स रखा जाता है। रौकर के ऊपर एडजस्टिंग स्कू इसी क्लियरेन्स को कम-बेशी करने के लिए लगाया जाता है। किस मेकर में कितना क्लियरेन्स होना चाहिए वह उसकी इन्स्ट्रक्शन बुक में लिखा होता है।



चित्र ५७ टैपिट ऐडजस्ट करने का तरीका

**वाल्व स्प्रिंग**—वाल्व स्प्रिंग तथा वाल्व गाइड के बाहर की तरफ स्टील का इन्टरनल एक्सपैंडिंग स्प्रिंग चढ़ा होता है जो कि वाल्व फेस को सदा वाल्व सीट पर दबा कर रखता है। स्प्रिंग का निचला भाग वाल्व केम द्वारा रोका हुआ होता है। केम को काटर, रिटर्निंग पिन या रिटर्निंग लॉक रोके हुए रखता है ताकि यह केम वाल्व फेस को अपनी सीट पर बिठाये रहे। यह स्प्रिंग काफी कठोर होना चाहिए। इसकी टैनशन लगभग १३० पौण्ड होना चाहिए ताकि पूरा खिंचाव रहे।

**वाल्व गाइड**—यह प्रायः कास्ट आयरन के बने होते हैं और बिल्कुल सही ग्राइन्ड किये हुए होते हैं ताकि सिलेंडर हैड कास्टिंग में ठोक कर सही फिट बैठे। इस प्रकार इनके अन्दर का होल भी वाल्व स्टैम के अनुसार सही होलिंग किया हुआ रहता है ताकि यह ढीला भी न हो और स्टैम भी इसके अन्दर चाल कर सके।

वाल्व गाइड को कम्बश्चन चैम्बर की तरफ से ठोका जाता है या प्रेस द्वारा दबाकर फिट किया जाता है। वास्तव में वाल्व गाइड को अच्छी हीट-प्रूफ धातु का बना होना चाहिए ताकि गरमी द्वारा फैलने न पावे क्योंकि स्टैम ठण्डी दशा में ही सही फिट रहता है।

यदि इसे अधिक ढीला रखा जाय तो वाल्व फेस अपनी सीट पर सही नहीं बैठ पाता। कुछ मूल्यवान् मोटर गाड़ियों के इन्जन वाल्व गाइड और हवाई जहाज इन्जन के वाल्व गाइड फास्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं जो कि कम फैलते हैं।




फोर्ड इन्जन के वाल्व गाइड स्प्लिट टाइप अर्थात् दो भागों में बने होते हैं और कास्टिंग के अन्दर भी ढीले फिट रहते हैं। इस प्रकार के गाइड को लॉकर द्वारा रोका हुआ रहता है। जब इस प्रकार के वाल्व निकाले जाते हैं तो लॉक निकालने के बाद स्पिंग तथा गाइड समेत बाहर निकल आते हैं। फोर्ड के टैपिट साधारण टैपिटों की तरह स्क्रू द्वारा एडजस्ट नहीं किये जा सकते; बल्कि टैपिट गैप कम हो जाने पर वाल्व फेस को ग्राइन्डर पर रगड़ कर छोटा किया जाता है। ऐसा करने की आवश्यकता तब होती है जबकि वाल्व को ग्राइन्ड या रिफेस किया जाय। वाल्व गाइड खराब होने पर बदले जा सकते हैं।

**वाल्व सीट**—वाल्व सीटिंग भी कास्ट आयरन के बने होते हैं और इनकी सीट ४५ से ६० डिग्री कोण पर बनी होती है। इसे कम्बर्शन चैम्बर की तरफ से ठोककर या प्रेस द्वारा फिट किया जा सकता है। सीट खराब हो जाने के बाद कटर द्वारा दोबारा सीट काटी जा सकती है। किन्तु एक या दो बार कट लग जाने के बाद इसको भी बदलना ही पड़ता है। कास्ट आयरन सिलेंडर में सीटिंग और सिलेंडर की धातु लगभग एक ही होती है किन्तु अल्मोनियम एलॉय सिलेंडर में वाल्व सीटिंग तथा गाइड स्टेनलेस या क्रोमियम स्टील के बने होते हैं।

**रौकर व रौकर शाफ्ट**—इन दोनों नामों के पुर्जे ओवर हैड टाइप वाल्व गेयर में होते हैं। रौकर शाफ्ट सिलेंडर हैड के ऊपर फिट रहती है जोकि बीच में खोखली बनी होती है। रौकर शाफ्ट के बाहर रौकर आर्म चढ़े होते हैं। इनका एक सिरा वाल्व फेस पर टिका होता है जिसके बीच में टैपिट क्लियरेन्स रखा जाता है। रौकर का दूसरा सिरा एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा पुश रॉड पर टिका हुआ होता है और पुश रॉड का निचला सिरा टैपिट के ऊपर टिका रहता है और टैपिट केम शाफ्ट पर टिके रहते हैं। इस प्रकार केम शाफ्ट का सम्बन्ध वाल्व के साथ हो जाता है। इस टाइप में वाल्व गाइड और वाल्व सीटिंग सिलेंडर हैड पर फिट रहते हैं। वास्तव में ओवर हैड वाल्व नीचे को दबकर खुलते हैं और साइड वाल्व ऊपर को उठकर खुलते हैं।

**वाल्व टाइमिंग**—टाइमिंग शब्द से दो वस्तुओं का एक निश्चित समय पर काम करने का बोध होता है। मोटर गाड़ी से इस शब्द का प्रयोग वाल्व टाइमिंग और इग्नीशन टाइमिंग दो स्थानों पर होता है। इग्नीशन टाइमिंग का विवरण आगे दिया जा रहा है। यहां पर वाल्व टाइमिंग के सम्बन्ध में बतलाया जा रहा है। टाइमिंग को कारीगर लोग बड़ा महत्त्व देते हैं। इसका कारण यह है कि यदि वाल्व टाइमिंग ठीक न हो तो इन्जन किसी प्रकार भी चालू नहीं हो सकता। वाल्व टाइमिंग उस समय को कहते हैं जबकि वाल्व खुले और जितने समय तक खुला रहे या बन्द रहे। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वाल्व टाइमिंग वह निश्चित समय है जबकि पिस्टन ऐक्शन करे। उस समय केवल इनलेट वाल्व खुले और स्ट्रोक समाप्त होते ही तुरन्त बन्द हो जाय। शेष समय में दोनों वाल्व बन्द रहें। इससे वाल्व टाइमिंग की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। कैंक शाफ्ट द्वारा केम शाफ्ट घूमती है। केम शाफ्ट पर बड़ा





चित्र ५८ टैपिट गेयर

१. क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग पिनियन २. कैम शाफ्ट पिनियन


गेयर होने के कारण क्रैंक शाफ्ट के दो चक्करों में कैम शाफ्ट का एक चक्कर पूरा होता है।

पिस्टन की चाल के अनुसार वाल्व खुलने व बन्द होने का समय निश्चित करने के लिए क्रैंक पिनियन और कैम गेयर के दांतों को एक निश्चित स्थान पर आपस में मिलाया जाता है जिसको वाल्व टाइमिंग सैट करना कहते हैं (देखिये चित्र ५८)। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट एक दूसरे से दूर होने के कारण कुछ मेकरो के इन दोनों दांते आपस में मिल नहीं पाते। इस दशा में इन दोनों के बीच में एक तीसरा गेयर फिट किया जाता है जिसको आइडिल गेयर सिस्टम कहते हैं और कुछ इंजनों में उपर्युक्त गेयरों का आपसी सम्बन्ध चैन द्वारा किया जाता है जिसको चैन टाइमिंग सिस्टम कहते हैं (देखिये चित्र ५९)।

**कैम एंगिल**—कैम शाफ्ट पर बनी हुई वाल्व कैमों में एक दूसरे से निश्चित कोण पर बनी हुई होती हैं जिनके आधार पर प्रत्येक वाल्व खुलता व बन्द होता है। एक पूरे चक्कर में ३६० अंश (डिग्रियां) होती हैं लेकिन (चित्र नं० ५९) में दिखाया गया है कि २३८ डिग्री इनलेट वाल्व और उतना ही एग्जहास्ट वाल्व खुलता है। अर्थात्  $238 + 238 = 476$  डिग्री। इससे पता चलता है कि कुछ समय तक दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं। उदाहरण के लिए इनलेट वाल्व १५ डिग्री टी० डी० सी० से पहले खुल जाता है और ४३ डिग्री बी० डी० सी० के बाद बन्द हो जाता है तथा एग्जहास्ट वाल्व ४८ डिग्री बी० बी० सी० से पहले खुल जाता है और १० डिग्री टी० डी० सी० के बाद तक खुला रहता है। इसलिए  $15 + 43 + 48 + 10 = 116$  व  $476 -$



११६=३६०, यह डिग्री फ्लाई व्हील की गोलाई से ली जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मेकर के एग्जहास्ट वाल्व वास्तव में उपयुक्त डिग्री के अनुसार ही खुलें बल्कि हर दशा में अन्तर पाया जाता है। जैसे स्टूडवेकर का एग्जहास्ट वाल्व १० डिग्री



चित्र ५६ वाल्व टाइमिंग डायग्राम

टी० डी० सी० से पहले खुलता है और ४८ डिग्री बी० डी० सी० के बाद बन्द होता है।

**फ्लाई व्हील**—यह पहिया क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर नट बोल्टों द्वारा फिट रहता है। यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके बाहर रिंग फिट रहता है और बाहर की तरफ बीचों-बीच में एक छेद बना रहता है जिसको ब्लाइन्ड होल कहते हैं। ब्लाइन्ड होल के बीच में एक रोलर बेयरिंग फिट रहता है जिसके बीच में क्लच शाफ्ट का स्पिण्डल आकर बैठता है। यह फ्लाई व्हील नीचे लिखे चार काम करता है।

(१) क्रैंक शाफ्ट की चाल को हमवार रखता है और अपनी भौक की शक्ति से तीन शक्तिहीन स्ट्रोकों, सक्शन, कम्प्रेशन और एग्जहास्ट को चलाता है।

(२) इसके रिंग द्वारा इञ्जन स्टार्ट करने का प्रबन्ध किया जाता है।

(३) फ्लाई व्हील की गोलाई को डिग्री में परिवर्तित करके केम शाफ्ट व्हील की स्थिति निम्न फारमूले से ज्ञात की जा सकती है।



इंच जिन्हें डिग्री में बदलना है—

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi D \phi}{360} \\
 &= \frac{3.14159 \times 12 \times \pi}{360} \\
 &= 0.54 \text{ इंच या} \\
 5^\circ &= 0.54 \text{ इंच}
 \end{aligned}$$

## इंजन के पुर्जों का आपसी सम्बन्ध तथा काम करने का ढंग


इन्टरनल कम्बश्चन इंजन के मुख्य-मुख्य पुर्जों का परिचय पीछे दिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त और भी कुछ छोटे-मोटे सहायक पुर्जे होते हैं जोकि आगे चित्र ७५ में दिखाये गए हैं। इन पुर्जों को खोलकर अलग-अलग करना तथा मरम्मत के बाद फिर अपनी जगह फिट कर देना ही मैकेनिक की योग्यता का परिचायक है। यह तभी हो सकता है जब मैकेनिक इन सबके काम करने के तरीके और इनके नाम से परिचित हो जाए।

हैण्डिल या सैल्फ स्टार्टर द्वारा क्रैंक घुमाने पर इञ्जन के समस्त मूविंग पार्ट्स चल करने लगते हैं और शेष पुर्जे भी अपना काम आरम्भ कर देते हैं, क्योंकि इधर पिस्टनों का सम्बन्ध कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंक शाफ्ट के साथ रहता है और उधर टाइमिंग गेयर द्वारा केम शाफ्ट का सम्बन्ध भी क्रैंक शाफ्ट के साथ रहता है और टैपिटों द्वारा इञ्जन वाल्वों का सम्बन्ध केम शाफ्ट के साथ रहता है।

पुर्जों की बनावट व लगावट में कुछ अन्तर भले ही हो किन्तु सबका काम करने का ढंग एक जैसा ही होता है जिसका उदाहरण चित्र ५६ व ६३ में दिया गया है। चित्र ५६ में ओवर हैड टाइप वाल्व और पिनियन ड्राइव टाइमिंग गेयर दिखाया गया है तो चित्र ६२ में साइड-वाई-साइड टाइप वाल्व और चैन ड्राइव टाइमिंग गेयर दिखाया गया है। इसी प्रकार इंजन भी कई नमूने के होते हैं, जिनका विवरण आगे दिया गया है।

क्रैंक डाग के बीच में स्टार्टिंग हैंडिल फसा कर घुमाया जाता है तो पूरी क्रैंक शाफ्ट असम्बली घूमने लगती है और टाइमिंग गेयर की सहायता से केम शाफ्ट भी घूमने लगती है, किन्तु केम शाफ्ट का टाइमिंग गेयर क्रैंक पिनियन से दो गुना बड़ा होने के कारण क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर घूमने पर केम शाफ्ट केवल एक चक्कर घूम पाती है। जब यह दोनों शाफ्ट घूमने लगती हैं तो पिस्टन और इञ्जन वाल्व भी अपना





चित्र ६० इंजन के पुर्जों की फिटिंग

१. इंजन वाल्व २. बिग एण्ड वेयरिंग ३. इनलेट मेनीफोल्ड ४. थर्मोस्टेट वाल्व ५. वाटर पम्प ६. फैन (पंखा) ७. पम्प ड्राइव शाफ्ट (कवर) ८. टाइमिंग गेयर ९. कैम शाफ्ट १०. आयल पम्प ११. फ्लाइव्हील १२. क्लच प्लेट १३. स्प्रिंग फिगर १४. पिस्टन पिन १५. वाल्व सीट १६. वाल्व स्टैम १७. सिलिण्डर बोल्ट

काम शुरू कर देते हैं अर्थात् स्ट्रोक तैयार होने लगते हैं। इस प्रकार बाहरी शक्ति द्वारा इंजन के पुर्जों को चाल पहुंचाई जाती है। इस दशा में यदि सिलिण्डर के अन्दर ईंधन पहुंच जाय और ठीक समय पर वह फट जाय तो इंजन के अन्दर स्वयं ही शक्ति उत्पन्न होने लगती है और इंजन चालू हो जाता है। इंजन तभी चालू हो सकता है जबकि पावर स्ट्रोक तैयार करने के लिए नीचे लिखी चार बातें हों।

(१) जब सक्शन स्ट्रोक की दशा में पिस्टन टी० डी० सी० से बी० डी० सी० की तरफ जाने लगे तो इनलेट वाल्व खुल जाय जिसके मार्ग से वायु तथा ईंधन सिलिण्डर के अन्दर दाखिल हो सके। इसलिए ईंधन पहुंचाने का प्रबन्ध हो।



(२) जब पिस्टन बी० डी० सी से टी० डी० सी० की तरफ आवे तो दोनों वाल्व बन्द रहें। (देखिये वाल्व टाइमिंग) ताकि इन्जन सिलेंडर के अन्दर पहुंचा हुआ ईंधन तथा वायु बाहर निकलने के बजाय कम्प्रेशन चैम्बर में जमा हो जाय। इस जमा ईंधन या वायु को फाड़ने या आग लगाने के लिए बिजली की चिंगारी या इसी प्रकार के किसी दूसरी उपाय की आवश्यकता है।

(३) बार-बार आग लग जाने के कारण इन्जन का गरम हो जाना स्वाभाविक बात है। इन्जन को कम-से-कम गरम होने देने के लिए भी एक प्रबन्ध की आवश्यकता है।

(४) बराबर चाल करने वाले पुर्जों जोकि आपस में रगड़ खाते रहते हैं, का रगड़ से गरम होकर आकार में बढ़ जाना और उनका जाम हो जाना स्वाभाविक है। इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे स्थान जोकि रगड़ खाते रहते हैं, के जोड़ों में तेल इत्यादि द्वारा चिकनाहट पहुंचाना आवश्यक है।

उपर्युक्त १, २, ३ व ४ को पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रमशः पयूअल सप्लाय सिस्टम, इग्नीशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम तथा लुब्रीकेशन सिस्टम की व्यवस्था इन्जन में रखी जाती है। इन सिस्टमों का विवरण खण्ड १ में दिया गया है।






: ३ :

# ओवरहॉलिंग तथा मेन्टीनेन्स

## ट्रैक्टर तथा मोटरकार सर्विसिंग के लिए ओजार व यन्त्र

### परिचय

पहले बताया जा चुका है कि टूल्स व इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं। कौन-सा अधिक आवश्यक है—यह गैरेज या वर्कशाप में की जाने वाली मरम्मत की किस्म पर निर्भर है। यहां पर केवल उन्हीं ओजारों तथा टूलों का परिचय दिया जा



चित्र ६१ स्ट्रेट सिलेण्डर गेज



रहा है जो एक ऐसी वर्कशाप में होने चाहिए जिसमें मोटरकार की मरम्मत सम्बन्धी सब काम किये जाते हों ।


## १. सिलेंडर गेज

प्रत्येक इन्जन का सिलेंडर बोर हर दशा में गोलाकार होना चाहिए तभी इन्जन चल सकता है किन्तु सिलेंडर के अन्दर उनकी दीवारों से रगड़ खाते हुए तेजी के साथ सदा पिस्टन चलने के कारण सिलेंडर की गोलाई में कुछ अन्तर आ जाता है जोकि सिलेंडर गेज जो चित्र ६१ में दिखाया गया है से जात किया जाता है । यह गेज भी एक प्रकार का डायल इन्डिकेटर है और उसी प्रकार इसकी रीडिंग की जाती है । केवल इसको प्रयोग करने के काम में आने वाले इक्विप-मेंट्स में फर्क होता है और सिलेंडर गेज की रीडिंग की इकाई भी हजारवें भाग में होती है ।

## २. कम्प्रेशन गेज

वास्तव में इन्टरनल कम्बर्शन इन्जन के अन्दर शक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि उसके सिलेंडर के अन्दर प्रमाणित या आवश्यकतानुसार कम्प्रेशन बने । कुछ विशेष कारणों से कम्प्रेशन बनना कम हो जाता है ।

इस कमी-बेशी की जांच कम्प्रेशन गेज द्वारा जोकि चित्र ७७ में दिखाया गया है, की जाती है । कम्प्रेशन की इकाई कितने पौण्ड प्रति वर्ग इंच कम्प्रेशन होगी, यह उस इन्जन की बनावट व साइज पर निर्भर है, परन्तु लो कम्प्रेशन इन्जन के प्रत्येक सिलेंडर के अन्दर कम-से-कम ८० पौण्ड प्रति वर्ग इंच और हाई कम्प्रेशन इन्जन के प्रत्येक सिलेंडर के अन्दर कम-से-कम २५० पौण्ड और अधिक-से-अधिक ३५० पौण्ड होती है । इन्जन को घुमाते हुए कम्प्रेशन गेज को स्पार्क प्लग या इन्ज-क्टर के स्थान पर फिट करके देखा जाता है ।



चित्र ६२ कनेक्टिंग रॉड वैरिंग टैस्टर गेज



### ३. टैशन इन्डिकेटर रिच

कम्प्रेशन के कम हो जाने या लीक करने के कारणों में से सिलेंडर हैड के नटों का कसाव एक समान ठीक न होना भी एक कारण है, इसलिए इनका कसाव एक समान रखने तथा ढीले नट की जांच करने के लिए चित्र १०३ में दिखाये गए टैशन इन्डिकेटिंग रिच का प्रयोग किया जाता है। इस रिच के टामी की लम्बाई टस्ट किये हुए स्प्रिंगदार लोहे की बनी होती है और दूसरे छोर पर एक इन्डिकेटर लगा रहता है जिस पर डिब्बोजन बने होते हैं। रिच से लेकर इन्डिकेटर तक एक सीधी नीडिल या प्वाइन्टर लगा होता है जोकि सदा इन्डिकेटर के शून्य पर रहना चाहिए। नट को कसने या खोलते समय टामी पर जोर पड़ने से इसमें लचक आती है किन्तु प्वाइन्टर सीधा रहने के कारण यह टामी की लचक को डिग्री या पौंड में इन्डिकेटर में बतलाती है जिससे कसाव का अनुमान होता है। इसको प्रयोग करते समय भटका नहीं देना चाहिए बल्कि एक समान शक्ति लगाकर कसना या खोलना चाहिए।


### ४. वैक्यूम गेज

किसी बन्द सिलेंडर के अन्दर वायु प्रविष्ट होने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको वैक्यूम कहा जाता है और इसकी मात्रा का अनुमान वैक्यूम गेज द्वारा होता है। वैक्यूम की इकाई पौंड में होती है तथा वायु प्रविष्ट होने की गति को सक्शन या 'चूस' कहते हैं। यह चूस सक्शन गेज द्वारा पौंडों में ज्ञात की जाती है।

इसी तरह और भी अनेक यंत्र प्रयोग में आते हैं क्योंकि इंजन तथा मशीनरी के प्रत्येक कार्य की जांच होती है, जैसा कि आगे दिया जा रहा है।

### ५. व्हील एलाइनमेन्ट गेज

ट्रैक्टर गाड़ी के अगले पहिये किसी निश्चित कोण के आधार पर फिट किये हुए होते हैं (देखिए खण्ड १)। जिनमें से टोइन एक ऐंगिल है। इस ऐंगिल को टोइन गेज द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा कैंस्टर व कैम्बर ऐंगिल ज्ञात करने के लिए विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है।



चित्र ६३ R.P.M. गेज



## ६. आर० पी० एम० गेज


तीव्र गति से घूमने वाली वस्तु के चक्करों की गणना करना कठिन है । इस कार्य के लिए एक यंत्र बना हुआ है जिसको आर० पी० एम० गेज या स्पीड इन्डिकेटर कहते हैं । यह चित्र ६३ में दिखाया गया है । इस गेज पर एक रबड़ का निपल लगा होता है । इस निपल को किसी भी घूमती हुई शाफ्ट के सेंटर में दबाकर लगाया जाय तो गेज से उस शाफ्ट की प्रति मिनट गति ज्ञात हो जाती है ।

## ७. प्लास्टी गेज

यह तार की तरह की नरम धातु का बना होता है जिसकी मोटाई व लम्बाई निश्चित होती है । इस गेज से मेन वेयरिंग की ढील (प्ले) का अनुमान लगाया जाता है क्योंकि नरम धातु होने के कारण यह तार वेयरिंग के कसाव द्वारा दबकर चौड़ा हो जाता है और उसकी चौड़ाई को नाप लिया जाता है ।

## ८. विभिन्न गेजेज

इनके अतिरिक्त प्रत्येक पुर्जों की जांच करने के लिए गेज बने होते हैं, जैसे कर्नेकिंग रॉड एलाइनमेंट गेज, क्रैंक शाफ्ट एलाइनमेंट गेज इत्यादि ।




चित्र ६४ विभिन्न प्रकार के मैजरिंग टूल्स



## ६. मेजरिंग टूलस

यह चित्र नं० ६४ में दिखाये गए हैं। इनमें (१) सैट स्क्वेयर (गुनिया) (२) इनसाईड कैलीपर (३) आउट साईड कैलीपर (४) स्टील फुटरूल (५) आउट साईड माईक्रोमीटर (६) इनसाईड माईक्रोमीटर (७) फिल्टर गेज (८) प्रेशर गेज १०. विभिन्न प्रकार के स्पैनर (चित्र नं० ६५)



चित्र ६५ स्पैनर २. रिंग स्पैनर ३. बाक्स स्पैनर

## ११. एअर कम्प्रेशर

यह मशीन हवा को एकत्रित करके उसका प्रेशर बनाती है। यह बाहर की शुद्ध वायु को अपने अन्दर बने हुए सिलेंडर में जमा करके रखती है। इस एकत्रित वायु के प्रेशर से कई काम लिए जाते हैं।

कम्प्रेशन मशीन के पुर्जे और काम करने का सिद्धांत लगभग इन्टरनल कम्ब-श्चन इंजन की तरह होता है क्योंकि इसमें भी रॉड और क्रैंक शाफ्ट इत्यादि होते हैं, किन्तु इन सब पुर्जों के होते हुए भी यह अपने चलने के लिए शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती बल्कि इसके पिस्टन के स्ट्रोक बनाने के लिए या इसकी क्रैंक शाफ्ट घुमाने के लिए बाहरी ताकत (विजली की मोटर या एक छोटा-सा पेट्रोल इंजन) की आवश्यकता होती है।

इसके सिलेंडर पर दो वाल्व लगे होते हैं जिनमें से एक के द्वारा सिलेंडर के अन्दर शुद्ध वायु प्रवेश करती है और पिस्टन के दबाव से दूसरे वाल्व में होती हुई यह वायु एअर सिलेंडर के अन्दर एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार वायु का कम्प्रेशर बन जाता है और यह कम्प्रेशर अधिक शक्तिशाली होता है। इस शक्ति को आवश्यकता से अधिक ने बहने देने के लिए सिलेंडर के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। जब हवा का कम्प्रेशन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह वाल्व खुल जाता है और अधिक कम्प्रेशन को बाहर निकाल देता है तथा हल्की सीटी देते हुए सूचित भी कर




देता है। इसके अतिरिक्त कम्प्रेशन सिलेंडर पर एक प्रेशर गेज भी लगा हुआ रहता है जिसके कम्प्रेशर की मात्रा फुटों में प्रतिवर्ग इंच मालूम होती रहती है।

कम्प्रेशर सिलेंडर के अन्दर की शक्तिशाली वायु को पाइपों तथा कर्नवास की नलियों द्वारा आवश्यकतानुसार हर जगह पर ले जाकर बहुत से लाभ उठाये जा सकते हैं; जैसे मोटर गाड़ी के पहिये में हवा भरना, लिफ्टिंग मशीन को उठाना, स्प्रे पेन्टिंग करना, मास्टर लुब्रीकेटर इक्विपमेंट को चलाना तथा स्पार्क प्लग क्लीनिंग मशीन को चलाना आदि काम लिये जा सकते हैं।

## १२. मुख्य औजार

यह चित्र ६६ द्वारा समझाए गये हैं। इस चित्र में (१) स्कू ड्राईवर (कारपैटर टाईप); (२) स्कू ड्राईवर (इंजीनियर टाईप); (३) कटर प्लास, (४) स्कू रिच १२", (५) स्कू रिच ८", (६) दो मुंह रिच सैट, (७) गुटका सैट (साकिट रिच सैट), (८) हथौड़ी।



चित्र ६६ फिटर टूल्स



## इन्जन को खोलना

### परिचय

इन्जन की मरम्मत करने के ढंग अलग-अलग हैं जिनको इन्जन सर्विसिंग, टाप ओवरहॉलिंग, जनरल ओवरहॉलिंग तथा इन्जन रिकन्डीशनिंग के नाम से पुकारा जाता है। इन सबमें अन्तर भी है, सर्विसिंग या सर्विस से आशय मरम्मत तथा सफाई से है। टाप ओवरहॉलिंग का मतलब है कुछ मुख्य पुर्जों को खोलकर उनकी सफाई, एडजस्टमेंट तथा मामूली मरम्मत, डिकार्बोनाइजिंग, वाल्व ग्राइंडिंग और वेयरिंग रिड्यूस करना आदि। रिकन्डीशन करने का अर्थ है इन्जन को फिर से नया करना। इसमें सिलेंडर के नये लाइनर ठोकना, नये पिस्टन व वेयरिंग आदि फिट करना, नया वाल्व गेयर फिट करना, क्रैंक व केम शाफ्ट को टर्न करके सही बनाना और आवश्यकतानुसार नये पुर्जे फिट करना आदि। संक्षेप में यह कि रिकन्डीशन करने का अर्थ इन्जन को नया बना देना है। यहां पर उपर्युक्त तीनों कार्यों का परिचय एक साथ दिया जा रहा है।

### इन्जन खोलने की विधि

इन्जन को खोलने से पहले रेडियेटर तथा वाटर जैकटों का पानी अच्छी तरह निकाल दें और साथ ही सम्प का ऑयल भी निकाल दें। इसके बाद कारबूरेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्प्रिंगिंग प्लग और डायनेमो आदि को खोलकर अलग करने के बाद दोनों रेडियेटर हौज पाइपों के जुबली क्लिप भी खोल दें और रेडियेटर माउन्टिंग नटों को खोलकर रेडियेटर को अलहदा कर दें। रेडियेटर को शो सहित अर्थात् ग्रिल तथा मडगार्ड सहित भी साथ ही खोला जा सकता है। ऐसा करने के लिए रेडियेटर के साइड प्लेट बोल्टों को खोलने के बजाय मडगार्ड माउन्टिंग बोल्ट को खोलना चाहिये ताकि काम करने में सुविधा रहे और मडगार्ड का पेन्ट भी खराब न होने पावे। यदि ट्रैक्टर का इन्जन खोलना हो तो उसमें मडगार्ड खोलने की आवश्यकता नहीं होती तथा डिस्ट्रीब्यूटर, कारबूरेटर के बदले इन्जेक्शन पम्प इंजैक्टरों को खोलना पड़ता है। इन्जेक्शन पम्प तभी खोलना चाहिए जबकि टाइमिंग गेयर समेत क्रैंक व केमशाफ्ट खोलने की आवश्यकता हो।

इस प्रकार इन्जन के सब बाहरी पुर्जे खोलने के बाद देखना पड़ता है कि इन्जन का टाप ओवरहॉलिंग करना है या जनरल ओवरहॉलिंग।

यदि केवल डिकार्बोनाइज या टाप ओवरहॉलिंग ही करना हो तो पूरे इन्जन को खोलकर बाहर निकालने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती; बल्कि इन्जन को फाउन्डेशन पर ही फिट रहने देना चाहिए। इस दशा में सिलेंडर हैड तथा बिग एण्ड वेयरिंगों को भी खोला जा सकता है।

यदि पूरे इन्जन को ओवरहॉलिंग या रिकन्डीशन करना हो तो चेसिस से अलहदा कर लेने पर प्रत्येक पुर्जे को खोलने में आसानी रहती है।



इन्जन एसैम्बली को निम्नलिखित तीन तरीकों से बाहर निकाला जा सकता है—

(क) गेयर बॉक्स तथा क्लच एसैम्बली सहित इन्जन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित तीन कार्य करने पड़ते हैं—

१—यूनीवर्सल ज्वाइंट को खोल दें।

२—गेयर बॉक्स के फाउन्डेशन बोल्टों को खोल दें।

३—इन्जन फाउन्डेशन बोल्टों (दो आगे दो पीछे के) खोल दें।

इनके अतिरिक्त मेनीफोल्ड के पास से एग्जहास्ट पाइप भी खोल देना चाहिए और फिर पूरी एसैम्बली को ठीक बीच से अर्थात् जहाँ से भार बराबर रह सके, मजबूत रस्सी या चेन से बांधकर पुली ब्लाक द्वारा ऊपर उठाते हुए बाहर को खींचकर जमीन में लकड़ियों के ऊपर रख देना चाहिए। बाद में तीनों एसैम्बलियों को खोलकर अलग करके इन्जन खोलना आरम्भ करें।

(ख) यदि गेयर बॉक्स में कोई काम न हो या एक साथ उठाने में भारी हो तो इन्जन के साथ केवल क्लच एसैम्बली को ही निकाल लीजिए। इस दशा में निम्न प्रकार कार्य करना चाहिए।

१—फलाई व्हील फेंसिंग पर से उन समस्त बोल्टों को खोल दें जिनके द्वारा वह गेयर बॉक्स के साथ फिट हो।

२—इन्जन के चारों फाउन्डेशन बोल्टों को खोलकर पुली-ब्लाक द्वारा उठा कर पूरी एसैम्बली को बाहर निकाल दें। इसके बाद क्लच एसैम्बली के सब बोल्टों को खोल कर प्रेशर प्लेट व क्लच प्लेट को बाहर निकालने के बाद फलाई व्हील हाउसिंग को भी खोलकर अलग कर दें। फिर इन्जन एसैम्बली को खोलना शुरू करें।

(ग) कुछ बहुत भारी इन्जनों में इन्जन एसैम्बली को ही अलग खोला जा सकता है। इस दशा में—

१—फलाई व्हील हाउसिंग पर से उन समस्त बोल्टों को खोल दें जिनके द्वारा वह सिलेंडर ब्लाक पर फिट हो।

२—फिर क्लच इन्सपैक्शन प्लेट को खोलकर गेयर न्यूट्रल की दशा में क्रैकशाफ्ट फ्लैज पर से उन चारों बोल्टों को खोल दें जिनके द्वारा उन पर फलाई व्हील फिट हो।

३—बाद में इन्जन फाउन्डेशन के चारों बोल्टों को खोलकर केवल इन्जन एसैम्बली को उठाकर बाहर निकाल दें।


नोट—जहाँ तक हो सके उपर्युक्त (क) की दशा में ही इन्जन एसैम्बली को खोला जाय, ताकि प्रत्येक पुर्जे के खोलने व फिट करने में आसानी हो और फिटिंग विश्वासजनक हो सके। (ख) की दशा में खोली हुई एसैम्बली को फिट करते



समय कठिनाई होती है, क्योंकि क्लच एसैम्बली व फ्लाई व्हील के ब्लाइन्ड होल में क्लच शाफ्ट कठिनाई से फँसती है। (ग) की दशा में क्रैंक शाफ्ट के फ्लैज व बोल्टों को कसने में कठिनाई पड़ती है और ढीला रह जाने का व अच्छी तरह लॉक न हो पाने का भी भय रहता है जो इन्जन के लिए हानिकारक है।

इन्जन एसैम्बली को उतारते समय उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिए।

इन्जन एसैम्बली को खोलते समय प्रत्येक पुर्जे का ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सा पुर्जा किस जगह में व कैसी जगह में फिट था। सब नट-बोल्टों को वाशर सहित सम्भाल कर किसी तेल के बर्तन में रखते जावें। यदि ट्रे हो तो सबसे अच्छा है। जहां तक हो सके पैकिंग तथा गैस्किटों को टूटने से बचाइए ताकि नया तैयार करने में आसानी रहे।




चित्र ६७ सिलेंडर हैड नट खोलने की विधि

**सिलेंडर हैड उतारना**—ऑयल सम्प को खोलने के बाद इन्जन असैम्बली को दो लकड़ियों के ऊपर इस प्रकार जमाकर रखें कि हैड ऊपर की तरफ हो। इसके बाद सिलेंडर हैड के नटों को क्रमशः एक-एक चूड़ी ढीला करना आरम्भ करें। सबसे पहले बीचों-बीच का नट ढीला करना चाहिए जैसा कि चित्र ६७ में दिखाया गया है। इसके बाद दाहिने से क्रमशः १, २, ३, ४, ५ आदि को ढीला करें और कसते समय भी यही क्रम रखना चाहिए ताकि गैस्किट सही बैठे और हैड में भी बल न आने पावे।

नट ढीले हो जाने के बाद सब तरफ से उतारना आरम्भ करें और सम्भाल कर किसी ट्रे में रख दें। ध्यान रहे कि कोई नट स्लिप न होने पावे, इसीलिए इन नटों को सदा सही साकिट रिच द्वारा खोलना व कसना चाहिए।


**बिग एण्ड बेयरिंग खोलना तथा पिस्टन निकालना**—हैड खोलने के बाद इन्जन एसैम्बली को लकड़ी के गुटकों के ऊपर उल्टा करके इस प्रकार लिटा दें कि





चित्र ६८ बिग एण्ड बेयरिंग

चैम्बर ऊपर की तरफ हो जाय। अच्छा तो यह है कि यदि वर्कशाप मेज हो तो इन्जन असेम्बली को उसी के ऊपर रखकर खोला जाय। इसके अतिरिक्त कुछ वर्कशापों में इन्जन खोलने का स्टैंड बना होता है। बिग एण्ड बेयरिंग खोलना आरम्भ करने से पहले एक बार सबको हिला डुलाकर यह अन्दाज कर लेना चाहिए कि कौन-




चित्र ६९ पिस्टन खोलने का ढंग



सा वेयरिंग अधिक ढीला है और उन पर नम्बर या निशान लगे हुए हैं या नहीं। यदि लगे हुए हैं तो वह चिह्नों वाला भाग केम शाफ्ट की तरफ है या बाहर की ओर।

यदि कोई चिह्न न दिखाई दे तो सैंटर पंच द्वारा एक नम्बर विंग एण्ड वेयरिंग के लोअर और अपर कप और केम शाफ्ट की साइड में एक-एक निशान लगा देना चाहिए। इसी प्रकार उसी साइड में प्रत्येक विंग एण्ड कप पर उसके नम्बर के बराबर सैंटर पंच के निशान लगा देने चाहिए ताकि वापस फिट करने में आसानी हो।

उपर्युक्त सब तैयारी करने के बाद नं० 1 विंग एण्ड वेयरिंग को खोलना आरम्भ कीजिये। विंग एण्ड नटों पर प्रायः स्प्लिट पिन या लाकर लगे होते हैं, इसलिये पहले उनको खोल लेना चाहिए। विंग एण्ड नटों को सदा साफिट रिच स्पेनर से जोकि बिल्कुल ठीक साइज का हो और नट में स्लप न हो सके, कसना व खोलना



चित्र ७० पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड

चाहिए। विंग एण्ड वेयरिंग के नटों पर अधिकतर  $\frac{3}{8}$ " या  $\frac{1}{2}$ " इंच का A. F. साफिट लगता है।


दोनों नटों को खोलने के बाद बोल्टों को ऊपर ठोककर लोअर विंग एण्ड कप को निकाल लेना चाहिए और ध्यान से देखकर नोट कर लेना चाहिए कि किस तरफ कितनी शीम पड़ी हुई है (देखिए चित्र ४३)। लोअर कप निकालने के बाद लकड़ी के द्वारा कनेक्टिंग रॉड को ठोकते हुए हैड की तरफ से पिस्टन सहित बाहर निकाल कर ट्रे में रख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी पिस्टन ग्रूव में रिंग जाम तो नहीं है या कोई रिंग टूटी हुई तो नहीं है। यदि रिंग टूटी हुई या जाम हो तो देखना चाहिए कि उस पिस्टन वाले सिलेंडर बोर में लकीरें तो नहीं पड़ी हुई हैं।



**पिस्टन पिन खोलना**—पिस्टन को कनैक्टिंग रॉड से तभी अलग किया जा सकता है जब कि पिस्टन पिन या गजन पिन को निकाला जाय। बनावट व फिटिंग के आधार पर यह पिन कई प्रकार की होती हैं (देखिए चित्र नं० ४४)। इसलिए उन्हें निकालने का ढंग भी अलग-अलग है।

(क) फुल फ्लोटिंग टाइप पिन को निकालने के लिए एक तरफ की रिटर्न रिंग या लॉक रिंग को निकाल लेना चाहिए, बाद में दूसरी तरफ से पिस्टन पिन रिमूविंग टूल या पीतल की सुम्बी द्वारा ढोककर पिन को निकाल लेना चाहिए।

(ख) सेमी-फ्लोटिंग टाइप में स्माल एण्ड के पिचिंग बोल्ट को खोलकर पिन को निकालना चाहिए।



चित्र ७१ पिस्टन पिनों की किस्में


(ग) यदि पिन के एक साइड में स्कू लगा हुआ हो तो स्कू को खोलने के बाद पिन को निकालना चाहिए।

**नोट**—पिन को निकालते या फिट करते समय भूलकर भी लोहे की सुम्बी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पिन का मुंह फैलकर खराब हो जायेगा। पिस्टन रिंगों को उतारने व चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के टूल्स भी मिलते हैं यह टूल्स न मिलने पर तीन पत्ती वाला ढंग प्रयोग में लाना पड़ता है।

**इन्जन वाल्व खोलकर बाहर निकालना**—लगावट के आधार पर ट्रैक्टर इन्जनों में साइड-बाई-साइड और ओवर हैड दो टाइप के वाल्व गेयर आते हैं। इन्हें खोलने के लिए भी नीचे लिखे दो तरीके काम में लाये जाते हैं। वास्तव में वाल्व रिटर्न स्प्रिंग को वाल्व स्टैम के साथ कोन काटर, स्लाटेड रॉड या पिन द्वारा रोका हुआ




होता है। यदि उस कोन या काटर पिन को निकाल दिया जाय तो वाल्व और स्प्रिंग दोनों अलग-अलग बाहर निकल आते हैं, किन्तु यह पिन या काटर तभी निकल सकते हैं जबकि वाल्व स्प्रिंग को दबाया जाय ताकि काटर या पिन पर से स्प्रिंग का दबाव हट जाय और वह बाहर निकल सके। वाल्व स्प्रिंग को दबाने के लिए कई प्रकार के



चित्र ७२ साइड वाई साइड टाइप  
वाल्व खोलने की विधि

टूल्स प्रयोग में आते हैं, जिनको वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर कहते हैं और यह लिफ्टर बनाये भी जा सकते हैं (देखिए चित्र ७२)। ओवर हैड टाइप वाल्व स्प्रिंग कोन निकालने के लिए भी एक विशेष टूल होता है (देखिए चित्र ७३)। यदि यह न मिल सके तो स्पार्क प्लग स्पैन्डर या पाइप का टुकड़ा भी काम में लाया जा सकता है। इस टाइप के वाल्व खोलने के लिए सिलेंडर हैड को उल्टा करके किसी पट्टे के ऊपर रखना चाहिए और वाल्व हैड को एक लकड़ी के गुटके पर इस प्रकार टिका देना चाहिए कि हैड का लोड उसी गुटके पर पड़े। इसके बाद टूल को वाल्व स्प्रिंग कालर पर टिकाकर ऊपर से चोट लगाना चाहिए ताकि कोन निकलकर अलग गिर पड़े। काटर या कोन निकालने के बाद वाल्व स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना चाहिए। यदि केवल ग्राइन्ड करने के बाद वाल्वों को वापस फिट करना हो तो खोलने से पहले इन पर नम्बर लगा देना चाहिए ताकि बदली न होने पावे। सैंटर पंच द्वारा नं० १ सिलेंडर के पहले वाल्व हैड के बीच में एक निशान और शेष पर उनके नम्बर के बराबर निशान लगा देना चाहिए ताकि वापस भी उसी स्थान पर या अपने गाइड में फिट किये जा सकें।






### चित्र ७३ ओवर हैड वाल्व खोलने की विधि

**टैपिट खोलना**—वाल्व निकालने के बाद टैपिट भी अपने गाइड में से आसानी से बाहर खींचे जा सकते हैं। बाहर निकालने के बाद ऐडजस्टिंग स्कू को अच्छी तरह रखा कर लेना चाहिए ताकि ऐडजस्ट करने में आसानी हो।

**क्रैंक शाफ्ट खोलना**—क्रैंक शाफ्ट खोलने की आवश्यकता तभी होती है जबकि इसके जनरलों को ग्राइन्ड करना हो या मेन बेयरिंगों में डिफेक्ट हो। क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर टाइमिंग पिनिन और पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील फिट रहती है। यदि भारी शाफ्ट हो तो पहले फ्लाई व्हील को खोलकर अलग कर लेना चाहिए। क्रैंक शाफ्ट तभी बाहर निकल पाती है जबकि सारे मेन बेयरिंग खोलकर अलग किये जाएं। मेन बेयरिंगों को खोलने से पहले ऊपर कप पर केम शाफ्ट की तरह सेंटर पंच द्वारा किहू लगा लेना चाहिए ताकि फिट करते समय उनकी साइड बदल न जाए। मोटर या ट्रैक्टर गाड़ी के इंजनों के मेन बेयरिंग बोल्टों पर अधिकतर  $\frac{9}{16}$ ",  $\frac{3}{4}$ " या  $\frac{1}{2}$ " के साकिट सही आते हैं। इनको खोलने के लिए हमेशा सही साइज का साकिट या रिच स्पेनर प्रयोग करना चाहिए ताकि स्लिप न होने पावे। दो तरफा बोल्टों को खोलने के बाद बेयरिंग कप को ऊपर उठा देना चाहिए और बेयरिंग लाइनर को कप में ही बिठा देना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस साइड में जितने शीमें पड़ी हों, उन्हें नोट कर लिया जाय। समस्त बेयरिंग कपों को खोलने के बाद दोनों तरफ से क्रैंक शाफ्ट को बराबर उठाकर अलहदा स्टैंड या लकड़ी के गुटके पर रख देना चाहिए। फिर प्रत्येक बेयरिंग के दोनों लाइनरों को साथ मिलाकर अलग रख देना चाहिए।





चित्र ७४ क्रैंक शाफ्ट खोलने की विधि

**केम शाफ्ट खोलना**—केम शाफ्ट टाइमिंग गेयर और पहले जनरल के बीच एक कालर दो बोल्टों से सिलेंडर ब्लाक पर फिट रहता है। यह केम शाफ्ट को रोके रहता है। टाइमिंग गेयर के होल में से रिच डालकर इन दो बोल्टों को खोलने के बाद केम शाफ्ट बाहर निकल आती है। केम शाफ्ट का केवल अगला जनरल ही एक वुश के ऊपर सहारा हुआ होता है। शेष में कोई बेयरिंग नहीं होते।


**केम शाफ्ट गेयर खोलना**—इस गेयर को खोलने की आवश्यकता तभी होती है जबकि यह खराब हो जाय और इसकी जगह नया गेयर फिट करना हो। यह किसी खास कारण के बिना स्वयं खराब भी नहीं होता। यह एक विशेष मिश्रण से बनाया जाता है, इसलिए इसके दाँहें (टीथ) कम घिसते हैं। यह गेयर और चाबी घाट द्वारा केम शाफ्ट पर पक्का फिट रहता है, इसलिए इसको प्रैस मशीन में रखकर निकालना चाहिए। चोट लगाने से गेयर के टूटने का भय रहता है और केम शाफ्ट का मुँह भी फँस जाता है (भ्रूंड हो जाता है)। प्रैस द्वारा दबाकर निकालते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके कालर को पूरा टेक मिले (देखिये चित्र नं० ५८)।

## खोले हुए इन्जन के पुर्जों की जांच

### परिचय

पीछे के भाग में बताई गई रीति से समस्त पुर्जों को खोलने के बाद सिलेंडर ब्लाक अलग हो जाता है। केवल सिलेंडर लाइनिंग और वाल्व गाइड जोकि ठुके हुए होते हैं, सिलेंडर ब्लाक के साथ रह जाते हैं, जिनको खोलने व फिट करने की विधि आगे बताई जा रही है।





चित्र ७५ इंजन के अन्दरूनी पुर्जे

१. पिस्टन रिंग २. पिस्टन ३. पिस्टन पिन ४. पिस्टन पिन बोल्ट ५. कनेक्टिंग रॉड ६. क्रैंक ऐण्ड बेयरिंग बोल्ट ७. डिप्पर ८. वाल्व ९. टैपिट १०. स्प्रिंग कैप ११. वाल्व स्प्रिंग १२. लोअर कैप १३. वाल्व लाक १४. कैम शाफ्टबुश बेयरिंग १५. कैम शाफ्ट ऐण्ड कैप १६. कैम शाफ्ट १७. कैम शाफ्ट टाईमिंग गेयर १८. गेयर १९. फ्लाईव्हील लाकर २०. फ्लाईव्हील २१. क्रैंक शाफ्ट लाकर मेन बेयरिंग २२. डिप्पर २३. क्रैंक शाफ्ट २४. क्रैंक शाफ्ट पिनियन

पुर्जों की जांच तभी हो सकती है जबकि वे साफ किये जाएं। इसलिए जांच करने के पहले प्रत्येक पुर्जे को पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल द्वारा साफ करके मेज पर साफ ट्रे में रख लेना चाहिए। वाल्वों पर से सारा कार्बन साफ कर लेना चाहिए। कम्बश्चन चैम्बर का कार्बन साफ करने के लिए तार के ब्रुश का प्रयोग करना चाहिए। यदि हो सके तो इलैक्ट्रिक हैंड ड्रिल पर ब्रुश फिट करके कम्बश्चन चैम्बर को साफ कर लेना चाहिए।




## पिस्टन ग्रूव व रिंगों की सफाई व जांच

पिस्टन रिंग ग्रूवों के अन्दर व रिंगों के अन्दर की ओर कार्बन जमा होता है। इस कार्बन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पिस्टन रिंग ग्रूव साफ करने के लिए एक खास टूल मिलता है। इस टूल का प्रयोग करना हो तो कनैक्टिंग रॉड को बांक पर बांध लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि टूल द्वारा पिस्टन की वातु न कटने पावे जिससे कि रिंग ढीली हो जाने का भय रहता है। ग्रूव व पिस्टन रिंग साफ करने के बाद प्रत्येक रिंग को ग्रूव में डालकर उसकी साइड प्ले चैक कर लेना चाहिए। ग्रूव और रिंग के मध्य गैप निम्न प्रकार होना चाहिए—

रिंग और ग्रूव के बीच में क्लीयरेंस—A—टाप कम्प्रेशन रिंग में  $0.0025''$  से  $0.004''$  तक। B—इन्टरमिडिएट कम्प्रेशन रिंग में  $0.0015''$  से  $0.0035''$  तक। C—ऑयल रिंग ग्रूव में  $0.001''$  से  $0.0025''$  तक।

उपरोक्त गैप केवल अनुमानित हैं। विभिन्न मेकरो में यह अलग-अलग होता है। पिस्टन तथा रिंगों की सफाई करते समय ऑयल रिंग के और ग्रूवों के ऑयल




चित्र ७६ पिस्टन रिंग का गैप नापने की विधि

होलों को अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। यदि रिंग व ग्रूव के मध्य फासला बढ़ गया हो तो रिंग बदलने होंगे। गैप नापते समय ध्यान रखना चाहिए कि फिलर गेज पूरा बँटे। यदि ग्रूव में कट आ गया हो तो (चित्र नं० ७६) ऐसे ग्रूव को ग्राइन्ड करके ओवर साइज रिंग फिट करने होंगे। ग्रूव का गैप देखने के बाद प्रत्येक रिंग के मुंह का गैप चैक करना चाहिए। इस कार्य के लिए चित्र नं० ७६ के अनुसार प्रत्येक रिंग को सिलेंडर बोर के अन्दर डालकर पिस्टन द्वारा हल्के हाथ से ठोक लेना चाहिए ताकि वह सीधा व सही हो जाय। इसके बाद रिंग के दोनों मुहों के मध्य की दूरी पर फिलर गेज की पत्ती डाल कर देखना चाहिए कि किस नम्बर की पत्ती



सही आती है। ऑटोमोबाइल इंजनों के पिस्टन रिंग एण्ड प्ले (रिंग के दोनों मुहों के बीच की दूरी) के लिए एक नियम बना हुआ है कि सिलेंडर बोर की प्रति इंच (Per inch of cylinder diameter 0.004") मोटाई पर चार थाउजैंड गैप होना चाहिए, जैसे यदि सिलेंडर का व्यास तीन इंच हो तो उसके रिंगों के मुहों का




### चित्र ७७ सिलेंडर कम्प्रेशन नापने के लिए कम्प्रेशन गेज का प्रयोग

फासला ०.०१२" होना चाहिए। ज्यों-ज्यों रिंग घिसते जाएंगे, त्यों-त्यों यह गैप बढ़ता जाएगा। यह गैप दो गुना बढ़ जाने तक रिंग सही काम देते हैं, परन्तु रिंगों की टैशन कम नहीं होनी चाहिए।

**पिस्टन की जांच**—पिस्टन तथा सिलेंडर बोर को भली प्रकार साफ करने के बाद चित्र नं० ७६ के अनुसार पिस्टन को उल्टा करके सिलेंडर बोर के अन्दर इस ढंग से डालिए कि उसका बुश वाला हिस्सा ब्लाक की सिधाई पर हो और पिस्टन का केवल  $\frac{1}{2}$ " भाग ऊपर रह जाय। इसके बाद एक विशेष फिलर गेज जिस पर कांटा लगा हुआ होता है और रीवन का साइज जो  $\frac{1}{2}" \times 12" \times 0.00015"$  होता है को पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच में इस प्रकार फंसाइए कि पिस्टन पिन बुशिंग सही ६० डिग्री पर रह जाय अर्थात् पिस्टन के मोटे भाग (Between Largest diameter of piston) की तरफ से फिलर गेज की पत्ती डालनी चाहिए। यह इतनी ढीली होनी चाहिए कि वापस खींचने में केवल पांच पौण्ड से लेकर दस पौण्ड तक की ताकत लगे। यदि वापस खींचते वक्त १० पौण्ड से अधिक ताकत लगे तो समझना चाहिए कि पिस्टन टाइट है। इस दशा में थोड़ा और होनिंग करने की आवश्यकता होगी। यदि फिलर गेज इतना ढीला हो कि वापस खींचते समय बिल्कुल जोर ही न लगे तो समझिए कि पिस्टन आवश्यकता से अधिक ढीला है। इस दशा में ओवर साइज पिस्टन फिट करना होगा। उपरोक्त विधि तब प्रयोग में लायी जाती



है जबकि रिवोरिंग के बाद नया पिस्टन फिट करना हो या सिलेंडर बोर में बिल्कुल भी रिज न आई हो (देखिए चित्र नं० ७६)। रिज वाले सिलेंडर के अन्दर पुराने पिस्टन की जांच करने के लिए सिलेंडर बोर के अन्दर पिस्टन को टी० डी० सी० से



चित्र ७८ पिस्टन और सिलेंडर का घिसाव

एक इंच अन्दर तक डालकर उपरोक्त विधि के अनुसार गैप नापिए। इस दशा में जिस साइज की फिलर गैप सही आवे वही पिस्टन का गैप समझना चाहिए। शेष नियम वही है जोकि ऊपर बताये गए हैं। इस दशा में यदि अल्यूमीनियम का पिस्टन हो तो सिलेंडर व पिस्टन के मध्य सिलेंडर के प्रति इंच व्यास पर ०.००२ इंच सही गैप माना जाएगा। अगर पिस्टन कास्ट-आयरन का हो तो प्रति इंच व्यास पर ०.००१" गैप सही माना जाएगा। उदाहरण के लिए सिलेंडर का व्यास ३ इंच हो तो अल्यूमीनियम पिस्टन की दशा में ०.००६ इंच और कास्ट आयरन पिस्टन की दशा में ०.००३ इंच गैप ठीक है। यदि यह गैप बढ़कर दो गुना भी हो जाय और सिलेंडर बोर की गोलाई में कोई फर्क न आया हो अर्थात् ओवेल्टी न हो (देखिए चित्र नं० ७६) तो नये रिंग डालकर इन्जन कुछ दिन और काम दे सकता है, किन्तु यदि सिलेंडर ओवल हो तो पिस्टन व रिंग फिट करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, जब तक कि वोरिंग न किया जाय। इसलिए जब भी इन्जन खोला जाय तो सिलेंडर बोर की जांच अवश्य करनी चाहिए।

## सिलेंडर बोर की जांच

कनैक्टिंग रॉड की बगली भोंक पड़ने से बोर पर पिस्टन का घिसाव चौरस पड़ने के बजाय अगल-बगल में पड़ता है जिससे सिलेंडर बराबर घिसने के बजाय अगल-बगल में अधिक घिसता है। यही कारण है कि कुछ समय चलने के बाद इन्जन का कम्प्रेशन कमजोर हो जाता है जिसके फलस्वरूप प्यूअल अधिक खर्च होता है



और इन्जन शक्तिहीन हो जाता है। पिस्टन पर ज्यादा दबाव कम्प्रेशन और पावर स्ट्रोक में पड़ता है जिसको कम्प्रेशन और पावर थ्रस्ट कहते हैं (चित्र नं० ७८)। देखा जाय तो सिलेंडर बोर पर पिस्टन के दबाव से अधिक दबाव पिस्टन रिंगों पर पड़ता है। यही कारण है कि सिलेंडर बोर का वही भाग अधिक घिसता है जिस भाग में रिंग चलते हैं। इसके अतिरिक्त सिलेंडर का निचला भाग जहाँ तक केवल ऑयल रिंग ही पहुँचता है, वह भाग कम्प्रेशन रिंगों वाले भाग की अपेक्षा कम घिसता है, क्योंकि ऑयल रिंग को सदा लुब्रिकेशन मिलता रहता है। अधिक माइलेज तक चलने के बाद सिलेंडर बोर की दशा ऐसी हो जाती है जिसके कारण इन्जन शक्तिहीन हो जाता है और रिवोरिंग या रिलाइनिंग की आवश्यकता हो जाती है।

जब सिलेंडर बोर की दशा चित्र नं० ७८ की तरह हो जाय तो कम्प्रेशन में कमी हो जाना स्वाभाविक हो जाता है और इन्जन की शक्ति कम्प्रेशन की अधिकता पर निर्भर है। यह आवश्यक नहीं है कि कम्प्रेशन की कमी का कारण केवल सिलेंडर की ओवर्ली ही हो; बल्कि और भी कारण हो सकते हैं।


सिलेंडर बोर की गोलाई शत-प्रतिशत सही होनी चाहिए। यदि थोड़ी बहुत ओवर्ली आ जाय तो उसकी जाँच केवल सिलेंडर गेज द्वारा ही की जाती है क्योंकि यह बारीक काम है जो कि साधारणतया दिखाई नहीं पड़ता। केवल रिज द्वारा थोड़ा ज्ञात हो सकता है।

सिलेंडर बोर की ओवर्ली ज्ञात करने के लिए सिलेंडर गेज को प्रयोग करना चाहिए किन्तु इसे प्रयोग करने की विधि अवश्य ज्ञात हो।

**सिलेंडर गेज को प्रयोग करना**—सिलेंडर ब्लाक को किसी समतल जगह या मेज के ऊपर इस ढंग से जमा कर रखिए कि टॉप हैड सेन्टर सीधा ऊपर की तरफ हो। फिर समस्त सिलेंडर को साफ मलमल के कपड़े से साफ कर लेना चाहिए ताकि बोर के अन्दर किसी प्रकार का मैल व चिकनाहट न लगी रह जाय। सिलेंडर बोर की ओवर्ली नापने के लिए निम्नलिखित तीन यंत्र प्रयोग में लाये जा सकते हैं—(क) इनसाइड माइक्रोमीटर, (ख) डायरेक्ट रेन्ज डायल गेज इन्डीकेटर और (ग) स्ट्रेट सिलेंडर गेज इन्डीकेटर। उपर्युक्त (ख) और (ग) एक प्रकार के डायल गेज इन्डीकेटर हैं जिनके डायल पर एक-एक थाउजेन्ड के चिन्ह बने होते हैं और घड़ी की तरह एक सुई लगी होती है। इसका डायल घुमाया जा सकता है। डायल पर शून्य के एक तरफ धन (+) का चिन्ह और दूसरी तरफ ऋण (—) का चिन्ह बना होता है (देखिए चित्र नं० ७९)। सिलेंडर गेज को लगभग ३ इंच गहराई तक डालकर हाथ को सीधा एक स्थान पर रोकते हुए गेज के एडजस्टिंग स्क्रू को ढीला करते हुए डायल को घुमाकर उसकी सुई को शून्य पर रख दें। अब उसी दशा में गेज को आहिस्ता-आहिस्ता नीचे दबाते हुए वहाँ तक जाने दें जहाँ पर से सुई धन (+) की तरफ भुंकने लगे और जहाँ तक पिस्टन रिंग चाल करते हैं। ऐसा करते समय गेज के डायल पर ध्यान रखें कि सुई धन (+) की ओर जाती है या ऋण (—) की तरफ भुंकती है और कितने अंश तक जाती है। यह सब बातें नोट



करने के बाद गेज को टी० डी० सी० पर लाकर सही ६० डिग्री घुमाते हुए इसी प्रकार दूसरी साइड में चैक करें। दोनों साइडों की रीडिंग को मिलाने से सिलेंडर की ओवेल्टी ज्ञात हो जाएगी कि किस साइड में अधिक घिसा हुआ है; अर्थात् जिस तरफ डायल की सुई ऋण की तरफ गयी हो, वही साइड अधिक घिसी हुई है और जितने अंक तक गयी हो उतने थाउजेण्ड घिसी है।



### चित्र ७६ सिलेंडर गेज द्वारा सिलेंडर की ओवेल्टी (टेढ़ापन) ज्ञात करने की विधि

बोर की ओवेल्टी ज्ञात करने के बाद रिज ज्ञात करना चाहिए। इस कार्य के लिए सिलेंडर गेज को उसी दशा में बाहर निकाल कर टी० डी० सी० के मोहरे पर फिट करके देखें कि डायल की सुई कितने अंक धन (+) की तरफ लटकती है, वही रिज की मोटाई समझना चाहिए।

### सिलेंडर बोर की सर्विस

सिलेंडर बोर की जांच करने के बाद जांच के अनुसार यह सोचना है कि किस दशा में कौन-सा कार्य किया जाय जिससे कम्प्रेसन बढ़े। इस दशा में यदि सिलेंडर बोर में कोई ओवेल्टी न हो या अधिक-से-अधिक ०.००६" की ओवेल्टी हो और रिज की अधिक-से-अधिक दो थाउजेण्ड (०.००२") हो तो ०.००५" के नये ओवरसाइज रिज फिट कर देने पर भी इन्जन कुछ दिन और काम दे सकता है।

यदि सिलेंडर बोर के अन्दर कोई ओवेल्टी न हो या अधिक-से-अधिक ०.००२" हो तो रिज ज्यादा होने पर भी ओवरसाइज रिज कुछ दिन काम दे सकते हैं। केवल रिज निकालनी पड़ेगी। यदि रिज अधिक आ गई हो तो रिज निकाले बिना पिस्टन भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि रिज पर पिस्टन रिज अटक जाते हैं, इसलिए पहले रैमर द्वारा रिज निकाल लेनी चाहिए।



यदि सिलेंडर बोर के अन्दर  $0.002''$  से अधिक ओवेल्टी हो या  $0.006''$  से अधिक रिज हो तो सिलेंडर बोर को बोरिंग मशीन (देखिए चित्र ८५) पर बोर करके नये ओवरसाइज पिस्टन और पिस्टन रिंग फिट करने पड़ेंगे। किन्तु सिलेंडर लाइनर की मोटाई पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सिलेंडर बोर को अधिक-से-अधिक तीन बार रिबोर किया जा सकता है और इसी के अनुसार  $0.010''$ ,  $0.020''$ ,  $0.030''$  और  $0.060''$  तक ओवरसाइज पिस्टन और रिंग मिल सकते हैं। यदि स्टैण्डर्ड साइज पिस्टन की मोटाई  $3.875''$  हो तो इस ओवरसाइज की मोटाई  $= 3.875'' + 0.010'' = 3.885''$  हो जाएगी। यह पिस्टन तब फिट हो सकता है जबकि स्टैण्डर्ड साइज सिलेंडर में  $0.003''$  ओवेल्टी और इतनी ही रिज हो क्योंकि  $0.003'' + 0.003'' = 0.006''$  व्यास की वजाय  $0.007''$  का लगेगा और  $0.002''$  पालिश में तथा  $0.001''$  'होनिंग' में निकल जायगा। इसी प्रकार रिबोरिंग के बाद सिलेंडर की मोटाई = ओवेल्टी + रिज + पालिश + होनिंग + स्टैण्डर्ड साइज की मोटाई = रिबोरिंग के बाद ओवरसाइज पिस्टन की मोटाई होगी। ये बातें पहले ही ध्यान में रखनी चाहिए। यदि सिलेंडर लाइनर की मोटाई कम हो या रिबोर करने के बाद सिलेंडर बोर इतना बढ़ जाने की सम्भावना हो कि अधिक-से-




चित्र ८० सिलेंडर लाइनर बदलना

अधिक ओवरसाइज पिस्टन भी ढीले हो जाएं तो ऐसे सिलेंडर को रिबोर नहीं करना चाहिए; बल्कि ऐसे सिलेंडर बोर के पुराने लाइनर या स्लीव निकाल कर नये स्टैण्डर्ड साइज के सिलेंडर ठोक देने चाहिए ताकि पिस्टन तथा रिंग भी स्टैण्डर्ड साइज में ही सही आ सकें और इन्जन दोबारा नया हो जाय।




पुराने सिलेंडर लाइनर को निकालना व फिट करना—सिलेंडर हेड साफ करके ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होगा कि सिलेंडर कास्टिंग के बीच बोर के अन्दर एक-एक कास्ट आयरन का बना खोखला लाइनर फिट रहता है, जिसे सिलेंडर स्लीव कहते हैं ताकि घिस जाने के बाद दूसरे लाइनर फिट किये जा सकें। ये लाइनर प्रेस द्वारा दबाकर फिट की हुई होती है ताकि पिस्टन के साथ ही ऊपर-नीचे न खिसकने



चित्र ८१ ऐल्यूमीनियम पिस्टन तथा उसका स्लाट

पावे और घिस जाने के बाद भी इनको प्रेस द्वारा ही निकालते हैं। इनकी साइज ठीक सिलेंडर बोर की साइज के बराबर होती है। देखा गया है कि कुछ लोग इनको निकालने व फिट करने के लिए लकड़ी का गुटका और घन (भारी हथौड़ा) प्रयोग करते हैं जो कि सिलेंडर ब्लाक के लिए हानिकारक है, बल्कि इस कार्य के लिए एक



चित्र ८२ स्माल एण्ड बेयरिंग


१. कनेक्टिंग रॉड २. स्माल एण्ड बुश बेयरिंग ३. लाकिंग वाशर ४. पिचिंग बोल्ट

विशेष प्रकार का टूल आता है, जिसे ओहियो टूल (Ohio Tool) कहते हैं। यदि ओहियो टूल प्राप्त न हो सके तो इस कार्य के लिए एक जुगाड़ बनायी जा सकती है



(देखिए चित्र नं० ८०)। इस जुगाड़ को बनाने के लिए कोनदार कालर बनाइए जिसके अन्दर के भाग की चौड़ाई लाइनर के अन्दर आ सके और बाहर की चौड़ाई सिलेंडर बोर के अन्दर आ सके। इस कालर के बीचों-बीच  $\frac{3}{4}$ " मोटा छेद बना दीजिए जिसके बीच में एक बोल्ट फिट करके उसकी चूड़ी टी० डी० सी० की तरफ करें। सिलेंडर बोर के ऊपर एक पाइप का टुकड़ा जिसकी मोटाई सिलेंडर बोर की मोटाई से  $\frac{3}{4}$ " ज्यादा हो रखकर ऊपर से  $\frac{1}{4}$ " मोटी प्लेट फिट करें जिसके बीचों-बीच छेद हो। कालरदार प्लैज वाले बोल्ट को इस प्लेट के बीच में से निकाल कर ऊपर से नट चढ़ा दें। नट को धीरे-धीरे कसते जाइए, लाइनर ऊपर निकलता जाएगा।

उपर्युक्त विधि के अनुसार नये लाइनर को भी फिट करना चाहिए किन्तु लाइनर को फिट करने से पहले बोर को अच्छी तरह साफ करने के बाद थोड़ा मोबिल ऑयल चुपड़ दें ताकि आसानी से फिट हो जाय, किन्तु ध्यान रहे कि लाइनर को टी. डी. सी. की तरफ निकाला जाय और टी. डी. सी. की तरफ से ही ठोका जाय।




चित्र ८०. पिस्टन गाइडिंग मशीन

पिस्टन पिन और स्माल एण्ड बुश बेयरिंग की जांच—स्माल एण्ड बेयरिंग में नाममात्र (०.०००१") की बलीयरेंस होनी चाहिए, अर्थात् यदि पिस्टन सहित कलै-



किंटाग रॉड को खड़ा किया जाय तो पिस्टन भी सीधा खड़ा रह सके जब तक कि उसे दबाया न जाय। अधिकतर स्माल एण्ड बेयरिंग ही घिस कर खराब हो जाया करता है, क्योंकि पिस्टन पिन स्टील की बनी हुई होती है। पिस्टन बुश व्हाइट मेटल (नरम धातु) की बनी हुई होती है। पिन या स्माल एण्ड बेयरिंग की जांच के लिए पिस्टन पर कनैकिंग रॉड को फिट करके हिला कर देखें कि इसमें चाल तो नहीं है। यदि चाल है तो ध्यान से देखें कि पिन पर कट तो नहीं आ गया है। यदि पिन कट गई हो तो ओवर साइज पिस्टन पिन फिट करनी होगी। इस दशा में यदि आवश्यकता पड़े तो बुश में रैमर चलाना पड़ेगा। यदि पिस्टन पिन ठीक हो तो स्माल एण्ड बेयरिंग बदलना पड़ेगा। इस दशा में पुराना बेयरिंग टूल द्वारा खींच कर निकाल दें और सही साइज का नया बेयरिंग फिट कर दें। नया बुश फिट करने के बाद इसके अन्दर रैमर घुमाने की आवश्यकता होती है क्योंकि फिट करते समय इसमें कुछ वावरी आ जाया करती है जो पिन फिट करने में बाधा डालती है। स्माल एण्ड बेयरिंग को रैमरिंग करते समय ध्यान रहे कि सही पिस्टन पिन के साइज का रैमर चलाया जाय और हाथ सीधा रहे ताकि पिन ढीला न होने पावे।



चित्र ८४ आइन्डिंग के बाद पिस्टन की जांच

**कनैकिंग रॉड की जांच**—कनैकिंग रॉड को हर दशा में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इनमें थोड़ा-बहुत टेढ़ापन आ जाना भी इन्जन के लिए हानिकारक व इंजन-नॉकिंग का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी इन्जन खोला जाय तो सब कनैकिंग राडों का एलाइनमेंट चैक कर लेना चाहिए।

यदि कनैकिंग रॉड में मामूली-सा टेढ़ापन भी आ जाय तो उसका प्रभाव दोनों बेयरिंगों और सिलेंडर बोर पर पड़ता है (देखिए चित्र ६२); अर्थात् बेयरिंग एक तरफ से घिसते हैं और भ्रोक की तरफ सिलेंडर बोर आवश्यकता से अधिक घिसता है।

यदि कनैकिंग रॉड में मामूली टेढ़ापन हो तो नजर नहीं आता, इसलिए टेढ़ापन देखने के लिए एलाइनमेंट गेज प्रयोग करना चाहिए और टेढ़ापन निकालने के



लिए भी एक खास टूल होता है। इस कार्य को करने के लिए हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

**बिग-एण्ड बेयरिंग की जांच**—पहले यह देखना चाहिए कि बेयरिंग लाइनरों में माल कितना रह गया है। यदि व्हाइट मैटल घिस गया हो या लोहा दिखाई दे रहा हो तो बेयरिंग सैट बदलना पड़ेगा या बेयरिंग भरने पड़ेंगे। यदि बेयरिंगों में काफी माल हो व केवल कुछ ढीलापन हो तो समस्त सीम निकाल कर बेयरिंग को पूरा करें, तब उसका ढीलापन देखें। ऐसा करने पर यदि मामूली ढील बाकी रह जाय तो बेयरिंग कप रिड्यूस करके भी वही पुराने बेयरिंग कुछ दिन और काम दे सकते हैं। सही बेयरिंग और क्रैंक पिन के मध्य केवल ०.००२" का गैप होना चाहिए। यह गैप प्लास्टीगेज द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि ०.००४" तक भी ढीले हों और क्रैंक पिन की गोलाई में अन्तर (ओवर्ली) न हो तो फिर भी कुछ दिन पुराने बेयरिंग ही काम दे सकते हैं।

**मेन जनरल बेयरिंगों की जांच**—कनैक्टिंग रॉड बेयरिंगों की ही तरह मेन बेयरिंग की भी जांच की जाती है अर्थात् बेयरिंग में माल हो तो रिड्यूस करके भी प्रयोग में लाया जा सकता है किन्तु केम-शाफ्ट की गोलाई में ओवर्ली न आ गयी हो। सही मेन बेयरिंग व क्रैंक जनरल के मध्य ०.००१५" का गैप होना चाहिए जो कि प्लास्टी गेज द्वारा ज्ञात किया जाता है (चित्र ४६)। क्रैंक शाफ्ट मेन बेयरिंग की एण्ड प्ले यानी बेयरिंग और क्रैंक वेव के मध्य की दूरी ०.००३" से ०.००६" होनी चाहिए। यदि इससे अधिक हो तो भी नये बेयरिंग की आवश्यकता होगी।

**फ्रंट और रियर मेन बेयरिंग ऑयल सील की जांच**—वैसे तो यह केवल ऑयल सील है जोकि चैम्बर का ऑयल बाहर नहीं आने देती है किन्तु यह खराब हो जाय तो क्रैंक शाफ्ट खोले बिना बदली नहीं हो सकती है इसलिए जब भी क्रैंक खोली जाय तो, वापस फिट करने से पहले ऑयल सील की जांच कर लेनी चाहिए कि वह टूटी हुई व घिसी हुई तो नहीं है। यदि हो सके तो क्रैंक खोलने के बाद सदा नई ऑयल सील ही फिट की जाय। यह ऑयल सील ऑयल-प्रूफ ठोस रबड़ की बनी होती है और साधारण मूल्य में मिल जाती है।

**क्रैंक शाफ्ट की जांच**—यह इन्जन का एक महत्वपूर्ण पुर्जा है। इसको हर दशा में सही होना चाहिए। देखने में यह टेढ़ी-मेढ़ी शाफ्ट दीखती है, किन्तु यह टेढ़ापन किसी निश्चित ऐंगिल पर बना होता है और बेयरिंग बिल्कुल सिधाई पर बने होते हैं। यदि इनकी सिधाई या ऐंगिल में साधारण-सा भी अन्तर आ जाय तो क्रैंक टूटने व बेयरिंग गलने का भय उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्रैंक पिन तथा जनरल बिल्कुल गोलाई में बने होते हैं। यदि इनकी गोलाई में साधारण अर्थात् ०.००२" का भी फरक आ जाय तो इन्जन नाकिंग करने लगता है, जिसको क्रैंक ओवर्ली का नाम दिया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी क्रैंक खोली जाय तो उसका एलाइनमेंट तथा पिन और जनरलों की गोलाई अवश्य चेक कर लेनी चाहिए।



इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का यन्त्र होता है जिसको क्रैंक शाफ्ट एलाइनमेंट गेज कहते हैं। उसके अतिरिक्त डायल गेज माइक्रोमीटर इन्डीकेटर द्वारा भी क्रैंक शाफ्ट का एलाइनमेंट तथा जनरलों की गोलाई चैक की जाती है (देखिए चित्र नं० ६५)।

ऐसा करने के लिए क्रैंक को सही सेंटर में करते हुए लेथ मशीन पर बांधिए, ताकि वह घुमाई जा सके। डायल इन्डीकेटर को भी लेथ के फ्रेम पर इस प्रकार फिट करिए कि उसकी प्वाइंट पिन या जनरल को टच करे। फिर डायल को घुमाकर जीरो पर रख दीजिए और ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता क्रैंक को घुमाते हुए देखिए कि क्रैंक का कौन-सा भाग पतला या गहरा है। जहां पर गहरा है अर्थात् जहां पर गेज की सुई ऋण (—) चिन्ह की तरफ लटके, उस स्थान पर चाक से चिन्ह लगा दीजिए और सुई को जीरो पर ले आइए, फिर क्रैंक को घुमाते हुए देखिए कि कौन-सा भाग ऊंचा है? जो भाग सबसे ऊंचा हो वहां पर भी चाक से चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद एक-दो बार क्रैंक को घुमाते हुए तसल्ली कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि कितनी ओवेल्टी है? यदि ०.००२" इंच से अधिक ओवेल्टी हो तो क्रैंक को अवश्य टर्न या ग्राइन्ड करना पड़ेगा। उपरोक्त विधि से प्रत्येक जनरल तथा पिन को बारी-बारी से चैक करना चाहिए।

यदि क्रैंक शाफ्ट में टेढ़ापन आ गया हो तो वह एक साइड में बीच के मेन बेयरिंग को छोड़ देगा और इस बात की जांच करने के लिए क्रैंक को जनरलों में बिठाकर घुमाते हुए ध्यानपूर्वक देखिए। यदि ऐसा संदेह हो तो क्रैंक को खोलकर सही सेंटर लेकर लेथ मशीन या वी० ब्लाक द्वारा चैक करिए और जो जनरल जिस तरफ को टेढ़ा हो, वहां पर चाक से चिन्ह लगा दीजिए। टेढ़ापन मालूम करने के बाद क्रैंक को प्रेस या केवल एलाइनमेंट गेज पर फिट करिए और प्रेस द्वारा सीधा कर लीजिए।

क्रैंक शाफ्ट का टेढ़ा होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इसको सीधा करने का कार्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भारी अदद का टेढ़ापन, जोकि केवल चार-पांच थाउजेण्ड हो, निकालना कठिन-सा ही है, किन्तु इस कार्य को करने के लिए विशेष प्रकार के औजार होते हैं।

**केम शाफ्ट की जांच**—यदि कोई वाल्व अपने गाइड में जाम हो जाय तो केम शाफ्ट के टेढ़ी हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है क्योंकि यह शाफ्ट लम्बी व पतली होती है और इसमें मेटल बेयरिंग भी प्रायः एक ही होता है। यदि केम शाफ्ट टेढ़ी हो जाय तो टार्मिंग गेयर के टूटने का भय होता है और जितने नम्बर केम के पास से टेढ़ी हो, वह वाल्व पूरा नहीं खुल पाता है जिससे इन्जन में मिसिंग और नाकिङ्ग पैदा हो जाता है। इसलिए जब भी केम निकाली जाय तो लेथ के सेंटर पर बांध कर इसके प्रत्येक जनरल को डायल इन्डीकेटर द्वारा चैक किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनरल की गोलाई भी चैक की जाय। अधिकतर देखा गया है कि केम शाफ्ट के बुश बेयरिंग घिसकर ढीले हो जाया करते हैं। यदि



बेयरिंग ढीले हों तो नया बेयरिंग बदल दीजिए और यदि केम जनरल ओवल हो तो इन्हें ग्राइन्ड करके नया ग्रन्डरसाइज बेयरिंग फिट करिए। इसके अतिरिक्त स्कू गेयर के दांते भी चैक करिए कि कोई टूटा हुआ तो नहीं है।

**इन्जन वाल्व की जांच**—वाल्व तथा वाल्व-सीटों को साफ करने के बाद ध्यानपूर्वक देखिए कि इनकी सीट व फेस में गड्ढे तो नहीं हैं? यद गड्ढे पड़े हों तो यह जांच करिए कि यदि इन गड्ढों को कटर द्वारा बराबर किया जाय तो बाद में उनकी मोटाई कितनी रह जायगी?

यदि वाल्व फेस व सीट मोटी हो तो इन्हें रिफेस करने पर भी कुछ दिन और काम दे सकेंगे और यदि पतले पड़ जाने की सम्भावना हो तो इन्हें बदलना ही पड़ेगा (देखिए चित्र नं० १०)। फिर वाल्व स्टैम को उसके गाइड में फिट करके देखिए कि ढीला तो नहीं है। यदि ढीला है तो वाल्व गाइड बदलने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वाल्व को 'वी' ब्लाक पर रखकर डायल गेज इन्डीकेटर द्वारा वाल्व स्टैम में ०.०००१" इंच भी टेढ़ापन हो तो भी यह हानिकारक है, इसलिए 'वी०' ब्लाक पर इसको प्रेस द्वारा सही कर लेना चाहिए। एक बराबर ऊंचाई के दो 'वी०' ब्लाकों को फेस प्लेट पर रखिए और इन्डीकेटर स्टैंड को भी फेस प्लेट पर रखकर पहले वाल्व बेस की तरफ इन्डीकेटर का प्वाइंट एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद वाल्व को घुमाते हुए धीरे-धीरे इन्डीकेटर को वाल्व नक की तरफ खिसकाते हुए पूरे स्टैम को चैक कर लीजिए।

वाल्व की जांच के बाद प्रत्येक वाल्व स्प्रिंग की टैंशन को स्प्रिंग टैस्टर मशीन द्वारा टैस्ट करके देखिए। स्प्रिंग को टैस्टर पर रखकर लगभग  $1\frac{1}{2}$ " इंच दबाकर इन्डीकेटर को देखिए कि प्वाइंटर कितने अंक पर है? यदि स्प्रिंग की टैंशन १२० से १४० पौण्ड है तो ठीक है; यदि कम है तो स्प्रिंग को बदल दीजिए, क्योंकि कमजोर स्प्रिंग भी अधिक फ्युअल खर्च कराने का एक कारण है।

**नोट**—यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक मेकर के वाल्व स्प्रिंग की टैंशन इतनी ही है, क्योंकि यह इन्जन की शक्ति पर निर्भर है, इसलिए सही टैंशन की मात्रा उसी मेकर की इन्स्ट्रक्शन बुक देखने से ज्ञात हो सकती है। यदि वाल्व टैस्टर मशीन प्राप्त न हो और स्प्रिंग टैंशन की मात्रा भी मालूम न हो तो उसी मेकर का एक नया वाल्व स्प्रिंग ले लीजिए और नये व पुराने दोनों स्प्रिंगों के बीच में एक बोल्ट डालकर ऊपर से नट कसते हुए देखिए कि दोनों वाल्व स्प्रिंग बराबर सिकुड़ते हैं या केवल स्प्रिंग ही सिकुड़ता है। यदि केवल पुराना स्प्रिंग ही सिकुड़े तो समझना चाहिए कि उसकी टैंशन कम हो गयी है। अतः नया स्प्रिंग फिट करना चाहिए। इन्जन के पुर्जों को रिक्न्डीशन करने के बाद लोपिंग करना चाहिए।



## सर्विसिंग व फिटिंग

### इन्जन की फिटिंग-सम्बन्धी कुछ विदित बातें

(क) वास्तव में इन्जन को रिकन्डीशन कर लेना कोई एक या दो रोज का काम नहीं है, बल्कि इस कार्य को पूरा करने के लिए हफ्तों का समय चाहिए। इसलिए कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे मैकेनिक का खोला हुआ इन्जन भी फिट करना पड़ता है। ऐसी दशा में ध्योरी मालूम होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पुर्जों पर चिन्ह लगाने का भी एक निश्चित नियम होना चाहिए।

(ख) पुर्जों को फिट करते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक पुर्जे को फिट करते समय सोच-समझकर उसके चाल करने का ढंग तथा फिट होने की जगह ध्यान से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी-सी गलती भी इन्जन फटने का कारण बन सकती है।

(ग) जिस पुर्जे पर सन्देह हो कि यह काम नहीं दे सकता उसे किसी लिखित आज्ञा के बिना कभी फिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्जन फिट करने वाले मैकेनिक की कम-से-कम छह मास की गारन्टी होती है। यदि इस अवधि में किसी विशेष कारण के बिना ही इन्जन में खराबी आना सिद्ध हो गई या मैकेनिक की गलती सिद्ध हो गई तो जिम्मेदारी मैकेनिक की ही मानी जाती है।

(घ) इन्जन के अन्दर चाल करने वाले पुर्जों को फिट करने से पहले उन्हें जूट, सूत या मलमल के कपड़े से पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त चैम्बर और सिलेंडर हैड फिट करने से पहले एक बार इन्जन के समस्त पुज को दोबारा चैक कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि कोई नट ढीला तो नहीं है या कोई लॉक नट या स्प्लिट पिन छूट तो नहीं गई है या अन्दर कोई टूल, नट, बोल्ट आदि तो नहीं रह गया? ब्लाक के ऊपर हैड रखते ही स्पार्क प्लग, चैम्बर व कार्बुरेटर फिट होने वाली जगह को कार्क या कपड़े से बन्द कर देना चाहिए ताकि कोई चीज अन्दर न गिरने पावे। किसी नट या बोल्ट का कसाव अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।


### सिलेंडर रिबोरिंग

सिलेंडर रिबोर करने के बाद इन्जन फिट करने का काम आरम्भ होता है। यह कार्य प्रत्येक मैकेनिक का नहीं है, बल्कि मशीन द्वारा किया जाता है। रिबोरिंग करने की आवश्यकता तभी होती है जबकि बोर में ओवर्ली हो और ओवरसाइज पिस्टन फिट करने हों या नये स्लीव ठोककर स्टैंडर्ड साइज पिस्टन फिट करने हों; अर्थात् जिस साइज का पिस्टन फिट करना हो, ठीक उसी के बराबर बोर किया जाता है।

सिलेंडर रिबोरिंग करने के लिए निम्न तीन विधियाँ प्रयोग की जाती हैं और कटर व मशीन भी अलग-अलग प्रकार के प्रयोग हो —



**होनिंग**—इस विधि में एडजस्टेबिल रैमर के ढंग का एक बड़ा-सा रैमर प्रयोग किया जाता है जिस पर चार-पांच या छह पत्थर के कटर फिट रहते हैं। रैमर को एडजस्ट करने के बाद इन कटरों को थोड़ा-बहुत घटाया-बढ़ाया भी जा



सकता है और मोटे-पतले हर साइज के कटर भी मिल सकते हैं। यह होनिंग रैमर को ड्राइविंग रॉड पर प्लैक्सिल ज्वाइंट द्वारा इस प्रकार जोड़ा गया रहता है कि चारों तरफ आसानी से ४५ डिग्री मुड़ सके। होनिंग रैमर की ड्राइविंग शाफ्ट को पोर्टेबिल इलैक्ट्रिक ड्राइविंग ड्रिल मशीन पर फिट किया जाता है और मशीनों को ऊंचाई में किसी लचकदार स्प्रिंग या रबड़ द्वारा टांग दिया जाता है ताकि सिलेंडर के अन्दर रैमर को फिट किया जा सके।

इस प्रकार रैमर को वोर के अन्दर फिट करने के बाद इलैक्ट्रिक ड्रिल मशीन को चला दिया जाता है ताकि वोर के अन्दर रैमर तेज रफ्तार से घूमे और कटरों द्वारा वोर के अन्दर का ऊंचा भाग छिलकर समतल हो सके। इस प्रकार चलाते हुए रैमर को ऊपर से नीचे तक पूरे सिलेंडर के अन्दर घुमाया जाता है। एक बार घुमाकर डायल गेज इन्डीकेटर द्वारा ओवल्टी चैक कर ली जाती है। यदि शेष रह गई हो तो आवश्यकतानुसार कुछ रैमरों को एडजस्ट करने के बाद दोबारा चलाना पड़ता है और ओवल्टी निकल जाने के बाद साफ करके सिलेंडर के अन्दर पिस्टन डालकर देखना पड़ता है। पिस्टन को हाथ से दबाकर जाना चाहिए। यदि दबाये बिना ही सिलेंडर में पिस्टन चला जाय तो समझिए कि ज्यादा कट लग गया है। इसके बाद में पॉलिशिंग व होनिंग करने पर वह अधिक ढीला हो जाएगा।



और सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े ध्यान से करना चाहिए।

**ग्राइंडिंग की विधि**—इस सिस्टम में महीन पत्थर का खोखला कटर प्रयोग किया जाता है। वास्तव में होनिंग रैमर की ही तरह इसके कटर भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, परन्तु इसके कटर बोरिंग बार के साथ फिट रहते हैं और बोरिंग बार बिल्कुल सीधा व खोखला रहता है। ग्राइंडिंग मशीन पर एक इलैक्ट्रिक ड्रिविन मोटर फिट रहती है जिसका सम्बन्ध गेयरिंग द्वारा बोरिंग बार के साथ रहता है, इसलिए पूरी मशीन को उठाकर डाउन होल्डिंग बोल्टों द्वारा सिलेंडर ब्लाक पर फिट करना पड़ता है। यदि सही फिटिंग की जाय तो इसके द्वारा बहुत जल्दी व सही बोरिंग हो सकती है अर्थात् काम करने वाला सुलभा हुआ मैकेनिक हो तो सैटिंग के सहित प्रति सिलेंडर को बोर करने में केवल १२ मिनट लगते हैं और यदि माइक्रो-मीटर द्वारा इसका एडजस्टमेंट सही रखा जाय तो एक ही कट में सिलेंडर की गोलाई सही आ जाती है।

**बोरिंग बार द्वारा सिलेंडर बोरिंग**—यह एक छोटी-सी मशीन होती है जो कि जहां चाहें उठाकर ले जाई जा सकती है। यदि चेसिस पर से सिलेंडर ब्लाक न उतारा जाय, केवल हैड व चैम्बर को उतार कर पिस्टन निकाले जाएं तो भी सिलेंडर बोर किये जा सकते हैं।

बोरिंग या होनिंग चाहे किसी ढंग या किसी भी यंत्र द्वारा हो देखना यह है कि बोर की गोलाई बिल्कुल सही हो जाय और सिलेंडर गेज हर दशा में जीरो बतलाए और सिलेंडर के अन्दर टी० डी० सी० से बी० डी० सी० तक पिस्टन एक समान दबाव द्वारा जाय, ऐसा न हो कि दबाव के बिना ही बोर के अन्दर अपने ही जोर से चला जाय क्योंकि बोरिंग के बाद पिस्टन द्वारा होनिंग करना आवश्यक है।

## पिस्टन द्वारा सिलेंडर बोर को हॉन करना

सिलेंडर बोरिंग करने के बाद हर दशा में नए पिस्टन फिट करना आवश्यक हो जाता है। इसलिये रिवोर किए हुए सिलेंडर बोर के अन्दर पिस्टन द्वारा हॉनिंग, जिसको लापिंग नाम भी दिया जाता है, करना आवश्यक है ताकि पिस्टन ग्रस्ट द्वारा सिलेंडर की दीवार और सिलेंडर की दीवार द्वारा पिस्टन ग्रस्ट में पालिश या चिकनापन आ जाय। लापिंग करने से पहले नये पिस्टनों को लगभग तीन घण्टे तक खोलते हुए पानी में उवाल लेना चाहिए ताकि वे फैल कर जितना सिकुड़ना हो सिकुड़ जायं। इसके बाद ठण्डा हो जाने पर कनैक्टिंग रॉड की तरफ एक हल्की लकड़ी बनाइए और इसके पतले सिरे पर सही पिस्टन पिन के बराबर मोटा छेद बनाइये और पिस्टन पिन पर कनैक्टिंग रॉड की तरह उस लकड़ी को फिट कर दीजिए। इसके बाद सिलेंडर बोर तथा पिस्टन को मलमल के कपड़े से खूब साफ कर लीजिए और पिस्टन को साफ मिट्टी के तेल में भिगोकर उलटे टी० डी० सी० की तरफ से सिलेंडर के अन्दर डाल कर पूरा टी० डी० सी० से बी० डी० सी० तक घुमाते हुए




चलाइए और साथ-साथ मिट्टी का तेल भी डालते रहिए। इस प्रकार तब तक लॉपिंग करते रहिए जब तक कि पिस्टन आसानी से न चलने लगे। जब पिस्टन थ्रस्ट और सिलेंडर की दीवार के मध्य ०.००२" का फीलर गेज प्रवेश होने लगे तब मिट्टी के तेल से साफ करके उसके स्थान पर मोबिल ऑयल प्रयोग करिये,



चित्र ८६ तार के ब्रश द्वारा कम्बश्चन चेम्बर का कारबन साफ करने का ढंग

फिर दोबारा उसी प्रकार लॉपिंग करिए जब तक कि पिस्टन थ्रस्ट और सिलेंडर की दीवार के मध्य प्रति इंच पिस्टन की मोटाई पर ०.००१" फीलर गेज न घुसे। यदि अल्यूमीनियम का पिस्टन हो तो यह फासला दुगुना होना चाहिए। इस विधि से सब



चित्र ८७ स्क्रैपर द्वारा पिस्टन हैड का कारबन साफ करने का तरीका




पिस्टनों पर लॉपिंग करना चाहिए और जो पिस्टन जिस सिलेंडर के अन्दर लॉपिंग किया जाय वह उसी में फिट होना चाहिए ।

इसलिए लॉपिंग करने के बाद पिस्टन पर सिलेंडर का नम्बर लगा देना चाहिए ।

(४) रिज कटिंग—वास्तव में सिलेंडर उतनी ही दूरी तक घिसता है जितनी दूरी में पिस्टन रिङ्ग चाल करते हैं (देखिए चित्र ७६) । इसलिए टी० डी० सी० पर सिलेंडर बोर का लगभग  $\frac{3}{4}$  भाग नहीं घिस पाता है जिसको सिलेंडर रिज नाम दिया जाता है । यदि सिलेंडर बोर ज्यादा घिस जाय तो यह बावरी जैसी बनी रह जाती है और जब पिस्टन निकालने होते हैं तो रिङ्ग फँसकर उस बावरी (रिज) पर अटक जाते हैं और पिस्टन का बाहर निकालना कठिन हो जाता है । इस दशा में यदि पिस्टन को ठोककर निकालने की चेष्टा की जाय तो रिङ्ग टूट जाते हैं । इसलिए पहले रिजकटर मशीन द्वारा रिज साफ कर लिए जाते हैं ।

इस मशीन का नाम सिलेंडर रिज रैमर (C-६३६-S) है । इस रैमर को सिलेंडर ब्लॉक पर फिट करके धीरे-धीरे रैचिट हैंडिल को घुमाते जाएं । ऐसा करते समय ध्यान रहे कि कटर को रिज से  $\frac{1}{8}$  से अधिक नीचे नहीं जाना चाहिए । देखा गया है कि कुछ मैकेनिक इस कार्य को आधी गोल रेती (हाफ राउन्ड फाइल) द्वारा भी करते हैं किन्तु ऐसा करते समय ध्यान रहे कि रेती का निशान बोर में न आने पावे और कटाई बिल्कुल सीधी हो । वास्तव में रेती वाला ढंग ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है और बचाते हुए भी बोर में रेती के निशान आ जाते हैं ।



चित्र ८८ स्क्रेपर द्वारा कम्बश्चन चैम्बर का कार्बन साफ करने का तरीका


यदि यही ढंग करना हो तो रेती स्मूथ कट (Smooth Cut) हाफ राउन्ड होनी चाहिए और उसके सिरे पर कपड़ा बांध लेना चाहिए ताकि बोर में रगड़ न लगे । थोड़ा बहुत रिज निकालने के बाद पिस्टन की रिङ्ग निकाल कर उन पर जीरो नम्बर का रेगमाल लपेटिए और उसके द्वारा रिज निकालिए । ध्यान रहे कि रेगमाल की रगड़ बोर के अन्दर दीवार में न लगने पावे ।



## वाल्व सर्विस

(५) इंजन वाल्व गाइड फिट करना—यदि गाइड के अन्दर वाल्व स्टैमें ढीली हो जायें तो उन्हें बदलना आवश्यक है क्योंकि स्टैम में चाल होगी तो वाल्व अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे और कम्प्रेशन लीक होगा और वाल्व फेस व सीटें जाम हो जायेंगी। इसलिए पिस्टन इत्यादि फिट करने से पहले पुराने गाइड निकाल कर नए गाइड फिट कर लेने चाहिए। वाल्व गाइड भी सिलेंडर लाइनिंग की तरह प्रेस करके फिट किए जाते हैं (देखिए चित्र ५५)। कुछ मैकेनिक इनको निकालने व फिट करने के लिए लकड़ी तथा हैमर का प्रयोग करते हैं जोकि सही ढंग नहीं है क्योंकि ब्लॉक चटखने तथा गाइड टूटने का भय रहता है। इसलिए वाल्व गाइड फिटिंग टूल नं० K F २७ का प्रयोग ही उत्तम है। यदि यह टूल न मिल सके तो ऐसी जुगाड़ बनाई भी जा सकती है। वाल्व गाइड फिट करने से पहले गाइड और चैम्बर को भली भाँति साफ करके उन पर ग्रेफाइट चुपड़ लेना चाहिए ताकि आसानी से बैठे।

(६) वाल्व रिफेसिंग और सीट कटिंग—यदि वाल्व फेस और सीट में इतने गहरे गड्ढे पड़ गये हों जोकि ग्राइन्ड करने पर भी साफ न हो सकने वाले हों तो वाल्व सीटिंग व फेसिंग पर कट लगाने की आवश्यकता होती है। वास्तव में वाल्व सीट हार्ड कास्ट आयरन की बनी होती है और वाल्व निकिल स्टील के हार्डनिंग किए



चित्र ५६ इंजन वाल्व रिफेसिंग मशीन

हुए होते हैं। इसलिए इनमें साधारण लोहे की तरह जल्दी खराबी नहीं आती लेकिन कई बार ग्राइन्ड करने के बाद इनमें गहरापन आ जाता है जिनसे कि गैस अन्दर आने और एग्जहास्ट बाहर निकलने में रुकावट होती है और फायरिंग स्ट्रोक में



दोनों को धमाका पहुंचाता है जिससे वाल्व लीक करने लग जाते हैं। उपर्युक्त हानि से बचने के लिए ऐसी दशा में रिफेसिंग और सीट कटिंग करना आवश्यक हो जाता है।

(७) वाल्व फेस रिफेसिंग—वास्तव में इस कार्य को करने के लिए एक मशीन वाल्व टर्निंग नाम की होती है (देखिए एित्र ८६), जोकि बिजली की मोटर द्वारा चलती है। इस मशीन पर मोटे व महीन कट के ग्राइन्डर फिट किए जा सकते हैं। वाल्व स्टैम को मशीन के हैंडिल पर बांध कर उसे सही ४५ या ४३ डिग्री (मेकर के अनुसार) सैट किया जाता है। इसके बाद मोटर को चला दिया जाता है जिससे कि ग्राइन्डर तेज रफ्तार से और वाल्व धीमी रफ्तार से घूमने लगते हैं और फेस ग्राइन्ड होने लगता है। मशीन द्वारा वाल्व रिफेसिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि केवल उतना ही माल उतारा जाय जितने में गड्ढे बराबर हो जावें।

यदि उपर्युक्त मशीन सुलभ न हो तो वाल्व रिफेसिंग टूल द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। यह टूल हार्ड कार्बन स्टील का बनाया भी जा सकता है किन्तु ध्यान रहे कि दांतों वाला भाग सही ६० डिग्री के कोण पर बनाया जाय और इसके बीच में सही वाल्व स्टैम की मोटाई के बराबर मोटा छेद बनाया जाय। इस कार्य को करते समय ध्यान रहे कि हाथ टेढ़ा न हो। इसके अतिरिक्त एक स्टोन कटर टाइप वाल्व रिफेसिंग टूल आता है जिस पर पत्थर के कटर लग होते हैं। इस टूल को बांक पर बांध दिया जाता है और इसके ट्यूब में वाल्व को पेचकस या ड्रिल मशीन द्वारा घुमाकर फेस को घिसा जाता है।


(८) वाल्व सीट करना—जब भी वाल्व रिफेस किए जाएं तो सीट कटिंग करने की आवश्यकता हो जाती है ताकि दोनों एक से ऐंगिल पर हो जाएं। वाल्व सीट भी मशीन द्वारा काटे जाते हैं जिन पर सही ४५ डिग्री के कोण पर बना हुआ पत्थर का ग्राइन्डर फिट रहता है और वह बिजली की मोटर द्वारा घूमता है। यदि यह मशीन प्राप्त न हो तो हैंड कटर टूल द्वारा भी इस काम को किया जाता है (देखिए चित्र ५५)।

इस दिशा में तीन साइज के टूल प्रयोग करने पड़ते हैं क्योंकि सीट को चौड़ा किया जाता है और सही डिग्री पर सीट को छोटा किया जाता है, फिर सीट पर पालिश किया जाता है। यदि यह सैट भी प्राप्त न हो सके तो अपने ढंग का एक ऐसा ही कटर बनाकर भी सीटें काटी जा सकती हैं किन्तु कच्चे लोहे का कटर काम नहीं देगा बल्कि हार्डकार्बन टूल स्टील का बनाना होगा। इसके अतिरिक्त कटर के फेस को वाल्व फेस की तरह या सही ४५° के ऐंगिल पर बनाना पड़ता है।

(९) वाल्व ग्राइन्डिंग—वास्तव में इन्जन ब्लाकों को एग्जर्टाइट होना चाहिए ताकि कम्प्रेशन लीक न हो। ऐसा तभी हो सकता है जबकि ये सही मिल जाएं अर्थात् बन्द होने पर इनके मध्य से वायु घुस न सके। इसलिए रिफेसिंग व सीट




कटिंग करने के बाद भी इनको आपस में पॉलिश करने की आवश्यकता होती है जिसे वाल्व ग्राइन्डिंग का नाम दिया जाता है (देखिए चित्र ६०)। इस कार्य को करने



### ६० स्कू ड्राइवर द्वारा वाल्व ग्राइन्डिंग

के लिए वाल्व फेस पर एमरी पाउडर लगा कर अपनी-अपनी सीट पर रगड़ दिया जाता है ताकि दोनों घिस कर एक दूसरे के बराबर हों जावें।

(१०) रबर सक्शन कप द्वारा वाल्व ग्राइन्ड करना—वाल्व स्टैम गाइड और सीट को अच्छी तरह मिट्टी के तेल से धोकर साफ कर लेना चाहिए। इसके



### चित्र ६१ रबर सक्शन कप द्वारा वाल्व ग्राइन्डिंग


बाद सब वाल्वों को अपने-अपने गाइडों में फिट कर देना चाहिए और नं० १ वाल्व से ग्राइन्ड करना आरम्भ करिए। पहली बार वाल्व फेस पर हलका या रफ ऐमरी पेस्ट चुपड़ कर सीट में बिठा दीजिये और उसके हैंड पर रबर कप फिट करके उसके हैंडिल को पकड़कर दोतरफा आघा-आघा चक्कर देकर तबतक घुमाते रहिए जबतक कि सीट न बन जाय। वाल्व फेस के चारों तरफ एक लकीर की तरह बराबर  $\frac{1}{16}$  इंच



मोटी सीट होनी चाहिए । सही सीट आ जाने के बाद वाल्व तथा सीट को साफ करके फिर से एक बार महीन वाला ऐमरी पेस्ट लगाकर फिर से ग्राइन्ड कर लेना चाहिए जिससे कि सीट में पॉलिश आ जाय । इसके बाद फिर से वाल्व फेस व सीट को साफ करिए और केवल मोबिल ऑयल लगाकर ग्राइन्डर द्वारा वाल्व को इतना रगड़िए कि वाल्व फेस की सीट वाली जगह चांदी की तरह चमक उठे । इसी ढंग से समस्त वाल्वों को बारी-बारी से ग्राइन्ड करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि जो वाल्व जिस सीट में ग्राइन्ड किया जाय वह उसी में फिट भी होना चाहिए । इस जानकारी के लिए ग्राइन्ड करने से पहले प्रत्येक वाल्व पर नम्बर लगा देना चाहिए ।

रबर टाइप ग्राइन्डर के अतिरिक्त पेचकस या ग्राइन्डर टूल द्वारा भी वाल्व ग्राइन्ड किए जा सकते हैं (चित्र ६१) क्योंकि वाल्व को घुमाने से मतलब है । कभी-कभी ग्राइन्डर को हैंड ड्रिल मशीन पर फिट करके भी वाल्व को घुमाया जाता है ताकि जल्दी काम हो जाय । (देखिए चित्र ६१), किन्तु इस दशा में ध्यान रहे कि वाल्व फेस आवश्यकता से अधिक न घिसा जाय क्योंकि सीट में गहरापन आ जायगा ।

(११) इन्जन वाल्व फिट करना—ग्राइन्ड करने के बाद समस्त वाल्व ग्राइडों तथा स्टैमों को अच्छी तरह मिट्टी के तेल द्वारा साफ कर लेना चाहिए ताकि ग्राइड के बीच में जर्ई या मैल न रह जाय । इसके बाद स्प्रिंग को फिट करना चाहिए । वास्तव में स्प्रिंग को दबाकर फंसाकर काटर या पिन फिट करने में अधिक समय लगता है । इसलिए आसान उपाय यह है कि पहले ही स्प्रिंग को बांक द्वारा दबाकर रस्सी के टुकड़े से बांध लेना चाहिए या इस प्रबन्ध के लिए दो क्लिप बनाकर उनके बीच से स्प्रिंग को दबाकर फिट कर लेना चाहिए ।




चित्र ६२ साइड बाई साइड टाइप वाल्व ऐडजस्टमेंट

इस प्रकार स्प्रिंग को सिकोड़ कर वाल्व स्टैम में फिट करिए और बाद में स्प्रिंग कैप रखकर वाल्व केस में काटर बिठाते हुए रस्सी को काटकर निकाल दीजिए या क्लिप को पेचकस द्वारा बाहर की तरफ हटाते हुए निकाल दीजिए ।



ओवर हैड टाइप वाल्व खोलने और फिट करने के लिए एक नलदार खास टूल होता है। इस टूल द्वारा स्प्रिंग फिट करते समय हैड को उलटा करके रखो और कम्बश्चन चैम्बर के अन्दर एक लकड़ी का गुटका बिठा दीजिए, ताकि साथ ही वाल्व भी न दबने पावे। फिर टूल द्वारा स्प्रिंग को दबाकर काटर बिठा दीजिए। किन्तु वाल्व असेम्बली को फिट करने से पहले सिलेंडर ब्लाक के प्रत्येक छेद को एयर प्रेशर द्वारा साफ कर लेना चाहिए ताकि किसी छेद में मैल या लोहे का बुरादा न रह जाय जो इन्जन को हानि पहुंचा सकता है।

(१२) फोर्ड इन्जन के इन्जन वाल्व फिट करना—कई इन्जनों के वाल्व गाइड दो भागों में बने होते हैं और वाल्व के साथ ही स्प्रिंग सहित बाहर निकल आते हैं



चित्र ६३ ओवरहैड टाइप वाल्व ऐडजस्टमेंट


और बाहर ही वाल्व पर फिट करने के बाद इन्जन ब्लॉक में फिट किये जाते हैं। फिर गाइड व स्प्रिंग सहित वाल्व चैम्बर में फिट करने के बाद काटर फंसा दिया जाता है जिससे कि ये हिलने नहीं पाते। इसके अतिरिक्त फोर्ड वाल्व के टैपिट ऐडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं बल्कि टैपिट गैप सही करने के लिए वाल्व स्टैम को ग्राइन्डर पर ग्राइन्ड करके आवश्यकतानुसार छोड़ दिया जाता है।

## क्रैंक शाफ्ट सर्विस

(१) क्रैंक शाफ्ट रिग्राइंडिंग—इस कार्य को एक प्रकार की मशीन की सहायता द्वारा किया जाता है (देखिए चित्र ६४) जिसको क्रैंक ग्राइन्डर मशीन कहते हैं, किन्तु यह मशीन अधिक मूल्यवान होने के कारण हर एक वर्कशाप में नहीं रखी जाती, इसलिए इस कार्य को करने के लिए निम्न प्रकार से कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और इस प्रयोग के लिए निपुणता की आवश्यकता है। यह सरल काम नहीं है।

(२) के० बी० क्रैंक पिन और जनरल टनिंग टूल द्वारा ग्राइंडिंग—इस पर चार कटर लगे होते हैं जोकि एडजस्टिंग वोल्टों द्वारा एडजस्ट किए जा सकते हैं। इस टूल के दो-दो भागों को दो वोल्टों द्वारा एक साथ जोड़कर क्रैंक जनरल पर





चित्र ६४ क्रैंक शाफ्ट ग्राइन्डिंग मशीन

फिट किया जाता है और क्रैंक शाफ्ट या कटर को आहिस्ता-आहिस्ता घुमाते हुए ग्राइन्ड कर लिया जाता है।

(३) इसको क्रैंक टर्निंग टूल द्वारा क्रैंक ग्राइन्डिंग—यह एक विशेष टूल है जिस पर केवल एक कटर फिट रहता है और यह कटर एडजस्ट किया जा सकता है। यह टूल हर साइज की क्रैंक पर प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका जॉ भी छोटा-बड़ा हो सकता है।


इस टूल द्वारा ग्राइन्डिंग प्रयोग करने के लिए क्रैंक को बिल्कुल सीधे में लेय मशीन पर फिट करके घुमाया जाता है या बराबर ऊंचाई के स्टील के ब्लाक पर रखकर हैडिल द्वारा क्रैंक को घुमाना पड़ता है और टूल को एक ही स्थान पर बिल्कुल सीधा पकड़े रखना पड़ता है।

(४) लकड़ी के हैन्डिल द्वारा क्रैंक पॉलिश करना—यदि क्रैंक जनरलों में साधारण ओवलटी या खुरदरापन आ जाय तो लकड़ी के हैन्डिल के बीच में बारीक जीरो नम्बर का रेगमाल बांधकर पॉलिश की जाती है। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए सही क्रैंक जनरल की चौड़ाई के बराबर मोटे दो लकड़ी के हैन्डिल बनाइए और उन दोनों को बोल्टों तथा फ्लाई नटों द्वारा एक साथ जोड़कर दोनों के बीच में क्रैंक जनरल की मोटाई के बराबर सही गोल छेद बना लीजिए। यदि हो सके तो उस छेद के मध्य में शीशे का ब्रुश बनाकर फिट कर दीजिए और जनरल की चौड़ाई के बराबर उस ब्रुश को बाहर की तरफ से फैला दीजिए ताकि यह बेयरिंग की तरह बन जावे। इसके बाद इस ब्रुश के अन्दर या लकड़ी के बने हुए छेद के अन्दर महीन रेगमाल का टुकड़ा पूरा-पूरा फिट कर दीजिए। इस के बाद क्रैंक शाफ्ट फ्लैज को बाँक पर बांध दीजिए और दूसरे सिरे को बाँक की ऊंचाई के बराबर उसे लकड़ी के खम्बे (बी० ब्लॉक) पर रख दीजिए ताकि क्रैंक शाफ्ट सीधी रहे। क्रैंक को सही करने के बाद लकड़ी के हैन्डिल पर से फ्लाई नट खोलकर क्रैंक जनरल पर केवल एक तह महीन रेगमाल लपेटिए और बाहर फिट कर दीजिए। बने हुए हैन्डिल को चारों तरफ घुमाते हुए, बारी-बारी से तमाम क्रैंक पिन तथा क्रैंक जनरलों को पॉलिश कर लीजिए। हैन्डिल के फ्लाई नटों को बीच में कसते रहें ताकि रेगमाल की रगड़ पिन पर लगती रहे।



यदि लेथ मशीन मिल सके तो उपर्युक्त विधि से क्रैंक पॉलिश करने में आसानी होती है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट को लेथ मशीन पर फिट करके घुमाया जाता है और हैंडिल को एक स्थान पर रोक कर रखा जाता है ताकि पॉलिश शीघ्र हो जाय ।

क्रैंक पॉलिश करने के बाद यदि पिन और जनरलों की गोलाई आउट-साइड माइक्रो मीटर द्वारा जात कर ली जाय तो अच्छा है ताकि बेयरिंग का साइज जात हो सके । क्रैंक टर्न या ग्राइन्ड करने के बाद पुराने बेयरिंग काम नहीं दे सकते बल्कि ग्रन्डर साइज बेयरिंग फिट करने पड़ते हैं । यदि क्रैंक पर केवल मामूली ही पॉलिश किया हो तो बेयरिंग कप रिड्यूस कर देने पर पुराने बेयरिंग भी कुछ दिन काम दे सकते हैं ।



चित्र ६५ कनेक्टिंग राड एलाइनमेंट

## बेयरिंग सर्विस

(१) बिग एण्ड रिमैटलिंग—पुरानी गाड़ियों के इन्जन बिग-एण्ड बेयरिंग भरवां टाइप के आते थे जैसे कि अब भी शेवरलेट इन्जन के बिग-एण्ड बेयरिंग हैं । इस टाइप में बिग-एण्ड कपों के बीच में व्हाइट मेटल भरकर एक पतली-सी लाइनर बनी होती है और उसके घिस जाने के बाद उसे दोबारा भरना पड़ता है जिसे बेयरिंग रिमैटलिंग नाम दिया जाता है । फिर टिन की दो गोल पत्ती या क्लिप जोकि कपों के बीच में सही आने के बजाय कप और पत्तियों के मध्य ३/४ इंच छूट जाय, बनाकर बिग-एण्ड बोल्टों द्वारा कप समेत फिट कर दिया जाता है । इस प्रकार कनेक्टिंग रॉड को फिट करने के बाद किसी समतल स्थान पर जमाकर चारों तरफ से मिट्टी चुपड़ दी जाती है ताकि माल बाहर न निकले ।


इसके बाद व्हाइट मेटल को पिघला कर बिग-एण्ड कप व क्लिप के मध्य की जगह में भर दिया जाता है । मेटल भरने के लिए फिट करने से पहले बिग-एण्ड कपों के अन्दर की तरफ भली प्रकार कलई (निकल) की जाती है, जिससे व्हाइट मेटल कपों को पकड़ लेता है । ठण्डा हो जाने पर बिग-एण्ड बोल्टों को खोलकर टीन के क्लिपों को निकाल दिया जाता है और दोनों कपों को उसी प्रकार फिट करके एक खास लेथ मशीन द्वारा खराद पर सही कर लिया जाता है ।



(२) बेयरिंग स्क्रैपिंग का तरीका—वैसे तो रिमैटल किए हुए बेयरिंग को सही क्रैंक पिन की मोटाई के बराबर खराद दिया जाता है परन्तु खरादने के बाद भी बेयरिंग की लॉग मिलानी पड़ती है, ताकि दोनों का फेस सही मिल जाय (चित्र ६६ देखिए)। यह कार्य कर्नैकिंग रॉड पर फिट करने से पहले किया जाता है।

रिमैटल करने के बाद जब बेयरिंग टर्न होकर आते हैं तो पिस्टन के बिना ही तमाम कर्नैकिंग रॉडों को क्रैंक पिनों पर बांध दिया जाता है। इसके बाद नं० १ बेयरिंग के बोल्टों को इतना कसिए कि कर्नैकिंग रॉड घुमाई जा सके। कर्नैकिंग रॉड को दोनों तरफ पांच-सात बार पूरा-पूरा चलाने के बाद बेयरिंग कपों को खोलकर देखिए कि किस स्थान पर लाग आई है। बेयरिंग का जो स्थान ऊंचा रह गया होगा उस पर क्रैंक पिन की रगड़ आयेगी।

इसी प्रकार लाग निकालते रहें जब तक कि पूरा बेयरिंग क्रैंक पिन पर फिट न बैठ जाय अर्थात् पूरे में लाग न आ जाय। इसी ढंग से तमाम बेयरिंग की लाग निकालनी चाहिए ताकि कुछ दिन चलने के बाद जब बेयरिंग ढीला हो तो इन्हें निकाल कर टाइट किया जा सके।



चित्र ६६ मेन बेयरिंग स्क्रैपिंग की विधि

(३) लाइनर टाइड बिग-एण्ड बेयरिंग फिट करना—वर्तमान समय के इंजनों में अधिकतर बिग-एण्ड बेयरिंग तथा मेन बेयरिंग के बने-बनाए अलग लाइनर आते हैं जिनमें स्टील की पत्ती के अन्दर व्हाइट मेटल चढ़ा हुआ होता है। इन लाइनरों को बेयरिंग कप के अन्दर रखकर कस दिया जाता है। बेयरिंग कपों में एक-एक खांचा बना होता है जिसमें लाइनर को बिठा दिया जाता है ताकि लाइनर घूमने न पावे। इन लाइनरों को स्क्रैपिंग नहीं करना पड़ता अर्थात् लाग निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कम्पनी से ही सही लॉग निकले हुए होते हैं। यदि क्रैंक शाफ्ट टर्न की जाय तो अण्डर साइज अर्थात् छोटे बेयरिंग फिट करने पड़ते हैं, क्योंकि इस टाइप के बेयरिंग एक ही इंजन के कई साइजों के मिल सकते हैं, जैसे—०.००१" ०.००२", ०.००३", ०.००४" और ०.००५" तक अण्डरसाइज बेयरिंग मिल सकते



हैं। क्रैंक शाफ्ट टर्न करते समय ध्यान रहे कि इसकी असली मोटाई से ०.००५" से अधिक माल न उतारा जाय, क्योंकि बेयरिंग मिलना कठिन हो जायगा।

(४) क्रैंक शाफ्ट एलाइनमेंट और मेन बेयरिंग फिट करना—रिकन्डीशन करने का आरम्भ क्रैंक शाफ्ट की फिटिंग से होता है और यह कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण व समझदारी का है। क्रैंक शाफ्ट के आयल पैसेज जनरल तथा बेयरिंगों को साफ करने के बाद ब्लॉक के जनरलों में मेन बेयरिंगों के ऊपर कप फिट कर दीजिए और क्रैंक को बेयरिंगों के ऊपर बिठाने से पहले क्रैंक जनरलों पर तेल में मिला हुआ हल्का-सा सिंदूर चुपड़ दीजिए ताकि बेयरिंग पर लाग आ सके।

इस प्रकार क्रैंक को बेयरिंगों के ऊपर बिठाने के बाद ऊपर कप फिट करने से पहले क्रैंक को ५७ चक्कर घुमा कर उतार लीजिए और तब देखिए कि बेयरिंग के किस-किस स्थान पर लाग आई है। यदि किसी बेयरिंग पर बराबर लाग न आई हो तो समझिए कि वह गहराई में है या क्रैंक में टेढ़ापन है। जिस बेयरिंग पर लाग न आई हो उसके बेयरिंग कप के नीचे सही पत्ती का लाइनर फिट करके सही एडजस्ट कर लेना चाहिए। सब अपर कपों पर बराबर लाग आ जाने के बाद दो तरफा सीधे रख कर अपर कपों को भी फिट कर देना चाहिए ताकि सब बेयरिंग अपनी जगह पकड़ लें।

इसके बाद नं० १ बेयरिंग के वोल्टों को दो तरफा बराबर कसते जाइए और साथ ही क्रैंक को भी घुमाते जाइए। यदि वोल्टों को पूरा कसने पर क्रैंक जाम हो जाती है तो खोलकर एक-एक शीम और डाल दीजिए ताकि वोल्टों को पक्का करने पर भी क्रैंक घूम सके।

(५) मेन बेयरिंगों का गैप और प्लास्टी गेज का प्रयोग—वास्तव में क्रैंक जनरल और मेन बेयरिंगों के मध्य तथा क्रैंक वेब और बेयरिंगों की बगल में थोड़ा-बहुत गैप अवश्य रखा जाता है, ताकि क्रैंक शाफ्ट घूम सके। क्रैंक जनरल व बेयरिंग के मध्य के गैप को बेयरिंग प्ले और बगली गैप को क्रैंक एण्ड प्ले का नाम दिया जाता है और मेन बेयरिंग प्ले को ऑयल पेपर या गेज द्वारा नापा जाता है।

यदि क्रैंक शाफ्ट जनरल की गोलाई सही हो 'श्रोवलेटी न हो' तो बेयरिंग प्ले नाममात्र ०.००१५" से ०.०००५" तक होनी चाहिए और यदि जनरल श्रोवल हो तो सही नाप लेना भी कठिन हो जाता है और गैप ०.००१" से ०.००१५" तक रखा जाता है। इस गैप को मापने के कई तरीके हैं—

(क) आयल पेपर द्वारा बने बेयरिंगों का गैप नापने के लिए नम्बर १ बेयरिंग का लोअर कप खोलकर क्रैंक जनरल के बीच में सबसे पतला आयल पेपर का टुकड़ा रख दीजिए और बेयरिंग कप को वापस रखकर उसके वोल्टों को ८० से ९० फुट पाउंड की ताकत से कसने के बाद क्रैंक शाफ्ट को घुमाइए। इस दशा में यदि क्रैंक आसानी से घूमती है तो आयल पेपर का दूसरा मोटा पेपर फिट करके घुमाइए, जिस पेपर को फिट करने पर क्रैंक जाम हो जाय, उसी की मोटाई के बराबर फासला क्रैंक बेयरिंग के बीच में होगा। यह आयल पेपर कई साइज के मिलते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बेयरिंग का क्लीयरेंस नापना चाहिए। ध्यान रहे कि केवल



वही बेयरिंग कसा जाय, जिसकी जांच की जा रही हो। शेष बेयरिंग बिल्कुल ढीले होने चाहिए। सब बेयरिंगों का गैप मालूम करने के बाद उनकी शीमें घटा-बढ़ाकर सही कर लेनी चाहिए।

(ख) प्लास्टी गेज द्वारा भी बेयरिंग प्ले जात हो सकती है। इसके लिए क्रैंक-शाफ्ट बेयरिंग और जनरल भली प्रकार साफ करिए और लगभग १ इंच लम्बा प्लास्टी गेज का टुकड़ा जनरल के ऊपर रखकर बेयरिंग बोल्टों को ८० से ९० फुट पौंड की शक्ति से कसने के बाद हाथ से क्रैंक को पूरा एक चक्कर घुमाइए। यदि आसानी से घूम जाती है तो समझना चाहिए कि बेयरिंग ढीले हैं। इस दशा में यदि शीमें हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। फिर भी ढीला रहे तो बेयरिंग कप रिड्यूस करिए या अन्डरसाइज बेयरिंग फिट करिए। यदि क्रैंक ताकत से घूमती है तो बेयरिंग खोलकर प्लास्टी गेज की चौड़ाई नापिए (चित्र ४६)।

(६) क्रैंक एण्ड प्ले नापना—क्रैंक जनरल बेयरिंग सैंट करने के बाद पक्का टाइट करने से पहले प्रत्येक मेन बेयरिंग का बगली फासला (क्रैंक एण्ड प्ले) चैक कर लेना चाहिए। इसके लिए पेचकस या टायर लीवर द्वारा एक तरफ को घकेल कर बेयरिंग और क्रैंक वेव के मध्य फिलर गेज की पत्ती डालकर देखिए कि किस नम्बर की पत्ती आती है।


उपरोक्त प्ले ०.००४" से ०.००७" तक होनी चाहिए। यदि ०.०११" भी हो तो भी कोई हानि नहीं है; किन्तु इससे अधिक हो तो इन्जन नार्किंग करने लगता है। नए बेयरिंगों की दशा में यदि यह प्ले ०.००४" से कम हो तो केम प्लेट पर जीरो साइज का रेगमाल बिछाकर बेयरिंग-एण्डों को ग्राइन्ड करके प्ले सही कर लेना चाहिए।

(७) मेन बेयरिंगों की फिटिंग चैक करना—उपरोक्त दोनों प्रकार की प्ले या गैप सही करने तथा जनरल बेयरिंग एडजस्ट करने के बाद एक बार सब बेयरिंगों व क्लैम्प बोल्टों को कच्चा कस लीजिए। इसके बाद वारी-वारी से प्रत्येक बेयरिंग के आमने-सामने के बोल्टों को साकिट रिच द्वारा पक्का करना आरम्भ करिए। ध्यान रहे कि एक-एक चूड़ी करके वारी-वारी से आमने-सामने के बोल्ट कसे जायें। देखा गया है कि कुछ मैकेनिक लोग इस कार्य के लिए अधिक लम्बी टामी का प्रयोग करते हैं। उस टामी में लम्बा-सा पाइप फंसाकर कसते हैं, जिससे कि बोल्ट टूटने या चूड़ी स्लिप हो जाने का भय नहीं रहता है। वास्तव में इन बोल्टों को पक्का कसा जाना चाहिए; किन्तु ऐसा भी न हो कि बोल्ट ही टूट जायें। मेन बेयरिंग बोल्टों को ८० से लेकर ९० फुट पौंड की शक्ति से कसा जाना चाहिए। अन्दाजन दो फुट लम्बी टामी द्वारा पूर्ण शक्ति लगाकर कसा जाय; किन्तु भटका न लगने पावे। सब बोल्टों को कसने के बाद हल्के हथौड़े की चोट से ठोककर देखिए, जो बेयरिंग ढीला होगा उससे गड़गड़ की आवाज आएगी। सब बोल्टों को पक्का कसने के बाद इन्हें लॉक कर देना चाहिए और यदि फलाई व्हील खुला हुआ हो तो फिट कर दीजिए।



## पिस्टन सर्विस

**पिस्टन रिंगों की फिटिंग**—पिस्टन रिंगों की जांच करने के सम्बन्ध में पीछे चित्र ७६ व ६९ में बहुत-कुछ बताया जा चुका है। तदनुसार पिस्टन ग्रूवों को साफ करने के बाद पिस्टन रिंगों को ग्रूवों में डालकर गैप चैक करिए (देखिए चित्र ७६) ग्रूव में प्रत्येक रिंग व ग्रूव के मध्य विभिन्न गैप रखे जाते हैं। सबसे ऊपर वाले कम्प्रेसन रिंग व ग्रूव में ०.००२५", दूसरे में ०.००१५ इंच और शेष में ०.००१ इंच गैप रखना चाहिए। नए रिंग की दशा में यदि यह गैप कम हो तो पिस्टन ग्रूव ढीला करने के बजाय रिंग को घिसना ठीक है। ऐसा करने के लिए फेस-प्लेट पर जीरो साइज का रेगमाल बिछाकर रिंग की साइड घिस लेनी चाहिए; किन्तु ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक घिसने न पावे।





चित्र ६७ पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड फिटिंग

सर्व रिंगों को ग्रूव में सही कर लेने के बाद एक-एक करके सिलेंडर बोर के अन्दर डालकर उनके मुंह का फासला फिलर गेज द्वारा नापिए। यह गैप प्रति इंच सिलेंडर की मोटाई के बराबर होना चाहिए। यदि रिंगों के मुंह में फासला कम हो तो पिस्टन रिंग का गैप रेती द्वारा फायल करके सही कर लेना चाहिए। हर प्रकार से रिंगों का गैप सही कर लेने के बाद पिस्टन का गैप भी चैक कर लीजिए (देखिए चित्र ८)। इसके बाद पिस्टन को गजन पिन द्वारा कनेक्टिंग रॉड पर फिट करके स्माल एण्ड बेयरिंग की ढील (प्ले) चैक कीजिए। स्माल एण्ड बेयरिंग इतना टाइट होना चाहिए कि यदि पिस्टन पकड़ कर कनेक्टिंग रॉड को तिरछा किया जाय तो वह हिल न सके। यदि स्माल एण्ड बेयरिंग ढीला हो तो पिस्टन बदलने पड़ेंगे या ओवरसाइज गजन पिन करने पड़ेंगे।

(१) **पिस्टन पर रिंग चढ़ाना**—पिस्टन रिंग हाई ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। यदि इन पर थोड़ा भी ऐंच लग जाय तो तुरंत टूट जाते हैं। विशेषतः नए रिंग फिट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पिस्टन रिंग उतारने तथा चढ़ाने के लिए एक विशेष टूल आता है जिसको ब्रीको रिंग रिप्लेसर टूल कहते हैं (देखिए चित्र ६९)। यदि यह टूल उपलब्ध न हो सके तो हैक्सा ब्लैंड के टुकड़ों से भी यह काम लिया जा सकता है। पहले ऑयल-स्क्रैपर रिंग को चढ़ाना चाहिए, इसके






चित्र ८९ पिस्टन रिंग उतारने व बढ़ाने वाली दशरीन

बाद शेष रिंग फिट करने चाहिए। यदि हैल्पर टाइप रिंग हो तो रिंग बढ़ाने से पहले पिस्टन ग्रूवों में हैल्पर फिट कर दीजिए।


(२) सिलेंडर बोर में पिस्टन फिट करना—पिस्टन पर कनैक्टिंग रॉड व रिंगों फिट कर लेने के बाद बड़ी-सी ट्रे में सब पिस्टनों को रखकर मिट्टी के तेल से साफ कर लीजिए तथा रिंगों को घुमाते हुए ग्रूव में अच्छी तरह ग्राइण्ड करते हुए धो लेना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछकर एक तरफ से साफ करके खुश्क कर लें। इसके बाद पिस्टन नं० १ को हाथ पर उठाइए और उसके रिंग ग्रूवों को मोबिल ऑयल से तर करके रिंगों का मुंह एक-दूसरे के विपरीत कर लीजिए। सिलेंडर बोर के अन्दर मोबिल ऑयल चुपड़कर कनैक्टिंग रॉड सहित पिस्टन को नं० १ सिलेंडर बोर के अन्दर डाल दीजिए, किन्तु ध्यान रहे कि स्माल एण्ड वेयरिंग पर यदि





चित्र १०० पिस्टन पर कम्प्रेशन व ग्रायल रिंगों की फिटिंग

पिन्चिंग बोल्ट फिट हो तो वह केम शाफ्ट के विपरीत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिग एण्ड कप पर चिन्ह किस तरफ लगे हुए हैं और वे किस साइड को रखने चाहिए। पिस्टन को सही दशा में करने के बाद रिंग क्लैम्प द्वारा रिंगों को दबाकर लकड़ी का हैमर या हैमर के दस्ते से पिस्टन को ठोकते हुए सिलेंडर बोर के अन्दर फिट कर दीजिए और इसी विधि से सब पिस्टन फिट करने चाहिए।



चित्र १०१ पिस्टन रिंग का गैप बढ़ाने की विधि

(३) पिस्टन रिंग कम्प्रेशन क्लिप—सिलेंडर बोर के अन्दर पिस्टन तभी जा सकता है, जबकि रिंगों को पिस्टन ग्रूव के अन्दर दबाया जाय, क्योंकि रिंग बाहर को फैले होते हैं। पिस्टन का आधा भाग बोर के अन्दर डालने के बाद क्लिप द्वारा रिंगों को दबा लिया जाता है, फिर लकड़ी द्वारा पिस्टन पर हल्की चोट लगाकर बोर के अन्दर फिट कर दिया जाता है। यह क्लिप कई प्रकार के बने-बनाए मिल जाते हैं और बनाए भी जा सकते हैं।

पिस्टन कम्प्रेशन क्लिप बनाने के लिए  $3\frac{1}{2}$ " मोटी लोहे की पत्ती गोल करके सिलेंडर की गोलाई से लगभग  $\frac{1}{2}$ " कम गोलाई बनाइए और उसके दोनों सिरों पर इससे मोटी पत्ती के दो हैण्डिल लगा दीजिए, ताकि इन्हें पकड़कर दबाया जा सके। ध्यान रहे कि हैण्डिल जोड़ने वाले रिविट अन्दर की तरफ से ऊंचे न हों। यदि हो सकें तो इन हैण्डिलों को वेल्ड या ब्रेजिंग द्वारा जोड़ा जाय।

(४) बिग-एण्ड बेयरिंग फिट करना—जिस पिस्टन को फिट कर रहे हों, उसकी क्रैंक पिन सीधी ऊपर को अर्थात् टी० डी० सी० की दिशा में होनी चाहिए,



ताकि कनैविटिंग रॉड विंग एण्ड कप सीधा आकर उसी पर बैठे। यदि लाइनर टाइप वेयरिंग हो तो क्रैंक पिन को एक साइड में रखना चाहिए, ताकि वेयरिंग लाइनर को सही बिठाया जा सके। कप को बिठाने के बाद कनैविटिंग रॉड बोल्टों को फिट करिए और उनमें शीमें डाल दीजिए। ध्यान रहे कि बाहर एडजस्ट करते समय जिस साइड में जितनी शीमें पड़ी हों उस साइड में वही और उतनी ही शीमें फिट की जायें।

बोल्टों में शीम फिट करने के बाद लोअर विंग-एण्ड कप को उठाकर देखिए कि चिन्ह किस तरफ पड़े हुए है (चित्र ४५ का अ देखिए)। दोनों कपों के चिन्ह एक ही साइड में होने चाहिए (देखिए चित्र ४५ का ब)।


इस प्रकार लोअर कप को बिठाने के बाद दोनों नटों को बारी-बारी से बराबर कस दीजिए और क्रैंक को घुमाकर नम्बर २ पिस्टन फिट करने की तैयारी करिए। सब पिस्टनों को उपर्युक्त रीति से बारी-बारी फिट करने के बाद विंग-एण्ड वेयरिंगों को फिट कर दीजिए। सब वेयरिंग फिट करने के बाद विंग-एण्ड वेयरिंगों को फिट कर दीजिए। सब वेयरिंग फिट करने के बाद दोबारा नं० १ वेयरिंग से नटों को चैक करना आरम्भ कीजिए। चैक करने के लिए सही साइज के साकिट पर दो फीट लम्बी टामी लगाकर पूरी ताकत से प्रत्येक विंग-एण्ड नट को एक बराबर ताकत से कस दीजिए; किन्तु टामी को भटके से नहीं खींचना चाहिए। इस प्रकार करने के बाद लाक नट या स्प्लिट पिन फिट कर दीजिए। कोई विंग एण्ड नट ढीला नहीं रहना चाहिए। यदि चालू इंजन की दशा में कोई विंग-एण्ड वेयरिंग खुल गया तो इंजन का सत्यानाश कर देगा। इस प्रकार नए मेन व विंग एण्ड वेयरिंग फिट करने के बाद पहली बार क्रैंक स्टार्टिंग हैंडिल द्वारा नहीं घुमाया जा सकता, इसलिए इंजन बांधने के बाद इंजन को पहली बार सैल्फ या धकेल कर स्टार्ट करना पड़ता है।

## वाल्व टाइमिंग सैट करना

केम शाफ्ट गेयर व केम शाफ्ट पिनियन के दांतों को आपस में एक विशेष नियम के अनुसार फिट किया जाता है, जिसको वाल्व टाइमिंग सैट करना कहते हैं। वाल्व टाइमिंग के आधार पर ही सिलेंडर के अन्दर स्ट्रोक तैयार होते हैं या यों कहा जाय कि वाल्व टाइमिंग वह निश्चित समय है, जिस समय जो पिस्टन स्ट्रोक आरम्भ करता है उस समय उसका केवल एग्जहास्ट वाल्व ही खुलता है। इस प्रकार टाइमिंग गेयर को सैट करने के लिए दोनों गैरारियों पर एक-एक चिन्ह लगा हुआ रहता है (देखिए चित्र ५४)।

केम शाफ्ट को फिट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों चिह्न चित्र ५८ में दिखाए गए अनुसार बिल्कुल आमने-सामने रहें।। केम शाफ्ट को निकालते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि गैरारियों पर इस प्रकार के चिह्न लगे हुए हैं या नहीं? यदि न हों तो सैन्टर पन्च द्वारा दोनों पर आमने-सामने चिह्न लगा दीजिए ताकि वापस फिट करते समय आसानी हो।





चित्र १०२- क्रैंक पुली पर इग्नीशन टाइमिंग मार्क

यदि टाइमिंग चिह्न न मिले तो नम्बर १ क्रैंक पिन को सही टी० डी० सी० की दशा में लाइए और केम शाफ्ट को इस ढंग से फिट करिए कि टैपिट व केम शाफ्ट के नम्बर एक सिलेंडर के दोनों केमों के बीचों-बीच में बैठे, ताकि केम-शाफ्ट को किसी तरफ भी १५ डिग्री घुमाते ही दोनों में से एक टैपिट के नीचे केम आ जाय ।

केम शाफ्ट को फिट करने से पहले इसी एण्ड प्ले को चैक कर लेना चाहिए । टाइमिंग गेयर की वैक लेस प्ले फिलर गेज द्वारा चैक करिए, जोकि ०.००४" से अधिक न हो ।


(१) चैम्बर ठीक करना—वेयरिंगों को फिट करने के बाद क्रैंक केस के अन्दर ऑयल पम्प, ऑयल पाइप व स्ट्रेनर आदि पुर्जों को फिट कर लीजिए और देखिए कि छोटा तो नहीं रह गया है या ढीला तो नहीं है या क्रैंक केस के अन्दर कोई नट-बोल्ट या टूल इत्यादि तो नहीं रह गया है । इस प्रकार तसल्ली करने के बाद क्रैंक चैम्बर को साफ करिए और उसमें कार्क शीट का गैस्किट रख कर चैम्बर को फिट कर दीजिए । ध्यान रहे कि इन्जन के अन्दर या अन्दर के पुर्जों को साफ करने के लिए जूट या सूत का प्रयोग भूल कर भी न किया जाय । केवल कपड़ा प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जूट के महीन रेशे पुर्जों पर लगे रह जाते हैं और ऑयल पैसेजों में रुकावट डालते हैं ।

(२) सिलेंडर हैड फिट करना—कम्बश्चन चैम्बर तथा हैड को अच्छी तरह साफ कर लीजिए और ब्लॉक तथा हैड के फेस (गैस्किट फिट होने वाली जगह) को भी अच्छी तरह साफ कर लें । यदि हैड गैस्किट की दशा ठीक न हो तो नया गैस्किट फिट करिए । सिंगल गैस्किट के बाहर कापर या ब्रास लाइनर न हो । वह भारी इन्जनों के लिए ठीक नहीं हैं । इसलिए सदा उसी गैस्किट को फिट करें जिस



पर मेटल लाइनर चढ़ी हो। गैस्किट फिट करने के लिए मसाला आटा है जिसको गैस्किट सरेस कहते हैं। मूल्यवान गैस्किटों पर यह मसाला नहीं लगाना चाहिए क्योंकि खोलने के बाद गैस्किट दोबारा काम नहीं आ सकते, इसलिए ग्रीस का प्रयोग ही ठीक है। ब्लॉक के स्टडों में गैस्किट बिठाने के बाद चैक करिये कि इसके द्वारा कोई वाटर जैकिट बन्द तो नहीं हो जाता है। यदि ऐसा हो तो सही गैस्किट लाइए या उसी पर सही होल कर दीजिए।

गैस्किट को सही बिठाने के बाद सब सिलेंडरों के अन्दर नजर दौड़ा कर देखिए कि कोई चीज अन्दर तो नहीं रह गयी है। इस के बाद सिलेंडर हैड को बिठा दीजिए और बाशर सहित प्रत्येक स्टड पर नट चढ़ा दीजिए और हाथ से जितने कसे जायं, कस दीजिए ताकि हैड पर मिल जायं। फिर चित्र १०३ के अनुसार नम्बरवार बारी-बारी से सिलेंडर हैड के नटों को ६५ से ७० फुट पौण्ड की ताकत से कसना चाहिए ताकि कम्प्रेशन लीक न हो। यह जांच सिलेंडर हैड टारशन रिच द्वारा की जाती है।



चित्र १०३ टारशन रिच द्वारा सिलेंडर हैड के नट कसने की विधि

(३) फिट किए हुए इन्जन को फाउन्डेशन पर चढ़ाना—इन्जन को असेम्बल करने के बाद पुली ब्लॉक द्वारा उठाकर फाउन्डेशन पर रखने से पहले क्लच असेम्बली को ठीक तरह फीट कर देना चाहिए। यदि क्लच प्लेट निकाली हुई हो तो फिट करते समय क्लच शाफ्ट की जगह पर उसी के समान मोटाई के बराबर मोटी लकड़ी फंसा कर प्रेशर प्लेट के बोल्टों को कसना चाहिए ताकि क्लच शाफ्ट आसानी से फेंक सके। फ्रेम के ऊपर इन्जन असेम्बली रखने से पहले मोटर गाड़ी का पिछला एक पहिया जैक पर उठा लेना चाहिए, ताकि क्लच शाफ्ट कसते समय गाड़ी को गेयर में डालकर उसका पहिया घुमाया जा सके जिससे कि शाफ्ट घूमते हुए क्लच में आसानी से बैठ जाय।

वास्तव में इन्जन असेम्बली को फाउन्डेशन में बिठाते समय क्लच शाफ्ट अपनी जगह पर कसने में कठिनाई दिखाती है क्योंकि उसके एक्सटर्नल स्प्लेनों की क्लच प्लेट को इन्टरनल स्प्लेनों में बैठना होता है। इसलिए इन्जन को पीछे की तरफ धकेलते हुए क्लच शाफ्ट को घुमाने की आवश्यकता होती है।



क्लच शाफ्ट बैठाने के बाद प्लेटों द्वारा गेयर बॉक्स व फ्लाई व्हील को फिट कर दीजिए। फाउन्डेशन नटों को भी फिट कर दीजिए। फाउन्डेशन के बीच में स्वर कुशन वाशर फिट करना मत भूलिए।

फाउन्डेशन पर इन्जन रखने के बाद रिडियेटर भी फिट कर दीजिए। रेडियेटर फाउन्डेशन बोल्टों के साथ कुशन स्प्रिंग फिट करना मत भूलिए। रेडियेटर फिट करते समय ध्यान रखें कि उसकी हनीकूम्ब जाली पर दबाव न पड़ने पावे क्योंकि वह बहुत मुलायम होते हैं, मामूली दबाव द्वारा भी पिचक जाते हैं।

(४) इन्जन की बाहरी फिटिंग—इन्जन फिटिंग करने के बाद टैपिट एडजस्ट करिए और मेनी फोल्ड एग्जहास्ट पाइप कारबूरेटर डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि को फिट कर दीजिए। मेनी फोल्ड तथा एग्जहास्टस के पाइप ज्वायंटों में सदा ऐसेवेस्टस का (गरम) पैकिंग रखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर फिट करने के बाद इग्नीशन टाइमिंग सेट करिए। सब फिटिंग के बाद एक बार नजर दौड़ाकर देखिए कि कोई शेष तो नहीं रह गया या ढीला तो नहीं है। इसके बाद इन्जन स्टार्ट करना चाहिए।

(५) रिकण्डिशन इन्जन स्टार्ट करना—बोल्ट के अतिरिक्त शेष सब फिटिंग के बाद एक बार इन्जन तथा पूरी गाड़ी के प्रत्येक भाग व पुर्जों पर एक नजर घुमाकर यह तसल्ली कर लीजिए कि कोई पुर्जा खुला या ढीला तो नहीं रह गया है? इसके बाद ऑयल संप के अन्दर लेविल के बराबर साफ मोबिल ऑयल भरिए और रेडियेटर के अन्दर साफ पानी भर कर सब जोड़ों पर नजर डाल कर देखिए कि किसी जोड़ से पानी या तेल लीक तो नहीं हो रहा है। यदि हौज कनक्शन लीक करते हों तो जुबली क्लिप्स से और टाइट कर लीजिए। फ्युअल टैंक में (पैट्रोल या टैंक जो भरा जाता हो) भर कर देखिए कि वह पम्प तक पहुंचता है या नहीं। पैट्रोल इन्जन हो तो ए० सी० पम्प का लीवर चला कर कारबूरेटर का फ्लोट चैम्बर पैट्रोल से भर लीजिए और हाईटैशन करेन्ट को भी चैक कर लीजिए।

उपर्युक्त तैयारियों के बाद क्रैंक घुमाने का उपाय सोचिए। यदि फुल चार्ज की बैटरी हो तो सैल्फ स्टार्टर और हैडिल एक साथ चला कर इन्जन स्टार्ट करिए। यदि ऐसा न हो तो गाड़ी धकेल कर या दूसरी गाड़ी के पीछे बांध कर स्टार्ट करिए। इन्जन के स्टार्ट हो जाने के बाद गाड़ी को पानी के नल के पास खड़ा करिए और पाइप लगाकर रेडियेटर के अन्दर पानी खोल दीजिए और सिलेंडर का ड्रेन काक खोल दीजिए ताकि गरम पानी निकलता जाय और ठंडा पानी आता जाय। कारबूरेटर के अन्दर थोड़ा-थोड़ा मोबिल ऑयल डाल दीजिए ताकि पिस्टन व पिस्टनरिंग चिकने हो जावें।





---

---

## परिशिष्ट

---

---



संस्कृत



## परिशिष्ट

### ट्रैक्टरों के इंजनों में होने वाला खराबियां और उनका इलाज

ट्रैक्टर हो या अन्य मशीनरी, इनमें छोटी या बड़ी खराबियां पड़ती ही रहती हैं। कुछ छोटी-मोटी खराबियां तो ट्रैक्टर ड्राइवर स्वयं ही ठीक कर सकता है, जैसे कोई पुर्जा जाम हो गया है या लूज हो गया है तो उसे एडजस्ट कर देना या कोई पुर्जा घिसकर बेकार हो गया है तो उसकी जगह नया पुर्जा डाल देना आदि, जबकि कुछ ऐसी भारी खराबियां भी पड़ जाती हैं, जिनके लिए ट्रैक्टर को या उसके खराब पुर्जों को वर्कशॉप में ले जाना आवश्यक हो जाता है।

जो कुछ भी हो, ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए यह बड़ा आवश्यक है कि वह केवल ड्राइवर ही न हो; बल्कि अच्छा मैकेनिक भी हो और इतना योग्य हो कि ट्रैक्टर पर बैठे-बैठे ही यह समझ सके कि खराबी किस स्थान पर संभव है। अगर वह मामूली-मामूली खराबी के लिए वर्कशॉप में ट्रैक्टर को लेकर जाता है तो वह ट्रैक्टर ड्राइवर कहलाने का अधिकारी नहीं है।

नीचे हम ट्रैक्टरों के इंजनों में उत्पन्न होने वाली खराबियों और उनके कारण तथा इलाज बता रहे हैं। यह जानकारी प्रत्येक ड्राइवर को अपने पास रखनी चाहिए।

(भाग-१)

### गैसोलीन और गैसोलीन कैरोसीन इंजन

इंजन स्टार्ट नहीं होता

(क) स्टार्टर इंजन को नहीं घुमाता—

१—स्टार्टर पिनियन जाम है, या

२—स्टार्टर पिनियन इंगेज नहीं है, या

३—सोलिनाइड या स्विच खराब है, या

४—स्टार्टर खराब है—

A. ब्रश या काम्यूटेटर घिस गए हैं या गन्दे हैं,



B. आरमेचर या फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट है,

C. आरमेचर या फील्ड वाइंडिंग में शार्ट सर्किट है,

५—एक टर्मिनल पर कनेक्शन नहीं है, या

६—बैटरी डाउन है।

(ख) इन्जन बहुत आहिस्ता घूमता है—

१—इन्जन बहुत सख्त है—

(a) (ठण्डा इन्जन) क्रैंक केस का तेल बहुत गाढ़ा है, (b) (इन्जन गर्म) पहले जब ट्रैक्टर चलाया था तो इन्जन बहुत गर्म हो गया था, (c) (इन्जन गर्म) लुब्रीकेटिंग आयल कम है या काम नहीं कर रहा है।

२—स्टार्टर ठीक काम नहीं कर रहा है—

A. टर्मिनलों पर कनेक्शन ढीले या खराब हो गए हैं,

B. बैटरी डाउन है, स्टार्टर में खराबी।

(ग) स्टार्टर या हैन्डिल से इन्जन आसानी से चलता है, परन्तु इन्जन फायर नहीं करता—

१—स्पार्क प्लग स्पार्क नहीं देते अथवा ट्रैक्टर चलते समय स्पार्क नहीं देते—

लो-टैन्शन सर्किट में खराबी है, ये चीजें चेक कीजिए—

A. कन्ट्रैक्ट ब्रेकर ने काम करना तो नहीं छोड़ दिया, शायद इसके प्वाइंट गंदे हों या पूरी तरह जल गए हों या स्पिंग टूट गया हो या गैप ठीक न हो,

B. टर्मिनल्स के कनेक्शन ठीक नहीं हैं अर्थात् गंदे या ढीले तो नहीं हैं?

C. लीड टूटा हुआ तो नहीं है?

D. क्वायल या मैग्नेटो खराब तो नहीं हो गया है शायद इसका लो-टैन्शन सर्किट खुला हुआ हो या लो-टैन्शन तारों का इन्सूलेशन खराब हो।

E. कन्डेंसर में शार्ट सर्किट या लीक तो नहीं है?

हाई टैन्शन सर्किट में खराबी है, ये चीजें चेक कीजिए—

A. डिस्ट्रीब्यूटर ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया, शायद इसका कैप क्रैक हो गया हो, कैप गीला या गन्दा हो, सैगमेंट जल गए हों; कार्बन ब्रुश फंसा हुआ हो, गंदा हो या घिस गया हो; रोटर गंदा हो, क्रैक हो या घिस गया हो या इसका पाइंट जल गया हो।

B. क्वायल या मैग्नेटों में खराबी है, शायद इसका हाईटैन्शन सर्किट खुला हुआ हो या हाईटैन्शन इन्सूलेशन खराब हो।



C. हाईटेशन लीड शार्ट सर्किट कर रहे हैं, शायद इनका इन्सूलेशन खराब है या लीड भीगे हुए हैं।

D. स्पार्क प्लग शार्ट सर्किट कर रहे हैं, शायद फाउलिंग हो रहा है; प्युअल से तर हो गए हैं; प्लगों के बाहर के भाग पानी से भीगे हुए हैं।

२—इग्नीशन टाइमिंग ठीक नहीं है—

A. डिस्ट्रीब्यूटर क्लैम्प ढीला तो नहीं है।

B. इम्पल्स कपलिंग में खराबी तो नहीं है?

C. एडवांस्/रिटार्ड मैकेनिज्म में खराबी तो नहीं है?

D. इसका ब्राइव खराब है।

३—प्युअल सिस्टम में खराबी—

ये चीजें चेक कीजिए—

A. कारबूरेटर में प्युअल कम तो नहीं आता, हो सकता है पहले जब ट्रैक्टर चलाया था तो इसके प्युअल टैंक के वैन्ट में कुछ फंस गया हो; प्युअल लाइन में कुछ फंस गया है या पाइप कनेक्शन लूज है; प्युअल लिफ्ट पम्प ठीक काम नहीं कर रहा है शायद इसके डायफ्राम में छेद हो गया है या वाल्वों में खराबी है; फिल्टर चोक है शायद इसका गॉज भर गया है या बाउल में गन्दगी या पानी भर गया है; कारबूरेटर फ्लोट चेम्बर नीडिल वाल्व बंद हो गया है।

B. प्युअल में पानी मिल गया है।

C. (गैसोलीन/कैरोसीन इन्जनो में) कारबूरेटर में गैसोलीन के बजाय कैरोसीन आ रहा है।

D. प्युअल मिक्स्चर बहुत कमजोर (वीक) है, शायद स्टार्ट करने वाले पुर्जे या स्ट्रेन्गलर में खराबी है; या मेनीफोल्ड में एअर-लीक है (देखिए कि मेनीफोल्ड ढीला तो नहीं या इसका गैस्किट खराब तो नहीं हो गया है) अथवा गंदगी या पानी से कारबूरेटर जैट बंद तो नहीं हो गया है।

E. कारबूरेटर थ्रोटल कन्ट्रोल या गवर्नर कन्ट्रोल की सेटिंग ठीक नहीं है।

F. कारबूरेटर में प्युअल बहुत भर गया है शायद इसके फ्लोट वाल्व की नीडिल फंसकर खुली रह गई है; फ्लोट में पंचर हो गया है या स्ट्रेन्गलर को बहुत अधिक प्रयोग किया गया है।

४—कम्प्रेशन कम है—

A. गैस्किट फट गया है।



- B. वाल्व टाइमिंग या क्लीयरेंस ठीक सैट नहीं है।
- C. रिंग फंस गई या घिस गई हैं।
- D. सिलेंडर बहुत घिस गए हैं।
- E. वाल्व जल गए हैं।

### इंजन बन्द हो जाता है

(क) थोड़ी देर चलने के बाद अथवा लोड डालने पर इंजन रुक जाता है—

१—मिक्सचर बहुत रिच है—

- A. चोक कंट्रोल फंस गया है।
- B. प्लोट चेम्बर नीडिल वाल्व ठीक तरह बंद न हो पाने के कारण कारबूरेटर फ्युअल से भर गया है।
- C. एअर क्लीनर गन्दा है या इनलेट में कुछ फंस गया है।
- D. कारबूरेटर का एडजस्टमेंट गलत है।

२—मिक्सचर बहुत वीक है—

- A. स्टार्ट करने वाला पुर्जा या स्ट्रेन्गलर समय से पहले ही कट-ऑफ हो जाता है।
- B. गंदगी या पानी से कारबूरेटर के जैट बंद हो गए हैं।

३—स्टार्टिंग के बाद इग्नीशन आगे नहीं बढ़ता।

४—कन्डैन्सर में लीक है।

५—(गैसोलीन/कैरोसीन इंजन) गैसोलीन से चलाने के बाद जब कैरोसीन से चलाया जाता है तो इंजन रुक जाता है—

- A. पहला फ्युअल अभी खत्म नहीं हुआ है।
- B. वेपोराइजर गन्दा है।
- C. फ्युअल बहुत देर से उड़ने वाला है।

(ख) इंजन स्टार्ट हो जाता है, लोड लेकर चलता है, परंतु खाली इंजन नहीं चलता—

१—मिक्सचर बहुत वीक है—

- A. मेनीफोल्ड में एअर-लीक है, शायद मेनीफोल्ड ढीला है या गैस्टिक में खराबी है या थ्रोटल वाल्व स्प्रिन्डल घिस गया है।
- B. कारबूरेटर का एडजस्टमेंट गलत है।
- C. स्लो-रनिंग जैट बंद हो गया है।

२—मिक्सचर बहुत रिच है—

- A. प्लोट चेम्बर नीडिल वाल्व ठीक तरह बंद न हो पाने के कारण कारबूरेटर में फ्युअल ज्यादा आ गया है।



B. एग्रर-क्लीनर गंदा है या इनलेट में कुछ फंस गया है।

C. कारबुरेटर का एडजस्टमेंट गलत है।

३—कोई एक सिलेंडर या अधिक सिलेंडर काम नहीं कर रहे हैं—

A. कम्प्रेशन कम है, शायद वाल्व लीक कर रहे हैं या इनकी क्लीयरेन्स ठीक नहीं है, वाल्व-स्प्रिंग टूट गया है, गैस्किट फट गया है जिसके कारण गैस एक सिलेंडर से लीकेज होकर दूसरे में जा रही है, रिंग फंस गई हैं या घिस गई हैं, सिलेंडर बुरी तरह घिस गए हैं।

B. इग्नीशन सिस्टम में खराबी है, शायद स्पाकिंग प्लगों में खराबी है। देखिए कि प्लग गन्दे तो नहीं हैं, इनके गैप गलत तो नहीं हैं या कोर इन्सुलेशन खराब तो नहीं है? शायद हाईटेंशन करेंट स्पाक प्लगों में नहीं पहुँच रहा है।

(ग) इन्जन लोड पर चल रहा है, परंतु रुक जाता है—

१—इग्नीशन सिस्टम खराब है या और कोई ऐसा नुक्स पड़ गया है जिसके कारण इन्जन दोबारा स्टार्ट नहीं होता।

२—कारबुरेटर में फ्युअल रुक-रुक कर आता है—

A. फ्युअल लाइनों में कुछ रुकावट पड़ गई है।

B. फ्युअल लिफ्ट पम्प टूट गया या खराब है; देखिए, इसके डायफ्राम में छेद तो नहीं हो गए हैं या वाल्वों में नुक्स तो नहीं है,

C. कारबुरेटर फ्लोट चेम्बर नीडिल वाल्व फंस कर बंद रह गया है

D. फिल्टर चोक हो गया है, देखिए कि इसका गॉज गन्दगी से भर तो नहीं गया या बाउल में गन्दगी अथवा पानी तो नहीं भरा है?

३—कारबुरेटर जैट पानी या गन्दगी से बंद हो गए हैं;

४—इग्नीशन टाइमिंग सिस्टम में खराबी है—

A. डिस्ट्रीब्यूटर क्लैम्प ढीला है।

B. ऐडवान्स या रिटार्ड मैकेनिज्म में खराबी है।

५—मैकेनिकल खराबी है—

A. इन्जन जाम हो गया है, शायद इसमें तेल आना बंद हो गया है या तेल बहुत पतला हो गया है और अगर इन्जन नया है या ज्यादा गरम है तो इस पर ज्यादा लोड डाल दिया गया है।

B. टाइमिंग गेयर की चेन टूट गई है या इसमें और कोई खराबी है।

**इंजन में पावर कम है**

(क) जो फ्युअल होना चाहिए, वह नहीं है,



(ख) इन्डक्शन या फ्युअल सिस्टम में खराबी है—

१—थ्रोटल वाल्व पूरा नहीं खुलता,

२—मिक्सचर बहुत रिच है—

(इन्जन हंट करता है, एग्जहास्ट से काला धुआं निकलता है)

A. एयर क्लीनर गन्दा है अथवा इनलेट में रुकावट है।

B. कारबूरेटर का एडजस्टमेंट गलत है।

C. कारबूरेटर में फ्युअल ज्यादा आ गया है (शायद फ्लोट चेम्बर नीडिल वाल्व खुला रहता है या फ्लोट में लीक है या लेबिल बहुत ऊंचा है)।

३—मिक्सचर बहुत वीक है—

A. कारबूरेटर जेटों में कुछ फंस गया है।

B. कारबूरेटर का एडजस्टमेंट गलत है।

C. मेनीफोल्ड में एअर-लीक है।

४—(गैसोलीन/कैरोसीन इंजनों में) वेपोराइजेशन कम होता है—

A. वेपोराइजर गन्दा है।

B. वेपोराइजर को ठण्डी हवा लग रही है।

(ग) एग्जहास्ट में चोक है या पाइप में गड़ढे पड़ गए हैं;

(घ) इग्नीशन सिस्टम ठीक तरह काम नहीं कर रहा है—

१—लो-टैन्शन सर्किट में खराबी—

A. टर्मिनल्स पर कनेक्शन ठीक नहीं है।

B. कान्टैक्ट ब्रेकर पाइन्ट गन्दे हैं, जल गए हैं या ठीक तरह एडजस्ट नहीं हैं।

C. कन्डेंसर में लीक है।

D. क्वायल या मैग्नेटों में खराबी है।

२—हाईटैन्शन सर्किट अथवा स्पार्क प्लगों में खराबी है—

A. हाईटैन्शन लीड गीले हैं या उनका इन्सुलेशन खराब है।

B. डिस्ट्रीब्यूटर गन्दा या खराब है।

C. क्वायल या मैग्नेटो खराब है।

D. स्पार्किंग प्लगों में खराबी है (शायद प्लग गन्दे हैं, गैप ठीक नहीं है, कोर इन्सुलेशन खराब है या गलत टाइप के प्लग लगे हैं)।

(ङ) कम्बश्चन चेम्बर में तथा वाल्वों और पोर्ट्स में कार्बन बहुत जमा हो गया है,



(च) कम्प्रेसन कम है—

- १—वाल्वों में लीक है या क्लीयरेन्स ठीक नहीं है,
- २—वाल्व-स्प्रिंग टूट गया है,
- ३—गैस्किट फट गया है (एक सिलेंडर से लीकेज दूसरे सिलेंडर में पहुंचते हैं)
- ४—रिंग फंस गई हैं या घिस गई हैं,
- ५—सिलेंडर घिस गए हैं।

## विचित्र आवाज

(क) मैकेनिकल खराबी—

- १—गजन पिन बेयरिंग ढीला या घिसा हुआ है,
- २—पिस्टन में खराबी है,
- ३—विग एण्ड बेयरिंग घिस गया है या ढीला है, (इन्जन को खाली चलाने पर अथवा स्पीड कम करने पर खट-खट की आवाज आती है और इन्जन पर लोड पड़ने पर शायद यह खट-खट खत्म हो जाती है)।
- ४—मेन बेयरिंग घिस गया है या ढीला है, (जोरदार खट-खट की आवाज उस समय आती है, जब इन्जन पर लोड होते हुए इसे एक्सीलरेट किया जाय)।
- ५—वाल्व क्लीयरेन्स चौड़ी है या वाल्व जल गया है या टेढ़ा हो गया है (जल्दी-जल्दी और लगातार 'क्लिक' की आवाज आती है)।
- ६—टाइमिंग गेयर की सच्चाई खत्म हो गई है या घिस गया है (घिस-घिस की आवाज)।
- ७—फ्लाय व्हील ढीला है (इन्जन की स्पीड बदलने पर और विशेषकर क्लच इंगेज करने पर कभी-कभी भारी भटका-सा लगता है)।
- ८—और पुर्जों की खराबी से भी आवाज पैदा होती है।

(ख) कम्बश्चन की खराबी (फ्युअल नॉकिंग)—

- १—डिटोनेशन (pinking) —
  - A. फ्युअल ठीक नहीं है,
  - B. इग्नीशन बहुत पहले हो जाता है,
  - C. मिक्स्चर बहुत वीक है।



२—इग्नीशन समय से पहले—

A. स्पार्किंग प्लग बहुत गरम हैं,

B. जलते हुए कार्बन के कारण कहीं-कहीं बहुत गरम जगह बन गई हैं।

(ग) मिस फायरिंग—

१—समस्त सिलैण्डरों की फायरिंग असंतुलित है—

A. मिक्सचर बहुत 'रिच' है (एग्जहास्ट से काला धुआं निकलता है),

B. एग्जहास्ट में धमाके से होते हैं या इनलेट मैनीफोल्ड में बैक-फायरिंग होता है (देखिए कि मिक्सचर बहुत वीक तो नहीं है, इग्नीशन सिस्टम में खराबी तो नहीं, शायद इनलेट वाल्व ठीक तरह अपनी सीट पर नहीं बैठ रहा है)।

२—रुक-रुककर फायरिंग होती है या कुछ सिलैण्डरों में फायरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है—

A. इग्नीशन सिस्टम में खराबी है, (शायद हाईटैन्शन करेंट स्पार्क प्लगों में नहीं आ रहा है या स्पार्क प्लग खराब है)।

B. कम्प्रेशन कम है।

**धुआं बहुत ज्यादा है**

(क) कम्बश्चन ठीक नहीं है—

१—मिक्सचर बहुत रिच है (काला धुआं निकलता है)।

२—इग्नीशन खराब है।

(ख) एक या कई सिलैण्डर काम ठीक नहीं कर रहे या काम नहीं कर रहे;

१—इग्नीशन सिस्टम में खराबी—

A. किसी एक या कई स्पार्क प्लगों में हाईटैन्शन करेन्ट नहीं पहुंच रहा है।

B. स्पार्किंग प्लग खराब है।

२—कम्प्रेशन कमजोर है—

(ग) लुब्रीकेटिंग ऑयल जल रहा है (नीला धुआं)—

१—ऑयल कंट्रोल रिंग्स घिस चुकी हैं या जाम हो गई हैं।

२—सिलैण्डर घिस चुके हैं।

३—लुब्रीकेटिंग ऑयल बहुत पतला है।

४—लुब्रीकेटिंग ऑयल का लेबिल बहुत ऊंचा है,



(घ) एग्जहास्ट स्टीम जमकर इकट्ठी हो गई है

इंजन बहुत गरम हो जाता है

(क) कूलिंग सिस्टम में खराबी—

१—वाटर सर्कुलेंटिंग सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है—

- A. कूलिंग सिस्टम में पानी बहुत कम है या लीक करता है,
- B. ठण्डा करने वाली सतहों पर ग्रीस पानी के बहाव के मार्गों में गन्दगी व पपड़ी जम गई है,
- C. वाटर पम्प खराब है,
- D. थर्मोस्टेटिक वाल्व ठीक तरह नहीं खुल रहा है ।

२—एग्रर-कूलिंग (रेडियेटर कूलिंग) जरूरत से कम है—

- A. फैन वोल्ट टूट गई है या स्लिप करती है,
- B. रेडियेटर में एग्रर चैनलें चोक हो गई हैं,
- C. रेडियेटर शटर या ब्लाइण्ड का एडजस्टमेन्ट गलत है ।

(ख) केसिंग के बाहरी भाग पर कीचड़ जम जाने के कारण क्रैंक-केस कूलिंग नहीं होता—

(ग) इन्जन ओवरलोड है—

(घ) कम्बश्चन ठीक नहीं है—

१—इग्निशन बहुत अधिक रिटार्ड है—

२—मिक्सचर बहुत वीक है—

- A. कारबूरेटर जेट बन्द हैं,
- B. कारबूरेटर का एडजस्टमेन्ट गलत है,
- C. मेनीफोल्ड में एग्रर-लीक है ।

३—एग्जहास्ट में चोक है या पाइप में गड्ढे पड़ गए हैं ।

(ङ) लुब्रीकेशन ठीक नहीं—

१—ऑयल सप्लाई आवश्यकता से कम है—

- A. पम्प में खराबी है,
- B. पाइपों में चोकिंग है,
- C. रिलीफ वाल्व खुला रह गया है ।

२—ऑयल बहुत गाढ़ा है ।



३—ऑयल सिस्टम में गंदगी है—

- A. एग्रर क्लीनर काम नहीं कर रहा या चोक है,
- B. ऑयल फिल्टर काम नहीं कर रहा या चोक है,
- C. ऑयल बहुत दिनों से प्रयोग हो रहा है ।

**ऑयल प्रेशर बहुत कम या बहुत ज्यादा**

(क) ऑयल प्रेशर बहुत ज्यादा—

१—रिलीफ वाल्व ठीक काम नहीं कर रहा है—

- A. ठीक तरह नहीं खुलता या बन्द अवस्था में जाम हो गया है,
- B. एडजस्टमेंट गलत है,
- C. चोक है ।

२—पम्प डिस्चार्ज लाइन में रुकावट है ।

३—ऑयल फिल्टर (फुल फ्लो फिल्टर जिसमें प्रेशर गेज कनेक्शन पम्प की साइड पर होता है) में चोक है ।

४—ऑयल बहुत गाढ़ा है—

- A. बहुत हैवी ग्रेड का ऑयल है,
- B. ऑयल में गन्दगी मिल गई है,
- C. इन्जन ठण्डा है ।

(ख) ऑयल प्रेशर बहुत कम—

१—ऑयल फिल्टर (फुल फ्लो फिल्टर जिसमें प्रेशर गेज कनेक्शन बेयरिंग की तरफ है) चोक है ।

२—पम्प स्ट्रेनर या सक्शन स्ट्रेनर चोक है ।

३—पम्प की डिस्चार्ज साइड में लीक है

४—ऑयल लेवल बहुत नीचा है (पम्प सक्शन नहीं कर रहा) ।

५—रिलीफ वाल्व काम नहीं कर रहा—

- A. सीट पर गंदगी है,
- B. खुला हुआ जाम हो गया है,
- C. एडजस्टमेंट गलत है ।

६—ऑयल पम्प खराब है या घिस गया है ।

७—बेयरिंग बहुत घिस गया है ।



८—ऑयल बहुत पतला है—

- A. बहुत पतले ग्रेड का ऑयल है,
- B. बिना जले फ्युअल द्वारा बहुत पतला हो गया है,
- C. बहुत गरम हो गया है।

(भाग-२)

## डीजल इंजनों की खराबियां

इन्जन स्टार्ट नहीं होता

(क) स्टार्टर इन्जन को नहीं घुमाता—

१—स्टार्टर पिनियन जाम है।

२—स्टार्टर पिनियन इंगेज नहीं होती।

३—स्विच या सॉलीनाइड खराब है।

४—स्टार्टर काम नहीं कर रहा—

- A. ब्रुश या काम्यूटेटर घिस गए हैं या गन्दे हैं,
- B. आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट है,
- C. आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में शार्ट सर्किट है।

५—किसी टर्मिनल पर कनेक्शन नहीं है।

६—बैटरी डाउन है।

(ख) इन्जन बहुत आहिस्ता घूमता है—

१—इन्जन बहुत जकड़ा हुआ सा है—

- A. (इन्जन ठण्डा) क्रैंक केस में ऑयल बहुत गाढ़ा है,
- B. (इन्जन गरम) पिछली बार चलाने में इन्जन बहुत गरम हो गया था,
- C. (इन्जन गरम) लुब्रीकेशन कम है या सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा।

२—स्टार्टर ठीक काम नहीं कर रहा—

- A. टर्मिनलों पर कनेक्शन ठीक नहीं हैं,
- B. बैटरी डाउन है,
- C. स्टार्टर में खराबी है।



(ग) स्टार्टर तो इन्जन को फ्री चलाता है परन्तु इन्जन में फायर नहीं होती—

१—फ्युअल सिस्टम में खराबी—

- A. फ्युअल इन्जेक्शन पम्प में नहीं पहुँच रहा है तो ये चीजें चैक कीजिए—फ्युअल टैंक वैट पिछली बार इन्जन चलाने में बन्द तो नहीं हो गया; या एअर लॉक तो नहीं या पाइप लाइनों में हवा लीक तो नहीं करती; फ्युअल लिफ्ट पम्प खराब तो नहीं हो गया; फ्युअल लीड चोक तो नहीं या फ्युअल गंदगी या पानी से भर तो नहीं गया है।
- B. फ्युअल में पानी मिल गया है,
- C. फ्युअल पम्प का टाइमिंग गलत है,
- D. पम्प या इन्जेक्टर ठीक तरह काम नहीं कर रहे हैं (शायद फ्युअल सिस्टम में हवा घुस गई है या कन्ट्रोल रॉड 'स्टाप' पोजीशन में जाम हो गई है या इन्जेक्टरों में खराबी आ गई है)।

२—एअर क्लीयर में चोक है।

३—कोल्ड स्टार्ट करने वाला पुर्जा काफी समय तक प्रयोग नहीं किया गया या बिगड़ गया है (हीटर प्लग ओपिन सर्किट में)।

४—इन्जेक्शन टाइम ठीक नहीं है।

५—कम्प्रेशन कमजोर है—

- A. वाल्व टाइमिंग या क्लीयरेंस गलत है,
- B. गैस्किट फट गया है,
- C. सिलेंडर बहुत घिस गए हैं,
- D. रिंग जाम हैं या घिस गई हैं,
- E. वाल्व जल गए हैं,
- F. डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म ठीक तरह एडजस्ट नहीं हुआ।

## इंजन रुक जाता है

(क) थोड़ी देर चलने के बाद या लोड डालने पर इंजन बन्द हो जाता है—

१—इन्जेक्टरों में फ्युअल रुक-रुक कर आता है—

- A. फ्युअल सिस्टम में हवा है,
- B. फ्युअल लिफ्ट पम्प खराब है,
- C. फ्युअल लीड में चोक है,
- D. फ्युअल फिल्टर गंदगी या पानी से ब्लॉक हो गया है,
- E. फ्युअल टैंक वैट में रुकावट है।



२—इन्जेक्टरों में खराबी है।

३—ग्राइडलिंग सैटिंग बहुत नीची है।

४—एग्जहास्ट चोक है।

५—कम्प्रेशन कमजोर है—

A. वाल्व टाइमिंग या क्लीयरेंस गलत है,

B. गैस्किट फट गया है,

C. रिंगें जाम या घिस गई हैं,

D. सिलेंडर बहुत घिस गए हैं,

E. वाल्व जल गए हैं,

F. डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म ठीक काम नहीं कर रहा है।

(ख) इंजन स्टार्ट होता है, लोड पर चलता है परन्तु रुकता नहीं—

१—कम्प्रेशन कमजोर है (देखिए ऊपर A से F तक)।

२—ग्राइडलिंग सैटिंग ठीक नहीं है।

३—गवर्नर में खराबी है।

४—इन्जेक्शन पम्प में खराबी है—

A. कंट्रोल लीवर मूवमेंट में रुकावट है,

B. प्लंजर और बुश घिस गए हैं,

C. प्लंजर स्प्रिंग टूटे हुए हैं।

५—इन्जेक्शन टाइमिंग ठीक नहीं है।

६—इन्जेक्टरों में खराबी है।

(ग) इंजन लोड पर चलता है परन्तु रुक जाता है—

(इसका एक कारण यह है कि कोई ऐसी खराबी आ गई है जो स्टार्टिंग में फायर नहीं होने देती)।

## इंजन की पावर कम है (Loss of Power)

(क) फ्युअल गलत प्रकार का है।

(ख) फ्युअल सिस्टम में खराबी है—

१—इन्जेक्शन पम्प में फ्युअल कम मात्रा में आता है—

A. फ्युअल सिस्टम में हवा भर गई है,

B. फ्युअल लिफ्ट पम्प खराब है,

C. फ्युअल लीड में रुकावट है,



D. फ्युअल फिल्टर पानी अथवा गंदगी से थोड़ा-सा चोक हो गया है,

E. फ्युअल टैंक की वैन्ट में कुछ फंस गया है ।

२—इन्जेक्शन पम्प या इन्जेक्टर ठीक तरह काम नहीं कर रहे हैं—

A. फ्युअल सिस्टम में हवा आ गई है,

B. इन्जेक्शन पम्प खराब है,

C. इन्जेक्शन टाइमिंग ठीक सैट नहीं है,

D. एक या अधिक इन्जेक्टरों में खराबी है (शायद छेदों में कुछ फंस गया है; नीडिल जाम है; प्रेशर सैटिंग गलत है; लीक है अथवा इन्जेक्टर स्प्रिंग टूट गया है) ।

(ग) गवर्नर में खराबी है ।

(घ) हवा की सप्लाई में रुकावट है—

१—एयर-क्लीनर चोक है ।

२—इनलेट पोर्ट गन्दे हैं ।

(ङ) एग्जहास्ट में रुकावट है—

१—एग्जहास्ट पोर्टों में कचरा है ।

२—पाइप में रुकावट है या गड़ढे पड़ गए हैं ।

(च) कम्प्रेशन कमजोर है—

१—वाल्वों में लीक है या क्लीयरेन्स ठीक नहीं ।

२—वाल्व स्प्रिंग टूट गया है ।

३—गैस्किट फट गया है ।

४—रिंग जाम हैं या घिस गई हैं ।

५—सिलेंडर घिस गए हैं ।

६—डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म सैटिंग गलत है ।

(छ) कम्बश्चन चेंम्ब्रों और वाल्वों पर अधिक मात्रा में कार्बन जम गया है ।

## असाधारण आवाज

(क) मैकेनिकल खराबी—

१—गजन पिन बेयरिंग ढीले हैं या घिस गए हैं ।

२—पिस्टन स्लैक हैं ।

३—बिग-एण्ड बेयरिंग घिस गए हैं या ढीले हैं (खट-खट आवाज) ।



४—मेन बेयरिंग घिस गए हैं या ढीले हैं (खटके की आवाज उस समय होती है जबकि लोड की अवस्था इन्जन को ऐक्सीलरेट किया जाता है) ।

५—वाल्व की क्लीयरेंस ज्यादा है या वाल्व जल गए हैं या टेढ़े हैं (लगातार बिलक की आवाज) ।

६—टाइमिंग गेयरों में सच्चाई नहीं रही है या घिस गए हैं (घिसने की आवाज) ।

७—फ्लाई व्हील ढीला है (इन्जन की स्पीड बदलने पर विशेषकर क्लच इंगेज करने पर भारी धक्के की आवाज) ।

८—अन्य मैकेनिकल खराबियां ।

(च) “डीजल-नॉक” उन इन्जनों में जिनमें यह नहीं होती—

(कुछ डिजाइन के डीजल इन्जनों में “डीजल-नॉक” होती ही है)

१—इन्जेक्टर में खराबी—

२—कम्प्रेशन कमजोर है, विशेषकर जब इन्जन ठण्डा चल रहा हो ।

३—इन्जेक्टर टाइमिंग गलत है ।

४—फ्युअल गलत टाइप का है ।

(ग) एक या अधिक सिलेंडरों में मिस्मिग है—

१—इन्जेक्टर साधारण ढंग से काम नहीं कर रहा है ।

२—इन्जेक्शन पम्प में खराबी है ।

३—कम्प्रेशन कमजोर है ।

४—पोर्ट बंद हैं ।

५—फ्युअल सिस्टम में हवा फंस गई है ।

## बहुत अधिक धुआं

(क) कम्बइचन साधारणतः अच्छा नहीं —

१—एअर सप्लाई में रुकावट है (काला धुआं)—

A. इनलेट पोर्टों में गन्दगी है,

B. एअर क्लीनर में चोक है ।

२—इन्जन में फ्युअल ज्यादा है या ओवर लोड है, (काला धुआं) ।

३—फ्युअल अधिक मात्रा में इन्जेक्ट हो रहा है (काला धुआं)—

A. मैक्सिमम स्टाप कंट्रोल का एडजस्टमेंट खराब हो गया है,

B. फ्युअल पम्प में निशान गलत लगे हैं ।

४—फ्युअल उचित ग्रेड का नहीं ।



५—इन्जन बहुत ठण्डा है—(सफेद या खाकी धुआँ)—

A. रेडिएटर शटर्स को उस समय प्रयोग नहीं किया गया जबकि जरूरत थी,

B. थर्मोस्टेटिकली कन्ट्रोल्ड वाल्व खराब हो गया है ।

(ख) कम्बश्चन की खराबी विशेष सिलेंडरों में—

१—इन्जैक्टर गन्दा है ।

२—इन्जैक्टर नीडिल वाल्व ठीक तरह काम नहीं कर रहे -

A. मैकेनिकल खराबियाँ या घिसाव,

B. सीट पर गन्दगी ।

३—फ्युअल डिलीवरी लीड में हवा फंस गई है ।

४—कम्प्रेशन कमजोर है ।

(ग) लुब्रीकेटिंग ऑयल अधिक मात्रा में जल रहा है (नीला धुआँ)—

१—ऑयल कन्ट्रोल रिंगें घिस गई या जाम हैं ।

२—सिलेंडर बहुत घिस गए हैं ।

३—लुब्रीकेटिंग आयल बहुत पतला है ।

४—लुब्रीकेटिंग ऑयल का लेवल बहुत ऊँचा है ।

(घ) एग्जहास्ट स्टोम जम गई है (यह कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब ऐसा होने लगे तो इन्जन को ज्यादा ठण्डा नहीं होने देना चाहिए)

इन्जन ज्यादा गरम हो जाता है

(देखिए गैसोलीन, गैसोलीन/कैरोसीन इन्जन)

ऑयल प्रेशर बहुत कम या बहुत ज्यादा

(देखिए गैसोलीन, गैसोलीन/कैरोसीन इन्जन)






---

# **KNOW YOUR TRACTOR BY FIGURES**

**चित्रों के अन्दर आपका ट्रैक्टर**

---






Longitudinal Section

प्लेट न.1 फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्नीशियन इंजन (फरग्यूसन)







*Longitudinal Section*

FIG. प्लेट न. 2 फोर स्ट्रोक डीज़ल इंजन (फरग्यूसन)






प्लेट न. ३ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्नीशियन इंजन में स्ट्रोकों की दशा




प्लेट न. ४ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्नीशियन इंजन में स्ट्रोकों की दशा






प्लेट न.5 टू-स्ट्रोक डीजल इंजन (जनरल मोटर्स)





प्लेट न. 6 टू-स्ट्रोक डीजल इंजन (मार्शल)







(a) Timing Arrangements

प्लेट न. ७ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में टाइमिंग प्रबन्ध (पर्विन्स)






गैसोलीन इंजन




गैसोलीन / कैरोसीन इंजन

प्लेट न. ८ स्पार्क इग्नीशियन इंजनों के कम्बर्शन सिस्टम






### साधारण प्रबन्ध



### कन्ट्रोल गेयर


प्लेट न. ७ एक गैसोलीन/कैरोसीन इंजन ट्रैक्टर में फ्युअल और कम्बयन का साधारण प्रबन्ध






प्लेट नं.10 डीजल इंजन का कम्बर्शन सिस्टम






(a) General Arrangement




(b) Delivery Valve

प्लेट न.॥ फ्युअल इन्जेक्शन पम्प (C.A.V.)






मल्टी होल



पिन्टल


## प्लेट न. 12 नौजिल्स




(a) Wheeled Tractor; Overhead Tank

प्लेट न. 13 डीजल इंजन ट्रेक्टरों में फ्युअल व कम्बर्शन का साधारण प्रबन्ध






प्लेट न. 14 क्रातर में फ्युअल व कम्बर्शन प्रबंध




प्लेट न.15 फ्युअल लिफ्ट पम्प





प्लेट न.16 प्युअल फिल्टर






(a) General Arrangement showing Fuel System


प्लेट नं. १७ गैसोलिन स्टार्टिंग इंजन में पयुअल सिस्टम





प्लेट-न. 18 डीजल इंजन जिसमें गैसोलीन से  
डीजल इंजन स्टार्ट करने का भी प्रबंध है।







(a) Centrifugal Governor for a Spark-ignition Engine

प्लेट न. १९ सेन्ट्रीफ्यूअल गवर्नर (स्पार्क इग्नीशियन)  
इंजन)






प्लेट न. 20 सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर (डीजल इंजन)




चित्र 21 कम्बर्शन हीटर






प्लेट न. 22 -यूमेटिक गवर्नर का साधारण प्रबंध






प्लेट न. 23 आयल वाय एअर क्लीनर






प्लेट न. 24 क्वायल इग्नीशन सिस्टम का सिद्धांत




प्लेट न. 25 क्वायल इग्नीशन सिस्टम का उदाहरण






(अ) रोटेटिंग आर्मेचर टाइप




(ब) रोटेटिंग मैग्नेट टाइप

प्लेट न. 26 मैग्नेटों के सिद्धान्त






### (अ) जनरल असेम्बली



### (ब) सर्किट डायग्राम


प्लेट न. 27 रोटेटिंग आर्मेचर मैग्नेटो






लेट न. 28 कैमशाफ्ट, ड्राइव के लिए रोटेटिंग-मैग्नेट मैग्नेटों






प्लेट न. 29 क्वायल इग्नीशियन सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटर (लूकस)






प्लेट न. 30 लैड/एसिड बैट्री (एक्साइड)






प्लेट न. 31 इलैक्ट्रोलाइट का टेस्टिंग






प्लेट न. ३२ निकल कैडमियम/अल्कली सैल






प्लेट न. ३३ जनरेटर




प्लेट नं. 34 कट आउट और वोल्टेज रैगूलेटर






AS MODELS M45G & M418G




LUCAS MODEL M35G (4 BRUSH)




LUCAS MODEL M35G (2 BRUSH)

## प्लेट न. 35 स्टार्टर मोटर सर्किट डायग्राम




## प्लेट न. 36 सोलिनाइड टाइप स्टार्टर स्विच






प्लेट न. ३७ एअर कूल्ड इंजन





प्लेट न. 38 थर्मो साइफोनिक लीक्विड कूलिंग सिस्टम (जानडियर)






(a) Engine Lubricated by Splash

प्लेट न. ३९ इंजन में स्प्लैश लुब्रीकेशन (फोर्डसन)






LIFT FROM RESERVOIR BY FLYWHEEL  
ENTRY INTO FLYWHEEL OIL SCOOP  
TO MAIN BEARINGS  
TO TIMING GEARS  
TO GEAR OIL BATH

OVERSPILL INTO SUMP  
INTO DIG-END SCOOP  
OIL THROW TO CYLINDERS AND CAMSHAFT  
PASSAGE THROUGH SCREEN  
RETURN TO FLYWHEEL

(b) The Course of the Oil

स्प्लैश लुब्रीकेशन में तेल का दौरा  
प्लेट न. 40 स्प्लैश लुब्रीकेशन में तेल का दौरा






प्लेट न. 41 ट्रान्समिशन सिस्टम (मैसी हरिस)




# प्लेट न. 42 ट्रोसमिरान सिस्टम (वर्तिकल इंजन)

Vertical engine with gearing transverse. Right-angle drive (spiral bevel) located ahead of reduction gearing. Final reduction accomplished through chain and sprockets. Wheeled ground drive.










प्लेट न: 43 ट्रांसमिशन सिस्टम (मार्शल) हॉरीजन्टल इंजन






प्लेट न. 44 सिंगल प्लेट ड्राय क्लच (डेवीड ब्राउन)






प्लेट न. 44(अ) चेंज स्पीड गेयर ट्रेन (फोर्डसन मेजर)




प्लेट न. 45 स्पीड गेयर ट्रेन (फर्गुसन)






प्लेट न. 46 चैनज स्पीड गेयर ट्रेन (डेवीड ब्राउन)




(अ) ट्रेक्टर सीधा आगे चल रहा है



(ब) ट्रेक्टर मोड़ ले रहा है


प्लेट न. 47 डिफ्रेंशियल के सिद्धान्त






प्लेट नं. 48 ट्रांसमिशन सिस्टम (डेवीड ब्राउन)






प्लेट न. 49 फर्गुसन ट्रैक्टर की जनरल असेम्बली और छुड़ीकरण






प्लेट नं. 50 फोर्डसन मेजर ट्रेक्टर की जनरल असेम्बली और लुब्रीकेशन






प्लेट न: 51 कालर ट्रेक्टर (कैटरपीलर) की जनरल असेम्बली व लुब्रीकेशन






प्लेट न: 52 कॉलर ट्रेक्टर (इन्टरनेशनल) की जनरल असेम्बली व लुब्रीकेशन







*Standard Clipped-corner Shoes*



*Street Plates on Standard Shoes*




*Ice Grousers*




*Flat Shoes*

प्लेट न. 53 क्रॉलर ट्रैक शू के नमूने (इन्टरनेशनल)






Single front wheel




Conventional dual front wheels



Self-equalising dual front wheels



प्लेट नं. 54 सेन्टर-व्हील रो-क्राप ट्रैक्टर (जान डिपर) का  
फ्रन्ट व्हील प्रबंध






प्लेट न. 55 फ्रन्ट व्हील बेयरिंग (डेवीड ब्राउन)






प्लेट नं. 56 स्टीयरिंग प्रबंध (फोर्डसन मेजर)






प्लेट न. 57 स्टीयरिंग प्रबंध (मैसी हैरिस)





प्लेट न. 58 स्टीयरिंग प्रबंध (फर्गुसन)





(अ) मैसी हैरिस


(ब) डेवीड ब्राउन



(स) फर्गुसन


प्लेट न. 59 स्टीयरिंग गेयर बाक्स






प्लेट नं. 60 क्रॉलर ट्रैक्टर में स्टीयरिंग गेयर और ब्रेक






Control Gear




Brake Components

प्लेट नं. 01 अन्दर से फैलने वाले ब्रेक और ब्रेक कंट्रोल






प्लेट नं. 62 बाहर से अन्दर से सुकड़ने वाले ब्रेक



प्लेट नं. 63 कालर ट्रेक (फाइलर)







Tracks and Track Frames

प्लेट नं. 64 कालर ट्रेक्टर (फाउलर) में सस्पेंशन और ग्राउंड ड्राइव





(अ) डेवीड ब्राउन



(ब) फाउलर

प्लेट नं. 65 ट्रेक रोलर और उनका लुब्रीकेशन



